

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2018**

KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Matraman	Utah Kayu Selatan	2	Seringnya banjir dan rendahnya jalan dilingkungan	Jl. Nanas III RT. 03#Panjang 80 mLebar 3 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	240	m ²	46.080.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Utah Kayu Selatan	10	Saluran dangkal dan sudah rusaknya bibir/turap saluran	Jl. Kelapa Sawit II RT. 004 005#Panjang 85 mLebar 1 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	85	m	1.561.996.397	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Utah Kayu Selatan	6	Perbaikan Saluran.Saluran rusak dan sebagian besar saluran tidak by pass ke sungai	Jalan Kramat Asem Raya RW. 06 Utah Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur#650#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	650	m	13.258.742.705	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Utah Kayu Selatan	1	setelah jalan Galur Sari Raya di beton, timbul permasalahan yaitu saluran air/got tidak ditutup, sehingga jalan makin sempit dan banyak mobil terprosoot ke got.	Jalan Galur Sari Raya RT 1, RT 2, RT 10, RW 01 Utah Kayu Selatan, Matraman Jakarta Timur#600 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	600	m	1.223.883.942	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Utah Kayu Selatan	3	Perbaikan Saluran Got pada Jalan/gang flamboyan VI dan Flamboyan I Rt.002 dan Rt003 pada RW 03	Jalan/ Gang Flamboyan VI dan Flamboyan I RT.003 dan RT.002 pada Rw 03#189#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	189	m	34.731.449.298	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Utah Kayu Selatan	7	Saluran air rusak	Jl Skip Ujung RT 10 RW 07 Kel UKS#50#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50	m	91.882.141	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Utah Kayu Selatan	10	Perbaikan saluran yang semakin menyempit	Jl. Kebon Kelapa Raya RT. 01#Panjang 90 mLebar 1 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	90	m	1.835.825.913	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

	Utah Kayu Selatan	1	setelah jalan Galur Sari 9 di beton, timbul permasalahan yaitu saluran air/got tidak ditutup, sehingga jalan makin sempit dan banyak mobil terproso ke got.	Jalan Galur Sari 9, RT 12, RW 01, Utah Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur#250m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	250	m'	5.099.516.425	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
	Utah Kayu Selatan	3	penyodetan jalan rt 005 rw 03	Jl. Nanas 1 Rt 005 Rw 03 Utah Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur#200 meter kubik#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m'	367.528.564	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
	Utah Kayu Selatan	3	Penutupan/normalisasi Saluran di Flamboyan 9 dan Nanas III Rt.004/Rw03	Jalan Flamboyan 9 atas Rt004 Rw 03#170 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	60	m'	1.102.585.692	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
	Utah Kayu Selatan	10	Saluran Tidak berfungsi dan banyak kerusakanSerta adanya pipa PLN, PAM dan TELKOM yang kondisinya menggantung sehingga membuat saluran mampet tiap saat	Jl. Kelapa Sawit III RT. 002 004#Panjang 70 mLebar 1 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	70	m'	1.286.349.974	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
	Utah Kayu Selatan	13	Normalisasi Saluran Air Tepi Jalan (Pendangkalan dan elevasi saluran yang tidak sesuai)Mengusulan Sodetan (di Jl Pandan Raya Saluran) dari Jl. Cendana II RW 013 menuju RW 011.	Jl. Cendana II RT 011,012,013 RW 013 Utah Kayu Selatan #150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m'	275.646.423	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
	Utah Kayu Selatan								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar Jl. Skip Ujung RW 014
	Utah Kayu Selatan								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan Guard RailJl. Galursari Timur RT 013 RW 01