

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2018**

| USULAN MUSRENBANG | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | Keterangan |
|-------------------|------------|-----------|-----|--|---|--|--------|--------|--------------------|--|--|----------------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | Volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 9 | Pasar Rebo | Kalisari | 9 | Banyak jalan berlubang dan sudah rusak | Jalan lingkungan diwilayah RT. 001 RW. 09 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#750 X 2,5 = 1875# | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 1875 | m2 | 26.318.124.375 | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur | 88.500.918.800 | |
| | | Kalisari | 1 | jalan lingkungan diwilayah RT.003/01 Kalisari sudah rusak dan berlubang | Gg. H. Saiyan RT. 003 RW. 01 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#1.5 m X 550 m# | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 825 | m2 | 11.579.974.725 | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur | 88.500.918.800 | |
| | | Kalisari | 9 | Jalan lingkungan RT. 004/09 Kalisari belum di Beton | Jln. Lembah Sari RT. 004 RW. 09 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#300 X 2.5 = 750# | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 750 | m2 | 144.000.000 | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur | 88.500.918.800 | |
| | | Kalisari | 9 | Jalan Lingkungan RT. 014/09 banyak lubang dan bergelombang | Gg. Merah Putih, Gg. Bulak Sari Ujung, Gg. Bulak Sari Ujung IV dan Jalan Kavling RT. 014 RW. 09 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#250 X 1.5 = 375# | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 375 | m2 | 5.263.624.875 | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur | 88.500.918.800 | |
| | | Kalisari | 3 | Belum ada saluran air dan ketika hujan air meluap ke jalan dan kerumah warga | Jalan Mangga RT.009 RW.03 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#160# | Pembangunan saluran (tepi jalan) | 160 | m | 359.005.920 | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur | 88.500.918.800 | |
| | | Kalisari | 11 | Jalan rusak belum ada perbaikan dan becek bila musim hujan | Jl. Manunggal Bakti (Griya Manunggal) RT 008 RW. 11, Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#487 x 3 = 1461# | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 1461 | m2 | 280.512.000 | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur | 88.500.918.800 | |

| USULAN MUSRENBANG | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | Keterangan |
|-------------------|-----------|-----------|-----|---|---|--|--------|--------|--------------------|--|--|----------------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | Volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Kalisari | 10 | Gang rusak | GG ROHIM RT. 001 RW. 010 KEL KALISARI / GG MACAN RT. 007 RW. 010 KEL KALISARI / GG ABDULLAH RT. 012 RW. 010 KEL KALISARI / GG JAHA RT. 002 RW. 010 KEL KALISARI DAN GG SAWIT RT. 008 RW. 010 KEL KALISARI#600 m2# | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 600 | m2 | 84.217.998 | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur | 88.500.918.800 | |
| | | Kalisari | 11 | Jalan rusak perlu perbaikan | Jl. Manunggal Bakti (samping TPU Kalisari) RT 008 RW. 11, Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#122 x 3 = 166# | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 366 | m2 | 70.272.000 | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur | 88.500.918.800 | |
| | | Kalisari | 10 | jalan rusak | JALAN KENCANA RT.003 dan RT. 004 RW 10 KEL KALISARI, KEC PASAR REBO, JAKARTA TIMUR#800 m2# | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 800 | m2 | 112.290.664 | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur | 88.500.918.800 | |
| | | Kalisari | 1 | Jalan lingkungan RT.0010/01 sudah berlubang dan rusak | Jln. Jaha RT. 010 RW. 01 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#300 X 2.5 = 750# | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 750 | m2 | 1.052.724.975 | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur | 88.500.918.800 | |
| | | Kalisari | 2 | jalan rusak | Jalan Haji Lisan RT.007 RW.02 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#200# | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 200 | m2 | 28.072.666 | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur | 88.500.918.800 | |
| | | Kalisari | 2 | jalan rusak | Jalan Kenanga (Gg. Haji Samin) RT.012 RW.02 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#650# | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 650 | m2 | 912.361.645 | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur | 88.500.918.800 | |
| | | Kalisari | 2 | jalan rusak | Gang Haji Komat RT.002 RW.,002 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#400# | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 400 | m2 | 56.145.332 | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur | 88.500.918.800 | |

| USULAN MUSRENBANG | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | Keterangan |
|-------------------|-----------|-----------|-----|--|---|--|--------|---------|--------------------|--|--|----------------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | Volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Kalisari | 10 | salurah kurang besar | JALAN GURU SERIH 2C RT 09 RW 10 KEL KALISARI, KEC PASAR REBO, JAKARTA TIMUR#200# | Pembangunan saluran (tepi jalan) | 200 | m | 448.757.400 | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur | 88.500.918.800 | |
| | | Kalisari | 10 | jalan Rusak | JALAN SAWIT RAYA SAWIT VII RT 13 RW 10 KEL KALISARI, KEC PASAR REBO, JAKARTA TIMUR#2000 x 2.5 = 5.000# | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 5000 | m2 | 701.816.650 | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur | 88.500.918.800 | |
| | | Kalisari | 10 | jalan rusak | JALAN MAWAR MERAH/PUTIH RT 12 RW 10 KEL KALISARI, KEC PASAR REBO, JAKARTA TIMUR#300 m2# | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 300 | m2 | 42.108.999 | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur | 88.500.918.800 | |
| | | Kalisari | 11 | Jalan lingkungan belum pernah diperbaiki rusak berat | Jl. Mawar Sari Dalam RT 007 RW. 11, Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#150 x 1 meter = 150 meter# | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 150 | m2 | 28.800.000 | SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur | 88.500.918.800 | |
| | | Kalisari | 3 | Saluran air kurang lebar dan sebagian belum ada saluran/saluran sudah tertutup | Jalan Kalisari Raya RT. 03, RT. 09 RT. 02 RW.03 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo (yang diusulkan muali dari berakhirnya Jl. Puskesmas s/d perbatasan dengan Jl. Hasan)#530# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 530 | m' | 10.810.974.821 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 2 | saluran rusak | Jalan Kalisari Raya s/d Jalan Kalisari II RT. 06 RW. 02 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#1000# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 1000 | m' | 2.039.806.570 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 4 | Kondisi selokan rusak sehingga aliran air tidak dapat mengalir dengan lancar kesaluran akhir dan mengakibatkan genangan air di selokan | Jalan Radar Raya RT.003 RW.04 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#200# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 200 | m' | 367.528.564 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |

| USULAN MUSRENBANG | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | Keterangan |
|-------------------|-----------|-----------|-----|---|---|--|--------|---------|--------------------|--|--|----------------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | Volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Kalisari | 1 | Saluran/gorong berdiameter terlalu kecil, air meluap ke jalan | Jln. Nilam Sari II RT. 007 RW. 01 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#300# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 300 | m' | 611.941.971 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 1 | Saluran yang sudah ada kapasitasnya terlalu kecil, air got luber ke jalan | Jln. Menara I RT. 0011 RW. 01 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#250 m# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 250 | m' | 459.410.705 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 1 | Air saluran/got sering tumpah ke jalan bila hujan turun | Jln. Damai II RT. 014 RW. 01 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#240# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 240 | m' | 4.410.342.768 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 1 | Air saluran tidak dapat mengalir dengan baik karena saluran terlalu kecil | Jln. Kalisari Raya RT. 001 RW. 01 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#350# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 350 | m' | 643.174.987 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 1 | Kapasitas air saluran terlalu besar, saluran nya kecil | Gg. H. Misin. RT. 008 RW. 01 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#185# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 185 | m' | 3.399.639.217 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 9 | Kapasitas saluran yang ada tidak memadai, karena saluran terlalu kecil | Jln. Bulak Sari RT. 006 RW. 09 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#300# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 300 | m' | 551.292.846 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 9 | Kapasitas saluran tidak memadai | Jln. Bulak Sari RT. 007 RW. 09 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#150# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 150 | m' | 275.646.423 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 9 | Saluran yang ada sudah rusak dan terlalu sempit | Jln. Bulak Sari RT. 008 RW. 09 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#120# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 120 | m' | 2.205.171.384 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |

| USULAN MUSRENBANG | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | Keterangan |
|-------------------|-----------|-----------|-----|---|--|--|--------|---------|--------------------|--|--|----------------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | Volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Kalisari | 9 | Saluran terlalu sempit | Jln. Bulak Sari RT. 010 RW. 09 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#100# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 120 | m' | 2.205.171.384 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 9 | Saluran sudah rusak | Jln. Gondang Sari RT. 05 RW. 09 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#360# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 360 | m' | 6.615.514.152 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 9 | Saluran yang ada terlalu sempit | Jln. Inti Sari Raya RT. 001 RW. 09 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#200# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 200 | m' | 367.528.564 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 9 | Saluran yang ada sudah rusak dan sempit | Jln. Bulak Sari RT. 011 RW. 09 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#120# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 120 | m' | 2.205.171.384 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 9 | Kapasitas saluran terlalu kecil, air tumpah ke jalan | Jln. Lingkar Sari RT. 005 RW. 09 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#150# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 150 | m' | 275.646.423 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 2 | saluran rusak dan kecil sehingga tidak menampung air saat hujan | Jalan Kenanga I RT.002 RW.02 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#695# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 695 | m' | 12.771.617.599 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 2 | saluran air kecil | Jalan Haji Dolang II RT.010 RW.02 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#460# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 460 | m' | 8.453.156.972 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 2 | saluran kecil, sehingga air meluap saat hujan | Jalan Haji Balok I RT.013 RW.02 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#500 # | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 500 | m' | 918.821.410 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |

| USULAN MUSRENBANG | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | Keterangan |
|-------------------|-----------|-----------|-----|---|--|--|--------|---------|--------------------|--|--|----------------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | Volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Kalisari | 2 | saluran kecil sehingga saat hujan, air tidak tertampung di selokan | Jalan Kenanga II RT.008 RW.02 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#200# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 200 | m' | 367.528.564 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 2 | saluran kecil, tidak cukup menampung air yang masuk saat hujan | Jalan Kalisari Raya RT. 06 RW. 02 (lokasi depan smp 203 s/d jalan sebelum Jl. Kalisari II) Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#250# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 250 | m' | 459.410.705 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 2 | saluran rusak, dan kecil | Jalan kenanga II RT001 RW.02 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#235# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 235 | m' | 4.318.460.627 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 11 | Saluran air Kecil tidak tertampung bila musim hujan | Jl. Mawar Sari I RT 007 RW. 11, Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#160 x 1 meter = 160 meter# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 160 | m' | 2.940.228.512 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 11 | Saluran air kecil dan sudah rusak | Jl. Manunggal Bakti Dalam RT 004 RW. 11, Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo#240 meter# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 240 | m' | 4.410.342.768 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 5 | saluran kecil, sehingga saat hujan air meluap | Jalan Pesona II RT. 002 RW. 005 Kel, Kalisari#200# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 200 | m' | 407.961.314 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya | 72.784.624.108 | |
| | | Kalisari | 7 | tidak ada zebra cross sehingga anak sekolah kesulitan untuk menyeberang ke SD | Jalan RA. Fadillah RT. 01 RW. 07 (depan SDN Kalisari 02 Pagi) Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo# | Pengecatan Zebra Cross | 15 | m2 | 416.699.505 | SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKTIM | Pemeliharaan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway | 831.600.000 | |

| USULAN MUSRENBANG | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | Keterangan |
|-------------------|-----------|-----------|-----|---|--|---|--------|--------|--------------------|---|---|---------------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | Volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Kalisari | 10 | sarana Olah raga sudah rusak | LAPANGAN JALAN GURU SERIH III D RT. 009 RW. 010 KEL KALISARI, KEC PASAR REBO, JAKARTA TIMUR# | Perbaikan Lapangan Olahraga Volley | 1 | unit | 1.131.053.352 | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM | Perbaikan Lapangan Olahraga Volley Jl. Guru Serih III D RT.009 RW.010 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo | 112.979.761 | |
| | | Kalisari | 2 | tidak ada pencahayaan | Jalan H. Dolang RT.009 RW.02 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 6 | Titik | 61.088.640 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | 4.777.214.917 | |
| | | Kalisari | 1 | Sering terjadi kerawanan pencurian karena lokasi gelap | Jalan Perintis I, II, III RT. 06 RW. 01 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 6 | Titik | 8.266.115.022 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | 8.576.491.847 | |
| | | Kalisari | 1 | Jalan lingkungan RT. 014/01 karena gelap sering terjadi tindak kriminalitas | Jalan Damai, I, II, III, IV, V, VI RT. 14 RW. 01# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 11 | Titik | 15.154.544.207 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | 8.576.491.847 | |
| | | Kalisari | 1 | Lokasi lingkungan jalan Nilamsari Balong sangat gelap | Jalan Nilamsari RT. 07 RW. 01 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 14 | Titik | 19.287.601.718 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | 8.576.491.847 | |
| | | Kalisari | 1 | Kondisi lingkungan gelap, sering dijadikan tempat nonkrong orang-orang yang tidak jelas | Jalan Haji Enjong RT. 09 RW. 01 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 6 | Titik | 8.266.115.022 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | 8.576.491.847 | |
| | | Kalisari | 9 | Lingkungan tempat tinggal masyarakat banyak gelap | Jln. Gondang Sari RT. 005 RW. 09# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 17 | Titik | 23.420.659.229 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | 8.576.491.847 | |
| | | Kalisari | 1 | Lingkungan gelap sering dijadikan tempat tongkrongan | Jalan Jaha RT. 11 RW. 01 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 6 | Titik | 8.266.115.022 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | 8.576.491.847 | |
| | | Kalisari | 11 | Belum terpasang penerangan jalan lingkungan | Jalan Manunggal Bakti (Griya Manunggal) RT. 08 RW. 11 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 6 | Titik | 8.266.115.022 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | 8.576.491.847 | |

| USULAN MUSRENBANG | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | Keterangan |
|-------------------|-----------|-----------|-----|--|---|--|--------|--------|--------------------|---|---|---------------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | Volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| | | Kalisari | 2 | pencahayaan lampu penerangan tidak ada | Jalan Haji Balok RT.013 RW.02 Kel. Kalisari, Kec. Pasar Rebo# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 10 | Titik | 101.814.400 | SUKU DINAS PERINDUSTRIA N DAN ENERGI KOTA - JAKTIM | Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | 4.777.214.917 | |
| | | Kalisari | 10 | tidak ada penerangan saat malam | JALAN SAWIT II & VII RT 13 RW 10 KEL KALISARI, KEC PASAR REBO, JAKARTA TIMUR# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 8 | Titik | 11.021.486.696 | SUKU DINAS PERINDUSTRIA N DAN ENERGI KOTA - JAKTIM | Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | 8.576.491.847 | |