

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
	Tambora	Tambora	1	kurangnya penerangan jalan	Jl. Petike III RT. 002 RW. 01 Kel. Tambora#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858,4	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3.195.555
2	Tambora	Tambora	1	Kurangnya penerangan kota	Jl. Perniagaan Kel. Tambora#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41.330.575,1	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	9.586.665
3	Tambora	Tambora	1	terdapat warga yang belum bekerja		Pelatihan Mengemudi SIM A	2	Orang	5.000.000,0	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKBAR	Pelatihan Mengemudi SIM A	10.369.000
4	Tambora	Tambora	2	Saluran belum standar	Jl Tambora I RT 001 RW 02#120 M2#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	120	m	269.254.440,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	269.254.440
5	Tambora	Tambora	2	Saluran tidak standar	Jalan Tambora I RT 003/02#120 M2#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	120	m	269.254.440,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	269.254.440
6	Tambora	Tambora	2	Saluran Tidak Standar	Jl Tambora V RT012/02#100 M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m	183.764.282,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	183.764.282
7	Tambora	Tambora	4	saluran tidak berfungsi	jl. Tambora III RT. 003, 008 RW 04#P 150 m, L 1 CM#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m	183.764.282,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	183.764.282
8	Tambora	Tambora	4	saluran tidak berfungsi	Jl. Tambora Dalam RT. 005, 006, 007 RW 04#P 100 m, L 50 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m	183.764.282,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	183.764.282
9	Tambora	Tambora	4	saluran tidak berfungsi karna ketutupan cor	Jl. Tambora dalam RT. 005 RW 04 Kel. Tambora Kec. Tambora#P 10 M, L 50 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	10	m	18.376.428,2	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	18.376.428
10	Tambora	Tambora	7	saluran tidak jalan atau mati	Jl. Tambora II RT. 004/07 Kel Tambora Kec. Tambora#P 70 M, L 50 Cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50	m	91.882.141,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	91.882.141
11	Tambora	Tambora	7	saluran tidak berfungsi	Jl. Tambora II RT.005/07 Kel. Tambora Kec. Tambora#P 70 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	70	m	128.634.997,4	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	128.634.997

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
12	Tambora	Tambora	7	Kurang nya pencahayaan lingkungan	Jl. Tambora IV RT. 001 RW. 07 Kel. Tambora#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.716,7	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	6.391.110
13	Tambora	Tambora	7	Kurangnya Pencahayaan pada jalan lingkungan	Jl. Tambora IV RT. 002 RW. 07 Kel. Tambora#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.716,7	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	6.391.110
14	Tambora	Tambora	7	Kurangnya Pencayahaan pada Jalan Lingkungan	Jl. Tambora IV RT. 003 RW. 07 Kel. Tambora#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.716,7	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	6.391.110
15	Tambora	Tambora	7	Kurangnya Pencahayaan Jalan MHT	Jl Tambora II RT.006/07#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	4	Titik	40.725.760,0	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	11.358.336
16	Tambora	Tambora	7	belum mendapat pekerjaan		Pelatihan Mengemudi SIM A	1	Orang	2.500.000,0	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKBAR	Pelatihan Mengemudi SIM A	10.369.000
									1.514.689.636	-	-	1.392.747.179