

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Vol	Satuan	Usulan Anggaran	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	Catatan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	GAMBIR - JAKPUS	KEBON KELAPA - JAKPUS	3	Air Tidak mengalir dengan maksimal	Jl. Batu Tulis II RT 007 RW 03#6#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	9	m	18358259.13	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			2	Jl Batu Tulis 13 dan 15 Rigit jalan terlalu tinggi ketebalan 25 cm. Akibat tutup saluran tidak seimbang dengan ketinggian jalan Warga RT.004 RT.005 RT.007 dan RT. 008 mengeluhkan akibat ketinggian jalan dengan penutup saluran tidak seimbang. Mengakibatkan Jalan :1. Bila berpapasan banyak yang terperosok dan merusak kendaraan jalan menjadi sempit.2. Membahayakan pengguna jalan terutama mobil bila berpapasan.3. Kiri dan kanan jalan rigitnya terlalu tajam.	Jalan Batu Tulis 13 RT.007 RT.008 RT.005 dan Jalan Batu Tulis 15 RT.004 RT.005 RT.003 Di Wilayah RW.02 Kelurahan Kebon Kelapa Kecamatan Gambir Jakarta Pusat#Jalan Batu Tulis 13 RT.007 RT.008 RT.005Sisi selatan barat Panjang : 220 M Lebar : 90 cm Tinggi Tutup Saluran sampai dengan atas jalan 25 cm Sisi utara barat panjang saluran 235 M, Lebar 90 cm dari tutup saluranJalan Batu Tulis 15 RT.004 RT.005 RT.003Sisi selatan barat Panjang : 180 M Lebar : 90 cm Tinggi Tutup Saluran sampai dengan atas jalan 25 cm Sisi utara barat panjang saluran 180 M, Lebar 25cm dari tutup saluran#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	736	m	1501297635.52	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			3	Air tidak mengalir dan mengakibatkan banjir	Jl. Batu Tulis Raya depan Indomaret RT 007 RW 003 sampai dengan perempatan pecenongan #238 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	714	m	1456421890.98	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat