

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KELURAHAN SUNTER JAYA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan Zona Barat (Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok)	13.500.000.000
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	belum ada trotoar di tepi jalan dan tepi sungai	Jalan Sunter Kemayoran#Panjang sisi selatan 1600 m dan lebar 1,5 m = 2.400 m2panjang sisi utara 600 m dan lebar 1,5 m = 900 m2#	Pembangunan trotoar	3300 m2	444.500	1.466.850.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	08	Trotoar Yang Rusak	Jl. Agung Utara 3, RW. 008 (Depan Masjid Baitul Hikmah), Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara#150 m2#	Pembangunan trotoar	150 m2	444.500	66.675.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
2										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tanjung Priok	9.000.000.000
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	gang rendah dan perlu ditinggikan	gang gotong royong rt 4 dan rt 5 rw 02#panjang 150 meter dan lebar 1,5 meter#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	225 m2	192.000	43.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	gang terlalu rendah dan perlu ditinggikan	jalan bakti rt 15, rt 16, rt 17 rw 02#panjang 300 meter dan lebar 1,5 meter#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	450 m2	192.000	86.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	gang terlalu rendah dan perlu ditinggikan	gang beringin rt 7 menembus gang swadaya rt 6 rw 02#panjang 150 meter dan lebar 1,5 meter#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	225 m2	192.000	43.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	gang terlalu rendah	gang at taqwa rt 1 rt 2 rt 3 rw 02#panjang 200 meter, lebar 1,5 meter#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300 m2	192.000	57.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	jalan rendah dan cepat terendam	jalan sunter jaya II a Rt 10 Rw 02#panjang 100 meter, lebar 3 meter#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300 m2	192.000	57.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	jalan rendah dan cepat terendam	jalan sunter jaya II #panjang 600 meter, lebar 3 meter#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1800 m2	192.000	345.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	jalan rendah dan cepat terendam	jalan sunter jaya III rt 11 rw 02#panjang 100 meter, lebar 3 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300 m2	192.000	57.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	Jalan terlalu rendah sering tergenang	Gg. Masjid qoirul biqo, Rt.001 dan Rt.002/ Rw 03, Sunter Jaya#panjang 100 meter dan lebar 1,5 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	150 m2	192.000	28.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	jalan samping RPTRA RW 03 sering tergenang dan mengakibatkan jalan rusak	Jalan samping RPTRA Tunas Harapan Rw 03, Kel. Sunter Jaya#panjang 165 meter, dan lebar 2 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	330 m2	192.000	63.360.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	Perlu dilakukan peninggian jalan di Jl Bina Husada, saat ini jalan dalam kondisi rusak	Jl Bina Husada Rw 03, Sunter Jaya#panjang 243 meter dan lebar 4 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	972 m2	192.000	186.624.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	jalan dalam gang yang terlalu rendah dari saluran, mengakibatkan genangan sepanjang waktu	Gg Tempe II, RT 008 RW 03, Sunter Jaya#panjang 142 meter dan lebar 1,5 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	213 m2	192.000	40.896.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	Jalan H. Amsir perlu dilakukan peninggian jalan karena dalam kondisi bergelombang	Jl H. Amsir Rw 03, Kel Sunter Jaya#panjang 250meter dengan lebar 4 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1000 m2	192.000	192.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	perlu dilakukan peninggian jalan di Jl Bentengan Mas, karena terlalu rendah dan sering tergenang air saluran	Jl Bentengan Mas Rw 03, Sunter Jaya#panjang 382 meter dan lebar 4 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1528 m2	192.000	293.376.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	Jalan yang rendah mengakibatkan sering tergenang air dan menjadi rusak	Komplek Sunter Jaya Baru, Rt 010 Rw 03, Sunter Jaya#panjang 380 meter, lebar 4 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1520 m2	192.000	291.840.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	jalan yang ada saat ini dalam kondisi sangat rendah, hujan atau tidak, selalu tergenang	Gg Swadaya Rt.04 Rw 03, Sunter Jaya#panjang 108 meter, lebar 1,5 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	162 m2	192.000	31.104.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	04	Jalan Rendah dan berlubang. Kondisi diperparah ketika hujan, terjadi genangan air	Jalan Biomedis Komplek Depkes RT 004 dan RT 005 RW 04 Kelurahan Sunter Jaya Kec Tanjung Priuk#Panjang 157 Meter dan Lebar 4 Meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	628 m2	192.000	120.576.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	04	Jalan Rendah dan berlubang. Kondisi diperparah ketika hujan, terjadi genangan air	Jalan Yankesmas Komplek Depkes RT 006 dan RT 007 RW 04 Kelurahan Sunter Jaya Kec Tanjung Priuk#Panjang 157 Meter dan Lebar 6 Meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	628 m2	192.000	120.576.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	04	Jalan Rendah dan berlubang. Kondisi diperparah ketika hujan, terjadi genangan air	Jln Labkes Komplek Depkes RT001 dan RT002 RW 04 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara 14350#Panjang 180 Meter dan Lebar 4 Meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	720 m2	192.000	138.240.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	04	Jalan Rendah dan berlubang. Kondisi diperparah ketika hujan, terjadi genangan air	Jalan Litbangkes RW 04 Kelurahan Sunter Jaya Kec Tanjung Priuk#Panjang 125 Meter dan lebar 4 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500 m2	192.000	96.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	05	Jalan bentengan III membutuhkan peninggian jalan, kondisi saat ini terlalu rendah sehingga genangan dimanamana, perlu pengaspalan	Jl Bentengan III Rw 03, Sunter Jaya#panjang jalan 160 meter, dengan lebar 3 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	480 m2	192.000	92.160.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	05	Jalan Rusak di lingkungan berlubang, retak	Jalan Bentengan Lama RT03 RW06 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara#522#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	522 m2	192.000	100.224.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	05	Jalan rusak di Gang Nurul Falah Rw 05 Sunter Jaya	Gang Nurul Falah Rt 03 Rw 05, Sunter Jaya#panjang 100 meter, lebar 2 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200 m2	192.000	38.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	05	Jalan Bentengan IVa dalam kondisi rendah, sehingga mudah tergenang	Jl Bentengan IV A, RW 05, Kel. Sunter Jaya#panjang jalan 130 meter dengan lebar 3 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	390 m2	192.000	74.880.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	05	Jl Sunter Bentengan Raya penuh lubang dan jalan rusak	Jl Sunter Bentengan Raya, Rw 05, Kel. sunter jaya#panjang jalan 270meter dengan lebar 4 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1080 m2	192.000	207.360.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	05	Jalan bentengan IV terlalu rendah sehingga mudah sekali tergenang, perlu pengaspalan	Jl Bentengan IV Rw 05, Sunter Jaya#panjang 200 meter dengan lebar 4 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	800 m2	192.000	153.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	06	jalan rusak rusak	Jl. Benteng Mas II RT 006 RW 06 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara #254#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	254 m2	192.000	48.768.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	06	Jalan rendah rusak berlubang, perlu pembeconan jalan	JLKedondong III RT 10 RW 06 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara#600 Meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	600 m2	192.000	115.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	06	jalan rusak retak retak	Jl. Benteng Mas VII RT 014 RW 06 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara#775 Meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	775 m2	192.000	148.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	06	jalan rusak dan berlubang tidak rata di RT16	Jalan Bentengan Raya RT 16 RW 06 Sunter Jaya#250M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	250 m2	192.000	48.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	06	gang rusak retak dan berlubang	Jl Benteng Mas VII RT 14 RW06 Gg Sogiran, Gg Supmanggih#panjang 200 meter dan lebar 3 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	600 m2	192.000	115.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	Jalan Rusak & Rendah kalo hujan terjadi genangan air	Komplek PGRI, Gang 1, 2, 3 & 4 Rt 013 Rw 07 Kel. Sunter Jaya.#500#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500 m2	192.000	96.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	Jl Lingkungan Rusak & Rendah sehingga tergenang air kalo hujan	Jl. H. Mawar Gg 1 & 2, Rt 007 Rw 07 Kel. Sunter Jaya#150 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	150 m2	192.000	28.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	Jalan / Gang lingkungan banjir	Gang Lele A Rt 005 Rw 07 Kel. Sunter Jaya#300 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300 m2	192.000	57.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	Jalan Gg Lele Rendah / Tidak rata.	Gang Lele D/a Tampak Google Jl. Cempaka RW 07 Kel. Sunter Jaya.#940 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	940 m2	192.000	180.480.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	Jalan Sunter Jaya V lebih rendah dari saluran sehingga selalu tergenang	Jl Sunter Jaya V Kel. sunter jaya#panjang 100 meter dengan lebar 6 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	600 m2	192.000	115.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	Jalan Utama Rendah kalo hujan tergenang air / Banjir.	Jalan Gabus RW 07 Kel' Sunter Jaya.#panjang jalan 750 meter dan lebar 5 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	3750 m2	192.000	720.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	08	jalan rusak parah, jalan terlalu rendah, sering genangan ketika hujan turun	Jl Alamanda Raya Rw 08, Kelurahan Sunter Jaya #panjang jalan : 190 meter, lebar 4 meter, ada 2 jalur, (190m x 4m x 2)#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1520 m2	192.000	291.840.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	08	Jalan Sunter Mas Timur C dalam kondisi rusak dan membutuhkan peninggian jalan	Jl Sunter Mas Timur C, Rw 08, Sunter Jaya#panjang 110 meter dan lebar 4 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	440 m2	192.000	84.480.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	08	jalan sunter kirana 4 dalam kondisi rusak dan banyak lubang, perlu segera dilakukan peninggian jalan	Jl Sunter Kirana 4, Rw 08 , Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara#panjang jalan 450 meter, lebar 6 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	2700 m2	192.000	518.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	08	Jalan Flamboyan lebih rendah daripada jalanan yang ada di sekitarnya, sehingga ketika hujan akan langsung tergenang.	Jl Flamboyan Raya Rw 08, Kel. Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara#panjang jalan : 170 meter, lebar 4 meter, ada 2 sisi. (190m x 4m x 2)#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1360 m2	192.000	261.120.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	jalan rendah dan sering banjir,jalan ini digunakan untuk menuju ke sekolah SDN.007	jl.sunter jaya VIIA Rt.012,Rt.013 Kel.sunter jaya jakarta utara#panjang jalan 110 m X lebar 6.70 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	737 m2	192.000	141.504.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	jalan terlalu rendah dan sering tergenang air	Jl.M Saari / gg berkah Rt.011 Rw.009 sunter jaya jakarta utara#panjang 200 m lebar 3m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	600 m2	192.000	115.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	jalan terlalu rendah dan sering tergenang air	Jl. sunter jaya VI Rt.008 Rw.009 Kel . sunter jaya jakarta utara#panjang jalan 250#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	250 m2	192.000	48.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	jalan sudah terlalu rendah dan sering tergenang	Jl.sunter mandor iren Rt.001/002 Rw.009 Kel. sunter jaya jakarta utara#panjang jalan 600m lebar jalan 4m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	2400 m2	192.000	460.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	Jalan belum tinggi sedangkan jalan lainnya sudah tinggi.	Jln Sunter Jaya VI Rt. 06 Rt. 07 Rt. 08 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok#panjang jalan 200m x lebar 4m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	800 m2	192.000	153.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	010	jalan rendah dan tergenang air, butuh peninggian jalan	Jl Sunter Kirana I, Perumahan Sunter Hijau, Kelurahan Sunter Jaya#1.116 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1116 m2	192.000	214.272.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	010	Jalan tergenang air, perlu peninggian jalan	Jl Sunter Kirana II, Kel. Sunter Jaya#2.208 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	2208 m2	192.000	423.936.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	010	Jalan tergenang air, perlu peninggian jalan	Jl Sunter Kirana 4, Kel. Sunter Jaya#3.872 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	3872 m2	192.000	743.424.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	010	Jalan Sunter Kirana VII dalam kondisi perlu peninggian jalan, karena saat ini kondisinya rusak	Jl Sunter Kirana VII, Rw 10, Sunter Jaya#480 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	480 m2	192.000	92.160.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	010	Jalan sunter kirana raya yang merupakan jalan utama dalam kondisi rusak, tergenang air	Jl Sunter Kirana Raya RW 10, Kel. Sunter Jaya#3840 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	3840 m2	192.000	737.280.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	010	Jalan sunter hijau 9 perlu peninggian, kondisi rusak dan sering tergenang	Jl Sunter Hijau IX, RW 10, Sunter Jaya#456 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	456 m2	192.000	87.552.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	010	Perlu ada peninggian jalan di Jl sunter hijau 6, karena saat ini kondisi rusak belum pernah diperbaiki	Jl Sunter Hijau VI, RW 10, Kelurahan sunter jaya#336 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	336 m2	192.000	64.512.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	010	Jalan tergenang dan dalam kondisi rusak, penuh lubang	Jl Sunter Hijau X, RW 10, Sunter Jaya, Jakarta Utara#480 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	480 m2	192.000	92.160.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	010	Jalan sunter hijau 5 dalam kondisi rusak, jalan pecah, dan kalau hujan sering tergenang air	Jl Sunter Hijau 5, rw 10, kelurahan sunter jaya#336 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	336 m2	192.000	64.512.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	010	Jl Sunter Hijau 8 perlu peninggian jalan, kondisi sejajar dengan saluran, sehingga mudah tergenang	Jl Sunter Hijau VIII, RW 10, Sunter Jaya#336 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	336 m2	192.000	64.512.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	010	Jalan sunter hijau 7 perlu dilakukan peninggian jalan, saat ini dalam kondisi mudah tergenang ketika hujan sebentar saja.	Jl Sunter Hijau 7, rw 10, kelurahan sunter jaya#336 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	336 m2	192.000	64.512.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	010	jalan rusak, tidak pernah ada perbaikan	Jl Sunter Kirana I, Sunter Jaya#111 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1116 m2	192.000	214.272.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	011	jalan masih rendah dan sebagian jalan masih tanah apabila hujan tergenang air dan licin	JL. PULOBESAR III RT. 009 RW. 011 KEL. SUNTER JAYA KEC. TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA#Panjang 350 meterLebar 3 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1050 m2	192.000	201.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	011	Jalan Danau Elok IX dalam kondisi rusak parah, perlu peninggian jalan	Jl Danau Elok IX, Rw 11, Kel. Sunter Jaya#panjang 120 meter dengan lebar 4 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	480 m2	192.000	92.160.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	011	kondisi jalan yang rendah sehingga sering tergenang air dan perlu untuk ditinggikan	Jl. DANAU ELOK VIII RT. 001 RW. 011 KEL. SUNTER JAYA KEC. TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA#Panjang 198 meterLebar 3 meter #	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	594 m2	192.000	114.048.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	011	Peninggian Jalan karena terlalu rendah sering tergenang banjir	Jl. Danau Sunter SelatanRT.10/RW.11, Sunter JayaTanjung PriokNorth Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 14360, Indonesia#Panjang : 330 MeterLebar : 5 Meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1650 m2	192.000	316.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	011	kondisi jalan rendah selokan kecil sehingga serikali jalan tergenang	Jl. Danau Elok VIII RT. 002 RW. 011 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara#Panjang 170 meterLebar 1,5 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	225 m2	192.000	43.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	011	jalan rendah dan rusak	Jalan Danau Elok XII RT. 012 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara #Panjang : 516 Lebar : 4 meter #	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	2064 m2	192.000	396.288.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	012	Kondisi Jl Taman Sunter Indah dalam kondisi penuh lubang dan jalan tidak rata, membahayakan bagi pengendara	Jl Taman Sunter Indah (Perempatan Ruko Sunter Indah s.d Vihara Bosco), Kelurahan Sunter Jaya#panjang 750 meter dengan lebar 6 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	4500 m2	192.000	864.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	012	Jalan Danau Indah Barat sisi Barat (RW 12) dalam kondisi rusak dan tidak difungsikan sebagai jalan umum. Perlu peninggian jalan dan refungsi jalan	Jl Danau Indah Barat sisi Barat RW 12, Kel. Sunter Jaya#panjang jalan 350 meter dengan lebar 6 meter#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	2100 m2	192.000	403.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	013	Jalan utama (jalan raya) Jl Danau Indah Raya dalam kondisi rusak, banyak beton yang mengalami patah sehingga membahayakan bagi pengguna jalan	Jl Danau Indah Raya, Sunter Jaya#panjang jalan 550 meter, dengan lebar 6 meter, 2 sisi = 6600 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	6600 m2	192.000	1.267.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	013	Jalan Danau Indah Barat dalam kondisi tidak rata dan banyak lubang	Jl Danau Indah Barat Rw 13, Kel. Sunter Jaya#panjang jalan 650meter dan lebar 6 meter#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	3900 m2	192.000	748.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	014	jalan dalam kondisi rusak di Jl Danau Permai Timur membutuhkan peninggian jalan karena merupakan jalan utama	Jl Danau Permai Timur (GOR Sunter s.d Hotel Sunlake) Kel. Sunter Jaya#panjang jalan 350 meter dengan lebar 6 meter#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1750 m2	192.000	336.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	014	Jl Danau Indah Barat 4 dalam kondisi rusak parah, banyak lubang dan sering tergenang	Jl Danau Indah Barat 4 RW 14, Kelurahan Sunter Jaya#panjang 300 meter dengan lebar 4 meter#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1200 m2	192.000	230.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	014	Jalan Danau Indah Barat I, RW 14, kondisinya rusak dan membahayakan pengguna jalan	Jl Danau Indah Barat I, RW 14, sunter jaya#panjang 50 meter dengan lebar 4 meter#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200 m2	192.000	38.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	014	Jl Danau Indah Barat 3 dalam kondisi rusak dan membahayakan pengguna jalan terutama ketika hujan	Jl Danau Indah Barat 3, Rw 14, Kelurahan Sunter Jaya#panjang 200 meter, lebar 4 meter#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	800 m2	192.000	153.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	015	Jalur lambat Yos Sudarso yang berada di depan apartemen Sunter Park View lebih rendah dari jalur cepat sehingga tiap hujan selalu tergenang	Jl Yos Sudarso (jalur lambat) dari AHM Honda s.d Graha Kirana#panjang jalan 1,5km dengan lebar 3 meter#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	4500 m2	192.000	864.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
23										Sudin Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	99.765.671.350

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	01	saluran mampat dan tidak lancar sehingga membutuhkan pelebaran dan pendalaman	Jl. Telaga Raya meliputi RT 021/01, 019/01, 024/01, 018/01, 017/01, 012/01, 004/01, dan wilayah RT 015/02 Sunter Jaya#350 m x 2 sisi = 700 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	700 m	2.039.807	1.427.864.599			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	01	saluran mampat dan tidak lancar sehingga membutuhkan pelebaran dan pendalaman	Jalah Bhakti (Jalan Telaga Bhakti III Rt.002/Rw.01,Rt.003/Rw.01,Rt.004/Rw.01,Rt.005/Rw.01, Rt.012/Rw.01 dan Rt.013/Rw.01)#100 Meter (Terdapat 2 sisi) = 200 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200 m	2.039.807	407.961.314			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	01	saluran mampat dan tidak lancar sehingga membutuhkan pelebaran dan pendalaman	Jalan Telaga Jaya VIII (Rt.015/Rw.01,Rt.016/Rw.01, dan Rt.017/Rw.01)#100 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	100 m	2.039.807	203.980.657			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	01	saluran mampat dan tidak lancar sehingga membutuhkan pelebaran dan pendalaman	Jalah Bhakti (Jalan Telaga Bhakti II Rt.002/Rw.01,Rt.005/Rw.01,Rt.006/Rw.01,Rt.011/Rw.01, dan Rt.013/Rw.01)#125 (Terdapat 2 sisi) = 250 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	250 m	2.039.807	509.951.643			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	01	Saluran mampet dan tidak lancar sehingga membutuhkan pelebaran dan pendalaman	Jalan Litbangkes Rt.012/Rw.01, Rt.013/Rw.01, Rt.014/Rw.01, dan Rt.017/Rw.01#150 Meter terdapat dua sisi = 300 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	300 m	2.039.807	611.941.971			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	01	Saluran mampet dan tidak lancar sehingga membutuhkan pelebaran dan pendalaman	Jalan Litbangkes (Telaga Bhakti 1) Rt.007/Rw.01, dan Rt.010/Rw.01#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200 m	1.837.643	367.528.564			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	saluran air dangkal dan banyak yang tertutup kabel menyebabkan terganggunya jalannya air	Jl.mandor iren Rt.001/002 Rw.009 kel.sunter jaya jakarta utara#panjang saluran 340 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	340 m	1.837.643	624.798.559			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	Saluran di gang terlalu dangkal sehingga sering mampet	Gang AtTaqa Rt 1, 2, 3 Rw 02#saluran air sepanjang 200 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200 m	1.837.643	367.528.564			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	saluran air terlalu dangkal	gang timbul rt 11 rw 02#panjang 100 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	Saluran di gang terlalu dangkal	Gang Gotong royong rt 04 dan rt 05 rw 02#panjang = 150 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	saluran mampet dan dangkal	gang bakti rt 15, rt 16 dan rt 17 rw 02#panjang 300 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300 m	1.837.643	551.292.846			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	saluran air yang terlalu dangkal	Gang Beringin Rt 07 menyambung gang swadaya Rt 06 Rw 02#panjang = 150 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	saluran banyak yang rusak, sehingga perlu diperbaiki	Komplek Sunter Jaya Baru, Rt 10, rw 03, sunter jaya#panjang saluran 380 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	380 m	2.039.807	775.126.497			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	saluran yang ada saat ini terlalu sempit dan tidak menampung debit air	Jl Bentengan Mas Raya Rw 03, Sunter Jaya#384 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	384 m	2.039.807	783.285.723			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	Saluran yang berada di gang disamping RPTRA Tunas Harapan dalam kondisi tidak menyambung dan mati, perlu refungsi dan revitalisasi saluran	Jalan samping RPTRA Tunas Harapan RW 03, Sunter Jaya#panjang saluran 165 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	165 m	1.837.643	303.211.065			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	Saluran yang ada di Jl H. Amsir terlalu sempit tidak menampung debit air, perlu ada pelebaran saluran dari yang semula 40cm menjadi 80cm	Jl H. Amsir, Rw 03, Sunter Jaya#panjang saluran 260 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	260 m	2.039.807	530.349.708			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	saluran di Jl Bina Husada dalam kondisi mati dan penyempitan	Jl Bina Husada Rw 03, Sunter Jaya#panjang 243 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	243 m	2.039.807	495.672.997			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	saluran yang ada di Gg Tempe II dalam kondisi rusak	Gg Tempe II Rt 008 Rw 03, Sunter Jaya#panjang 142 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	142 m	1.837.643	260.945.280			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	saluran tidak ada, akibatnya jalanan menjadi saluran, perlu ada saluran baru	Jl swadaya Rt 004 rw 03, sunter jaya#panjang 108 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	108 m	1.837.643	198.465.425			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	saluran tidak berfungsi	Jl Mesjid Nurul Biqo Rw 03, Sunter Jaya#100 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	05	saluran yang berada di bawah jalan Sunter Bentengan Raya berbelok ke Bentengan 6 hingga ke arah danau yang ada saat ini mengalami pendangkalan, perlu refungsi saluran dan pembuatan bak kontrol	Jl Sunter Bentengan Raya Rw 05, Kel Sunter Jaya#panjang saluran yang berada di bawah jalan raya yaitu 500 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	500 m	2.039.807	1.019.903.285			
	TANJUNG PRIOK	Sunter jaya	05	saluran Jl Bentengan III, terlalu sempit karena dibangun swadaya, sehingga tidak menampung debit air	Jl Bentengan III Rw 05, Sunter Jaya#panjang saluran 160 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	160 m	1.837.643	294.022.851			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	05	saluran mati tidak berfungsi	Jl Perjuangan I, RW 05 Sunter Jaya#panjang saluran 100 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	Saluran Air / Got Belum Pernah diperbaiki	Jl. Gabus RT 004 s/d RT 012 RW 07 Kel. Sunter Jaya. & Jl. Sunter Jaya VI A Rt 002, 003 & 021 Rw 07 Kel. Sunter Jaya.#panjang saluran 750 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	750 m	2.039.807	1.529.854.928			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	Saluran Air / Got tidak pernah diperbaiki	Jl. Sunter Jaya VI B Blok, H s/d N Rt 001 / 07 Kel. Sunter Jaya#361 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	361 m	1.837.643	663.389.058			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	Saluran Rendah kalo hujan banjir	Jl. Nusa Indah Blok F Rt 020 Rw 07 Kel. Sunter Jaya.#panjang saluran 100 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	100 m	2.039.807	203.980.657			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	Saluran Air / got tidak berfungsi dengan baik banyak tertutup bangunan	Jl. Wijayakusuma Blok C No. 11 Rt 016 / 07 Kel. Sunter Jaya#260#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	260 m	2.039.807	530.349.708			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	Saluran air / Got Dibongkar & Buat baru & Dibuatkan Penutup	Jl. H. Mawar, Gg 1 & 2, Rt 007 Rw 07 Kel. Sunter Jaya#180 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	180 m	1.837.643	330.775.708			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	Saluran Air / Got tidak berfungsi dengan baik banyak tertutup bangunan.	Gang Lele RW 07 Kel. Sunter Jaya d/a di Google Jl. Cempaka.#600#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	600 m	1.837.643	1.102.585.692			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	saluran sdh dalam tidak memadai untuk aliran air banyak yg tergenang	Komplek Kehakiman Jl. Pengayoman 1, 2 & 3, Rt 018 Rw 07 Kel. Sunter Jaya.#510 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	510 m	1.837.643	937.197.838			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	Saluran air dangkal dan mampet	Jln. Sunter Jaya VI Rt.08 Rw.09 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok 14350#180#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	180 m	1.837.643	330.775.708			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	saluran air terlalu kecil dan dangkal serta sering tergenang air	jl.sunter jaya VIIA Rt.012,Rt.013/Rw.009 kel sunter jaya jakarta utara#panjang saluran kanan/kiri 220 = 440#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	440 m	1.837.643	808.562.841			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	saluran air dangkal dan tersumbat,serta banyak berdiri bangunan	Jl.H.Tamin dan H.daimun Rt.001,Rt.002,rt 003/ rw.009 kel.sunter jaya jakarta utara#panjang saluran 800#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	800 m	1.837.643	1.470.114.256			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	tepi saluran air resak dan banyak berdiri bangunan di atas saluran	Jl.H.Sunter jaya VIIA/ H.Daimun Rt.001 Rw.009 Kel.sunter jaya,jakarta utara#panjang saluran 330 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	330 m	1.837.643	606.422.131			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	saluran air terlalu kecil dan ketika hujan air meluap	Jl.sunter jaya VI Rt.008 Rw.009 kel.sunter jaya jakarta utara#panjang jalan 100 m lebar jalan 4#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	Saluran air dangkal dan mampet	Jalan Sunter Jaya VII A Rt. 03 Rt. 04 Rt. 5 Rt. 07 Rw. 09#290#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	290 m	1.837.643	532.916.418			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	saluran air tersumbat dan banyak berdiri bangunan	Jl.sunter jaya VII A/ GG H.Toing,Rt.004,Rt.009,Rt. 010,Rt.012,Rt.013 Kel sunter jaya .jakarta utara#panjang saluran kanan/kiri 640#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	640 m	1.837.643	1.176.091.405			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	Saluran air dangkal dan tersumbat	Jl. Sunter Jaya VIA Rt. 06 Rt. 07 Rt. 08 Rt. Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok 14350#140m x 2sis, 160 x 1 sisi#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	440 m	1.837.643	808.562.841			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	011	penyumbatan dan pembongkaran saluran air	RT. 012 & RT. 013 RW. 011 Kel Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok jakarta Utara #636 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	636 m	2.039.807	1.297.316.979			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	011	Karena got terlalu sempit dan sering tergenang air di jalan	RT. 02 RW. 011 KEL. SUNTER JAYA KEC. TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA#170 meter #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	170 m	1.837.643	312.399.279			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	011	kondisi selokan yang memprihatinkan dan harus segera dinormalisasikan genangan air yang masuk ke jalan	Jl. Danau Sunter Selatan RT.10/RW.11, Sunter Jaya Tanjung Priok North Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 14360, Indonesia#Panjang 330 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	330 m	2.039.807	673.136.168			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	011	belum ada saluran air	Jalan Pulobesar III RT. 009 RW. 011 Kel Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok jakarta Utara #350 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	350 m	1.837.643	643.174.987			