

**INFORMASI PEMBANGUNAN  
KECAMATAN PEJAGALAN - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Peniarangan	3.000.000.000
	PENJARINGAN	Pejagalan	02	Jalan masih belum diaspal	RT 04 (pabrik kulit)#1500#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1500 m2	140.363	210.544.995	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	02	Jalan masih tanah	RT 02 ( Gg Piliin)#1376#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1376 m2	140.363	193.139.942	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	02	Jalan yang berlubang	RT 001 (komplek Lina Indah)#5500#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	5500 m2	140.363	77.199.832	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	03	Jalanan Rendah / Genangan Air	Jl Sinar Budi Gg. N.#60x 3,6 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	60 m2	192.000	11.520.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	06	Meminta peninggian jalan dan perbaikan saluran air.Lokasi: Teluk Gong Selatan Jl. L RT 006 dan 007 RW06.	Lokasi: Teluk Gong Selatan Jl. L RT 006 dan 007 RW06.#1,2 m x 165 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	198 m2	192.000	38.016.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	06	Meminta peninggian jalan karena terkadang tinggi permukaan air pada saluran air setara dengan jalan.Lokasi: Teluk Gong Selatan Jl. M RT 007 RW 06.	Lokasi: Teluk Gong Selatan Jl. M RT 007 RW 06.#kurang lebih 1,2 x 165m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	198 m2	192.000	36.864.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	06	Meminta peninggian jalan dan perbaikan saluran air, karena permukaan jalan lebih rendah dari jalan raya.Lokasi: Jl. I Gang K RT 001, 006, 007 RW 06.	Teluk Gong Selatan (Jelambar Fajar) Jl. I Gang K RT 001 006 007 RW 06.#1,2 m x 165 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	198 m2	192.000	38.016.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	06	Jalanan rendah dan rentan terendam banjir saat musim hujan.Lokasi: Teluk Gong Selatan Gang Timbul RT 010 RW 06.	Teluk Gong Selatan Gang Timbul RT 010 RW 06.#1.2 x 60 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	72 m2	192.000	13.824.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	06	Jalanan rendah, saluran air juga tidak berfungsi. Saat musim penghujan pasti banjir.Lokasi: Teluk Gong Selatan Jl. I Gang E (terusan Jl. E), biasa disebut Gang Jawa.	Teluk Gong Selatan Jl. I Gang E (terusan Jl. E), biasa disebut Gang Jawa.#1,2 x 100 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	120 m2	192.000	23.040.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PENJARINGAN	Pejagalan	07	Jalanan rusak dan tergenang waktu hujan dan air pasang	Jl. Permata 14 RT 012 RW 07, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara#50m x 5 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	250 m2	140.363	35.090.833	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	07	Jalan rendah, rusak, tidak rata	Jl. Permata 17 RT 014, RW 07 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara#130 m x 5 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	650 m2	140.363	91.236.165	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	07	Jalan rawan banjir terutama saat hujan dan laut pasang	Jl. Jelambar Fajar Gg. Kode RT 002/07#200 m x 1.5 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300 m2	140.363	42.108.999	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	07	Jalan tergenang waktu hujan dan laut pasang	Jl. Taman Permata Indah I, RT 017, RW 07, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara#410 m x 6.3 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	2562 m2	192.000	491.904.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	07	Jalan rusak dan tergenang waktu hujan dan air pasang	Jl. Teluk Gang Raya, Gang Toko Obat Sehat Utama, RT 010, RW 07, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara#50 m x 2 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100 m2	140.363	14.036.333	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	07	Jalan tergenang waktu hujan dan laut pasang	Jl. Jelambar Kebon Pala, Gg. Buntu RT 001, RW 07, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara#70 m x 5 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	350 m2	192.000	67.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	07	Jalan rendah, tidak rata	Jl. Permata 11 RT 014, RW 07, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara#70m x 7 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	490 m2	140.363	68.778.032	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	07	Meminta peninggian jalan dan perbaikan saluran air.Lokasi: Jelambar Fajar Terusan Jl. N RT 006 RW 007.	Jelambar Fajar Terusan Jl. N RT 006 RW 007.#kurang lebih 1,2 m x 165 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	198 m2	192.000	38.016.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	08	Jalan Terlalu Rendah	Jalan 22 (Jalan Teluk Panjang 1)RT. 013 RW. 008#500#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500 m2	192.000	96.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	08	Jalan Bergelombang	Jl. G Rt. 08/08#400 x 4 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1600 m2	192.000	307.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PENJARINGAN	Pejagalan	013	JIKA HUJAN BANJIR	JL.TELUK NIMBUNG RT009/013 KELURAHAN PEJAGALAN KECAMATAN PENJARINGAN#300#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300 m2	140.363	42.108.999	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	013	Perbaikan saluran air	jl.d1 rt007/013 kelurahan pejagalan kecamatan penjarangan#280#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	280 m2	140.363	39.301.732	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	013	apabila terjadi hujan selalu banjir	jl.e1 rt008/013 kelurahan pejagalan kecamatan penjarangan#310#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	310 m2	140.363	43.512.632	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	015	jalan ini masih rendah,sehingga setiap turun air hujan atau air kali pasang sering terjadi genangan air di jalan ini	wilayah rt007 rw15#24m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	24 m2	192.000	4.608.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	015	jalan ini masih rendah agar adanya peninggian jalan	wilayah Rt008 Rw15 Kel.Pejagalan Kec.Penjarangan Jakarta Utara#2,5m x 110m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	250 m2	192.000	48.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	015	jalan rusak akibat sering jadi genangan air di wilayah Rt001 Rw15	RT001 RW15 KEL.PEJAGALAN KEC.PENJARINGAN JAKARTAUTARA#36 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	30 m2	192.000	5.760.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	015	rendahnya akses jalan di wilayah rt010	wilayah rt010 rw15 kel.pejagalan kec.penjarangan jakartautara#350m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	350 m2	192.000	67.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	015	diwilayah rt005 pertama kali terjadinya genangan air karna masih rendah	wilayah Rt005 Rw15#1m x 10m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	10 m2	192.000	1.920.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	017	jalan sudah sangat rendah,banyak yang gompal/bolong dan sangat rendah di banding rt lain .dan kebetulan dekat masjid kalo banjir warga yang ke masjid sulit beribadah	gang w kel pejagalan kec penjarangan#400#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	400 m2	140.363	56.145.332	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	017	jalan sudah paling rendah di antara rt lain di sekitar jalan W	jalan W rt 05 rw 17 kel pejagalan kec penjarangan kak utara#400#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	400 m2	192.000	76.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	017	jalan rusak dan rendah	jalan kompleks mulia darma#800#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	800 m2	192.000	153.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PENJARINGAN	Pejagalan	017	sering banjir dam jalan telalu rendah belum pernah ada perbaikan	gang u rt 01 rw 17 kelurahan pejagalan kec penjarangan jakarta utara#525#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	525 m2	192.000	100.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Pejagalan	017	jalan rendah dam sering banjir	gg j terusan jalan b rt 5 rw 17#250#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	250 m2	192.000	48.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
2										Sudin Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	99.765.671.350
	PENJARINGAN	Pejagalan	01	Saluran air belum tertata dengan rapih (tidak ada penutupnya)	Jl. Bandengan Selatan, Jembatan Gambang I Rt. 002/001#66,80#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	67 m	1.837.643	123.122.069			
	PENJARINGAN	Pejagalan	02	Saluran Kecil harus diperbesar	RT 01 (komp. Lina Indah)#120#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	120 m	1.837.643	220.517.138			
	PENJARINGAN	Pejagalan	02	Saluran Kecil harus diperbesar	RT 01 (komp. Lina Indah)#120#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	120 m	1.837.643	220.517.138			
	PENJARINGAN	Pejagalan	03	saluran air tidak lancar	Jalan Sinar Budi,, Gang F #500#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	500 m	1.837.643	918.821.410			
	PENJARINGAN	Pejagalan	03	saluran air tidak lancar	Jl Sinar Budi RT 009 / 03#410#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	410 m	1.837.643	753.433.556			
	PENJARINGAN	Pejagalan	03	Saluran air tidak lancar	Jl. sinar budi samping pos RW 03#1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1 m	1.837.643	1.837.643			
	PENJARINGAN	Pejagalan	03	Saluran air tersumbat / banjir	Jl Sinar Budi Gg. R#4#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	4 m	1.837.643	7.350.571			
	PENJARINGAN	Pejagalan	03	Saluran air tidak lancar	Jl. sinar budi samping pos RW 03#1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1 m	1.837.643	1.837.643			
	PENJARINGAN	Pejagalan	03	Banjir karna saluran tidak lancar	Jl sinar budi gg lontar#160#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	160 m	1.837.643	294.022.851			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PENJARINGAN	Pejagalan	04	saluran air sudah dangkal dan tidak tertata	Jl. Sinar Budi Rt. 006/04#300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300 m	1.837.643	551.292.846			
	PENJARINGAN	Pejagalan	04	banjir	jalan bidara raya rt.001/004#700#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	700 m	2.039.807	1.427.864.599			
	PENJARINGAN	Pejagalan	04	saluran air	jalan bidara raya rt.011/004#700#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	700 m	2.039.807	1.427.864.599			
	PENJARINGAN	Pejagalan	04	Banjir	Jalan Bidara Raya Rt.015/004 #200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200 m	2.039.807	407.961.314			
	PENJARINGAN	Pejagalan	04	selokan	jalan sinar budi raya rt.003/004#200 #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200 m	2.039.807	407.961.314			
	PENJARINGAN	Pejagalan	04	saluran tersumbat	jalan bidara raya rt.009/004#700#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	700 m	2.039.807	1.427.864.599			
	PENJARINGAN	Pejagalan	08	Sebagian Saluran tertutup deuker/coran warga	Jalan B Raya RW 08 Teluk Gong (Deretan SDN Pejagalan 03)#406 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	155 m	2.039.807	316.170.018			
	PENJARINGAN	Pejagalan	08	Sebagian Saluran tertutup deuker/coran warga	Jalan B Raya RW 08 Teluk Gong (Deretan SDN Pejagalan 03)#406 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	155 m	2.039.807	316.170.018			
	PENJARINGAN	Pejagalan	09	Saluran air yang belum ada penutupnya	Gang Masda 2, RT 011 / 09, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara#50 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50 m	1.837.643	91.882.141			
	PENJARINGAN	Pejagalan	010	Saluran penghubung antara RT 003 dan RT 004 rusak	Jl. V Teluk Gong RT 003/10#10#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	10 m	2.039.807	20.398.066			
	PENJARINGAN	Pejagalan	010	Saluran mampet	Jl. K Teluk Gong RT 010/10 ( Dibelakang Pasar Teluk Gong)#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200 m	2.039.807	407.961.314			
	PENJARINGAN	Pejagalan	010	Saluran penghubung antara RT 002 dan RT 003 rusak	Jl. Y Teluk Gong RT 002/10#10#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	10 m	2.039.807	20.398.066			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PENJARINGAN	Pejagalan	011	Berbahaya / Got Tidak ada penutup	Gg. Tembok RT 004 /11#25#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	25 m	1.837.643	45.941.071			
	PENJARINGAN	Pejagalan	011	Berbahaya / Got Tidak ada penutup	Gg. Tembok RT 06 /11#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	PENJARINGAN	Pejagalan	011	Berbahaya / Got Tidak ada penutup	Gg. Tembok RT 004 /11#25#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	25 m	1.837.643	45.941.071			
	PENJARINGAN	Pejagalan	011	Berbahaya / Got Tidak ada penutup	Gg. Tembok RT 06 /11#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	PENJARINGAN	Pejagalan	011	Berbahaya / Got Tidak ada penutup	Gg. Tembok RT 005/11#10#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	10 m	1.837.643	18.376.428			
	PENJARINGAN	Pejagalan	012	saluran air tidak lancar gorong gorong crosing perlu di perbaiki	ujung jalan LOPIS 2 pertigaan dengan lopis raya crossing RT 4 dan RT 3#4#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	3 m	1.837.643	5.512.928			
	PENJARINGAN	Pejagalan	013	saluran macet	jl.f10 rt010/013 kelurahan pejagalan kecamatan penjaringan#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	PENJARINGAN	Pejagalan	013	Mampet	jl.b1 rt001/013 kelurahan pejagalan kecamatan penjaringan#100 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	100 m	2.039.807	203.980.657			
	PENJARINGAN	Pejagalan	013	saluran macet	jl.f10 rt010/013 kelurahan pejagalan kecamatan penjaringan#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	PENJARINGAN	Pejagalan	014	Saluran timpang/jeblok dan tertutup akibat peninggian jalan	Jalan Kampung Gusti Kebon Pala RT 003/14#211#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	107 m	1.837.643	196.627.782			
	PENJARINGAN	Pejagalan	014	Saluran timpang/jeblok dan tertutup akibat peninggian jalan	Jalan Kampung Gusti Kebon Pala RT 003/14#211#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	107 m	1.837.643	196.627.782			
	PENJARINGAN	Pejagalan	014	saluran kecil dan tertutup	Jalan Kampung Gusti Kebon Pala RT 001/14#253 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	127 m	1.837.643	233.380.638			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PENJARINGAN	Pejagalan	014	Saluran tertutup jalan	Jalan Kampung Gusti Kebon pala RT 005/14#286 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	143 m	1.837.643	262.782.923			
	PENJARINGAN	Pejagalan	014	Saluran got tidak teratur karena dampak peningkatan jalan/peninggian jalan	Jalan Kampung Gusti Kebon Pala RT 002/14#180 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	90 m	1.837.643	165.387.854			
	PENJARINGAN	Pejagalan	014	Saluran kecil dan mampet	Jalan Kampung Gusti Kebon Pala/Jalan Permata RT 004 RW 14#310 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	310 m	1.837.643	569.669.274			
	PENJARINGAN	Pejagalan	015	sempitnya saluran diwilayah rt007 rw15	wilayah Rt007 Rw15 Kel.Pejagalan kec.Penjaringan#77#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	77 m	1.837.643	141.498.497			
	PENJARINGAN	Pejagalan	015	agar di bikin penutup saluran air ,dikarnakan sering masuknya sampah ke saluran	wilayah Rt008 Rw15#110m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	44 m	1.837.643	80.856.284			
	PENJARINGAN	Pejagalan	015	sempitnya saluran diwilayah rt007 rw15	wilayah Rt007 Rw15 Kel.Pejagalan kec.Penjaringan#77#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	77 m	1.837.643	141.498.497			
	PENJARINGAN	Pejagalan	015	agar di bikin penutup saluran air ,dikarnakan sering masuknya sampah ke saluran	wilayah Rt008 Rw15#110m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	44 m	1.837.643	80.856.284			
	PENJARINGAN	Pejagalan	017	sepanjang jl v rendah dan tertutup dekker	j v rt 7 rw 17#250#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	250 m	2.039.807	509.951.643			
	PENJARINGAN	Pejagalan	017	got ada di tengah jalan dan sangat sempit sering banjir meski tidak hujan	gang u rt 1 rw 17 kel pejagalan kec penjaringan jak utara#175#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	525 m	1.837.643	964.762.481			
	PENJARINGAN	Pejagalan	017	peninggian jalan	GG W RT 5 RW 17 #120#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	120 m	1.837.643	220.517.138			
	PENJARINGAN	Pejagalan	017	got banyak penyempitan dan sering banjir meskipun tidak hujan	GG W rt 06 rw 17 kel pejagalan kec penjaringan#400 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400 m	1.837.643	735.057.128			
	PENJARINGAN	Pejagalan	017	jalan sambungan gang buntu rendah	gg x rt 5 rw 17#20#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	20 m	1.837.643	36.752.856			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PENJARINGAN	Pejagalan	017	got dangkal dan ada penyempitan dekat gardu PLN yang menutup got sehingga air kurang lancar	jl c dan gg r rt 3 rw 17 kel pejagalan kec penjaringan#300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300 m	1.837.643	551.292.846			
	PENJARINGAN	Pejagalan	017	peninggian jalan	GG W RT 5 RW 17 #120#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	120 m	1.837.643	220.517.138			
	PENJARINGAN	Pejagalan	017	got banyak penyempitan dan sering banjir meskipun tidak hujan	GG W rt 06 rw 17 kel pejagalan kec penjaringan#400 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400 m	1.837.643	735.057.128			
	PENJARINGAN	Pejagalan	017	normalisasi saluran got mengecil krn rumah warga menjorok ke depan	jalan l, kompleks fajar permai rt.8 rw.17#132 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	132 m	2.039.807	269.254.467			
	PENJARINGAN	Pejagalan	017	saluran rendah tertutup dekker sepanjang jl g dan jl v	jl w rt 5 rw 17#400#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	400 m	2.039.807	815.922.628			
	PENJARINGAN	Pejagalan	017	saluran tidak lancar tertutup dekker sepanjang jl v	jl G jl v rt 5 rw 17#500m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	500 m	2.039.807	1.019.903.285			
3										Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Adm. Jakarta Utara	Pemagaran dan Peninggian HalamanSDN Pejagalan 09/10	2.174.048.035