

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KELURAHAN SEMPER TIMUR - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan Zona Timur (Kecamatan Cilincing, Koja, Kelapa Gading)	13.500.000.000
	CILINCING	Semper Timur	02	Tepi kiri dan kanan jln. Madya Kebantenan Rt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, belum ada trotoar	Jln. Madya Kebantenan. Rt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Rw. 02 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara#750 m2#	Pembangunan trotoar	750 m2	444.500	333.375.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
2										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilincing	9.094.336.657
	CILINCING	Semper Timur	01	jalan tidak rata	Jln Godo Rujak Polo RT.004 RW.01 Kel Semper Timur Kec Cilincing Jakarta Utara#724#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	724 m2	140.363	101.623.051	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	01	Jalan Rusak dan Rendah	Jalan Nanggala RT.001 RW.01 Kel.Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara#P.32 dan L.4#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	128 m2	192.000	24.576.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	02	Jln. Madya Kebantenan antara jln. Kebantenan IV Rt. 06 dan gang Beo Rt. 07 permukaannya rendah sering tergenang	Jln. Madya Kebantenan antara jln Kebantenan IV Rt. 006 dan gang Beo Rt. 007 Rw. 02 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara#250 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	250 m2	192.000	48.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	02	Jln. Kebantenan III Gang Haji Usman permukaan tidak rata kalau hujan terendam	Jln. Kebantenan III Gang Haji Usman Rt. 004 Rw. 02 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara#60 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	60 m2	192.000	11.520.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	02	Jln. Madya Kebantenan Gang Beo di Rt. 007 Rw. 02 permukaannya tidak rata dan sering tergenang	Jln. Madya Kebantenan Gang Beo Rt. 007 Rw. 02 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara#200 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200 m2	192.000	38.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Semper Timur	02	Jln. Madya Kebantenan Gang Merpati III permukaannya rendah dan berlubanglubang kalau hujan terendam	Jln.Madya Kebantenan Gang Merpati III Rt. 003 Rw. 02 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara#500 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500 m2	192.000	96.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	02	Jln. Kebantenan V Gang Swadaya I Rt. 9, 10 Rw. 02 Permukaannya tidak rata dan sering tergenang	Jln. Kebantenan V Gang Swadaya I Rt. 009, 0010 Rw. 02 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara#200 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200 m2	192.000	38.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	02	Jln. Kebantenan V Gang Buntu Rt. 008 Rw. 02 permukaannya tidak rata dan sering tergenang	Jln. Kebantenan V Gang Buntu Rt. 008 Rw.02 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara#60 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	60 m2	192.000	11.520.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	02	Jln. Kebantenan IV Gang Reformasi permukaannya tidak rata kalau hujan terendam dan gelap dimalam hari	Jln Kebantenan IV Gang Reformasi Rt. 005 Rw. 02 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara#90 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	90 m2	192.000	17.280.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	03	jalan gang yang rendah dan berlubang	gang mushola III RT 04 RW 03 Kelurahan Semper Timur#225 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	225 m2	192.000	43.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	03	Jalan gang yang rendah dan berlubang	Gang H. Mansur I RT 09 RW 03 Kelurahan Sempe Timur#70 x 2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	140 m2	192.000	26.880.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	03	jalan gang yang rendah dan berlubang	Gang Musholla I dengan volume 150 x 2 M dan Gang Musholla II dengan volume 150 x 1,5 M lokasi di RT 05 RW 03 Kelurahan Semper Timur #525#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	525 m2	192.000	100.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	03	jalan gang yang rendah dan berlubang	Gang H. Mansur II RT 09 RW 03 Kelurahan Sempe Timur#40 x 1,5 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	60 m2	192.000	11.520.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	03	Jalan / Gang yang rendah dan berlubang	Gang H. Sarmin RT 08 RW 03 Kelurahan Semper Timur#300#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300 m2	192.000	57.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	04	Jalan rusak dan berlubang di Gang N	jalan Kebantenan V Gang N RT. 01, 02, dan 03 Rw. 06#255#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	255 m2	192.000	48.960.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Semper Timur	04	Kondisi jalan rusak berlubang dan membahayakan disaat musim hujan karena genangan air	Jalan Gang Elang VI antara RT.006 dan RT.007 RW. 04 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara#174#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	174 m2	192.000	33.408.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	04	Kondisi jalan rusak berlubang dan membahayakan disaat musim hujan karena genangan air	Jalan Gang Kaswari IV Barat RT.004 RW.04 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara#90 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	90 m2	192.000	17.280.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	04	Jalan rendah dan tergenang disaat hujan	Jl. Kebantenan IV RT.008 RW.04 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara#15#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	15 m2	192.000	2.880.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	04	Jalan rusak dan rendah bila hujan banjir	Jl. Gang Teratai 2 RT. 010 RW. 04 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara#60#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	60 m2	192.000	11.520.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	04	Kondisi Paving Block sudah mulai hancur terkikis air	Gang Kaswari III RT.001, RT.002 dan RT.003 RW.04 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara#300#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300 m2	192.000	57.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	04	Jalan rendah dan tergenang air saat musim hujan.	Jalan Kebantenan III Gang Masjid Babuttaqwa RT.006 RW.04 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara#150#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	150 m2	192.000	28.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	04	Kondisi jalan rusak berlubang dan membahayakan disaat musim hujan karena genangan air	Jalan Gang Elang V RT. 005 RW. 04 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara#360 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	360 m2	192.000	69.120.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	04	Saat hujan air tergenang	Jl.gang Nusantara I RT.009 RW.04 Kelurahan Semper Timur Jakarta Utara#350#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	350 m2	192.000	67.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Semper Timur	04	Jalan rusak berlubang dan rendah	Jalan Gang Teratai RT. 010 RW.04 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara#450#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	450 m2	192.000	86.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	04	Kondisi jalan rusak berlubang dan membahayakan pengguna jalan.	Jalan Kebantenan IV Gang Nusantara 2 RT.009 RW.04 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara#180#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	180 m2	192.000	34.560.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	05	Kondisi jalan yang masih rendah dan dapat membuat genangan air.	Jalan Kebantenan 1 Rt. 001 Rw . 05. Gang Airud. Kelurahan Semper Timur. Kecamatan Cilincing. Jakarta Utara#50 M X 3 M X 20 CM#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	30 m2	192.000	5.760.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	05	Kondisi jalan yan masih rendah sehingga dapat menyebabkan genangan air ketika hujan.	Jalan Kebantenan VII Rt. 003 Rw. 05. Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing. Jakarta Utara#P : 64 m X L : 1 m X T : 0,2 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	64 m2	192.000	12.288.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	05	Kondisi jalan yang masih rendah yang dapat mengakibatkan banjir.Kondisi jalan yang sudah agak rusak akibat hujan.	Jalan Kebantenan I Rt. 007 Rw. 05. Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing. Jakarta Utara#P : 33 m X L : 1,1 m X T : 0.2 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	36 m2	192.000	6.912.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	05	Kondisi jalan yang masih rendah sehingga dapat menimbulkan banjir ketika hujan.	Jalan Kebantena I Rt. 007 Rw. 05. Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing. Jakarta Utara.#P : 29 m X L : 3 m X T : 0.2 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	17 m2	192.000	3.264.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	05	Kondisi Jalan yang masih rendah sehingga menyebabkan genangan air ketika waktu hujan.	Jalan Kebantenan I Rt. 008 Rw. 05. Gang Elang I. Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing. Jakarta Utara.#P : 52 m X L : 110 cm X T : 0,2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	57 m2	192.000	96.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Semper Timur	05	Kondisi jalan yang masih rendah dan menyebabkan genangan air ketika waktu hujan	Jalan Kebantenan I Rt. 008 Rw. 05. Gang Buntu Aji. Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing. Jakarta Utara#P : 22 m X L : 2 m X T : 0,2 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	44 m2	192.000	8.448.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	06	jalan rusak dan berlubang	Kebanten V RT. 002, 003, 004, 005, dan 006 Rw. 06#828#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	828 m2	192.000	158.976.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	06	jalan rusak dan berlubang	Kebantenan V Gang Cemara II RT. 06 Rw. 06#94#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	94 m2	192.000	18.048.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	06	jalan rusak dan berlubang	Kebantenan Gang K 2 RT. 001 Rw. 06#126#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	126 m2	192.000	24.192.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	06	jalan rusak dan berlubang	Kebantenan V Gang K 1 RT. 001 Rw. 06#132#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	132 m2	192.000	25.344.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	06	jalan rusak dan berlubang	Jl Kebantenan V Gg Cemara I RT. 006 Rw. 06#22.5#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	87 m2	192.000	16.704.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	06	jalan rusak dan berlubang	Jl Kebantenan V Gang H RT. 001, 002, 003, dan 004 Rw. 06#267#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	267 m2	192.000	51.264.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	07	jalan rendah, usak dan berlubang	Jalan kebantenan III RT 07 dan 08 RW 07 Kelurahan Sempe Timur#120#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	120 m2	192.000	23.040.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	08	jalan rusak dan tergenang saat hujan	komp. Gaya Motor Rt 003,004 & 005#600 x 2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1200 m2	192.000	230.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	08	tergenang saat hujan dan harus ditinggikan	jalan Toyota 1 Rt 002/08 komp. Gaya Motor#111m x 1,40 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1554 m2	192.000	298.368.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	08	jalan terlalu rendah dan tergenang saat hujan	jalan Toyota 3 Rt 001/08#111 m x 1,40 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	156 m2	192.000	29.952.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	08	permukaan jalan rendah sehingga perlu ditinggikan kurang lebih 40 cm	Rt 005/08 samping masjid Al Mutaqien komp. Gaya Motor#37,5 x 2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	75 m2	192.000	36.864.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	08	jalan Rusak dan becek	Jl. Isuzu I Komp. Gaya Motor Rt 005/08#375 m x 2 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	275 m2	192.000	52.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	08	jalan rusak dan tergenang	komplek gaya motor rt 004/08 jl. Isuzu II#275#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	275 m2	192.000	52.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Semper Timur	08	rudsak dan banyak genangan ketika hujan	jl. eks komp. Gaya Motor#600x2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1200 m2	192.000	230.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	08	jalan terlalu rendah dan tergenang bila hujan	Rt 003/08 Komp. Gaya Motor#30m x 1,5m = 45m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	45 m2	192.000	8.640.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	08	tergenang pada saat hujan dan harus ditinggikan	jalan Toyota 2 Rt 002/08 komp. Gaya Motor#111m x 1,40 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1554 m2	192.000	298.368.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	09	Setelah normalisasi saluran air selesai posisi saluran air lebih tinggi dari jalan	Jalan Arjuna 6 Blok E dan F Rt. 007, Rt. 008 Rw. 09 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara#604m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	604 m2	192.000	115.968.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	09	Jalan rendah	Jalan Arjuna 6 (Jalan Depan Gedung Tirta Kemala Sari) Rw. 09 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara#132m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	132 m2	192.000	25.344.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	09	Setelah normalisasi saluran air selesai posisi saluran air lebih tinggi dari jalan	Jalan Arjuna 6 Blok C dan Blok D Rt. 005 dan Rt. 006 Rw. 09 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara#684m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	570 m2	192.000	109.440.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	09	Jalan rendah dan rusak	Jalan Arjuna 3 Blok N Rt. 009 Rw. 09 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara#186m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	186 m2	140.363	26.107.579	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	09	Rendah nya jalan sehingga membuat genangan air	Jalan Arjuna 6 Blok S II Rt. 011 Rw. 09 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara#400m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	400 m2	192.000	76.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	09	Rendah nya jalan	Jalan Arjuna III Blok PA Rt. 001 Rw. 09 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara#640m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	640 m2	192.000	122.880.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Semper Timur	09	Setelah normalisasi saluran air selesai posisi saluran air lebih tinggi dari jalan	Jalan Arjuna 4 Blok A dan Blok B Rt. 003, 004 Rw. 09 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara#575m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	575 m2	192.000	110.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	09	Setelah normalisasi saluran air selesai posisi saluran air lebih tinggi dari jalan	Jalan Arjuna 3 Blok A Rt. 003 Rw. 09 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara#265m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	265 m2	192.000	50.880.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	09	Rendah nya jalan dan rusak	Jalan Arjuna 3 Blok A Rt. 003 Rw. 09 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara#265m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	265 m2	192.000	50.880.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	010	jalan rusak karena sering terendam air hujan dan rob	jalan cakung drainase kampung rawa malang rt 008/010 gang cempaka I dekat rumah pa rw#100 m x 2 m x 10cm = 200m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200 m2	192.000	38.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	010	jalan rusak karena sering terendam air dan harus di tinggikan	jalan cakung drainase rt 008/010 gang cempaka raya#200 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200 m2	192.000	38.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	010	jalan rusak karena usia	Jalan Cakung Drainase, Semper Timur, Kota Jakarta Utara, Daekampung rawamalang rt 07/10 gang haji kibuk belakang mesjidrah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia#300m x 1.5m = 450m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	450 m2	192.000	86.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	010	jalan rusak karena sering terendam air hujan dan rob	cakung drainase kampung rawa malang rt 08/010 gang cempaka I #200#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200 m2	192.000	38.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	010	jalan rusak karena termakan usia	kampung semper pos v rt 002/010 gang haji nawi, semper timur, cilincing, jakarta utara#330m x 1.20m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	396 m2	192.000	76.032.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	010	peninggian jalan,jalan terendam air rob dan air hujan	jalan cakung drainase kampung rawamalang gang C rt 09/10 semper timur, cilincing, jakarta utara#panjang 120m x lebar 1.8m = 216m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	216 m2	192.000	41.472.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Semper Timur	010	peninggian jalan,jalanan terendam air rob dan air hujan,,,	jalan cakung drainase kampung rawamalang rt 09/10 sempertimur, cilincing, jakarta utara#panjang 82m x lebar 2.5m = 205m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	205 m2	192.000	39.360.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	010	Jalan rusak, karena sering terendam air.	jalan cakung cilincing pos v gang haji djainan#525 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	525 m2	192.000	100.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	010	jalanan rusak karena usia	Jalan Cakung Drainase, Semper Timur, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesiakampung rawamalang rt 07/10 gang rais belakang mesjid#300m x 1.5m = 450m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	450 m2	192.000	28.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	010	jalanan terendam air rob dan hujan, peninggian jalanan orang	jalan cakung drainase kampung rawalang rt 09/10 gang A, semper timur, cilincing, kota jakarta utara, daerah khusus ibukota jakarta, indonesia.#panjang 73 M X lebar 150cm = 109.5 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	110 m2	192.000	21.120.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	010	peninggian jalan,jalanan orang terendam air rob da air hujan	jalan cakung drainase kampung rawamalang gang E RT 09/10 semper timur, cilincing, jakarta utara#panjang 57m x lebar 1.5m = 86.5m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	86 m2	192.000	16.512.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	010	jalanan rusak karena usia	jalan cacing kampung semper pos v perbatasan rt 02 dan 03 rw 010, semper timur, cilincing, jakarta utara#80m x 1.20m = 96m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	96 m2	192.000	18.432.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	010	peninggian jalanan orang,jalanan orang terendam air rob dan air hujan.	Jalan Cakung Drainase, Semper Timur, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesiakampung rawamalang gang F rt 09/10#panjang 73m x lebar 1.2m = 87.6m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	88 m2	192.000	16.896.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Semper Timur	010	jalanan rusak karena sering terendam air hujan dan rob	Jalan Cakung Drainase kampung rawamalang rt 008/010 gang cempaka II, Cilincing, North Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#95 m x 1.5 m x 10 cm#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1425 m2	192.000	273.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	010	jalanan rusak karena sering terendam air hujan dan rob	cakung drainase kampung rawa malang rt 008/010 gang cempaka III dekat rumah kong kong siman bang alim, semper timur, cilincing, jakarta utara, dki jakarta, indonesia#84m x 1.5m x 10cm = 1260#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1260 m2	192.000	241.920.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	010	peninggian jalanan orang, jalanan terendam air rob dan air hujan serta termakaan usia.	Jalan cakung drainase kampung rawamalang gang D rt 09/10 semper timur, cilincing, jakarta utara#panjang 40m x lebar 1.7m = 68m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	68 m2	192.000	13.056.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	010	jalanan rusak karena pemakaian dan umur jalan yang sudah lama.	kampung semper pos v gang haji mintar rt 003/010, semper timur, cilincing, jakarta utara#600m x 1.20m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	720 m2	192.000	138.240.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	010	jalanan sering terendam air rob dan air hujan, peninggian jalan orang perbatasan rt 08 dan rt 09	jalan cakung drainase, semper timur kampung rawamalang rt 09/10, lokasi di pertemuan gang A s/d F#166m x 1.4m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	233 m2	192.000	44.736.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	010	peninggian jalanan orang, jalanan terendam air hujan dan/atau air rob	Jalan Cakung Drainase, Semper Timur, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesiakampung rawamalang rt 09/10 gang C dekat rumah wiyono / menel#panjang 30m x 1.2m = 36m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	36 m2	192.000	6.912.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Timur	010	jalanan rusak karena usia	cakung drainase kampung rawamalang rt 07/10 semper tumir cilincing jakarta utaragang masjid#500m x 1.5m = 750m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	750 m2	192.000	144.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3										Sudin Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	99.765.671.350
	CILINCING	Semper Timur	02	Saluran air jln Akses Marunda Rt. 05, 06, 07 Rw. 02 Kel. Semper Timur air tidak dapat mengalir	Jln. Akses Marunda Rt. 005, 006, 007 Rw. 02 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara#700 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	700 m	2.039.807	1.427.864.599			
	CILINCING	Semper Timur	02	Pondasi jln. Kebantenan IV Rt. 006 Rw. 02 sebelah utara longsor	Jln Kebantenan IV Rt. 006 Rw. 02 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Kota Jakarta Utara#3#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	3 m	2.039.807	6.119.420			
	CILINCING	Semper Timur	03	saluran air rusak tidak lancar	Pinggiran TPU Budi Dharma RT 07 RW 03 Kelurahan Semper Timur#400#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	400 m	2.039.807	815.922.628			
	CILINCING	Semper Timur	03	saluran air / got rusak tidak lancar	Jalan H. Masum RT 08 RW 03 Kelurahan Semper Timur#350#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	350 m	1.837.643	643.174.987			
	CILINCING	Semper Timur	04	Saluran air tidak lancar	Jl. Arteri Akses Marunda RT. 009 RW. 04 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara#400#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400 m	1.837.643	735.057.128			
	CILINCING	Semper Timur	04	Saluran air tidak lancar	Jl. Nusantara II RT. 009 RW.04 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara#70#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	70 m	1.837.643	128.634.997			
	CILINCING	Semper Timur	04	Drainase/got saluran tidak lancar dan penyempitan saluran	Jl.Kaswari III RT.001,002,003 RW.04 Kelurahan Semper Timur Jakarta Utara#300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300 m	1.837.643	551.292.846			
	CILINCING	Semper Timur	05	Kondisi Saluran air yang masih terbuka sehingga banyak anak kecil yang jatuh saat bermain.Ingin melakukan penutupan saluran air di wilayah tersebut.	Jalan Kebantenan VII Rt. 002 Rw. 05. Gang S. Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing. Jakarta Utara.#P : 38 m X L : 60 cm X T : 0,2 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	38 m	1.837.643	69.830.427			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Semper Timur	05	Kondisi Saluran Air yang masih dangkal.	Jalan Kebantenan I Rt. 008 Rw. 05. Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing. Jakarta Utara Jalan Kebantenan I Rt. 009 Rw. 05. Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing. Jakarta Utara Jalan Kebantenan I Rt. 010 Rw. 05. Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing. Jakarta Utara#P : 150 m X L : 60 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	CILINCING	Semper Timur	010	saluran air sudah tidak layak	Jalan Cakung Drainase, Semper Timur, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesialokasi kampung rawamalang rt 09/010 lurus gang E belakang rumah Alm bapa sobari#35m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	35 m	1.837.643	64.317.499			
	CILINCING	Semper Timur	06	saluran air rusak	Kebantenan V Gang H RT. 001, 002, 003, dan 004 Rw. 06#178#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	85 m	1.837.643	156.199.640			
	CILINCING	Semper Timur	06	saluran air rusak	Kebantenan V Gang N RT. 01, 02, dan 03 Rw. 06#170#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	82 m	1.837.643	150.686.711			
	CILINCING	Semper Timur	06	saluran air rusak	Jl Kebantenan V Gang K RT. 001 Rw. 06#160#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	160 m	1.837.643	294.022.851			
	CILINCING	Semper Timur	06	saluran air rusak	Kebantenan V Gang K 2 RT. 001 Rw. 06#84#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	40 m	1.837.643	73.505.713			
	CILINCING	Semper Timur	08	DAYA TAMPUNG SALURAN YANG SEDIKIT /KECIL	JL. ISUZU II RT 004/08#110M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	110 m	1.837.643	202.140.710			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Semper Timur	09	Rendah nya saluran air dan ukuran saluran air yang sempit sehingga membuat air tidak mengalir.	Jalan Arjuna 3 Blok PA No. 26 sampai No. 31 Rt. 001 Rw. 09 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara#30m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30 m	1.837.643	55.129.285			
	CILINCING	Semper Timur	09	Rendah nya saluran air dan ukuran saluran air yang sempit sehingga membuat air tidak mengalir.	Jalan Arjuna 3 Blok S1 Rt. 011 Rw. 09 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara#3m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	3 m	1.837.643	5.512.928			
	CILINCING	Semper Timur	09	Rendah nya saluran air dan ukuran saluran air yang sempit sehingga membuat air tidak mengalir.	Jalan Arjuna 3 Blok S2 Rt. 011 Rw. 09 Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Jakarta Utara#8m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	8 m	2.039.807	16.318.453			
	CILINCING	Semper Timur	010	Jalan rusak dan tergenag air hujan	Jl Cakung Cilincing Km 15 Rt. 005 Rw. 010 Semper Timur Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara#2304#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	2304 m	2.039.807	4.699.714.337			
	CILINCING	Semper Timur	010	saluran air sudah tidak layak	Jalan Cakung Drainase, Semper Timur, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesialokasi belakang rumah pak kasmudi rt 09/10#35#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	35 m	1.837.643	64.317.499			
	CILINCING	Semper Timur	011	saluran air sudah tidak layak	Jalan Cakung Drainase, Semper Timur, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesialokasi kampung rawamalang gang C dekat rumah wiyono / menel rt 09/10#30#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30 m	1.837.643	55.129.285			
4										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Pembangunan Lapangan Olahraga Basket Rw. 07 Kelurahan Semper Timur	230.504.704
5										Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Adm. Jakarta Utara	Rehab Berat Gedung Sekolah SDN Semper Timur 05 Pagi	928.200.000
6										Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Adm. Jakarta Utara	Rehab Berat Gedung Sekolah SDN Semper Timur 03 Pagi/04 Pt	1.796.600.000