

**INFORMASI PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2018
KELURAHAN KUNINGAN TIMUR KECAMATAN SETIABUDI**

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|----------------|----|--|--|---|--------|--------|-----------------------|---|---|----------------|----------------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| 1 | Setiabudi | Kuningan Timur | 2 | Jalanan berlubang | Jl.Karang asem II RT 007/02 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan Panjang 15 m x lebar 6 m = 90 m | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 90 | m2 | 12.632.700 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Setiabudi | 2.001.390.000 | Anggaran se-Kec. Setiabudi |
| | | Kuningan Timur | 4 | Jalanan rusak, tidak terawat | Jl. Patra kuningan VII/A2 Mikasa 6 x 10 Meter | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 6 | m2 | 842.180 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Setiabudi | | |
| 2 | Setiabudi | Kuningan Timur | 2 | Saluran air/got yang kecil menyempit | Jl. Denpasar IV, RT.005/02 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 30 Meter | Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 375 | m | 689.116.058 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | 84.731.758.093 | Anggaran se-Jaksel |
| | | Kuningan Timur | 2 | Saluran air rusak | Jl. Karang asem 1 C10 No 2 RT.008/02 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 45m | Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 3560 | m | 6.542.008.439 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Kuningan Timur | 2 | Saluran Crossing air dari denpasar Raya depan rumah warga No. E26 Yang Menyebrang Ke saluran air | Jl. Denpasar Raya RT.001/02 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12 m | Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 1215 | m | 2.232.736.026 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|----------------|----|---|---|--|--------|---------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Kuningan Timur | 2 | Saluran air tersumbat dan mengecil karena adanya akar pohon | Jl. Karang asem 1 RT 007/02 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan25m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 2560 | m' | 4.704.365.619 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Kuningan Timur | 2 | Saluran air rusak dan mengecil karena ada akar pohon, tidak bisa menampung debit air, kalau | Jl. Karang asem 1 C10, RT 008/02, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan30m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 3030 | m' | 5.568.057.745 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Kuningan Timur | 2 | Saluran air yang rusak dan mengecil | Jalan Karang asem III Samping Lapangan Tenis UMS 80 RT.008/02 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan50m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 5050 | m' | 9.280.096.241 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Kuningan Timur | 3 | Saluran air beda tinggi, tidak maksimal di Rt.002, Rt.004 dan Rt.005 RW.03 Kel Kuningan Timur | Jl. Ex Auri Rt.002 , Rt.004, Rt0051000 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 1000 | m' | 2.039.806.570 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Kuningan Timur | 5 | Saluran air tidak berfungsi maksimal, karena perbedaan tinggi hulu ke hilir saluran air. | Jl. Perintis s.d Jl. Guru Mughni Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi Kota Adm Jaksel250 m2 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 250 | m' | 509.951.643 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|----------------|----|---|--|---|--------|---------|-----------------------|---|---|---------------|--------------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Kuningan Timur | 5 | Banjir di RW.05 Kel. Kuningan Timur | Jl. Guru Mughni , Sudah pernah dikerjakan pada Tahun 2009 tetapi tidak selesai dengan sempurna.Panjang 8 meter x 3 lebar | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 8 | m' | 16.318.453 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| 3 | Setiabudi | Kuningan Timur | 3 | Penerangan minim, rawan kriminalitas (Mohon Penambahan Titik PJU) | Jl. EX AURI RT 02 RW 03 | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 3 | Titik | 41.330.575 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | 8.138.838.174 | Anggaran se-Jaksel |
| | | Kuningan Timur | 4 | Kurangmya titik lampu sehingga rawan kriminalits di Rt.007 RW.04 | Jalan Lingkungan Rt 07 RW 4 Kelurahan Kuningan Timur | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 5 | Titik | 68.884.292 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | | |
| 4 | Setiabudi | Kuningan Timur | 1 | mencari pekerjaan | LPK Mengemudi Jakarta Selatan | Pelatihan Mengemudi SIM A | 2 | Orang | 5.000.000 | Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota - JAKSEL | Pelatihan Mengemudi SIM A | 622.140.000 | BAMBANG SUKAMTO, M YUSUF |
| 5 | Setiabudi | Kuningan Timur | | | BPP Ragunan | | 3 | Orang | | SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA - JAKSEL | Pelatihan diversifikasi olahan hasil pertanian pembuatan instan jahe merah Jakarta Selatan | 132.970.000 | Anggaran se-Jaksel |
| 6 | Setiabudi | Kuningan Timur | 1 | | | | 21 | Unit | | Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dn Penyelamatan Kota - JAKSEL | Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | 470.131.200 | Anggaran se-Jaksel |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|----------------|----|---|---|--|--------|--------|-----------------------|---|---|---------------|--------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| 7 | Setiabudi | Kuningan Timur | 4 | Kurang APE sebagai pendukung proses belajar mengajar. | PAUD MATAHARI Pimpina n Ibu Hj. Suryani Tholib S.Pdi Jl. Patra Kuningan XV , Rt.007/04 , Sekretariat RW.04 Izin Operasional PAUD No.002/1.14.1/31.74 .02/1851.192/2015 Iz in Operasional PAUD No.002/1.14.1/31.74 .02/1851.192/2015 | Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD | 1 | paket | 8.477.563 | Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - JAKSEL | Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD) | 322.147.394 | Anggaran se-Jaksel |
| 8 | Setiabudi | Kuningan Timur | | | Jl. Karang Asem 2 No. 3 | | | | | Walikota Adm. Jaksel | Renovasi Bangunan untuk Kelurahan Kuningan Timur di Jl Karang Asem 2 No 3 (Fasos Fasum) | 3.299.932.184 | |