

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
1	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	1	Belum ada PJU tapi sudah ada tiang lampu jalan	Jl. PKB KIR Kedaung RT 005 RW 01 Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat #	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	3	Titik	30.544.320	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	8.518.752
2	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	1	Belum ada Penerangan Jalan Umum (PJU) sedangkan jalan saat ini gelap dan dilalui kendaraan roda empat dan mobil truck	Jl. Pergudangan Kedaung RT. 006 / 01 kel. kedaung Kaliangke#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	6	Titik	82.661.150	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	19.173.330
3	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	2	Perempatan Jalan Pesing Poglar Lalu lintasnya semrawut	Jl. Pesing Poglar RT 004 RW 02 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	3.741.785	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKBAR	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	3.741.785
4	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	2	Belum ada Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) sehingga wilayah tersebut rawan tindak kejahatan	Jl. Pesing Poglar RT 009 RW 02 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat #	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	5	Titik	50.907.200	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	14.197.920
5	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	3	Saluran rusak dan perlu perbaikan saluran	Jl. MTH Kalimati RT. 014/03 Kelurahan Kedaung Kaliangke#50 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50	m	91.882.141	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	91.882.141
6	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	3	Sering terjadi kecelakaan	Jl. Kaalimati RT. 010, 004, 012#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	5	unit	18.708.923	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKBAR	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	18.708.923
7	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	3	Sering terjadi kecelakaan	Jl. Kalimati RT. 015/03 kel. kedaung kaliangke#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	2	unit	7.483.569	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKBAR	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	7.483.569
8	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	3	Kurangnya Penerangan dibiberapa titik	Jl. Kalimati RT. 008, 006, 011, 010/03 klurahan kedaung kaliangke#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	11	Titik	111.995.840	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	31.235.424
9	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	4	PENAMBAHAN DAN PEMASANGAN BARU	Jl. Perdagangan RT. 005, Jl. Pancar Daya III RT. 004, Jl. H. Nawawi RT. 002, Jl. H. Maja Rt. 03, Gg. Damai RT. 006 RW.04 KELURAHAN KEDAUNG KALIANGKE JAKARTA BARAT#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	21	Titik	213.810.240	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	59.631.264
10	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	5	saluran air yang masih dangkal dan banyak sampah	Jl. Swadaya Pesing Poglar RT 004 RW 05 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat#300M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300	m	551.292.846	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	551.292.846
11	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	5	Belum ada Penerangan Jalan Umum (JPU) diwilayah RT 001 RW 05	Jl. Pesing Poglar RT. 001 RW. 05 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	10	Titik	101.814.400	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	28.395.840

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
12	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	5	Belum ada lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) diwilayah RT. 002 RW 05	Jl. Pesing Poglar RT. 002 RW. 05 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	10	Titik	101.814.400	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	28.395.840
13	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	5	masih banyaknya yang belum mendapat pekerjaan		Pelatihan Mengemudi SIM A	29	Orang	72.500.000	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKBAR	Pelatihan Mengemudi SIM A	880.000.000
14	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	7	Lapangan olahraga rusak.	Jalan Mirah RT 005 RW 007, Kedaung Kaliangke#	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket	1	unit	270.543.504	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Jalan Mirah RW 007, Kedaung Kaliangke Kec. Cengkareng	197.811.533
15	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	7	Kurangnya penerangan Sehingga banyak terjadi tindak kriminalitas	Jl. Kristal RT. 010, Jl. Mustika RT. 012, Jl. Zamrud II RT. 013 RW. 07 Kelurahan Kedaung Kaliangke, Cengkaeng. Jakarta Barat.#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	6	Titik	82.661.150	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	19.173.330
16	Cengkareng	Kedaung Kali Angke	10	pencahayaan kurag terang	Jl. Daan mogot km. 10. perumaha green masion#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	125	Titik	1.272.680.000	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	354.948.000
									3.065.041.467,8			2.314.590.496