

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KELURAHAN KAMAL MUARA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Penjarangan	3.000.000.000
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	jalan masih tanah merah, dan becek oleh hujan	Jalan Kamal Muara Raya GG. Masjid Jamiatul Khoir RT 007 RW 001 kel. kamal muara kec. penjarangan kota adm. jakarta utara#1800 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1800 m2	192.000	345.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	PENJARINGAN	Kamal Muara	03	jalan sangat rendah dari sekitarnya dan banjir	Jalan Kamal Muara V RT 01 RW 03 Kel. Kamal Muara Kec. Penjarangan Kota Adm. Jakarta Utara#1200#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1200 m2	192.000	230.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
2										Sudin Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	99.765.671.350
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	saluran meluap saat banjir Rob dan Hujan	kampung Nelayan, GG. H. Zaidi RT 010 RW 01, Kamal Pantai, Kel. Kamal Muara Kec. Penjarangan Kota Adm. Jakarta Utara#200#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200 m	1.837.643	367.528.564			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	saluran tepi jalan banyak endapan tanah dan lumpur dan sheet pile sudah rusak	Jalan Raya Dadap RT 007 RW 001 kel. kamal muara kec. penjarangan kota adm. jakarta utara#600 m#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	600 m	2.039.807	1.223.883.942			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	saluran belum di sheetpile dan belum ada penutup pengganti fungsi trotoar, dan tidak adanya aliran dari hilir ke hulu (buntu) sehingga sering meluap	Jalan Kamal Buntu RT 012 RW 01 Kel. Kamal Muara Kec. Penjarangan#300#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	300 m	2.039.807	611.941.971			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	saluran belum di sheetpile dan belum ada penutup pengganti fungsi trotoar, dan tidak adanya aliran dari hilir ke hulu (buntu) sehingga sering meluap	Jalan Kamal Buntu RT 012 RW 01 Kel. Kamal Muara Kec. Penjarangan#300#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	300 m	2.039.807	611.941.971			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	saluran tepi dimansinya kecil, mudah meluap oleh hujan dan ROB	Kampung Nelayan, Jalan H. Zaidi RT 006 RT 001, Kamal Pantai, Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	jalan orang belum memiliki saluran tepi jalan yang memadai	Jalan Kamal Muara Raya GG. Masjid Jamiatul Khoir RT 007 RW 001 kel. kamal muara kec. penjaringan kota adm. jakarta utara#1800#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1800 m	1.837.643	3.307.757.076			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	saluran tepi sudah tidak berfungsi, banyak endapan lumpur	kampung Nelayan gg. layur RT 002 RW 001, kamal pantai, kel. kamal muara kec. penjaringan kota adm. jakarta utara#150 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	saluran tepi sdh penuh lumpur dan tidak berfungsi dengan baik	kampung Nelayan, Gg. Cucut RT 009 RW 001 , Kamal Pantai, Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300 m	1.837.643	551.292.846			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	saluran terlalu kecil dan sering meluap ke jalan dan pemukiman saat hujan dan rob	kampung Nelayan, GG. Masjid ALHuda RT 005 RW 001, Kamal Pantai, Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#400#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400 m	1.837.643	735.057.128			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	saluran air kecil dan meluap ke pemukiman	kampung nelyan, gg. kakap RT 01 RW 01 kamal pantai, kel. kamal muara kec. penjaringan kota adm. jakarta utara#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200 m	1.837.643	367.528.564			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	saluran tepi meluap ke pemukiman dan banyak endapan lumpur	kampung Nelayan gg. Musholah RT 001 RW 001, kamal pantai, kel. kamal muara kec. penjaringan kota adm. jakarta utara#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200 m	1.837.643	367.528.564			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	saluran banyak endapan lumpur dan meluap ke pemukiman saat rob dan banjir Hujan	kampung Nelayan gg. layur RT 001 RW 001, kamal pantai, kel. kamal muara kec. penjaringan kota adm. jakarta utara#400#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	400 m	2.039.807	815.922.628			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	saluran mengecil dan tidak berfungsi lagi, meluap oleh lumpur dan rob	kampung Nelayan, Gg. Masjid AlHuda RT 04 RW 01, Kamal Pantai, Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	saluran tepi dimansinya kecil, mudah meluap oleh hujan dan ROB	Kampung Nelayan, Jalan H. Zaidi RT 006 RT 001, Kamal Pantai, Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	jalan orang belum memiliki saluran tepi jalan yang memadai	Jalan Kamal Muara Raya GG. Masjid Jamiatul Khoir RT 007 RW 001 kel. kamal muara kec. penjaringan kota adm. jakarta utara#1800#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1800 m	1.837.643	3.307.757.076			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	saluran mengecil dan tidak berfungsi lagi, meluap oleh lumpur dan rob	kampung Nelayan, Gg. Masjid AlHuda RT 04 RW 01, Kamal Pantai, Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	saluran tepi sudah tidak berfungsi, banyak endapan lumpur	kampung Nelayan gg. layur RT 002 RW 001, kamal pantai, kel. kamal muara kec. penjaringan kota adm. jakarta utara#150 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	saluran tepi sdh penuh lumpur dan tidak berfungsi dengan baik	kampung Nelayan, Gg. Cucut RT 009 RW 001 , Kamal Pantai, Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300 m	1.837.643	551.292.846			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	saluran tepi banyak lumpur dan meluap ke jalan	kampung Nelayan gg. Tongkol RT 008 RW 001, kamal pantai, kel. kamal muara kec. penjaringan kota adm. jakarta utara#400 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	400 m	2.039.807	815.922.628			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	saluran tepi penuh dengan lumpur dan meluap ke jalan saat ROB dan Hujan	kampung Nelayan gg. Tongkol RT 008 RW 001, kamal pantai, kel. kamal muara kec. penjaringan kota adm. jakarta utara#220#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	220 m	1.837.643	404.281.420			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PENJARINGAN	Kamal Muara	01	saluran meluap ke jalan dan pemukiman, banyak lumpur	kampung Nelayan gg. Kerabu RT 003 RW 001, kamal pantai, kel. kamal muara kec. penjaringan kota adm. jakarta utara#300 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300 m	1.837.643	551.292.846			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	03	saluran tidak ada sheetpile, dan tidak tertutup (pengganti Fungsi Trotoar), banyak lumpur dan gulma	Jalan Kamal muara V RT 02 RW 03 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#1100 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	1100 m	2.039.807	2.243.787.227			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	03	saluran tidak ada sheetpile, dan tidak tertutup (pengganti Fungsi Trotoar), banyak lumpur dan gulma	Jalan Kamal muara II RT 01 RW 03 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#600#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	600 m	2.039.807	1.223.883.942			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	03	saluran tidak ada sheetpile, dan tidak tertutup (pengganti Fungsi Trotoar), banyak lumpur dan gulma	Jalan Kamal muara VII RT 03 RW 03 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#900 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	900 m	2.039.807	1.835.825.913			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	03	saluran tidak ada sheetpile, dan tidak tertutup (pengganti Fungsi Trotoar), banyak lumpur dan gulma	Jalan Kamal muara III RT 01 RW 03 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#350#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	350 m	2.039.807	713.932.300			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	03	saluran tidak ada sheetpile, dan tidak tertutup (pengganti Fungsi Trotoar), banyak lumpur dan gulma	Jalan Kamal muara VII RT 03 RW 03 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#900 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	900 m	2.039.807	1.835.825.913			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	03	saluran tidak ada sheetpile, dan tidak tertutup (pengganti Fungsi Trotoar), banyak lumpur dan gulma	Jalan Kamal muara III RT 01 RW 03 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#350#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	350 m	2.039.807	713.932.300			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	04	saluran air tergenang dan meluap ke pemukiman	jalan haji abdul latief, Kampung nelayan, Kamal Pantai RT 002 RW 004 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#600#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	600 m	1.837.643	1.102.585.692			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PENJARINGAN	Kamal Muara	04	saluran mampet, tergenamg ROB dan Meluap ke pemukiman	kampung Nelayan, Gg. Madrasah dan Gg. sana RT 09 RW 04, Kamal Pantai Kel. Kamal Muara KEc Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#180#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	180 m	1.837.643	330.775.708			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	04	jalan banjir oleh ROB dan Hujan	kampung nelayan, Jalan Masjid Al Jihad RT 09 RW 04, Kamal Pantai, Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#130#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	130 m	2.039.807	265.174.854			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	04	saat Rob/ Hujan air dari saluran meluap ke jalan dan ke pemukiman warga	Kampung Nelayan, GG hamjuni I RT 8 RW 4, Kamal Pantai, Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300 m	1.837.643	551.292.846			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	04	saluran air mampet (tidak Lancar) dan meluap ke pemukiman saat hujan atau Rob	kampung nelayan, Gg. Hamjuni V RT 04 RW 04, Kamal Pantai, Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#350#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	350 m	1.837.643	643.174.987			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	04	jalan banjir oleh ROB dan Hujan	kampung nelayan, Jalan Masjid Al Jihad RT 09 RW 04, Kamal Pantai, Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#130#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	130 m	2.039.807	265.174.854			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	04	saat Rob/ Hujan air dari saluran meluap ke jalan dan ke pemukiman warga	Kampung Nelayan, GG hamjuni I RT 8 RW 4, Kamal Pantai, Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300 m	1.837.643	551.292.846			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	04	saluran air mampet (tidak Lancar) dan meluap ke pemukiman saat hujan atau Rob	kampung nelayan, Gg. Hamjuni V RT 04 RW 04, Kamal Pantai, Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#350#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	350 m	1.837.643	643.174.987			
	PENJARINGAN	Kamal Muara	04	saluran air meluap, mampet	kampung Nelayan, GG. Hamjuni IV RT 05 RW 04, Kamal Pantai, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300 m	1.837.643	551.292.846			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	PENJARINGAN	Kamal Muara	04	saluran mampet, rusak, dan sering meluap ke pemukiman warga	jalan abdul latief RT 01 RW 04, Kamal Pantai, Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Kota Adm. Jakarta Utara#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200 m	1.837.643	367.528.564			