

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KELURAHAN KEBON BAWANG - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan Zona Barat (Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok)	13.500.000.000
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	01	Permukaan Jalan terlalu rendah dan rusak	Jalan Kebon Bawang XI RT 003 dan 004 RW 01 Kelurahan Kebon Bawang#121#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	121 m2	192.000	23.232.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	03	jalan banyak lubang dan bergelombang	Jalan Swasembada barat 19 RT 08 RW 03#4 x 380 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1520 m2	140.363	213.352.262	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	03	jalan berlubang dan bergelombang	Jalan Swasembada barat 17 RT 03 Rw 03#4 x 380 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1520 m2	140.363	213.352.262	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	03	jalan berlubang dan bergelombang	Jalan Swasembada barat 18 RT 009 RW 03#4 x 380 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1520 m2	140.363	213.352.262	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	04	jalan rendah dan sering terkena banjir	Jalan Swadaya gang I#185#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1160 m2	192.000	222.720.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	05	Jalan Sudah Rusak dan Sering Terjadi Banjir	Jl.Swasembada Timur XVII RT 09 RW 05#170 m X 3.5 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	565 m2	192.000	108.480.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	05	Jalan Rendah dan Ketika Hujan Turun Maka terjadi Banjir	Jl.Swasembada Timur XII RT 01 RW 05#300M X 4M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1200 m2	192.000	230.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	05	Jalan Rendah dan Rusak Sehingga Terjadi Banjir Ketika Hujan Datang	Jl.Swasembada Timur XX RT 13 RW 05#250 M X 4 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	240 m2	192.000	46.080.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	05	Jalanan Sudah Rusak dan Rendah Sehingga Ketika Hujan Datang Terjadi Banjir	Jl.Swasembada Timur XIX RT 10 dan RT 13 RW 05#250 M X 4 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1000 m2	192.000	192.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	05	Jalan Rendah Sehingga Sering terjadi Banjir ketika Hujan	Jl.Swasembada Timur XX RT 14 dan RT 15 RW 05#220 M X 4 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	880 m2	192.000	168.960.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	05	Jalan Rendah dan Ketika Hujan Terjadi Banjir	Jl.Swasembada Timur XIV RT 04 dan RT 05#150 M X 4M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	600 m2	192.000	115.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	06	Perbaiki dan peninggian jalan	Jl. Swasembada Timur XIII RT 011 RW 06#300#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300 m2	140.363	42.108.999	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	06	Jalan rendah sering terkena banjir	Jl. Upaya Utara RT 009 RW 06#150#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	150 m2	192.000	28.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	09	Jalan rendah sering banjir	Jl. Swasembada Barat IV RT 007 Rw 09#172 m x 3.5 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	602 m2	192.000	115.584.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	09	Jalan rendah dan sering banjir	Jl. Swasembada Barat IV RT 009 Rw 09#350 m x 3.5 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1225 m2	192.000	235.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	09	Jalan rendah sering banjir dan banyak lubang besar	Jl. Swasembada Barat III RT 002 RW 09 samping masjid Nurul Fadhillah#70 m x 3 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	210 m2	192.000	40.320.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	09	Jalan Rusak, tidak layak	Jl. Enim 1 gang pln#250#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	250 m2	140.363	35.090.833	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	09	jalan rendah sering kebanjiran	Jl. Swasembada Barat III RT 008 RW 09#60 m x 2 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	120 m2	192.000	23.040.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	010	jalan rendah sehingga sering terjadi banjir	jalan Swasembada Timur IV dan jalan Swasembada Timur V#450#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	450 m2	192.000	86.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	010	Jalan gang rendah sehingga sering terjadi banjir	Jl. Jati Rt 002/010 Kelurahan Kebon Bawang #200#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	200 m2	140.363	28.072.666	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	010	peninggian jalan karena sering banjir	Jalan Swasembada Timur I Rt 004/10 Kelurahan Kebon Bawang#200#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200 m2	192.000	38.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	011	Jalan Sudah Rusak Parah dan Rendah	Jalan Swasembada Barat XXVI, dari Jalan Swasembada Barat Raya sampai dengan Jalan Bakti#347#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	347 m2	192.000	66.624.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	011	jalan lebih rendah dari kali swasembada sehingga sering tergenang air dari kali tersebut	Jl. Swasembada Barat Raya di mulai dr RW 011,012,03,014 ,013 dan 09#1270 m x 4 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	5080 m2	140.363	713.045.716	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	011	Rusaknya Jalan Lingkungan dan Rendahnya Jalan sehingga mudah banjir	jalan Swasembada Barat XXV mulai dari Jalan Swasembada Barat Raya sampai dengan Jalan Bakti#343#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	343 m2	192.000	65.856.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	012	Jalan Sudah Rusak dan Sering Terjadi Banjir Ketika Hujan Datang	Jln.Swasembada Barat XXII RT 06, RT 07, RT 08 RW 12#300 m X 4,20 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1260 m2	192.000	241.920.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	012	Jalan Sudah Rusak dan Sering Terjadi Banjir	Jln.Swasembada BARat XXI RT 09, RT 010, RT 011 RW 012#300 M X 4.20 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1260 m2	192.000	241.920.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	012	Jalan Rendah dan Sering terjadi Banjir	Jln.Swasembada Varat XXIII RT 01, RT 02, RT 03 RW 012#300 M X 4,20 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1260 m2	192.000	241.920.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	013	Sering Terjadi Banjir ketika Hujan Datang	Jl.Swasembada Barat VIII RT 01 dan RT 02 RW 013#453 M x 4 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1812 m2	192.000	347.904.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	013	Jalan Rendah dan Sering Terjadi banjir	Jl.Swasembada Barat IX RT 004 RW 013#60 M x 1.20 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	72 m2	192.000	13.824.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	013	Jalan Sering Banjir Ketika Hujan Datang	Jl.Swasembada BARat XI RT 09 dan RT 10 RW 013#421 M x 5 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	2105 m2	192.000	404.160.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	013	JALANAN RENDAH DAN SERING TERJADI BANJIR	JL.SWASEMBADA BARAT XII (JALAN TEMBUSAN) ANTARA RT 010 DAN RT 011 RW 013#40M X 4 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	160 m2	192.000	30.720.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	014	jalan berlubang	Jalan Swasembada barat XVI RT 02 dan 03 RW014#4 x 600 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	2400 m2	140.363	336.871.992	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	014	Jalan berlubang dan tidak rata	Jalan Swasembada Barat XV RT 04 dan RT 05 RW 014#800#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1800 m2	140.363	252.653.994	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	015	Jalan rendah sering terjadi banjir	Asrama Arhanudse Rt 01, 02 dan 03 Kelurahan Kebon Bawang#500 #	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	500 m2	140.363	70.181.665	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	015	Jalan rendah	Asrama Arhanudse Rt 01 Kelurahan Kebon Bawang#450#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	450 m2	140.363	63.163.499	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	015	jalan sudah rusak dan rendah	Asrama Arhanudse Rt 005 Rw 015 Kelurahan kebon Bawang#500#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500 m2	192.000	96.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	016	Jalan Jelek dan Perlu Perataan	Jl.lagoa Kanal RT 002 RW 016#150 M x 3 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	450 m2	140.363	63.163.499	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	016	Jalan Rusak Berat	Jl.Lagoa Kanal RT 001 RW 016#300 M x 3 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	900 m2	140.363	126.326.997	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	016	Jalan Rusak dan Bergelombang	Jl.Lagoa Kanal RT 003 Rw 016 Gang 1 dan Gang 2#120 M X 3#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	360 m2	140.363	50.530.799	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2										Sudin Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	99.765.671.350
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	01	Saluran tidak berfungsi dengan baik, karena rusak	Jalan Kebon Bawang X RT 008, 009, 010, 011, dan 012 RW 01 Kelurahan Kebon Bawang#802#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	259 m	2.039.807	528.309.902			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	01	Saluran tidak berfungsi dengan maksimal, karena rusak parah	Jalan Kebon Bawang VIII RT 018 dan 019 RW 01 Kel. Kebon Bawang#212#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	212 m	2.039.807	432.438.993			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	01	Saluran tidak berfungsi dengan maksimal, karena rusak	Jalan Kebon Bawang X RT 002, 003, 004, 006, dan 007 RW 01 Kelurahan Kebon Bawang#660#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	259 m	2.039.807	528.309.902			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	01	saluran tidak berfungsi dengan maksimal, karena rusak	Jalan Kebon Bawang IX RT 013, 014, 015, 016, dan 017 RW 01 Kelurahan kebon Bawang#602#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	256 m	2.039.807	522.190.482			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	01	Saluran Tidak Berfungsi dengan Baik	Jalan Kebon Bawang Raya, Mulai dari Jalan Kebon Bawang VIII sampai Jalan Bugis Raya#Panjang Saluran 175 m2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	175 m	2.039.807	356.966.150			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	02	Saluran Rusak Berat dan Rendah sehingga sering terjadi Banjir	Jalan Lagoa Kanal Mulai dari Gang O sampai dengan Jalan Lagoa Kanal 2A#315#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	315 m	2.039.807	642.539.070			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	02	Sering terjadinya Kecelakaan (anakanak dan kendaraan bermotor), jadi dimohon [bantuannya untuk dibuatkan Udit beserta tutup	Jalan Kebon Bawang XV B, Mulai dar Jalan Kebon Bawang XVI sampai dengan Jalan Kebon Bawang XV#77#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	77 m	2.039.807	157.065.106			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	05	Aliran Air Tidak Jalan Karena Gorong2 Kurang Lebar dan sering terjadi Penumpukkan	Jl.Swasembada Timur XX RT 14 dan RT 15 RW 05#90 CM X 2M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	180 m	2.039.807	367.165.183			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	07	Saluran mampet	Jl. Kebon Bawang I No. 3 Kelurahan Kebon Bawang#120#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	120 m	2.039.807	244.776.788			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	07	saluran air tidak ada tutup sehingga sering terjadi kecelakaan dan sampah dari jalan yang masuk ke saluran	Jl. kebon bawang II Rt 012/07 Kelurahan kebon bawang#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200 m	2.039.807	407.961.314			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	07	saluran tidak ada tutup	Jl. kebon Bawang II Rt 010/07 Kelurahan kebon Bawang#40#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	40 m	2.039.807	81.592.263			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	07	Saluran got yang yang tidak ada tutup jadi sering terjadi kecelakaan dan sering kotor	Jalan Kebon Bawang II Rt 009/07#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	100 m	2.039.807	203.980.657			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	07	perbaikan saluran	Jalan Kebon Bawang II Rt 04 Rw 07#40#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	40 m	2.039.807	81.592.263			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	08	Saluran sudah terlalu dangkal dan rusak parah	Jalan Kebon Bawang IV#478,5#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	319 m	2.039.807	650.698.296			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	08	Rusak Parah Saluran sehingga tidak berfungsi dengan baik	Jalan Kebon Bawang Raya, Mulai Dari Kebon Bawang VIII sampai dengan Kebon Bawang Raya#247#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	247 m	2.039.807	503.832.223			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	08	Saluran	Jalan Kebon Bawang Raya, Mulai dari Kebon Bawang V sampai dengan Kebon Bawang Raya#246#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	246 m	2.039.807	501.792.416			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	09	Saluran rusak	Jl. Swasembada barat IV RT 09 Rw 09#351 m x 0.6 m x 2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	422 m	1.837.643	775.485.270			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	09	Saluran sudah rusak parah	Jl. Swasembada Barat IV RT 007 RW 09#160 m x 0.6 m x 2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	192 m	1.837.643	352.827.421			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	010	saluran air yang rusak sehingga perlu adanya perbaikan	Jl. Swasebada Timur IX Rt 010 Rw 010 Kelurahan Kebon bawang#120#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	120 m	2.039.807	244.776.788			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	011	Saluran Rusak Parah dan Rendah Sehingga sering terjadi banjir	Jalan Bugis Raya Kelurahan Kebon Bawang#383#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	383 m	2.039.807	781.245.916			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	011	Saluran Terlalu Rendah dan Terbuka sehingga berbahaya	Jalan Swasembada Barat XXIV mulai dari Jalan Swasembada Barat Raya sampai dengan Jalan Bakti#320#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	320 m	2.039.807	652.738.102			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	011	Saluran Rusak Berat dan Rendah	Jalan Swasembada Barat XXV mulai dari Swasembada Barat Raya sampai dengan Jalan Bakti#343#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	343 m	1.837.643	630.311.487			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	012	Saluran Terlalu Kecil Sehingga Aliran Airnya Kurang lancar	Jl.Swasembada Barat XXII RT 06 RW 012#144 M X 2 X 0.6 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	144 m	2.039.807	293.732.146			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	012	Air Tersumbat Dikarenakan Ukuran Got Yang Terlalu Kecil	Jl.Bakti Gang V RT 05 Rw 012#140 m X 2 X 0.6 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	144 m	2.039.807	293.732.146			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	012	Aliran Air Sering Tersumbat Dikarenakan Got Yang Terlalu Kecil	Jl.Swasembada BARat XXI RT 09, 010, 011 RW 12#300 M X 2 X 0.6 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	360 m	2.039.807	734.330.365			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	012	Saluran Got Terlalu Kecil Menyebabkan Aliran Air Tidak Lancar	Jl.Swasembada Barat XXIII RT 02, RT 03, RT 04#300 M X 2 X 0.6 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	360 m	2.039.807	734.330.365			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	013	SALURAN KURANG LANCAR DI KARENAKAN GOT TERLALU KECIL	JLN.BAKTI RT 02, 04, 07, 09, 012 RW 013#308 M X 0.8 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	247 m	1.837.643	453.897.777			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	013	SALURAN AIR KECIL SEHINGGA SERING MAMPET	JLN.SWASEMBADA BARAT XII RT 011 DAN RT 012 RW 013#250 M X 2 X 0.8 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400 m	1.837.643	735.057.128			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	013	ALIRAN GOT MAMPET DI KARENAKAN SALURAN KECIL	JL.SWASEMBADA RAYA RT 01, 05, 09, 010, 011, 013 RW 013#32 M X 1M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	32 m	1.837.643	58.804.570			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	013	SALURAN KURANG LANCAR KARENA GOT TERLALU KECIL	JL.SWSAEMBADA BARAT XI RT 09 , RT 10 DAN JALAN BAKTI RT 09, JALAN GIRI RT 10 RW 013#421M X 2 X 0.8 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	440 m	1.837.643	808.562.841			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	013	Saluran Kurang Lancar	Jl.Bakti RT 03 dan RT 08 RW 013#150 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	013	SALURAN AIR KURANG LANCAR DIKARENAKAN TERLALUL KECIL	JL GIRI RT 01 , 05, 06, 07, 010 RW 013#288 M X 2 X 0.5 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	288 m	1.837.643	529.241.132			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	014	saluran tidak rata dan mengecil	Jalan Bakti Raya RT 001 RW 014#2 x 200 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	400 m	2.039.807	815.922.628			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	015	Saluran air yang rusak sehingga air sering meluap	Asrama Arhanud Rt 005 Rw 015 Kelurahan Kebon Bawang#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	TANJUNG PRIOK	Kebon Bawang	015	Saluran air yang mampet karena kerusakan dinding got	Asrama Arhanudse RW 015 Kelurahan kebon Bawang#500#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	500 m	1.837.643	918.821.410			
3										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Pembangunan Lapangan Olahraga Bulutangkis RW.05 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Taniung Priok	110.993.570