

**INFORMASI PEMBANGUNAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
1	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	2	JALAN RUSAK SUDAH LAMA TIDAK DI PERBAIKI HUJAN JADI KUBANGAN AIR	JALAN JELAMBAR JAYA V RT 010 RT 011 RW 02#panjang jalan 50 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300	m2	57.600.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	57.600.000
2	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	3	Saluran air tersendat dikarenakan saluran kecil tidak sesuai dengan volume air yang masuk di Jl. Jelambar Selatan III RT. 03, RT 05, dan RT. 06 RW. 03	Jl. Jelambar Selatan III RT. 03, 04, 05 dan RW. 03 Kelurahan Jelambar Baru #370 Cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	370	m	754.728.430,9	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	754.728.431
3	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	4	Sanitasi saluran air tidak berfungsi karena sudah menjadi gundukan tanah	Jalan Jelambar Selatan XIV Rt.010/04 , Kelurahan Jelambar Baru , Kecamatan Grogol Petamburan , Jakarta Barat 11460#80 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	80	m	163.184.525,6	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	163.184.526
4	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	5	saluran sepanjang Jl. jelambar utara tidak berfungsi dengan baik karena banyak tertutup inrit dan sebagian sudah tertutup tanah.	Jl. Jelambar Utara Rt. 007, 008, 009 dan Rt 0010 Rw 05 Kelurahan Jelambar Baru Jakarta Barat#190#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	190	m	387.563.248,3	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	387.563.248
5	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	5	Saluran terlalu kecil dan sebagian tidak berfungsi karena tertutup inrit	Jl Seni BUdaya Raya Gg Seni Abadi Rt. 004/05 Kelurahan Jelambar Baru Jakarta barat#100 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m	183.764.282,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	183.764.282
6	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	7	sebagian Saluran tidak berfungsi dengan baik	Jl. P. Tb. Angke rt. 0013 dan Rt. 014 RW 07 Kelurahan Jelambar Baru Jakarta Barat#88 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	88	m	179.502.978,2	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	179.502.978
7	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	9	Saluran rusak	Jl Jelambar timur Rt. 011 Rw.09#16#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	16	m	29.402.285,1	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	29.402.285
8	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	9	Saluran tidak berfungsi	Jl Jelambar selatan XVI Rt 001 Rw 09 Kel Jelambar Baru#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200	m	407.961.314,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	407.961.314
9	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	9	Tidak ada saluran	Jl Jelambar Timur Rt. 013 Rw. 09#50#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50	m	91.882.141,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	91.882.141
10	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	10	Saluran tidak berfungsi karena sudah tertutup dan sudah menyatu dengan jalan	Jl. Jelambar Barat Rt. 010, 011 dan Rt 016 Kelurahan Jelambar Baru Jakarta Barat#360 meter#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	360	m	807.763.320,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	807.763.320
11	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	10	Saluran Tidak berfungsi karena banyak tertutup jembatan warga	Jl. Jelambar Barat IIIE Rt. 006 dan Rt. 007 Rw. 10 Kelurahan Jelambar Baru Jakarta Barat#110 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	110	m	224.378.722,7	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	224.378.723

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
12	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	11	Saluran rusak banyak tertutup inrit Jl. Jelambar Barat 2A RT003 dan 004 RW11 Kelurahan Jelambar Baru Jakarta Barat	Jl. Jelambar Barat IIA Rt. 003 dan Rt. 004 RW 11 Kelurahan Jelambar Baru Jakarta Barat#200 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200	m	407.961.314,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	407.961.314
13	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	11	Saluran rusak banyak tertutup inrit dan ada beberapa titik saluran sudah tertutup tanah Jl. Jelambar Barat I RT003 dan 004 RW11 Kelurahan Jelambar Baru Jakarta Barat	Jl. Jelambar Barat I Rt. 003 dan Rt. 004 Rw 11 Kelurahan Jelambar Baru Jakarta Barat#200 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200	m	407.961.314,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	407.961.314
14	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	11	tidak ada Penerangan Jalan Umum di sepanjang jalan jl. P. Tb. Angke Gg Warga JAya Rt. 0014 Rw 11 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat	jl. P. Tb. Angke Gg Warga JAya Rt. 0014 Rw 11 Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	5	Titik	68.884.291,9	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	15.977.775
15	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	11	tidak ada Lampu Penerangan Jalan Umum di sepanjang jalan, 1. Jl. Setia Warga 8 sebanyak 5 titik 2. Jl. Setia Warga 9 sebanyak 2 titik 3. Jl. Setia Warga 7 sebanyak 3 titik 4. Jl. Jelambar Barat II sebanyak 3 titik	Jl. Jelambar Barat II Rt. 10 rw 11 sebanyak 3Jl. Setia warga 8 Rt. 0010 rw 11 sebanyak 5 titikJl. Setia warga 7 Rt. 0010 rw 11 sebanyak 3 titikJl. Setia warga 9 Rt. 0010 rw 11 sebanyak 2 titikKelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat #	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	13	Titik	132.358.720,0	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	36.914.592
16	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	11	Kurang Penerangan sehingga rawan kejahatan diJl. Jelambar Barat 2J RT013 RW11 Kelurahan Jelambar Baru Jakarta Barat	Jl. Jelambar Barat 2 J RT013 RW11 Kelurahan Jelambar Baru Jakarta Barat#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	1	Titik	10.181.440,0	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	2.839.584
17	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	12	jalan rusak kalau hujan sering terjadi genangan air	Taman Duta Mas Blok A2 dan Blok A 4 Rt. 002 dan Rt. 003 Rw 12 Kelurahan Jelambar Baru#168#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	168	m2	32.256.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	32.256.000
18	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	12	Jalan rusak	Taman Duta Mas Blok A4 Rt. 003Rw 12 samping kelurahan#72#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	72	m2	10.106.159,8	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	10.106.160
19	Grogol Petamburan	Jelambar Baru	12	jalan gelap di samping dan belakang kantor kelurahan jelambar baru	Jl. Kusuma 6 / Kusuma Timur Komplek Duta Mas Kel. Jelambar Baru#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41.330.575,1	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	9.586.665
<b>TOTAL</b>									<b>4.398.771.062,5</b>			<b>4.211.334.652</b>