

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2018**

KELURAHAN LUBANG BUAYA

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Cipayung	Lubang Buaya	1	Perbaikan dan Pengaspalan	Jln. Swadaya, Rt. 003, 002 RW 01 Lubang Buaya#225#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	225	m2	43.200.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Lubang Buaya	2	Jalan rusak dan berlubang yang menyebabkan air tergenang	Jl. Pala II RT 007, 005, 006 RW 002 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung#690 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	690	m2	968.506.977	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Lubang Buaya	2	Jalan Rusak dan Berlubang sehingga air hujan tergenang	Jl. Delima I RT 009 RW 002 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur#1170#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1170	m2	1.642.250.961	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Lubang Buaya	2	Jalan rusak dan berlubang karena terkikis air yang meluap dari selokan	Jl. Kramat Gg Bina Warga III RT 003 RW 002 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur#450#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	450	m2	631.634.985	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Lubang Buaya	3	jalan Lingkar 1 RT 005 / 03 Berlubang dan Aspal sudah sangat tipis	di Jl. Lingkar 1 RT 005 / 03 Kelurahan Lubang Buaya Depan Seberang Sekretariat RW 03#600M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	700	m2	134.400.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Lubang Buaya	3	tidak adanya saluran air yang dapat menyebabkan banjir dan air tergenang	Jl. RW. Binong (Gg. Hj. Kamad) dan Gg. Anih RT. 004/03 Lubang Buaya#150#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	150	m	336.568.050	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Lubang Buaya	4	aspal rusak dan berlubang	Jalan Mundu Gg. Musholla Attaubah rt 05/04#360#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	360	m2	69.120.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Lubang Buaya	4	Aspal rusak dan berlubang	Jalan Sawo, Jalan Sawo Gg. H. Iman Rt 07/04#1010#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1010	m2	193.920.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Lubang Buaya	6	Jalan lingkungan sudah rusak	Jl. Sadar I / Jl Adil I RT 003 RW 06 Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur#450#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	450	m2	631.634.985	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Lubang Buaya	6	Jalan Lingkungan sudah Rusak	Gg Makmur II RT 008 RW 06 Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur#1800#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1800	m2	252.653.994	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Lubang Buaya	7	Jalan rusak	Gang H. Abdul Rauf RT 05 RW 07 Lubang Buaya#210 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	210	m2	40.320.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Lubang Buaya	8	jaslan berlubang dan rusak apabila hujan terdapat genangan air	Jl. Swakarsa menuju musholla RT. 003/08#400#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	400	m2	76.800.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Lubang Buaya	9	Pembangunan turap di Jl. H.Tholib dari RT.07, RT.08, RT.12, RT.09	jl.H.Nian RT.008 rw.09 lubang buaya#800#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	2000	m	4.487.574.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Lubang Buaya	9	Saluran Air jl.H.INEN (banjir)	jl.H.Inen RT.03 RW.09 LUBANG BUAYA JAKARTA TIMUR#350#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	300	m	673.136.100	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Lubang Buaya	10	Sudah tidak mampu enampung debit air	RT 001 RW 010, Kelurahan Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur#100m#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	100	m	224.378.700	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Lubang Buaya	11	Banjir/Air menggenang	Jalan Swadaya Murni I RT.001/RW.002 Kelurahan Lubang Buaya #200#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	100	m	224.378.700	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Lubang Buaya	12	Jalan rusak dan berlubang	RT. 003/012 Gg. Annur 1,2#415#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	415	m2	79.680.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Lubang Buaya	12	Jalan masih berupa jalan tanah	Jalan Masjid AlUmar 3 RT.06/012#280#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	280	m2	53.760.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Lubang Buaya	1	Perbaikan dan pembuatan saluran air	Jalan Bacang RT 003 RT 003 RW 01#49#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	49	m'	9.995.052.193	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Lubang Buaya	5	karna kecilnya saluran dan kondisinya sudah rusak di wilayah rt006/05 maka perlu dilakukan pembuatan selokan baru dan memperbaiki selokan yg sudah ada yg memadai agar dapat menampung debit air yg besar	jl amil saali 6 rt006/05 kel.lubang buaya,kec.cipayung jakarta timurberdekatan dengan amil saali 1.#130#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	130	m'	2.388.935.666	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Lubang Buaya	5	karna selokan yg sangat kecil hing pada saat hujan tidak dapat menampung debit air yg besar dan pada saat hujan warga rt002/05 sering mengalami banjir.	jl alawiyah rt002/05 kel.lubang buaya,kec.cipayung jakarta timur#550 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	550	m'	1.010.703.551	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Lubang Buaya	8	Saluran air mampet dikarena lumpunya banyak	Jl. kramat pangeran Syarief RT. 001/08#500#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250	m'	459.410.705	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Lubang Buaya	8	Saluran air terlalu kecil sehingga tidak dapt menampung air	Gg. wakaf Rt. 006/08#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m'	367.528.564	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Lubang Buaya	9	sering terjadi tabrakan diposisi pertigaan jalan	jl.bacang 2 rt.009/09 lubang buaya jakarta timur#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	3	unit	1.122.535.362	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKTIM	Pembangunan Prasarana Reayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	
		Lubang Buaya	5	sering terjadi kecelakaan motor,maka perlunya dipasang kaca cermin untuk mengurangi jumlah kecelakaan	jl haji buang rt 004/05 kel.lubang buaya kec.cipayung.#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	2	unit	748.356.908	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKTIM	Pembangunan Prasarana Reayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	
		Lubang Buaya	5	karna seringnya terjadi kecelakan tabrakan kendaraan motor di wilayah rt002/05 maka perlunya dipasang kaca cermin lalu lintas	jalan alawiyah rt 002/05 kel.lubang buaya,kec cipayung jakarta timur#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	2	unit	748.356.908	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKTIM	Pembangunan Prasarana Reayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	
		Lubang Buaya	1	Pengadaan perlengkapan PAUD sarana dan prasarana	Jalan Kramat Pangeram syarif RT 010RW 01 Lubang Buaya#3009/1.851.3#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	5	paket	42.387.815	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	827.820.435	
		Lubang Buaya	6	Belum ada lapangan olahraga	TPQ Al Arief Gg Makmur II RT 007 RW 06 Kelurahan Lubang Buaya Jakarta Timur#	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	1	unit	9.619.174.285	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis TPQ Al Arief Gg Makmur II RT 007 RW 06 Kel.Lubang Buaya Kec. Cipayung	96.101.389	
		Lubang Buaya	9	jalan masuk gang masih gelap dari rt.01 s/d rt.14		Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	100	Titik	1.377.685.837	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Lubang Buaya	5	karna minimnya penerangan di wilayah rt002/05 maka bisa mengundang tindak kejahatan dan kriminalitas di wilayah kami		Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	10	Titik	1.377.685.837	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Lubang Buaya	6	Belum ada lampu penerangan jalan di Gang Makmur II RT 007 RW 06 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur#	Gang Makmur II RT 007 RW 06 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	5	Titik	6.888.429.185	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Lubang Buaya	5	karna minimnya penerangan dapat berpotensi tindak kriminalitas di wilayah rt 005/05		Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	5	Titik	6.888.429.185	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Lubang Buaya	5	minimnya penerangan di wilayah rt003/05 berpotensi terjadinya tindakan kriminalitas		Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	4	Titik	5.510.743.348	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Lubang Buaya	5	minimnya penerangan membuat wilayah rt 006/05 kel.lubang buaya, kec.cipayung rawan dengan aksi kriminalitas dan pencurian.maka perlu di pasang alat penerangan		Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	12	Titik	16.532.230.044	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Lubang Buaya	5	minimnya penerangan membuat wilayah jl al albaidoh 3 dan albaidoh 4rt001/05 menjadi rawan tindakan kekerasan		Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	4	Titik	5.510.743.348	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Lubang Buaya	5	pembuangan sampah yang teramat jauh bagi warga.hingga diperlukannya penyediaan motor gerobak sampah untuk membantu pembuangan ke bang sampah yg tersedia.khususnya di wilayah rt003,006,007	jl manunggal 17 rt 006,003,007 rw 05#10#	Pengadaan Tong Sampah Composter	10	buah	12.320.000	SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA - JAKTIM	Pengadaan Tong Sampah Pilah	1.512.500.000	