

**INFORMASI PEMBANGUNAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7	Makasar	Cipinang Melayu	3	Jalan sudah terkikis oleh air hujan sehingga perlu perbaikan di wilayah Rt. 006, Rt. 007, dan Rt. 008 RW 03	Jalan AIMuqorrobin RT. 006, RT. 007 RW 03 Kelurahan Cipinang Melayu#1400#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1400	m2	268.800.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	9	belum ada akses jalan di pinggir ali sunter & pagar pengaman	Jl.Pangkalan jati VII RW.09 Kelurahan Cipinang Melayu#4000#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1000	m2	192.000.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	3	Jalan yang sudah rusak karena sering kena banjir di RT. 010 Rw. 03 Kelurahan Cipinang Melayu	Jalan Cipinang Bali RT. 010 RW 03 Kelurahan Cipinang Melayu #975 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	975	m2	187.200.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	3	Jalan sudah tidak layak karena sering terkena air banjir di RT. 011 Rw 03 Kelurahan Cipinang Melayu	Jalan Cipinang Bali RT. 011 RW. 03 Kelurahan Cipinang Melayu#353#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	353	m2	67.776.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	2	pengaspalan gang	RT 05 RW 02 Jl. H. Sulaiman, Cipinang Melayu, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia#P = 350 m * 1 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	350	m2	67.200.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	4	Jalan rendah, rusak & langganan Banjir	Jln. Sutet PLN RT 001 RW 04#280#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	350	m2	67.200.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	4	Jalan rendah dan rusak langganan banjir	Jl. Akpindo RT 001 RW 04#280 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	280	m2	53.760.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Cipinang Melayu	12	Jalan rendah/tergenang air	RT 011/012. Jl Harapan Indah XVIII#270 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	270	m2	51.840.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	12	Jalan rendah/tergenang air	RT 002/012.Jl Harapan Indah II. #224#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	224	m2	43.008.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	3	Jalan yang sudah rusak perlu perbaikan karena sering terkena banjir wilayah RT. 012 Rw 03	Jalan Cipinang Bali RT. 012 Rw 03 Kelurahan Cipinang Melayu#200#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200	m2	38.400.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	12	Jalan rendah/tergenang air	RT 009/012.Jl Harapan Indah XXII#180#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	180	m2	34.560.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	3	Jembatan jalan AlMuqorrobin RW 03 Kelurahan Cipinang Melayu sudah tidak layak perlu di renovasi total	Jalan Al Muqorrobin RW 03 Kelurahan Cipinang Melayu#54#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	154	m2	29.568.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	3	Jalan masih tanah belum pernah terealisasi karena mengganggu aktifitas warga klo musim hujan lokasi masuk di wilayah Rt. 008 Rw 03	Jalan H. Sulaiman RT. 008 RW. 03 Kelurahan Cipinang Melayu#150#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	150	m2	28.800.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	2	pengaspalan di atas gorong gorong	perbatasan RT 05, RT 06, RT 07, RT 08 RW 02 Jl. H. Sulaiman, Cipinang Melayu, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia#P = 100 m, L = 1 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	100	m2	19.200.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Cipinang Melayu	2	pengaspalan gang	PERBATASAN RT 007, 008 RW 02 Jl. H. Sulaiman, Cipinang Melayu, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia#P = 50 m * 1 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	50	m2	9.600.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	12	Jalan rendah/tergenang air	RT 001/012. Jl Harapan Indah I#50 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	50	m2	9.600.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	2	pengaspalan gang	RT 011 RW 02 Jl. H. Sulaiman, Cipinang Melayu, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia#P = 30 m * 1 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	30	m2	5.760.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	12	Jalan rendah/tergenang air	RT 001/012. Jl Harapan Indah IX#25 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	25	m2	4.800.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	9	Tidak ada saluran air	Jalan kenanga RT,008/09Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Timur#110#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	55	m	123.408.285	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	9	belum ada saluran air	Jl. Pangkalan Jati VII RT.009/09 Jl. Teratai II, Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Timur#62 m#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	31	m	69.557.397	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	9	belum ada saluran air	Jl. Pangkalan jati VII, Gang Mawar II RT.007/09Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Timur#54 m#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	27	m	60.582.249	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	13	Jalan mengelupas sehingga perlu di hotmix	Jl. Pangkalan Jati IV No.1, Cipinang Melayu, East Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#300#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300	m2	42.108.999	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Cipinang Melayu	3	Peninggian jalan dengan pengecoran di wilayah rt. 013 rw 03	Jalan H. Sulaiman RT. 013 RW 03 Kelurahan Cipinang Melayu#434#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	800	m2	153.600.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	1	Jalan masih tanah	jalan masuk tower RT 003 RW 01 Cipinang Melayu#100 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100	m2	14.036.333	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cipinang Melayu	10	Saluran rusak	Jl. Jagur RT 001 RW 010#500#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	800	m&ap os;	1.470.114.256	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	10	Saluran rusak	Jl. Jagur RT 002 RW 010#500#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	800	m&ap os;	1.470.114.256	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	4	saluran air rusak dan mampet	Jl. Mushollah Arrohman Nur Choir RT 007 RW 04#300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400	m&ap os;	735.057.128	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	3	Perlunya perbaikan dan penutup saluran di wilayah RT. 010 RW 03 Kelurahan Cipinang Melayu	Jalan Cipinang Bali RT. 010 RW 03 Kelurahan Cipinang Melayu#300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300	m&ap os;	551.292.846	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	5	Saluran got sdh tidak layak	Jl. Pangkalan Jati V dari RT 03 ke RT 5#280 M1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	280	m&ap os;	5.145.399.896	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	3	Perbaikan Saluran serta penutup (deker) di Wilayah RT. 012 RW 03 Kelurahan Cipinang Melayu	Jl. Cipinang Bali RT. 012 RW 03 Kelurahan Cipinang Melayu#250#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250	m&ap os;	459.410.705	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Cipinang Melayu	3	Saluran Air terlalu kecil perlu diperbesar di jalan AlMuqorobin II Rt. 005 Rw. 03 Kelurahan Cipinang Melayu depan sekolah SDI AlHayatiddiniyah.	Jalan Al Muqorobin RT. 005 Rw 03 Kelurahan Cipinang Melayu#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m&ap os;	367.528.564	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	3	Saluran air terlalu kecil/sempit di Rt. 005 Rw 03	Jalan AlMuqorobin RT. 005 RW 03 Kelurahan Cipinang Melayu#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m&ap os;	367.528.564	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	3	Perlunya Nomalisasi saluran Jalan H. Sulaiman depan kantor Rw. 03 Kelurahan Cipinang Melayu.	jalan H. Sulaiman RW 03 Kelurahan Cipinang Melayu #200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m&ap os;	367.528.564	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	2	perbaikan saluran air	RT 05 RW 02 Jl. H. Sulaiman, Cipinang Melayu, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia#P = 150 m, L =30 cm, T = 50 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m&ap os;	275.646.423	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	5	Bila hujan tiba air melimpah ke jalan	Jl. Pangkalan Jati V RT.03/5#100 M1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m&ap os;	183.764.282	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	5	Limpahan air yang meluap tidak tertampung	Jl. Pangkalan Jati V RT.02#80 M1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	80	m&ap os;	1.470.114.256	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	6	Penyempitan Saluran Air/got di Jl. Pomad RT 002/06 Kel. Cip. Melayu	Kodam Jatiwaringin Jl. Pomad RT 002/06 Kel. Cip. Melayu#+/ 50m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50	m&ap os;	91.882.141	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	2	perbaikan saluran air	RT 01 RW 02 Jl. H. Sulaiman, Cipinang Melayu, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia#P = 30m, L = 1m, T=1m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30	m&ap os;	551.292.846	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Cipinang Melayu	2	perbaikan saluran air	RT 03 RW 02 Jl. H. Sulaiman, Cipinang Melayu, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia#P = 30m, L = 30 cm, T = 30 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	27	m&apos;	4.961.635.614	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	9	selokan tanpa penutup	Jl. Palembang Rt.003/09Kelurahan Cipinang Melayu Jakarta Timur#20 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	10	m&apos;	183.764.282	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	9	saluran air rusak	Jlan Radar Utara Rt.001/09Kelurahan Ciipinang Melayu Jakarta Timur#18 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	9	m&apos;	1.653.878.538	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	2	perbaikan saluran air	RT 11 RW 02 Jl. H. Sulaiman, Cipinang Melayu, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia# P = 30 m, L = 50 cm, T = 40 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	6	m&apos;	1.102.585.692	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	10	Saluran rusak	Jl. Harapan II RT 004 RW 010#600#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	800	m&apos;	1.631.845.256	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	10	Saluran rusak	Jl. Budi Harapan Raya RT 004 RW 010#400#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	800	m&apos;	1.631.845.256	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	7	Terdapat genangan air saat hujan deras. Got/saluran air tidak dapat menampung air. Perlu dibuatkan sodetan gorong2 antara sisi utara dan selatan.	Jl. Wirayuda 1, komp TNI AU Waringin Permai#128 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	128	m&apos;	26.109.524.096	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	10	Saluran rusak	Jl Harapan V RT 007 RW 010 Cipinang Melayu#500#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	128	m&apos;	26.109.524.096	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Cipinang Melayu	10	Saluran rusak	Jl. Harapan V RT 005 RW 010 Cipinang Melayu#500#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	128	m&ap os;	26.109.524.096	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	10	Saluran rusak	Jl. Harapan 3A RT 006 RW 010#43#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	113	m&ap os;	23.049.814.241	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	6	Gorongrong saluran air menyempit di Jl. Pomad RT 002/06 Kel. Cip. Melayu	Kodam Jatiwaringin Jl. Pomad RT 002/06 Kel. Cip. Melayu#6m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	61	m&ap os;	12.442.820.077	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	10	Saluran rusak	Jl. Harapan V RT 006 RW 010#400#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	800	m&ap os;	1.631.845.256	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cipinang Melayu	8	Lapangan voli rusak (di tanah fasos fasum)	Jalan elang thainesia II#	Perbaikan Lapangan Olahraga Volley	1	unit	1.131.053.352	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Volley Jl. Elang thainesia II Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar	112.979.761	
		Cipinang Melayu	8	Lapangan basket rusak (di tanah fasos fasum)	Jalan elang thainesia II#	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket	1	unit	270.543.504	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Jl. Elang thainesia II Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar	270.125.001	
		Cipinang Melayu	13	lapangan rusak corcoran mengelupas sehingga perlu perbaikan	Jl. Pangkalan Jati 1 Samping Masjid Al Ikhwan.#	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	1	unit	9.619.174.285	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Jl. Pangkalan Jati 1 Samping Masjid Al Ikhwan Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar	96.101.389	
		Cipinang Melayu	9	belum ada lampu penerangan		Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	30	Titik	4.133.057.511	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Cipinang Melayu	11	Jalan gelap	Jl. Inspeksi Tarum Barat RT.001RT.005 RW.011#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	13	Titik	17.909.915.881	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	