

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
1	Palmerah	Palmerah	1	1. Saluran air di jalan H. Rausin sangat kecil, tidak bisa menampung air hujan sehingga meluap ke jalan.2. Saluran air terbuka, sehingga lebar jalan tidak optimal untuk dilalui mobil.	Jalan H. Rausin RT 001/01 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#315 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	315	m	642.539.069,6	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	642.539.070
2	Palmerah	Palmerah	1	Saluran air di Gang Mawar sangat kecil, jika hujan deras air menggenang ke jalan.	Jalan Gang Mawar RT 003/01Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#200 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m	367.528.564,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	367.528.564
3	Palmerah	Palmerah	1	Karena pelebaran jalan saluran air Gang Kiontong mengecil (pipa paralon bawah tanah). Perlu pembuatan saluran tepi jalan.	Gang Kiontong RT 003/01 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#90 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	90	m	165.387.853,8	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	165.387.854
4	Palmerah	Palmerah	1	Saluran air di jalan H. Abdul Hamid tidak memadai sehingga jik ahujan air menggenang di jalan.	Jalan H. Abdul Hamid RT 007/01 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#150 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50	m	91.882.141,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	91.882.141
5	Palmerah	Palmerah	2	pembuatan sodetan menuju kali PHB	Koomplek Hankam Slipi Jl.Gagak Rt 005/02 Kel.Palmerah Kec.Palmerah Jakarta Barat#20#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	20	m	40.796.131,4	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	40.796.131
6	Palmerah	Palmerah	2	perbaikan saluran yg rusak	Komplek Hankam Slipi Jl.Puter Rt 006/02 kel.palmerah kec.palmerah jakarta barat#200 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200	m	407.961.314,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	407.961.314
7	Palmerah	Palmerah	2	air sring meluap akibat penyempitan saluran yang tidak sesuai dengan debit air menyebabkan banjir	Komplek Hankam Slipi Jl.Beo 9 Rt 007/02 Kel.Palmerah Kec.Palmerah Jakarta Barat#50 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	50	m	101.990.328,5	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	101.990.329
8	Palmerah	Palmerah	2	perbaikan saluran yg rusak	Komplek Hankam Slipi Jl.Manyar Rt.001/02 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta barat#180#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m	183.764.282,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	183.764.282
9	Palmerah	Palmerah	2	Pendangkalan saluran serta dinding saluran rusak	Komplek Hankam slipi Jl.Merpati Rt 004/02 Kel.Palmerah Kec.Palmerah jakarta Barat#250#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	250	m	509.951.642,5	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	509.951.643
10	Palmerah	Palmerah	3	Lapangan Futsal Rusak	Jalan Belibis Terusan RT.009 / RW.03 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat#	Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal	1	unit	210.238.050	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR	Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal Jalan Belibis Terusan RT. 009/ RW.03 Kelurahan Palmerah Kec. Palmerah jakarta Barat	196.990.440

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
11	Palmerah	Palmerah	3	Jalan rusak perlu di aspal	Jl. Kemanggisan RT.005/03 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat#7.2 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	12	m2	1.684.360,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	1.684.360
12	Palmerah	Palmerah	3	Tidak ada penutup saluran	Jl. Swadaya RT.008 / RW.03 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat#20 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	20	m	36.752.856,4	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	36.752.856
13	Palmerah	Palmerah	4	Got/Saluran air kecil	Jl. Sulaiman Gg. Amal I RT. 006,RT. 008, RT. 009 dan RT. 11 RW. 04 Kel.Palmerah Kec. Palmerah Kota Adm Jakarta Barat (150 M)Jl. Sulaiman Gg. Amal III RT. 003 RW. 04 Kel.Palmerah Kec. Palmerah Kota Adm Jakarta Barat (50 M)Jl. Sulaiman Gg. Amal IV dan V RT. 004 RW. 04 Kel.Palmerah Kec. Palmerah Kota Adm Jakarta Barat (50 M)#250#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250	m	459.410.705,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	459.410.705
14	Palmerah	Palmerah	5	seering terjadinya luapan banjir diakibatkan saluran mengecil,permohonan pembuatan udick dan ditutup palt decker	sepanjang Jl.Inspeksi kali Grogol Gg.Mangga1 Rt.004 dan 003 RW.05 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m	183.764.282,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	183.764.282
15	Palmerah	Palmerah	6	Rawan kecelakaan di perempatan jalan	Jalan Palmerah Utara III RT 008/006 Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	2	unit	7.483.569,1	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKBAR	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	7.483.569
16	Palmerah	Palmerah	9	Kondisi Jalan Rusak	Jl. Kemanggisan Pulo II Gg. C2 dan C3 RT. 007/09 PalmerahJl. Palmerah Barat II RT. 003, RT.012 Jl. Tabong, RT. 014 Jl. Nurul Huda I RW09 Palmerah#630#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	630	m2	88.428.897,9	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	88.428.898
17	Palmerah	Palmerah	9	Jl. Swadaya Masyarakat banjir karena tidak ada saluran air/got di kanan & kiri jalan.	Jl. Bahagia RT.011/09, Palmerah, Jakarta Barat.#200.#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m	367.528.564,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	367.528.564
18	Palmerah	Palmerah	9	Banyak Warga Masyarakat dan Pemuda menganggur		Pelatihan Mengemudi SIM A	1	Orang	2.500.000,0	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKBAR	Pelatihan Mengemudi SIM A	880.000.000
19	Palmerah	Palmerah	10	Lapangan BULUTANGKIS Kondisinya sangat tidak layak	Jl.Rawabelong IIE RT.005/10 Palmerah Depan Kantor Lurah Palmerah Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	1	unit	96.191.742	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Jl. Rawabelong IIE RT.005/10 Palmerah-Depan Kantor Lurah Palmerah Kec. Palmerah jakarta Barat	95.791.753

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
20	Palmerah	Palmerah	10	Pembuatan Saluran Air Baru	Jl.Palmerah Barat RT.001/10 Palmerah Jakarta Barat Depan Rumah Ketua RT.001/10 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#32 meter#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	32	m	71.801.184,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	71.801.184
21	Palmerah	Palmerah	10	Peninggian Jalan Depan SDN 17 dan 15 Palmerah	Jl Palmerah Barat VI RT.007/10 Kel. Palmerah Kec.Palmerah Jakarta Barat#320#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	320	m2	44.916.265,6	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	44.916.266
22	Palmerah	Palmerah	10	Normalisasi Got Besar Depan Musholla Nurul Amin	Jl.Palmerah Barat VI RT.008/10 palmerah depan Musholla Nurul amin Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#150 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m	275.646.423,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	275.646.423
23	Palmerah	Palmerah	10	Pendangkalan Permenan saluran air MHT yang lama,menyebabkan genangan air di sekitarnya	Jl Palmerah Barat VIII Gg A1 RT.008 dan RT 002 /10 Palmerah Samping Praktek dr.Malik Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#189#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	189	m	385.523.441,7	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	385.523.442
24	Palmerah	Palmerah	10	Normalisasi Saluran Tepi Jl. Palmerah Barat kebanyakan beralih fungsi	Jl.Palmerah Barat Jakarta Barat RT.001/10 Palmerah Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#112#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	112	m	228.458.335,8	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	228.458.336
25	Palmerah	Palmerah	10	Saluran Air tidak bisa lancar karena Jalur Got berbelok air lambat mengalir dan menggenangi jalanan jika turun hujan	Jl.Rawa Belong IIE RT.006/10 Palmerah Samping SMK N 13 Jakarta Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#10 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	10	m	20.398.065,7	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	20.398.066
26	Palmerah	Palmerah	10	Tepi Saluran Air membahayakan bagi anakanak yang lewat Perlu Pagar Pembatas	Jl Palmerah Barat VII Belakang apartemen D loft Palmerah RT.007/10 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Kota Adm. Jakarta Barat#90 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	90	m	165.387.853,8	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	165.387.854
27	Palmerah	Palmerah	10	Rawan Kecelakaan & Kemacetan saat jam Sekolah karena lokasi adalah tikungan lingkungan sekolah	Jl.Rawabelong IIE RT.006/10 Palmerah Depan SMK N 13 Jakarta Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	3.741.784,5	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKBAR	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	3.741.785
28	Palmerah	Palmerah	11	Jalan lingkungan sekelas MHT rusak	jalan lingkungan sekelas MHT di sisi barat mesjid Darussalam RT002/11 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Kota Adm. Jakarta Barat#120 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	120	m2	23.040.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	23.040.000
29	Palmerah	Palmerah	11	aspal jalan sdh mulai berlubang lubang	jalan swadaya rt005 dan rt009 rw11 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Kota Adm. Jakarta Barat#200 x 4 m = 800 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	800	m2	112.290.664,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	112.290.664

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
30	Palmerah	Palmerah	11	Saluran air rusak akibat korosi karena usia pembangunan sejak 1983	Gang MHT Jln.KH.Junaidi RT007 RW.11 Kel. Palmerah Kota Adm. Jakarta Barat#250 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250	m	459.410.705,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	459.410.705
31	Palmerah	Palmerah	11	saluran air banyak longsor akibat rapuh pondasi	jl sandang rt001/11 palmerah, sisi selatan. Kel. Palmerah Kec. Palmerah Kota Adm. Jakarta Barat#355 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	355	m	724.131.332,4	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	724.131.332
32	Palmerah	Palmerah	11	saluran air ambrol	jl. kh junaidi rt 007 dan 008 rw 11 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Kota Adm. Jakarta Barat#100 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	100	m	203.980.657,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	203.980.657
33	Palmerah	Palmerah	11	saluran air tertutup di jalan lingkungan rusak,tidak dapat menampung air saat hujan	jalan gang sebelah timur mesjiid Darusalam RT002/11 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Kota Adm. Jakarta Barat#75 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	80	m	147.011.425,6	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	147.011.426
34	Palmerah	Palmerah	11	saluran air rusak tidak berfungsi	Gg.Garuda RT008 RW.11 Kel. Palmerah Kota Adm. Jakarta Barat#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m	183.764.282,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	183.764.282
35	Palmerah	Palmerah	11	rawan kecelakaan di persimpangan tiga jln.	jl.h taisir pertigaan jl.h saleh rt006/11 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Kota Adm. Jakarta Barat#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	3.741.784,5	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKBAR	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	3.741.785
36	Palmerah	Palmerah	11	rawan kecelakaan	perempatan jalan sandang depan gedung yayasan insan palma komplek sandang rt.001/11 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Kota Adm. Jakarta Barat#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	3.741.784,5	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKBAR	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	3.741.785
37	Palmerah	Palmerah	11	rawan kecelakaan,akibat terhalang bangunan pada simpang tiga jalan	Pertigaan jl.Swadaya dengan Jl.H Taisir RT005/11 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Kota Adm. Jakarta Barat#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	3.741.784,5	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKBAR	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	3.741.785
38	Palmerah	Palmerah	12	Tidak memiliki saluran sehingga jika hujan (walaupun Tidak lebat) akan menyebabkan banjir Air limbah pembuangan rumah tangga terbuangnya ke jalan raya sehingga menyebabkan banjir dan bau busuk	Jl. GG Keluarga RT 006/012 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#700#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	700	m	1.570.650.900,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	1.570.650.900
39	Palmerah	Palmerah	12	Kurang lebar dan kurang dalamnya saluran got yang tersedia, sehingga tidak dapat menampung debit air	Jl. GG. K.H Cholil RT 002/012 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m	183.764.282,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	183.764.282
40	Palmerah	Palmerah	12	Saluran kecil, kurang lebar dan dangkal, sehingga jika hujan (walaupun tidak lebat) akan menyebabkan banjir	Jl. H. Muala RT 001 dan RT 002 RW012 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#400200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	400	m	815.922.628,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	815.922.628

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
41	Palmerah	Palmerah	12	Saluran kurang dalam dan banyak tersumbat. Sudah 10 tahun belum diperbaiki	Jl. H. Senin RT 010/012 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah#50#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50	m	91.882.141,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	91.882.141
42	Palmerah	Palmerah	12	Saluran kecil, kurang lebar dan dangkal, sehingga jika hujan (walaupun tidak lebat) akan menyebabkan banjir	Jl. U Raya Ujung RT 007/012 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	160	m	294.022.851,2	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	294.022.851
43	Palmerah	Palmerah	12	Kurang lebar dan kurang dalamnya saluran got yang tersedia, sehingga tidak dapat menampung debit air	Jl. GG. H. Jaimin RT 002/012 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m	183.764.282,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	183.764.282
44	Palmerah	Palmerah	13	Jalan bergelombang	sepanjang Jalan Rawa Belong V Komplek DPR RI Rt.003/13#P= 200 L=5#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	250	m2	35.090.832,5	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	35.090.833
45	Palmerah	Palmerah	13	Jalan rusak	sepanjang Jl. Studio dan Jl. Monitor Rt.001/13 Kelurahan Palmerah#300#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300	m2	42.108.999,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	42.108.999
46	Palmerah	Palmerah	15	pembuatan udick	Jl.Y Rt.006 RW. 015 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Kota Jakarta Barat#150m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m	275.646.423,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	275.646.423
47	Palmerah	Palmerah	15	perbaikan saluran karna sering meluap airnya	Jl.U raya Gg.U 1 Rt.009/015 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta barat#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m	275.646.423,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	275.646.423
48	Palmerah	Palmerah	15	warga sering terjatuh di saluran	jl rawabelong 1 dan jl palmerah barat 8 rt 004 RW. 15 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Kota Adm Jakarta Barat#105 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	105	m	192.952.496,1	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	192.952.496
49	Palmerah	Palmerah	15	warga atau anak anak sering terjatuh di saluran	Jalan palmerah barat 8 RT. 003 RW. 15 Kel. Palmerah Kec.Palmerah Kota Adm Jakarta Barat#60 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	60	m	110.258.569,2	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	110.258.569
50	Palmerah	Palmerah	15	pembuatan udick saluran lingkungan	Jl.Sepakat Rt 008/015 Kelurahan Palmerah Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#150 m2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m	275.646.423,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	275.646.423
51	Palmerah	Palmerah	17	air tidak mengalir,	Kemanggisan Pulo II Rt.006/017 Kel.Palmerah Kec.Palmerah Jakarta Barat#150 m2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150	m	305.970.985,5	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	305.970.986
TOTAL									11.679.840.362			12.543.692.763