

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2018**

KELURAHAN KAYU PUTIH

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Pulogadung	Kayu Putih	14	Jalan tidak rata atau bergelombang dan cepat berlubang	Jalan Pulomas Utara Raya RW 14#3200#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	3200	m2	614.400.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kayu Putih	11	Perbaikan Jalan sudah rusak	Jl. Pacuan Kuda Raya RT.012 RW.011 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur#800 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	800	m2	112.290.664	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kayu Putih	8	pengaspalan	Jalan Waringin II RT.004 RW.08#P 80 M x L 3 M (240 M2)#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	2402	m2	461.184.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kayu Putih	8	PEMBUATAN TUTUP GOT (PLAT DEKER)	JALAN WARINGIN II RT 004 RW 08#P 20 X L I X T 1#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	201	m	451.001.187	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kayu Putih	8	PEMBUATAN TUTUP GOT (PLAT DEKER)	GG JAHE RT 008#P 20 M X L 1 M X T 1 M#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	20	m	44.875.740	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kayu Putih	8	PEMBUATAN TUTUP GOT (PLAT DEKER)	GG JAHE RT 009#P 25 M X L 1 M X T 1 M#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	25	m	56.094.675	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kayu Putih	7	saluran air kurang besar	jl cemara gg masjid attaufiq rt 14 rw 07 kayu putih jaktim#105 meter#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	135	m	302.911.245	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kayu Putih	16	Jalan setapak rusak belum diaspal	Jl. Pulo Nangka Barat II RT 010 Gg. H. Sirun #210,8 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	124	m2	1.740.505.292	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kayu Putih	16	Jalan yang rusak dan mengelupas	Jl. Pulo nangka Barat II RT 004/016#473#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	473	m2	6.639.185.509	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kayu Putih	16	Jalan yang mengelupas	Jl Pulo Nangka Barat II RT 003/16#112#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	112	m2	21.504.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Kayu Putih	3	Perbaiki jalan yang kurang sempurna	Jl. Plapon 3 RT.07/03#360 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	360	m2	505.307.988	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kayu Putih	10	pengaspalan jalan yang sebelumnya jalan tanah	Jl. Mutiara I samping taman pintar, RT.004/010 Kel. Kayu Putih #100 meter persegi#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	84	m2	1.179.051.972	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kayu Putih	15	pembuatan pengecoran baru di rt 02	jl. kp pedongkelan di gang h.jun rt 02#37#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1	m2	192.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kayu Putih	15	Tidak ada saluran air	Jl. Kp. Pedongkelan RT.001/015, Kayu Putih, East Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#150#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	150	m	336.568.050	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kayu Putih	15	Jalan rusak	Jl. Kp. Pedongkelan RT.001/015, Kayu Putih, East Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#125#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	125	m2	24.000.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kayu Putih	15	Jalan rusak berlubang	Jl. Kp. Pedongkelan RT.002/015, Kayu Putih, East Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#80#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	80	m2	15.360.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kayu Putih	11	Normalisasi saluran air	Jl. Intan Baiduri RT 004 dan Jl. Pancawardi RT 005 RW 011#250#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250	m'	459.410.705	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	12	Turap kali rusak berat	Turap Jl. Pulomas Barat dan Jl. Pulomas Raya#6.400 m#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	6400	m'	13.054.762.048	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	6	got kotor dan tidak tertutup, tidak dapat digunakan pejalan kaki	jl. H. Ten Kayuputih kec. pulogadung jakarta timur#300 m#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	240	m'	4.895.535.768	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Kayu Putih	2	Saluran air tidak lancar perlu normalisasi	Jl. Tiner (Raya) RT. 007, 008, 009, 010 RW. 02 Kayu Putih Kec. Pulogadung 13210#350#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	700	m'	1.427.864.599	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	2	Saluran air tidak lancar perlu normalisasi	Jl. Kunci RT. 006, 007, 008, 012 RW. 02 Kayu Putih Kec. Pulogadung Jakarta Timur 13210#480#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	960	m'	19.582.143.072	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	4	Got / Selokan Sudah Tidak Sesuai Fungsinya	Sebelah Kanan Jl. Kikir#559 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	559	m'	114.025.187.263	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	2	Saluran air tidak lancar perlu normalisasi	Jl. Angkur RT. 001, 003 RW. 02 Kayu Putih Kec. Pulogadung Jakarta Timur 13210#400#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	800	m'	1.631.845.256	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	4	Got / Selokan Sudah Tidak Sesuai Fungsinya	Jl. Beton#317 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	317	m'	64.661.868.269	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	5	Saluran air kecil, tidak menampung air & terhalang pipa PAM	Jalan Beton & Jalan Kayu Timur RT 001 RW 05 Kel Kayu Putih Kec Pulo Gadung#120 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	28	m'	5.145.399.896	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	5	Saluran air kecil, tidak menampung air	Jalan Kayu IX RT 002 RW 05 Kel Kayu Putih Kec Pulo Gadung#200 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	48	m'	8.820.685.536	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	5	Saluran air kecil, tidak menampung air & terhalang pipa PAM	Jalan Kayu VII & Kayu VIII RT 003 RW 05 Kel Kayu Putih Kec Pulo Gadung#300 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	72	m'	13.231.028.304	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	4	Got / Selokan Sudah Tidak Sesuai Fungsinya	Jl. Pondasi RT. 003/04#225 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	225	m'	45.895.647.825	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	5	Saluran air kecil, tidak menampung air & terhalang pipa PAM	Jalan Kayu VI RT 004 RW 05 Kel Kayu Putih Kec Pulo Gadung Jakarta Timur#200 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	48	m'	8.820.685.536	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Kayu Putih	12	goronggorong banyak yang rusak	Jl. Pulomas I, Jl. Pulomas II dan Jl. Pulomas III#2500 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	2500	m'	4.594.107.050	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	4	Got / Selokan Sudah Tidak Sesuai Fungsinya	Sebelah Kiri Jl. Kikir#381 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	381	m'	77.716.630.317	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	4	Got / Selokan Sudah Tidak Sesuai Fungsinya	Jl. Langitlangit#218 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	218	m'	44.467.783.226	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	4	Got / Selokan Sudah Tidak Sesuai Fungsinya	Kiri Kanan Jl. Plester#260 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	260	m'	4.777.871.332	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	4	Got / Selokan Sudah Tidak Sesuai Fungsinya	Kiri Kanan Jl. Masjid (Serut 3) RT. 006/04#310 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	310	m'	5.696.692.742	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	4	Got / Selokan Sudah Tidak Sesuai Fungsinya	Kiri Kanan Jl. Puput (Serut 2) RT. 006/04#220 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	220	m'	4.042.814.204	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	4	Got / Selokan Sudah Tidak Sesuai Fungsinya	Kiri Kanan Jl. Serut#250 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250	m'	459.410.705	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	4	Got / Selokan Sudah Tidak Sesuai Fungsinya	Kiri Kanan Jl. Linggis (Bangkil)#270 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	270	m'	4.961.635.614	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	4	Got / Selokan Sudah Tidak Sesuai Fungsinya	Kiri Kanan Jl. Gergaji RT. 005/04#240 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	240	m'	4.410.342.768	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	4	Got / Selokan Sudah Tidak Sesuai Fungsinya	Kiri Kanan Jl. Pahat RT. 004/04#210 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	210	m'	3.859.049.922	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	4	Got / Selokan Sudah Tidak Sesuai Fungsinya	Kiri Kanan Jl. Loster#300 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300	m'	551.292.846	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	17	Tebing saluran air longsor/ambruk	Jalan Drompol RT.005/17, Kayu Putih, East Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#10#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	10	m'	183.764.282	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Kayu Putih	17	Terjadi penyempitan saluran air	Jalan Locis RT.010/17, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur#170m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	170	m'	3.123.992.794	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	17	Terjadi penyempitan saluran air	Jalan Beton RT.010/17, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur#170m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	170	m'	3.123.992.794	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	17	Terjadi penyempitan saluran air	Jalan Beton RT.001/17, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur#300m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300	m'	551.292.846	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	17	Terjadi penyempitan saluran air	Jalan Plitur I RT.001/17, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur#35m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	35	m'	643.174.987	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	14	Turap yang ada sebagian sudah longsor	Jalan puloma Utara Raya#2000#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	1000	m'	2.039.806.570	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	13	saluran air/ got utama yang berada di samping kompleks perumahan pertama banyak yang rusak karena usia dan daya tampung tidak memadai apabila dibandingkan volume air yang masuk diwaktu musim hujan (kawasan banjir)	jalan komplek RT 004, 001, 002, 003 RW 013 #215 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	215	m'	3.950.932.063	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kayu Putih	15	perbaikan selokan	jl. gang rt 01 samping rumah bang daman#50#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m'	183.764.282	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Kayu Putih	5	Alat Peraga Edukasi PAUD seperti Bola Dunia, Cangkir Putar	PAUD Matahari RW 05#terlampir#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	1.091.062.358	
		Kayu Putih	6	belum memiliki pekerjaan dan SIM A		Pelatihan Mengemudi SIM A	2	Orang	5.000.000	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKTIM	Pelatihan Mengemudi SIM A	880.000.000	
		Kayu Putih	11	Telah terjadi 3 kali tindak kejahatan dengan total kehilangan sekitar 350 juta pada RT 010, salah satunya disebabkan karena petugas keamanan yang tidak memiliki kemampuan pengamanan yang cukup baik		Pelatihan Satuan Pengamanan	2	Orang	9.000.000	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKTIM	Pelatihan Satuan Pengamanan	358.160.000	
		Kayu Putih								Sudin Lingkungan Hidup Jaktim	Peningkatan TPS di Kota Administrasi Jakarta Timur	9.744.874.880	Peningkatan TPS Indor Pulo Mas Utara Kayu Putih
		Kayu Putih								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar Jl. Pulonangka Timur Raya
		Kayu Putih								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar Jl. Kayu Putih Utara
		Kayu Putih								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar Jl. Pacuan Kuda Raya (dekat Sekolah Tugasku dan Sevilla)