

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan	
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Vol	Satuan	Usulan Anggaran	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	SEKENEN - JAKPUS	BUNGUR - JAKPUS			RW 5,7,9		94,950.00	M2			SUDIN BINA MARGA KOTA - JAKPUS	1.03.05.002 Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Wilayah Jaka Pusat	12,746,320,450.00	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			5	Banjir, saluran air terlau kecil	Jl. Kalibaru Timur Gang 5 Rt. 006 Rw.05 Kel. Bungur Kec.Senen Kota Jakarta Pusat , DKI Jakarta#30 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	5	m'	9188214.1	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat	
			1	saluran got/selokan banyak yang rusak, mengganggu pemandangan dan tidak layak dilihat	Jl. Kp Kepu Gg V Jl. Kp Kepu Gg XIRW.01, Kel. Bungur, Kec. Senen, Jakarta Pusat#755,3#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1339	m'	2,460,603,735	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat	
			3	turap rusak	jalan bungur besar gang vii dan gang viii rt 007, rt 008, rt 009, rt 010 dan rt 013 rw 03 kelurahan bungur kecamatan senen jakarta pusat#353#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	353	m'	648687915.46	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat	
			5	Banjir	Jl. Kali Baru Timur Gang 4 RT.014 RW.05 Kel.Bungur Kec.Senen , Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta#50#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m'	183,764,282	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat	

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Vol	Satuan	Usulan Anggaran	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			7	selokan mampet	Jl. Kalibaru Timur Gg. VII RT.004, 005, 003, 006, 008, 015, 014#RT.004 = 94 m, RT.005 = 28 m, RT.003 = 114 m, RT.006 = 130 m, RT.008 = 40 m, RT.015 = 132 m, RT.014 170 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	708	m'	1301051116.56	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			7	selokan mampet	Jl. Kalibaru Timur Gg. X RT.011. 007, 006 wilayah RW.07 Kel. Bungur#RT.011 = 126 m, RT. 007 = 126 m, RT.006 dan 007 = 172 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	430	m'	790186412.6	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			7	selokan mampet	Jl. Kalibaru Timur III Gg. IX RT.001, 002, 006,008, 011, 007 wilayah RW.07 Kel. Bungur#RT.001 = 43 m, RT.002 = 43 m, RT.006 = 62 m, RT.008 = 72 m RT.011 = 72 m, RT.007 = 76 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	368	m'	676252557.76	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			7	selokan mampet	Jl. Kalibaru Timur IV RT.007, 009, 006, 015 wilayah RW.07 Kel. Bungur#RT.007, RT.009, RT.006, RT. 015 = 234 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	234	m'	430008419.88	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			7	selokan mampet	Jl. Kalibaru Timur III RT.001 RW.07 Kel. Bungur#RT.001 = 22 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	22	m'	40428142.04	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Vol	Satuan	Usulan Anggaran	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			8	1. Saluran air/ got sudah terlalu tua (30 tahun) dan kecil.	Jl. Tangkala dan jl. Sadang, RW.08 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10460#120 m lari240 m lari#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	360	m'	661551415.2	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			8	1. Saluran got meluap2. Dinding Got runtuh	Jl. Mahoni, RT 05, RW08, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10460#40 meter lari#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	40	m'	73505712.8	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			8	1.Saluran got mampat	Jl. Meranti , RT12, RW08, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10460#150 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m'	275,646,423	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			7	selokan mampet	Jl. Kalibaru Timur III RT.001, Jl. Kalibaru Timur III. RT.002, Jl. Kalibaru Timur V RT.004, Jl. Kalibaru Timur V RT.011, Jl. Kalibaru Timur V RT.007 Jl. Kalibaru	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	930	m'	1897020110.1	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			1	sering terjadi kecelakaan	Jl Kp Kepu Gg V, RW.01, Kel. Bungur, Kec. Senen, Jakarta Pusat#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	2	unit	7483569.08	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	1,628,598,393	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			9	mencegah adanya kecelakaan terhadap masyarakat yang melintas di jalan tersebut	jl. kalibaru timur dalam , RW.09 kel. bungur kec. senen#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	3741784.54	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	1,628,598,393	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			3	penerangan jalan lingkungan	Jalan Kampung Kepu. Gang VIII, RW.03, Kel.Bungur, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	2	Titik	20,362,880	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			3	pencahayaan	jalan bungur besar gang viii a rt 016 rw 03 kelurahan bungur kecamatan senen jakarta pusat#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	1	Titik	10,181,440	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Vol	Satuan	Usulan Anggaran	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			3	pencahayaan	jalan bungur besar gang vii rt 005 rw 03 kelurahan bungur kecamatan senen jakarta pusat#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT		1 Titik	10,181,440	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			5	Jalan Gelap	Jl. Kali Baru Timur Gang 4a RT.014 RW.05 Kel.Bungur Kec.Senen , Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT		2 Titik	20,362,880	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			5	Jalan Gelap	Jl. Kali Baru Timur Gang 5 RT.007,006 RW.05 Kel.Bungur Kec.Senen , Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT		1 Titik	10,181,440	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			5	Jalan Gelap	Jl. Kali Baru Timur 2 RT.002 RW.05 Kel.Bungur Kec.Senen , Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT		1 Titik	10,181,440	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			6	pasang lampu di dalam gang karena gelap	jalan kali baru timur 1 RT011 RW06 Kel.Bungur Kec.Senen Jakarta Pusat#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT		12 Titik	122,177,280	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			9	jalan terlalu gelap dan keamanan kurang	Jl. Kalibaru Timur Dalam I Rt.001, RW.09 Kelurahan Bungur , Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 10460#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan		1 Titik	13776858.37	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			10	Tempat masih gelap dan rawan kejahatan	Jl. Letjend Suprpto RT.002 dan RT.003 RW.010#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT		12 Titik	122,177,280	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			5	Sampah Berserakan	Jl. Kali Baru Timur Dalam RT.001 014 RW.05 Kel.Bungur Kec.Senen , Kota Jakarta Pusat, DKI	Pengadaan Tong Sampah Composter		1 buah	1,232,000	SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA - JAKPUS	Pengadaan alat penunjang kebersihan (Penyediaan Tong Composter)	342,901,944	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			8	Tidak adanya alat untuk membuat kompos	Jl. Mahoni RT.004 RW.08#1 unit#	Pengadaan Tong Sampah Composter		1 buah	1,232,000	SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA - JAKPUS	Pengadaan alat penunjang kebersihan (Penyediaan Tong Composter)	342,901,944	Anggaran untuk se Jakarta Pusat

