

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2018**

KELURAHAN PISANGAN BARU

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Matraman	Pisangan Baru	1	Belum ada saluran	Rt 009#10 m#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	10	m	22.437.870	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pisangan Baru	4	Saluran Tepi Jalan sudah tidak menampung debit air jika hujan, mengakibatkan banjir	Jl. Pisangan Baru Tengah IV s.d. Jl. Kayumanis V Lama#350m x 0.8m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	350	m	7.139.322.995	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	5	Genangan air cukup lama	Rt 001,002,003,004,005,006,007,008,009,010,011,012,013,014#100 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1000	m	1.837.642.820	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	7	selokan	Jl. Pisangan Baru III, RT: 006, RW: 07#200 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m	367.528.564	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	7	Saluran air (got) airnya tidak mengalir, dinding dan dasar selokan rusak	Jl. Pisangan Baru II, GG 2D, RT: 011, RW: 07#120 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	120	m	2.205.171.384	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	11	Banjir	jl pisang baru tengah Rt003/011#50 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	90	m	1.835.825.913	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	7	selokan/got tidak lancar serta perbaikan saluran air	Jl. Pisangan Baru III, RT: 010, RW: 07#237 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	237	m	43.552.134.834	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	7	perbaikan selokan	Jl. Pisangan Baru III, RT: 001, RW: 07#200 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	72	m	13.231.028.304	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	7	perbaikan selokan	Jl. Pisangan Baru III, RT: 002, RW: 07#30 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30	m	551.292.846	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	7	perbaikan selokan	Jl. Pisangan Baru III, RT: 003, RW: 07#200 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m	367.528.564	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pisangan Baru	7	perbaikan selokan	Jl. Pisangan Baru II, RT: 004, RW: 07#30 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30	m'	551.292.846	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	7	perbaikan selokan	Jl. Pisangan Baru II, GG 2C, RT: 005, RW: 07#100 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m'	183.764.282	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	7	Perbaikan selokan	Jl. Pisangan Baru III, RT: 009, RW: 07#150 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m'	275.646.423	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	8	Sudah tidak muatnya tampungan air di saluran, sehingga sering terjadinya banjir ketika sedang hujan.	Jl. Pisangan Baru Selatan RT 001 dengan RT 009, RW 008#200 x 0,8 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200	m'	407.961.314	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	11	banjir	Jl. Pisangan Baru Tengah Rt 009/011#150 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m'	275.646.423	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	12	Selokan rusak, tidak ada penutupnya, sering terjadi banjir ketika hujan	Jalan Pisangan Baru Utara, RT 01, RT 02, RT 06, RT 09, RT 10#850 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	850	m'	1.561.996.397	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	13	Saluran air rumah tangga / got banyak yg rusak dan berlubang	Jl. Pisangan Baru Utara Rt. 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 014#800 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	800	m'	1.470.114.256	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	13	Pendangkalan Sungai	Jl. Pisangan Baru Utara Rt.011/013#200 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200	m'	407.961.314	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	14	Normaslisasi Kali Pisangan Baru Utara yang menghubungkan Kali Utan kayu Selatan	Jl. Pisangan Baru Utara RT.003, RT.04, RT.08 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur#15 m x 10 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150	m'	3.059.709.855	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	1	Saluran banyak rusak	RT 001,002,003,004,005, 006,007,008,009#100 0 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1000	m'	1.837.642.820	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	7	perbaikan selokan	Jl. Pisangan Baru II, RT: 012, RW: 07#80 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	80	m'	1.470.114.256	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pisangan Baru	7	perbaikan selokan	Jl. Pisangan Baru II, RT: 013, RW: 07#200 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m'	367.528.564	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	10	Perbaikan Tepi saluran	Jl.Pisangan Baru I RT.013, RT.010, RT.09, RT.07 RT.06#225 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	225	m'	45.895.647.825	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	8	Saluran kecil dan dangkal sehingga banjir ketika hujan	Jalan Pisangan Baru Selatan RT 01, 02, 08, 03, 06, 07, 12#300 x 2 #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	600	m'	1.102.585.692	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	9	Sering terjadi banjir	Jl. Pisangan Baru Selatan RT.003 RT.004 RT 005 RT.007 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur#1050#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1050	m'	1.929.524.961	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	10	Normalisasi Saluran Sekunder	Jl. Pisangan Baru Timur VIII RT.003 , RT.004 RW.010 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur#180 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	180	m'	3.307.757.076	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	14	Perbaikan dan Normalisasi Selokan	Jl. Pisangan Baru RT.001 , RT.02, RT.05, RT.06, RT.07, RT.08, RT.010, RT.011, RT.12, RT.13, RT.14, RT.15#450 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	450	m'	9.179.129.565	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	15	Saluran terlalu sempit	Saluran Pisangan Baru Timur I, III, IV, V RT.001 s/d RT.004 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan Matraman Jakarta Timur#520M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	520	m'	9.555.742.664	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pisangan Baru	13	repungsi goronggorong	jl. pisang baru utara rt 008/010 rw 013#100 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m'	183.764.282	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pisangan Baru	15	Kurangnya Rambu Lalu Lintas	Jl. Kobon sereh Wilayah RW.015 Kelurahan Pisangan Baru Kecamatan matraman Jakarta Timur#5 Unit#	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Hollow (tinggi 4M)	5	unit	96.214.814	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKTIM	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	
		Pisangan Baru	4	Peningkatan mutu siswa PAUD	BKB PAUD TERATAI RW04Jl. Pisangan Baru Tengah IV RT. 006 RW. 04 Kel. Pisangan Baru Kec. Matraman Jakarta Timur 13110#No. 005/1.14.0/31.75.01.0 000/1.851.192/2015#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	1.091.062.358	
		Pisangan Baru	5	Kurangnya alat peraga di PAUD	PAUD Angrek 05, Jl Madrasah Rt 008/05, No Izin Operasional 003/1.14.0/31.75.01.0 000/1.851.192/2015 (PTSP Kec. Matraman)#No Izin Operasional 003/1.14.0/31.75.01.0 000/1.851.192/2015 (PTSP Kec. Matraman)#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	1.091.062.358	
		Pisangan Baru	13	kebutuhan PAUD	PAUD KEMUNING CERIA. JL. PISANGAN BARU UTARA RT001/013 IJIN OPERASIONAL NO: 001/1.14/31.75.01.10 01/1.851.192/2016 NAMA PENERIMA : RACHMATUL UMMA#001/1.14/31.75.01.1001/1.851.192/2016#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	1.091.062.358	
		Pisangan Baru								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan Rambu Lalu Lintas StandarJl. Kebon Sereh Barat RW 015

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pisangan Baru								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar Jl. Pisangan Baru Timur RW 09, RW 10