

**INFORMASI PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2018  
KELURAHAN PONDOK LABU KECAMATAN CILANDAK**

| Usulan Musrenbang |           |             |    |  |  |  |        |        |                       | RAPBD SKPD/UKPD<br>Tindak Lanjut Musrenbang |   |               | KETERANGAN                     |
|-------------------|-----------|-------------|----|--|--|--|--------|--------|-----------------------|---|---|---------------|--------------------------------|
| No                | Kecamatan | Kelurahan   | RW | Masalah  | Lokasi   | Usulan Kegiatan                                | volume | Satuan | Anggaran<br>Indikatif | SKPD/UKPD<br>Tujuan                         | Kegiatan  | Anggaran      |                                |
| 1                 | Cilandak  | Pondok Labu | 1  | Jalan Setapak Rusak  | Gg Kenanga Rt 03/01300                         | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 300    | m2     | 42.108.999            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak | 3.001.390.000 | Anggaran se Kecamatan Cilandak |
|                   |           | Pondok Labu | 1  | Jalan setapak rusak parah karena sering banjir                                 | Jl H.Ipin bawah Rt 012/01300                   | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 300    | m2     | 42.108.999            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |               |                                |
|                   |           | Pondok Labu | 1  | Aspal jalan yang berlubang   | Jl Pinang Bahari Komplek TNI AL Rt 001/01700   | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 200    | m2     | 28.072.666            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |               |                                |
|                   |           | Pondok Labu | 3  | Betonisasi jalan lingkungan karena sudah banyak yang rusak akibat hujan/banjir | Jl. Bango 2 Bawah RT.012/03 Pondok Labu 636 m2 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton  | 636    | m2     | 122.112.000           | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |               |                                |
|                   |           | Pondok Labu | 3  | Jalan sudah banyak yang rusak  | Jl. Pringoodani RT. 003/03 Pondok Labu 2100 m2 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 2100   | m2     | 294.762.993           | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |               |                                |

| Usulan Musrenbang |           |             |    |   |  |   |        |        |                       | RAPBD SKPD/UKPD<br>Tindak Lanjut Musrenbang |   |          | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|---|--|---|--------|--------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No                | Kecamatan | Kelurahan   | RW | Masalah   | Lokasi   | Usulan Kegiatan                               | volume | Satuan | Anggaran<br>Indikatif | SKPD/UKPD<br>Tujuan                         | Kegiatan  | Anggaran |            |
|                   |           | Pondok Labu | 3  | Jalan longsor dan membahayakan pengguna kendaraan ( pemasangan gardil/besi pengaman ) | Jl. Pringgondani Ujung RT.013/03 Pondok Labu60 m&apos;   | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton  | 60     | m2     | 11.520.000            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 1  | Jalaan rusak  | Jl.Cemara Rt 05/01450  | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 180    | m2     | 25.265.399            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 9  | Jalan setapak/lingkungan rusak karena tergenang air bila hujan dan harus ditinggikan  | Jln. Pinang Kalijati gg.sawah RT.011/09 Kelurahan Pondok Labu.450 m2                                 | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton  | 450    | m2     | 86.400.000            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 7  | Jalan Becek perlu Pengerasan merupakan jalan penghubung ke Lebak bulus                | Jalan Pondok Labu I Bawah RT.007 RW.07 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan50 m2 | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton  | 50     | m2     | 9.600.000             | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 7  | Jalan rusak   | Jalan Gang Mesjid samping Mesjid Ani&apos;mah Pondok Labu Cilandak Jakarta Selatan100 m2             | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton  | 100    | m2     | 19.200.000            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |

| Usulan Musrenbang |           |             |    |  |   |   |        |        |                       | RAPBD SKPD/UKPD<br>Tindak Lanjut Musrenbang |   |          | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|--|---|---|--------|--------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No                | Kecamatan | Kelurahan   | RW | Masalah  | Lokasi  | Usulan Kegiatan                               | volume | Satuan | Anggaran<br>Indikatif | SKPD/UKPD<br>Tujuan                         | Kegiatan  | Anggaran |            |
|                   |           | Pondok Labu | 4  | Jalan lingkungan yang semula di paving block dan diaspal dengan swadaya masyarakat | 1. Gg. Musholla AlHayat RT.009/042. Gg. H. Emur RT.009/042. Gg. H Yakub RT.009/043. Gg. H. Saabah RT.009/041100                       | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 1100   | m2     | 154.399.663           | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 6  | RT 004/06Jalan di lingkungan RT 004/06 banyak yang berlubang                       | Jl. Balau, Balan, Balsa, RT 004/06 Komplek TNI AL Pangkalan Jati, Pondok Labu, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 1800   | m2     | 252.653.994           | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 6  | RT 006/06Jalan tidak rata  | Jalan Kompleks Hankam, Pondok Labu, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia (blok H dan blok D)500 meter2    | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 500    | m2     | 70.181.665            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 1  | Jalan setapak rusak dan berlubang  | Jl. Cemara Rt 014/01150   | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 120    | m2     | 16.843.600            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 4  | Jalan bolong karena hujan, sudah 3 tahun belum ada perbaikan                       | Sepanjang jalan wijayakusuma 1 dan wijayakusuma 2 wilayah RT.006/Rw.04200   | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 100    | m2     | 14.036.333            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 8  | Aspal jalan rusak  | Jl. Tridarma IVRt. 003 RW.08 Pondok Labu280   | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 280    | m2     | 39.301.732            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |

| Usulan Musrenbang |           |             |    |  |  |   |        |        |                       | RAPBD SKPD/UKPD<br>Tindak Lanjut Musrenbang |   |          | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|--|--|---|--------|--------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No                | Kecamatan | Kelurahan   | RW | Masalah  | Lokasi   | Usulan Kegiatan                               | volume | Satuan | Anggaran<br>Indikatif | SKPD/UKPD<br>Tujuan                         | Kegiatan  | Anggaran |            |
|                   |           | Pondok Labu | 2  | jalan rusak  | jalan h. beden 2 RT 010 RW 02 Kelurahan Pondok Labu 168  | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 168    | m2     | 23.581.039            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 4  | jalan aspal lingkungan yg sudah 3 tahun tidak ada perbaikan, perlu penebalan jalan karena retak2 | Sepanjang jalan taman wijaya kusuma 4 dan 5 , seputaran taman bermain wijayakusma wilayah RT.008/RW.04 | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 500    | m2     | 70.181.665            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 2  | jalan rusak  | Jalan Melati I RT 008 RW 02 Pondok Labu1000 m2   | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 1000   | m2     | 140.363.330           | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 2  | jalan rusak  | Jalan Pinang II RT 001 RW 02 Kelurahan Pondok Labu100  | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 100    | m2     | 14.036.333            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 2  | jalan rusak  | Jalan Pinang II dalam RT 007 RW 02 Kelurahan Pondok Labu125 m2   | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 125    | m2     | 17.545.416            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |

| Usulan Musrenbang |           |             |    |                                    |   |   |        |        |                       | RAPBD SKPD/UKPD<br>Tindak Lanjut Musrenbang |   |          | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|------------------------------------|---|---|--------|--------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No                | Kecamatan | Kelurahan   | RW | Masalah                            | Lokasi  | Usulan Kegiatan                               | volume | Satuan | Anggaran<br>Indikatif | SKPD/UKPD<br>Tujuan                         | Kegiatan  | Anggaran |            |
|                   |           | Pondok Labu | 2  | jalan rusak                        | Gang Melati I RT 011 RW 02 Kelurahan Pondok Labu 100 m2 | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 100    | m2     | 14.036.333            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 8  | jalan aspal rusak                  | jl tridharma IB rt 05 rw 08 pondok labu 150             | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 50     | m2     | 7.018.167             | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 10 | Jalan Rusak                        | Jl. Manunggal RT. 009 RW. 10300 x 3                     | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 300    | m2     | 42.108.999            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 1  | Jalan setapak rusaak dan berlubang | Jl.H.Ipin Gg Buntu Rt 010/0140                          | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 20     | m2     | 2.807.267             | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 1  | Jalan rusak dan berlubang          | Jl.H.Ipin RT 08/01240                                   | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 120    | m2     | 16.843.600            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak |          |            |

| Usulan Musrenbang |           |             |    |  |   |   |        |        |                       | RAPBD SKPD/UKPD<br>Tindak Lanjut Musrenbang |   |                | KETERANGAN           |
|-------------------|-----------|-------------|----|--|---|---|--------|--------|-----------------------|---|---|----------------|----------------------|
| No                | Kecamatan | Kelurahan   | RW | Masalah  | Lokasi  | Usulan Kegiatan   | volume | Satuan | Anggaran<br>Indikatif | SKPD/UKPD<br>Tujuan                         | Kegiatan  | Anggaran       |                      |
|                   |           | Pondok Labu | 10 | jalan rusak  | jl.manunggal jaya I rt 008 rw 010200  | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix                         | 200    | m2     | 28.072.666            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak                                     |                |                      |
|                   |           | Pondok Labu | 6  | RT 008/06Jalan rusak di Jl. Kosambi dan Jl. Kayu Putih, Pondok Labu  | Jl. Kesambi dan Jl. Kayu Putih RT 008/06 , Pondok Labu, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia300 meter x 5 meter | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix                         | 1500   | m2     | 210.544.995           | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak                                     |                |                      |
|                   |           | Pondok Labu | 10 | jalan rusak  | jl.h.kamang bawah rt 001 rw 01090 X 1.50  | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton                          | 90     | m2     | 17.280.000            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak                                     |                |                      |
|                   |           | Pondok Labu | 10 | JALAN RUSAK  | JL.H.KAMANG BAWAH RT 002 RW 010130 X 2.50 M   | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix                         | 130    | m2     | 18.247.233            | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL         | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak                                     |                |                      |
| 2                 | Cilandak  | Pondok Labu | 1  | Saluran air menyempit sehingga bila hujan, air menggenangi jalan     | Jl.H.Ipin dalam Rt 011/01350  | Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 350    | m'     | 643.174.987           | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | 84.731.758.093 | Anggaran se - Jaksel |
|                   |           | Pondok Labu | 3  | Got yang ada tidak ada tutupnya sehingga membahayakan pengguna jalan | Jl. Bango 2 dalam RT.007/03 Pondok Labu20 m2  | Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)      | 20     | m'     | 40.796.131            | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |                |                      |

| Usulan Musrenbang |           |             |    |  |  |  |        |         |                       | RAPBD SKPD/UKPD<br>Tindak Lanjut Musrenbang |   |          | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|--|--|--|--------|---------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No                | Kecamatan | Kelurahan   | RW | Masalah  | Lokasi   | Usulan Kegiatan  | volume | Satuan  | Anggaran<br>Indikatif | SKPD/UKPD<br>Tujuan                         | Kegiatan  | Anggaran |            |
|                   |           | Pondok Labu | 3  | Air hujan tidak tertampung, akibat tidak adanya saluran air atau got | Jalan Margasatwa Gg. Masjid AtTaubah RT.004/03 Pondok Labu400 m2 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)      | 400    | m&apos; | 815.922.628           | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 3  | Saluran air yang ada sudah rusak                                     | Jl. Pringgondani RT. 003/03 Pondok Labu1400 m&apos;              | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)      | 1400   | m&apos; | 2.855.729.198         | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 1  | Saluran air yang tidak lancar  | Jl.H.Kamang Raya Rt 13/01200                                     | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 200    | m&apos; | 367.528.564           | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 5  | Drainase saluran RT 002  | Komplek DDN II blok G3 (depannya025 M                            | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)      | 48     | m&apos; | 97.910.715            | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 5  | Drainase saluran RT 003  | Komplek DDN II G 6, RT 00350                                     | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)      | 120    | m&apos; | 244.776.788           | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 5  | drainase RT 01   | TK Pertiwi komplek DDN II70                                      | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)      | 140    | m&apos; | 285.572.920           | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |

| Usulan Musrenbang |           |             |    |  |  |  |        |         |                       | RAPBD SKPD/UKPD<br>Tindak Lanjut Musrenbang |   |          | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|--|--|--|--------|---------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No                | Kecamatan | Kelurahan   | RW | Masalah  | Lokasi   | Usulan Kegiatan  | volume | Satuan  | Anggaran<br>Indikatif | SKPD/UKPD<br>Tujuan                         | Kegiatan  | Anggaran |            |
|                   |           | Pondok Labu | 7  | Dasarsaluran sering tergerus arus Bawah sehingga tebing nggantung, perlu pengerasan dasar saluran  | Jalan Pondok Labu I Bawah RT.007 RW 07 Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan 1200 m2  | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 1200   | m&apos; | 2.205.171.384         | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 9  | Air dari selokan/saluran air jalan lingkungan pada musim hujan melimpah kerumahrumah warga karena mampet dan saluran air masih tanah sehingga mengakibatkan banjir dan genangan air dirumah warga. | Jln.Pinang III A Rt.002/09 100 m , Jln.Pinang III B Rt.002/09 100 m , Gg.Kubil Rt.005/09 50 m , Jln. Swadaya Rt.006/09 100 m Jln.Pinang VI Rt.007/09 200 m 550 m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 550    | m&apos; | 1.010.703.551         | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 2  | saluran air rusak  | Jalan Melati I RT 008 RW 02 Kelurahan Pondok labu 3150 m2  | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 3150   | m&apos; | 5.788.574.883         | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |

| Usulan Musrenbang |           |             |    |  |   |  |        |         |                       | RAPBD SKPD/UKPD<br>Tindak Lanjut Musrenbang |   |          | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|--|---|--|--------|---------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No                | Kecamatan | Kelurahan   | RW | Masalah  | Lokasi  | Usulan Kegiatan  | volume | Satuan  | Anggaran<br>Indikatif | SKPD/UKPD<br>Tujuan                         | Kegiatan  | Anggaran |            |
|                   |           | Pondok Labu | 9  | Jembatan atau Goronggorong di Jln.Pinang VI RT.007/09 longsor terkikis oleh air yang sangat deras alirannya khususnya pada musim hujan mengakibatkan air meluap kerumah warga. | Jln.Pinang VI Rt.007/0930 meter   | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 30     | m&apos; | 55.129.285            | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 4  | Saluran Air dia wilayah RT009/RW04 sudah tidak mampu menampung luapan air ketika hujan dan hanya menggenang ketika kemarau menjadi sarang nyamuk                               | 1. Gg. H. Naman (50 M2)2. Gg. Musholla AlHayat (250 M2) 3. Gg. H. Emur (100 M2) (kesemuanya di wilayah RT009/RW04)400 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 400    | m&apos; | 735.057.128           | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |

| Usulan Musrenbang |           |             |    |   |   |  |        |         |                       | RAPBD SKPD/UKPD<br>Tindak Lanjut Musrenbang |   |          | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|---|---|--|--------|---------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No                | Kecamatan | Kelurahan   | RW | Masalah   | Lokasi  | Usulan Kegiatan  | volume | Satuan  | Anggaran<br>Indikatif | SKPD/UKPD<br>Tujuan                         | Kegiatan  | Anggaran |            |
|                   |           | Pondok Labu | 9  | Tanggul/turap saluran air/kali di Jln. Pinang Kalijati gg H.Arief Rt.009/09 terkoneksi dengan Jln H.Ahmad Nado Rt.011/09 Kelurahan Pondok Labu.300 meter<br>terkoneksi dengan Jln H.Ahmad Nado Rt.011/09 longsor sehingga mengakibatkan air saluran meluap kerumah warga apabila turun hujan serta menimbulkan genangan air/banjir. | Jln.Pinang Kalijati gg H.Arief Rt.009/09 terkoneksi dengan Jln. H.Ahmad Nado Rt.011/09<br>Kelurahan Pondok Labu.300 meter | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 300    | m&apos; | 551.292.846           | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 1  | Saaluran air kecil dan tidak lancar   | Jl.P.Kecil Rt 014/0150  | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 50     | m&apos; | 91.882.141            | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 10 | GOT TIDAK ADA TUTUP, BERBAHAYA BUAT PEJALAN KAKI  | JL.H.KAMANG BAWAH RT 002 RW 01060 M   | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)      | 60     | m&apos; | 122.388.394           | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 1  | Saluran air kecil dan tidak lancar  | Jalan H.Ipin Rt 09/01100  | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 100    | m&apos; | 183.764.282           | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |

| Usulan Musrenbang |           |             |    |  |  |  |        |         |                       | RAPBD SKPD/UKPD<br>Tindak Lanjut Musrenbang |   |          | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|--|--|--|--------|---------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No                | Kecamatan | Kelurahan   | RW | Masalah  | Lokasi   | Usulan Kegiatan  | volume | Satuan  | Anggaran<br>Indikatif | SKPD/UKPD<br>Tujuan                         | Kegiatan  | Anggaran |            |
|                   |           | Pondok Labu | 9  | Saluran air masih tanah sering longsor pada musim hujan sehingga mapet dan mengakibatkan banjir. | Jln. Pinang Kalijati gg.sawah Rt.011/09 Kelurahan Pondok Labu 250 meter  | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 250    | m&apos; | 459.410.705           | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 4  | air got mampat perlu perbaikan goronggorong  | Objek Lokasi perbaikan di Jalan Wiajaya Kusuma II RT007/RW.04 mulai dr depan masjid ataqwa sampai pos satpam 200 M | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 200    | m&apos; | 367.528.564           | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 8  | saluran air tidak terkoneksi   | jalan tridharma IV rt 03 rw 08 pondok labu 100   | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 15     | m&apos; | 27.564.642            | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 2  | saluran rusak  | Jalan Pinang IV RT 003 RW 02 Kelurahan Pondok Labu 150 m3  | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 150    | m&apos; | 275.646.423           | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 2  | saluran rusak  | Jalan Pinang II RT 004 RW 02 Kelurahan Pondok Labu 200 m3  | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 200    | m&apos; | 367.528.564           | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 2  | saluran rusak  | Jalan Pinang II Dalam RT 007 RW 02 Kelurahan Pondok Labu 70 m3   | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 70     | m&apos; | 128.634.997           | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL    | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |          |            |

| Usulan Musrenbang |           |             |    |  |   |  |        |         |                       | RAPBD SKPD/UKPD<br>Tindak Lanjut Musrenbang       |   |               | KETERANGAN           |
|-------------------|-----------|-------------|----|--|---|--|--------|---------|-----------------------|---|---|---------------|----------------------|
| No                | Kecamatan | Kelurahan   | RW | Masalah  | Lokasi  | Usulan Kegiatan  | volume | Satuan  | Anggaran<br>Indikatif | SKPD/UKPD<br>Tujuan                               | Kegiatan  | Anggaran      |                      |
|                   |           | Pondok Labu | 2  | saluran rusak  | Jalan Pinang II RT 002 RW 02 Kelurahan Pondok Labu100   | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 100    | m&apos; | 183.764.282           | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL          | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |               |                      |
|                   |           | Pondok Labu | 10 | Limbah kamar mandi mengalir ke jalan   | Jl. Sekolah RT. 004 RW. 10 Pondok Labu200 x 2.50  | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 200    | m&apos; | 367.528.564           | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL          | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |               |                      |
|                   |           | Pondok Labu | 10 | BANJIR AIR MELUAP PENINGGIAN TURAP   | JL.H.KAMANG BAWAH RT 001 RW 0106 X 25 CM  | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 6      | m&apos; | 11.025.857            | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL          | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan |               |                      |
| 3                 | Cilandak  | Pondok Labu | 9  | Jalan Lingkungan pada malam hari gelap dan sangat rawan dergan gangguan kamtibmas. | Jln. Gg H.saibih Rt.001/09 1 titik , Jln.Pinang III A 2 titik dan Jln.Pinang III B Rt.002/09 2 titik , JLn.Gg Puin Rt.004/09 1 titik , Jln. Gg H.Amur terkoneksi dengan Jln.Gg Tiwang Rt.004/09 5 titik , Jln.Gg Kubil Rt.005/09 4 titik , Jln.Pinang Rt.007/09 5 titik , Jln.Pinang Kalijati I dan Gg Koja FRt.008/09 5 titik , Jln.Pinang Kalijati Gg H.Arief Rt.009/09 5 titik , Jln.Pinang IV gg Edukasi dan Gg.H.Tongka Rt.010/09 4 titik dan Jln.Gg H.Amad Nado Rt.011/09 5 | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT               | 38     | Titik   | 386.894.720           | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT   | 5.342.236.412 | Anggaran se - Jaksel |

| Usulan Musrenbang |           |             |    |   |   |  |        |        |                       | RAPBD SKPD/UKPD<br>Tindak Lanjut Musrenbang     |  |               | KETERANGAN           |
|-------------------|-----------|-------------|----|---|---|--|--------|--------|-----------------------|---|--|---------------|----------------------|
| No                | Kecamatan | Kelurahan   | RW | Masalah   | Lokasi  | Usulan Kegiatan  | volume | Satuan | Anggaran<br>Indikatif | SKPD/UKPD<br>Tujuan                             | Kegiatan   | Anggaran      |                      |
|                   |           | Pondok Labu | 4  | jalan setapak yang gelap sering dijadikan tempat berbuat asusila dan perlintasan orang berbuat kriminal/pencurian                 | Gang H.Aniem, di ujung jalan swadaya turunan arah bango | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT        | 50     | Titik  | 509.072.000           | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT        |               |                      |
|                   |           | Pondok Labu | 10 | Jalan gelap   | Jl. Manunggal RT. 009 RW. 10 Pondok Labu                | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT        | 5      | Titik  | 50.907.200            | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT        |               |                      |
|                   |           | Pondok Labu | 2  | Lokasi rawan kejahatan karena kurang penerangan   | Jalan Pinang II RT 001 RW 02 Kelurahan Pondok Labu      | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT        | 10     | Titik  | 101.814.400           | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT        |               |                      |
| 4                 | Cilandak  | Pondok Labu | 6  | RT 004/06Penerangan jalan kurang  | Jl. Ambalun RT. 004 RW. 06 Pondok Labu                  | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan | 4      | Titik  | 55.107.433            | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | 8.138.838.174 | Anggaran se - Jaksel |
|                   |           | Pondok Labu | 4  | Kondisi taman yang gelap di malam hari bertahun tahun menjadi ajang perbuatan asusila di lingkungan taman setelah pukul 22 00 WIB | Jl. Lingkungan Rw. 04 Kel. Pd. Labu Cilandak            | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan | 50     | Titik  | 688.842.919           | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan |               |                      |
|                   |           | Pondok Labu | 6  | RT 001/06Tidak ada lampu penerangan jalan di 7 tiang  | Jl. Anggrit No. 23 RT. 001 RW. 06 Pondok Labu           | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan | 7      | Titik  | 96.438.009            | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan |               |                      |
|                   |           | Pondok Labu | 10 | Jalan lingkungan gelap dan rawan kriminal   | Jl. H. Muslim RT. 006 RW. 010                           | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan | 4      | Titik  | 55.107.433            | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan |               |                      |

| Usulan Musrenbang |           |             |    |   |   |   |        |        |                       | RAPBD SKPD/UKPD<br>Tindak Lanjut Musrenbang     |  |          | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|---|---|---|--------|--------|-----------------------|---|--|----------|------------|
| No                | Kecamatan | Kelurahan   | RW | Masalah   | Lokasi  | Usulan Kegiatan   | volume | Satuan | Anggaran<br>Indikatif | SKPD/UKPD<br>Tujuan                             | Kegiatan   | Anggaran |            |
|                   |           | Pondok Labu | 4  | Penerangan yang kurang di dalam taman wiyayakusuma wilayah RT.008/RW.04 sehingga bertahun tahun menjadi tempat berbuat asusila dimalam hari | Jl. Lingkungan Rw. 04 Kel. Pd. Labu Cilandak          | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaaaan Kota pada Jalan Lingkungan | 100    | Titik  | 1.377.685.837         | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaaaan kota pada jalan lingkungan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 10 | Jalan gelap rawan kriminal  | Jl. H. Muslim RT. 006 RW. 10 Pondok Labu              | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaaaan Kota pada Jalan Lingkungan | 1      | Titik  | 13.776.858            | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaaaan kota pada jalan lingkungan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 1  | Tidak ada lampu penerangan dalam gang Rt 08/01  | Jl. Lingkungan Rw. 01 Kel. Pd. Labu Cilandak          | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaaaan Kota pada Jalan Lingkungan | 5      | Titik  | 68.884.292            | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaaaan kota pada jalan lingkungan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 1  | Kurangnya penerangan dalam gang RT 010/01   | Jl. Lingkungan Rw. 01 Kel. Pd. Labu Cilandak          | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaaaan Kota pada Jalan Lingkungan | 2      | Titik  | 27.553.717            | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaaaan kota pada jalan lingkungan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 6  | RT 007/06Penerangan jalan kurang  | Jl. Baru II RT. 007 RW. 06 Pondok Labu                | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaaaan Kota pada Jalan Lingkungan | 5      | Titik  | 68.884.292            | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaaaan kota pada jalan lingkungan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 6  | RT 005/06Tidak ada penerangan jalan di Jl. Jati Raya Utara, Pondok Labu, Jaksel   | Jl. Jati Raya Utara No. 52 RT. 005 RW. 06 Pondok Labu | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaaaan Kota pada Jalan Lingkungan | 11     | Titik  | 151.545.442           | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaaaan kota pada jalan lingkungan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 10 | JALAN GELAP RAWAN KRIMINAL  | Jl. H. Kamang Bawah RT. 001 RW. 010 Pondok Labu       | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaaaan Kota pada Jalan Lingkungan | 6      | Titik  | 82.661.150            | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaaaan kota pada jalan lingkungan |          |            |

| Usulan Musrenbang |           |             |    |   |   |  |        |        |                       | RAPBD SKPD/UKPD<br>Tindak Lanjut Musrenbang     |   |          | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|---|---|--|--------|--------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No                | Kecamatan | Kelurahan   | RW | Masalah   | Lokasi  | Usulan Kegiatan  | volume | Satuan | Anggaran<br>Indikatif | SKPD/UKPD<br>Tujuan                             | Kegiatan  | Anggaran |            |
|                   |           | Pondok Labu | 4  | Kurangnya penerangan di area lapangan bulutangkis wilayah RT004/RW.04                         | Jl. Lingkungan Rw. 04 Kel. Pd. Labu Cilandak                | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan | 5      | Titik  | 68.884.292            | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan lingkungan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 4  | Kurangnya penerangan di area lapangan membutuhkan pencahayaannya yg cukup utk sarana olahraga | Jl. Lingkungan Rw. 04 Kel. Pd. Labu Cilandak                | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan | 5      | Titik  | 68.884.292            | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan lingkungan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 7  | Lampu penerangan Jalan pemakaman Kampung Bali   | Jl. Lingkungan Rw. 07 Kel. Pd. Labu Cilandak                | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan | 10     | Titik  | 137.768.584           | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan lingkungan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 7  | Jalan gelap   | Jl. Lingkungan Rw. 07 Kel. Pd. Labu Cilandak                | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan | 4      | Titik  | 55.107.433            | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan lingkungan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 5  | penambahan titik lampu PJU di RT 006  | Jl. Lingkungan Rw. 05 Kel. Pd. Labu Cilandak                | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan | 2      | Titik  | 27.553.717            | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan lingkungan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 3  | Belum ada pemasangan lampu PJU, jika malam kondisi gelap gulita                               | Jl. Margasatwa Gg. H. Manin RT. 005 RW. 03 Pondok Labu      | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan | 5      | Titik  | 68.884.292            | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan lingkungan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 3  | Tidak ada lampu PJU dan tiang   | Jl. Bango III Gg. Musolah AlAmin RT. 008 RW. 03 Pondok Labu | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan | 3      | Titik  | 41.330.575            | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan lingkungan |          |            |
|                   |           | Pondok Labu | 3  | Jalan gelap rawan kriminalitas  | Jl. Andara I RT. 002 RW. 03 Pondok Labu                     | Pembangunan/<br>Peningkatan<br>Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan | 8      | Titik  | 110.214.867           | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan lingkungan |          |            |

| Usulan Musrenbang |           |             |    |         |  |   |        |        |                       | RAPBD SKPD/UKPD<br>Tindak Lanjut Musrenbang            |  |                  | KETERANGAN           |
|-------------------|-----------|-------------|----|---------|--|---|--------|--------|-----------------------|--|--|------------------|----------------------|
| No                | Kecamatan | Kelurahan   | RW | Masalah | Lokasi   | Usulan Kegiatan   | volume | Satuan | Anggaran<br>Indikatif | SKPD/UKPD<br>Tujuan                                    | Kegiatan   | Anggaran         |                      |
| 5                 | Cilandak  | Pondok Labu | 02 |         | Hutan Kota Kelurahan Pondok Labu Jl.Pinang 2     |   |        |        |                       | Sudin Perumahan Dan Kawasan Pemukiman - JAKSEL         | Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)   | 1.550.510.309,00 | Anggaran se - Jaksel |
|                   |           | Pondok Labu | 03 |         | Jl. Bango 4                                      |   |        |        |                       | Sudin Perumahan Dan Kawasan Pemukiman - JAKSEL         | Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)   |                  |                      |
|                   |           | Pondok Labu | 10 |         | Jl. H. Kamang Bawah                              |   |        |        |                       | Sudin Perumahan Dan Kawasan Pemukiman - JAKSEL         | Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)   |                  |                      |
| 6                 | Cilandak  | Pondok Labu |    |         | Taman Lebak Bulus 3                              |   |        |        |                       | Sudin Kehutanan - JAKSEL                               | Pemeliharaan Ruang terbuka hijau taman di wilayah Jakarta Selatan                                | 14.889.864.231   | Anggaran se - Jaksel |
|                   |           | Pondok Labu |    |         | Pondok Labu                                      |   |        |        |                       | Sudin Kehutanan - JAKSEL                               | Pemeliharaan Ruang terbuka hijau hutan di Wilayah Jakarta Selatan                                |                  |                      |
| 7                 | Cilandak  | Pondok Labu |    |         | Hutan Kota Pondok Labu                           |   |        |        |                       | Sudin Kehutanan - JAKSEL                               | Penataan Ruang Terbuka Hijau Hutan di Wilayah Jakarta Selatan                                    | 3.640.799.373    | Anggaran se - Jaksel |
| 8                 | Cilandak  | Pondok Labu | 10 |         | JL.H.MUSLIM NO.36                                | Pelatihan Mengemudi SIM A   | 1      | orang  | 2.500.000             | Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota - JAKSEL | Pelatihan Mengemudi SIM A  | 622.140.000      | H. MARSIM            |
| 9                 | Cilandak  | Pondok Labu | 2  |         | Rptra Pinang Pola Jl. Pinang 2 RT. 004/02        | Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Rumah Susun Tingkat Kota |        |        |                       | Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota - JAKSEL     | Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Rumah Susun Jakarta Selatan | 3.107.128.720    | Anggaran se - Jaksel |
|                   |           | Pondok Labu | 10 |         | Rptra Pola Idaman Jl. H. Kamang Bawah RT. 002/10 | Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Rumah Susun Tingkat Kota |        |        |                       | Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota - JAKSEL     | Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Rumah Susun Jakarta Selatan |                  |                      |

| Usulan Musrenbang |           |             |    |                |   |   |        |        |                       | RAPBD SKPD/UKPD<br>Tindak Lanjut Musrenbang        |   |             | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|----------------|---|---|--------|--------|-----------------------|--|---|-------------|------------|
| No                | Kecamatan | Kelurahan   | RW | Masalah        | Lokasi  | Usulan Kegiatan   | volume | Satuan | Anggaran<br>Indikatif | SKPD/UKPD<br>Tujuan                                | Kegiatan  | Anggaran    |            |
|                   |           | Pondok Labu | 3  |                | Rptra Krukut Pola Jl. Bango 4 RT. 09/03   | Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Rumah Susun Tingkat Kota |        |        |                       | Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota - JAKSEL | Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Rumah Susun Jakarta Selatan  |             |            |
| 10                | Cilandak  | Pondok Labu | 6  | RT 003/06Lapar | Jl. Baru, RT 003/06, Pondok Labu, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia  | Perbaikan Lapangan Olahraga Volley  | 1      | unit   | 113.105.335           | Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - JAKSEL       | Perbaikan Lapangan Olahraga Volley Perbaikan Lapangan Olahraga Volley Jl. Baru, RT 003/06, Pondok Labu, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia Pondok Labu-RW06 Cilandak  | 107.760.185 |            |
| 11                | Cilandak  | Pondok Labu | 6  | RT 005/06Lapar | Jl. Kecapi RT 005/06, Pondok Labu, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia | Perbaikan Lapangan Olahraga Basket  | 1      | unit   | 270.543.504           | Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - JAKSEL       | Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Jl. Kecapi RT 005/06, Pondok Labu, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia Pondok Labu-RW06 Cilandak | 189.617.987 |            |