

**INFORMASI PEMBANGUNAN  
KELURAHAN PAPANGGO - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan Zona Barat (Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok)	13.500.000.000
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	04	Tidak ada untuk pejalan kaki	Jl. Danau Sunter Utara/Jl C RW 04 Kel. Papanggo#Panjang 125 M2 Lebar 1.5 M2#	Pembangunan trotoar	188 m2	444.500	83.566.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	010	Tidak ada untuk pejalan kaki	Jalan Bisma Raya RW 010 Kel. Papanggo#Panjang 221 M2 dan Lebar 1.5 M2#	Pembangunan trotoar	332 m2	444.500	147.574.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
2										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Taniung Priok	9.000.000.000
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	01	Jalan Rendah	Jalan Papanggo I A RT. 008 RW 01 Kel. Papanggo #Panjang 120 M2 dan Lebar 3 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	368 m2	140.363	51.653.705	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	01	Jalan Bergelombang	Jalan Papanggo IIB ( Jalan Sungai Bambu 7 ) RT. 007 RW 01 Kel. Papanggo#Panjang 123 M2 dan Lebar 3 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	369 m2	140.363	51.794.069	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	01	Jalan Bergelombang	Jalan Papanggo I A RT. 002 dan RT 003 RW. 01 Kel. Papanggo#Panjang 145 M2 dan Lebar 4 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	580 m2	140.363	81.410.731	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	02	Jalan Rusak Parah	Jl PiPa Pam ( Jl Papanggo I/Jl Enim Terusan ) RW. 02 Kel. Papanggo#Panjang 291 M2 dan Lebar 3 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	873 m2	192.000	167.616.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	02	Jalan Rendah dan Rusak	Jalan Papanggo I RW. 02 Kel. Papanggo#Panjang 308.63 M2 dan Lebar 3 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	926 m2	192.000	177.792.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	02	Jalan rendah dan banjir	Jl Papanggo I Gg Kapuk RT. 006 RW. 02 Kel Papanggo Kec. Tanjung Priok JAKUT#Panjang 42 M2. Lebar 1.1 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	47 m2	192.000	9.024.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	02	Jalan Rusak, Rendah dan rawan tergenang air 15 30 Cm	Jl Papanggo I C RT 002 dan 012 RW. 02 Kel. Papanggo#Panjang 120 Lebar 4#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	480 m2	192.000	92.160.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	02	Jalan rendah dan banjir	Jalan Papanggo I Gg. Nangka RT 014 RW 02 Kel. Papanggo#Panjang 150 M2 Lebar 2.5 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	375 m2	192.000	72.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	02	Jalan Rendah	Jalan Papanggo I Gg. Rambutan Timur RT. 009 RW 02 Kel. PApanggo#Panjang 115 M2 dan Lebar 1.5 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	173 m2	192.000	33.216.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	03	Jalan rusak parah	Jl.papanggo I c terusan / wijaya kusuma RT 008 RW 03 kel.papanggo kec. Tanjung priok jakarta utara#panjang 300 m x lebar 4 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1200 m2	192.000	230.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	03	Jalan rendah dan banjir	Gg Dewi sinta / Ggang tembus Rt 002 Ke Rt 015 RW 03 kel.papanggo kec Tanjung priok#Panjang 50 m X Lebar 1,5 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	75 m2	192.000	14.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	03	jalan rendah dan banjir	Jl.papanggo I RT 009 RW 03 kel.papanggo kec Tanjung priok jakarta utara#panjang 75 m x lebar 4m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300 m2	192.000	57.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	03	Jalan rendah dan banjir jika hujan sebentar saja	Jl.Papanggo II / Gg Kapuk Terusan RT 012 RW 03 kel.Papanggo kec.Tanjung priok Jakarta utara#Panjang 150 m X Lebar 3 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	450 m2	192.000	86.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	03	Jalan rendah dan slalu tergenang bila hujan turun sebentar	Gg.Melati RT 011 RW 03 kel.Papanggo kec.Tanjung priok Jakarta utara#Panjang 200 m X Lebar 1.5 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300 m2	192.000	57.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	03	jalan rusak dan rendah	Jl.papanggo II c RT 004 Rw 03 kel.papanggo kec.Tanjung priok jakarta utara#panjang 350 m x lebar 4 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1400 m2	192.000	268.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	03	jalan rendah dan banjir	Jl.Papanggo I / Jl.Kapuk terusan RT 009 RW 03 kel.Papanggo Kec.Tanjung priok Jakarta utara#Panjang 200 m X Lebar 3 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	600 m2	192.000	115.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	03	jalan rendah	Jl.warakas vi / Papanggo raya RT 001 RW 03 kel.Papanggo kec.Tanjung priok Jakarta utara#panjang 300 m x lebar 4 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1200 m2	192.000	230.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	05	Jalan Rusak	Jalan Papanggo IV RT 011 RW 05 Kel. Papanggo#Panjang 50 M2 Lebar 1,5 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	75 m2	140.363	10.527.250	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	05	Jalan rendah dan rusak	Jalan Papanggo IV RT. 002 RW 05 Kel. Papanggo#Panjang 70 M2 Lebar 2 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	140 m2	192.000	26.880.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	05	Jalan Rendah dan banjir	Jalan Papanggo IV Gg. 21 RT 008 RW 05 Kel. Papanggo#Panjang 300 M2 Lebar 4 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1200 m2	192.000	230.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	05	Jalan rendah dan Banjir	Jalan Papanggo IV RT 013 RW 05 Kel. Papanggo#Panjang 300 M2 Lebar 1,5 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	450 m2	192.000	86.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	05	Jalan rendah dan Banjir	Jalan Papanggo IV RT 003 RW 05 Kel. Papanggo#Panjang 311 M2 Lebar 3 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	933 m2	192.000	190.656.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	05	Jalan rendah dan Rusak	Jalan Papanggo IV RT 004 RW 05 Kel. Papanggo#Panajang 50 M2 dan Lebar 2,5 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	125 m2	192.000	24.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	05	Jalan Rusak dan Rendah	Jalan Papanggo IV RT 004 dan RT 010 RW 05 Kel. Papanggo#Panjang 115 M2 dan Lebar 3 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	345 m2	192.000	66.240.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	05	Jalan rendah dan rusak	Jalan Papanggo III RT 012 RW 05 Kel. Papanggo#Panjang 110 M2 dan Lebar 3 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	330 m2	192.000	63.360.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	05	Jalan rendah	Jalan Papanggo IV RT 006 RW 05 Kel. Papanggo#Panjang 200 M2 Lebar 4 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	800 m2	192.000	153.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	06	Jalan tidak rata agar ditinggikan	Jl. Papanggo III D Gang Srikandi RT. 007 RW 06 Kel. Papanggo#3 x 90 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	270 m2	140.363	37.898.099	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	06	Jalan tinggi rendah bahkan sudah ada yang rusak sehingga air sering tergenang	Jl. Papanggo III Gang Damai RT. 003/006 Kel. Papanggo#492 x 2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	984 m2	140.363	138.117.517	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	07	Banjir dan jalan tidak rata	Jl. Warakas X (Gg. 23) Rt. 001/07 Kel. Papanggo#500 m x 2 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	500 m2	140.363	70.181.665	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	08	Jalan Bergelombang dan rusak	Jalan Warakas I Gg. 26 RT. 009 RW 08 Kel. Papanggo#Panjang 100 M2 dan Lebar 2 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200 m2	192.000	38.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	08	Jalan Rusak dan Rendah	Jalan Warakas I /JI R Gg. 24 RT 012 RW 08 Kel. Papanggo#Panjang 90 M2 Lebar 2 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	180 m2	192.000	34.560.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	08	Jalan Rusak dan Rendah	Jalan Warakas I Gg. 25 RT 014#Panjang 50 M2 dan Lebar 1 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	50 m2	192.000	9.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	011	Jalan Berlobang	Jl Metro Kencana Raya RW 011 Kel. Papanggo#Panjang 320 M2 dan Lebar 6#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1920 m2	140.363	269.497.594	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
3										Sudin Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	99.765.671.350
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	01	saluran mampat dan tidak lancar sehingga membutuhkan pelebaran dan pendalaman	Jl. Telaga Raya meliputi RT 021/01, 019/01, 024/01, 018/01, 017/01, 012/01, 004/01, dan wilayah RT 015/02 Sunter Jaya#350 m x 2 sisi = 700 meter#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	700 m	2.039.807	1.427.864.599			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	01	saluran mampat dan tidak lancar sehingga membutuhkan pelebaran dan pendalaman	Jalah Bhakti ( Jalan Telaga Bhakti III Rt.002/Rw.01,Rt.003/Rw.01,Rt.004/Rw.01,Rt.005/Rw.01, Rt.012/Rw.01 dan Rt.013/Rw.01)#100 Meter (Terdapat 2 sisi) = 200 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200 m	2.039.807	407.961.314			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	01	saluran mampat dan tidak lancar sehingga membutuhkan pelebaran dan pendalaman	Jalan Telaga Jaya VIII (Rt.015/Rw.01,Rt.016/Rw.01, dan Rt.017/Rw.01)#100 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	100 m	2.039.807	203.980.657			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	01	saluran mampat dan tidak lancar sehingga membutuhkan pelebaran dan pendalaman	Jalah Bhakti ( Jalan Telaga Bhakti II Rt.002/Rw.01,Rt.005/Rw.01,Rt.006/Rw.01,Rt.011/Rw.01, dan Rt.013/Rw.01)#125 (Terdapat 2 sisi) = 250 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	250 m	2.039.807	509.951.643			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	01	Saluran mampet dan tidak lancar sehingga membutuhkan pelebaran dan pendalaman	Jalan Litbangkes Rt.012/Rw.01, Rt.013/Rw.01, Rt.014/Rw.01, dan Rt.017/Rw.01#150 Meter terdapat dua sisi = 300 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	300 m	2.039.807	611.941.971			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	01	Saluran mampet dan tidak lancar sehingga membutuhkan pelebaran dan pendalaman	Jalan Litbangkes (Telaga Bhakti 1) Rt.007/Rw.01, dan Rt.010/Rw.01#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200 m	1.837.643	367.528.564			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	saluran air dangkal dan banyak yang tertutup kabel menyebabkan terganggunya jalannya air	Jl.mandor iren Rt.001/002 Rw.009 kel.sunter jaya jakarta utara#panjang saluran 340 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	340 m	1.837.643	624.798.559			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	Saluran di gang terlalu dangkal sehingga sering mampet	Gang AtTaqa Rt 1, 2, 3 Rw 02#saluran air sepanjang 200 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200 m	1.837.643	367.528.564			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	saluran air terlalu dangkal	gang timbul rt 11 rw 02#panjang 100 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	Saluran di gang terlalu dangkal	Gang Gotong royong rt 04 dan rt 05 rw 02#panjang = 150 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	saluran mampet dan dangkal	gang bakti rt 15, rt 16 dan rt 17 rw 02#panjang 300 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300 m	1.837.643	551.292.846			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	02	saluran air yang terlalu dangkal	Gang Beringin Rt 07 menyambung gang swadaya Rt 06 Rw 02#panjang = 150 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	saluran banyak yang rusak, sehingga perlu diperbaiki	Komplek Sunter Jaya Baru, Rt 10, rw 03, sunter jaya#panjang saluran 380 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	380 m	2.039.807	775.126.497			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	saluran yang ada saat ini terlalu sempit dan tidak menampung debit air	Jl Bentengan Mas Raya Rw 03, Sunter Jaya#384 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	384 m	2.039.807	783.285.723			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	Saluran yang berada di gang disamping RPTRA Tunas Harapan dalam kondisi tidak menyambung dan mati, perlu refungsi dan revitalisasi saluran	Jalan samping RPTRA Tunas Harapan RW 03, Sunter Jaya#panjang saluran 165 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	165 m	1.837.643	303.211.065			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	Saluran yang ada di Jl H. Amsir terlalu sempit tidak menampung debit air, perlu ada pelebaran saluran dari yang semula 40cm menjadi 80cm	Jl H. Amsir, Rw 03, Sunter Jaya#panjang saluran 260 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	260 m	2.039.807	530.349.708			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	saluran di Jl Bina Husada dalam kondisi mati dan penyempitan	Jl Bina Husada Rw 03, Sunter Jaya#panjang 243 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	243 m	2.039.807	495.672.997			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	saluran yang ada di Gg Tempe II dalam kondisi rusak	Gg Tempe II Rt 008 Rw 03, Sunter Jaya#panjang 142 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	142 m	1.837.643	260.945.280			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	saluran tidak ada, akibatnya jalanan menjadi saluran, perlu ada saluran baru	Jl swadaya Rt 004 rw 03, sunter jaya#panjang 108 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	108 m	1.837.643	198.465.425			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	03	saluran tidak berfungsi	Jl Mesjid Nurul Biqo Rw 03, Sunter Jaya#100 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	05	saluran yang berada di bawah jalan Sunter Bentengan Raya berbelok ke Bentengan 6 hingga ke arah danau yang ada saat ini mengalami pendangkalan, perlu refungsi saluran dan pembuatan bak kontrol	Jl Sunter Bentengan Raya Rw 05, Kel Sunter Jaya#panjang saluran yang berada di bawah jalan raya yaitu 500 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	500 m	2.039.807	1.019.903.285			
	TANJUNG PRIOK	Sunter jaya	05	saluran Jl Bentengan III, terlalu sempit karena dibangun swadaya, sehingga tidak menampung debit air	Jl Bentengan III Rw 05, Sunter Jaya#panjang saluran 160 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	160 m	1.837.643	294.022.851			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	05	saluran mati tidak berfungsi	Jl Perjuangan I, RW 05 Sunter Jaya#panjang saluran 100 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	Saluran Air / Got Belum Pernah diperbaiki	Jl. Gabus RT 004 s/d RT 012 RW 07 Kel. Sunter Jaya. & Jl. Sunter Jaya VI A Rt 002, 003 & 021 Rw 07 Kel. Sunter Jaya.#panjang saluran 750 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	750 m	2.039.807	1.529.854.928			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	Saluran Air / Got tidak pernah diperbaiki	Jl. Sunter Jaya VI B Blok, H s/d N Rt 001 / 07 Kel. Sunter Jaya#361 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	361 m	1.837.643	663.389.058			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	Saluran Rendah kalo hujan banjir	Jl. Nusa Indah Blok F Rt 020 Rw 07 Kel. Sunter Jaya.#panjang saluran 100 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	100 m	2.039.807	203.980.657			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	Saluran Air / got tidak berfungsi dengan baik banyak tertutup bangunan	Jl. Wijayakusuma Blok C No. 11 Rt 016 / 07 Kel. Sunter Jaya#260#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	260 m	2.039.807	530.349.708			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	Saluran air / Got Dibongkar & Buat baru & Dibuatkan Penutup	Jl. H. Mawar, Gg 1 & 2, Rt 007 Rw 07 Kel. Sunter Jaya#180 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	180 m	1.837.643	330.775.708			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	Saluran Air / Got tidak berfungsi dengan baik banyak tertutup bangunan.	Gang Lele RW 07 Kel. Sunter Jaya d/a di Google Jl. Cempaka.#600#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	600 m	1.837.643	1.102.585.692			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	07	saluran sdh dalam tidak memadai untuk aliran air banyak yg tergenang	Komplek Kehakiman Jl. Pengayoman 1, 2 & 3, Rt 018 Rw 07 Kel. Sunter Jaya.#510 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	510 m	1.837.643	937.197.838			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	Saluran air dangkal dan mampet	Jln. Sunter Jaya VI Rt.08 Rw.09 Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok 14350#180#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	180 m	1.837.643	330.775.708			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	saluran air terlalu kecil dan dangkal serta sering tergenang air	jl.sunter jaya VIIA Rt.012,Rt.013/Rw.009 kel sunter jaya jakarta utara#panjang saluran kanan/kiri 220 = 440#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	440 m	1.837.643	808.562.841			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	saluran air dangkal dan tersumbat,serta banyak berdiri bangunan	Jl.H.Tamin dan H.daimun Rt.001,Rt.002,rt`003/ rw.009 kel.sunter jaya jakarta utara#panjang saluran 800#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	800 m	1.837.643	1.470.114.256			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	tepi saluran air resak dan banyak berdiri bangunan di atas saluran	Jl.H.Sunter jaya VIIA/ H.Daimun Rt.001 Rw.009 Kel.sunter jaya,jakarta utara#panjang saluran 330 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	330 m	1.837.643	606.422.131			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	saluran air terlalu kecil dan ketika hujan air meluap	Jl.sunter jaya VI Rt.008 Rw.009 kel.sunter jaya jakarta utara#panjang jalan 100 m lebar jalan 4#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	Saluran air dangkal dan mampet	Jalan Sunter Jaya VII A Rt. 03 Rt. 04 Rt. 5 Rt. 07 Rw. 09#290#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	290 m	1.837.643	532.916.418			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	saluran air tersumbat dan banyak berdiri bangunan	Jl.sunter jaya VII A/ GG H.Toing,Rt.004,Rt.009,Rt. 010,Rt.012,Rt.013 Kel sunter jaya .jakarta utara#panjang saluran kanan/kiri 640#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	640 m	1.837.643	1.176.091.405			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	09	Saluran air dangkal dan tersumbat	Jl. Sunter Jaya VIA Rt. 06 Rt. 07 Rt. 08 Rt. Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok 14350#140m x 2sis, 160 x 1 sisi#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	440 m	1.837.643	808.562.841			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	011	penyumbatan dan pembongkaran saluran air	RT. 012 & RT. 013 RW. 011 Kel Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok jakarta Utara #636 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	636 m	2.039.807	1.297.316.979			



USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	011	Karena got terlalu sempit dan sering tergenang air di jalan	RT. 02 RW. 011 KEL. SUNTER JAYA KEC. TANJUNG PRIOK JAKARTA UTARA#170 meter #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	170 m	1.837.643	312.399.279			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	011	kondisi selokan yang memprihatinkan dan harus segera dinormalisasikan genangan air yang masuk ke jalan	Jl. Danau Sunter Selatan RT.10/RW.11, Sunter Jaya Tanjung Priok North Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta 14360, Indonesia#Panjang 330 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	330 m	2.039.807	673.136.168			
	TANJUNG PRIOK	Sunter Jaya	011	belum ada saluran air	Jalan Pulobesar III RT. 009 RW. 011 Kel Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok jakarta Utara #350 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	350 m	1.837.643	643.174.987			
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	02	Saluran Rusak	Jalan Papanggo I C RT 002 dan RT 012 RW 02 Kel. Papanggo#Panjang 246 M2 Lebar 0.6 M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	110 m	2.039.807	224.378.723			
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	02	Saluran Rusak	JaLan Papanggo I D RT 005 RW 02 Kel. Papanggo#Panjang 110 M2 dan lebar 0.6 M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	132 m	1.837.643	242.568.852			
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	02	Tepi Saluran Rusak Parah	Jalan Papanggo I RW. 02 Kel. Papanggo#Panjang 308,63 M2 Lebar 0.6 M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	372 m	2.039.807	758.808.044			
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	02	Tepi/Turap saluran sudah rendah dan rusak	Jl Papanggo I Gg. D RT. 013 RW. 02 Kel. Papanggo#140 x 2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	280 m	1.837.643	514.539.990			
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	03	saluran air ( GOT ) dangkal	Jl.Warakas VI / Papanggo raya RT 001 RW 03 kel.Papanggo kec.Tanjung priok Jakarta uatra#panjang 500 m x lebar 80 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	400 m	2.039.807	815.922.628			
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	05	Saluran rusak dan rendah	Jalan Papanggo IV RT. 005 RW 05 Kel. Papanggo#Panjang 4 Lebar 0.8 M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	4 m	2.039.807	8.159.226			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	05	Tepi saluran rusak	Jalan Papanggo IV Gg. 21 RT 008 RW 05 Kel. Papanggo#Panjang 300 M2 dan Lebar 40 x 60 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	720 m	2.039.807	1.468.660.730			
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	05	Saluran Rusak	Jalan Papanggo Raya Gg. 19 RT 009 RW 05 Kel. Papanggo#Panjang 200 M2 Lebar 40x60 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	480 m	1.837.643	882.068.554			
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	06	Pembuatan deker/penutup got	Jl. Papanggo III Gang Arjuna RT. 008 RW 06 KEI. Papanggo#100 x 0.6 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	60 m	2.039.807	122.388.394			
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	07	Banjir karena jalan gang rendah dan got yang rusak	Jl. Warakas Gg. 23 Rt. 003/07 Kel. Papanggo Kec. Tg. Priok Jakarta Utara#600 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	600 m	1.837.643	1.102.585.692			
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	09	Saluran Rusak	Jalan Bisma Raya RW 09 Kel. Papanggo#Panjang 228 M2 Lebar 0,6 M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	91 m	2.039.807	185.622.398			
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	012	Tepi saluran rusak parah	Jl Sunter Permai Raya RW 12 Kel. Papanggo#Panjang 105 x 2 dan Lebar 1 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	210 m	2.039.807	428.359.380			
	TANJUNG PRIOK	Papanggo	013	Tepi saluran rusak Parah	Jalan Sunter Permai Raya RW 013 Kel. Papanggo#Panjang 138 M2 lebar 0.8 M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	111 m	2.039.807	226.418.529			
86										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Jl Bisma 2 RT 002 RW. 010 Kel. Papanggo	230.504.704
156										Kota Adm. Jakarta Utara	Rehab Total Kantor Camat Tanjung Priok Kota Adm. Jakarta Utara	21.274.121.505