

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
1	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	2	Saluran Air/ got Jl. Alpukat13 RT.006/02 terlalu kecil, tidaksesuai debit air yang masuk.	Jl. Alpukat 13 RT.006/02#60#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	60	m	122.388.394,2	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	122.388.394
2	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	2	Saluran Air/ got Jl. Alpukat13 RT.005/02 terlalu kecil, tidak sesuai debit air yang masuk &	Jl. Alpukat 13 RT.005/02 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan#60 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	60	m	122.388.394,2	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	122.388.394
3	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	2	Saluran Air/ got Jl. Alpukat3 RT.004/02 terlalu kecil, tidaksesuai debit air yang masuk.	Jl. Alpukat 4 RT.004/02 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan#102 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	102	m	208.060.270,1	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	208.060.270
4	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	2	Saluran Air/ got Jl. Alpukat 6 & 7 RT.008/02 Tidak ada saluran air.	Jl. Alpukat 6 & 7 RT.008/02 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan#170 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	102	m	208.060.270,1	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	208.060.270
5	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	2	Saluran Air/ got Jl. Tanjung Duren Utara 1 B RT.003/02.Sudahtidakdapatmenampung air & Refungsi Saluran (Pembuatan SaluranBaru) / Pembongkaranjembatan rumah warga	Jl. Tanjung Duren Utara 1 B & Jl. Alpukat 3 RT.003/02 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan#180 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	180	m	330.775.707,6	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	330.775.708
6	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	2	saluran menjadi sempit, di karenakan banyaknya jembatan rumah warga yang berlapis dan saluran di tutup rapat Lokasi di Jl.Alpukat 5 RT 004 Rw02	Jl.Alpukat 5 RT 004 RW 02 Kel.Tanjung Duren Utara #200 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200	m	407.961.314,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	407.961.314
7	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	2	Saluran Air/ got Jl. Alpukat6 RT.007/02 terlalu kecil, tidak sesuai debit air yang masuk.	Jl. Alpukat 6 RT.007 /02 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan#100 m #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	60	m	122.388.394,2	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	122.388.394
8	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	2	kurangnya penerangan di jl.tanjung duren utara 2 A , di khawatirkan terjadi kriminalitas di malam hari	jl. tanjung duren utara II Kelurahan Tanjung Duren Utara#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41.330.575,1	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	9.586.665
9	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	2	Sering terjadi kriminal, karena kurangnya penerangan di lokasi Jl.Alpukat 3 Rt 003 rw 02	jl.Alpukat 3 RT 003 RW 02 kel.Tanjung Duren Utara #	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	3	Titik	30.544.320,0	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	8.518.752
10	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	4	Lampu redup dan tiang lampu yang sekarang numpang di pagar rumah warga	Jl. Rambutan RW 04 Kel. Tanjung Duren Utara Kec Grogol Petamburan#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858,4	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3.195.555

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
11	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	5	Got terlalu dalam, membahayakan bagi pengendara motor dan anakanak yang sedang bermain. Mohon untuk pembuatan saluran/got dengan beton/bak kontrol.	jl. salak timur I Rt. 001/Rw. 05 tanjung duren utara grogol petamburan jakarta barat#26 M#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	17	m	38.144.379,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	38.144.379
12	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	5	Got terlalu dalam, sangat berbahaya buat pengendara motor dan anakanak yang sedang bermain. Mohon pembuatan penutupan saluran/Got dengan beton atau pembuatan bak kontrol.	Jl. salak timur 2 Rt. 005/Rw.05 Tanjung duren utara grogol petamburan jakarta barat#14 M#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	11	m	24.681.657,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	24.681.657
13	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	5	Got terlalu dalam, bahaya buat pengendara motor dan anakanak yang sedang bermain (ada 3 titik). Mohon pembuatan saluran /Got dengan beton / dibuatkan bak kontrol	Jalan salak barat 1 Rt. 014/Rw. 05 tanjung duren utara grogol petamburan jakarta barat#Panjang 60 cm & lebar 50 cm (ada 3 titik)#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	3	m	6.731.361,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	6.731.361
14	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	5	Got terlalu dalam, membahayakan bagi pengendara motor dan anakanak yang sedang bermain. Mohon untuk pembuatan saluran/got dengan beton/bak kontrol.	jl. salak timur I Rt. 001/Rw. 05 tanjung duren utara grogol petamburan jakarta barat#26 M#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	17	m	38.144.379,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	38.144.379
15	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	6	Jalan dan saluran air rendah, sering banjir	Jl. Manggis II, Tanjung Duren Utara#50m x 3.5m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	175	m2	24.563.582,8	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	24.563.583
16	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	6	Peninggian jalan	Jl. Lontar Timur Gg. III, RT.013/06, Tanjung Duren Utara#2.5m x 150m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	375	m2	52.636.248,8	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	52.636.249
17	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	6	Jalan tidak rata	Jl. Lontar Barat IV, RT.014/06, Tanjung Duren Utara#1,5m x 125m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	188	m2	26.388.306,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	26.388.306
18	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	7	Lapangan Bulu tangkis rusak	Jl. Menteng II, RT.014/07, Kel. Tanjung Duren Utara#	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	2	unit	192.383.485	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Jl. Menteng II, RT.014 RW.07 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	95.791.753
19	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	7	Lapangan yang ada rusak berat (Lokasi di RT.005/07)300	Jl. Dukuh II, RT.005/07, Kel. Tanjung Duren Utara#	Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal	1	unit	210.238.050	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR	Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal Jl. Dukuh II, RT.005 RW.07 Kel. Tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat	196.990.440
20	Grogol Petamburan	Tanjung Duren Utara	7	Kurangnya alat peraga yang dimiliki PAUD Tunas Muda	PAUD Tunas MudaJl. Dukuh II RT.006/07, Kel. Tanjung Duren Utara3130 2 Juli 2014#Izin PAUD : 3130 2 Juli 2014#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKBAR	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	9.325.319
TOTAL									2.230.063.509,5			2.056.721.142