

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7	Makasar	Makasar	7	jalan rusak	Jl. Terusan Masjid AlMutohirin RT 003 RW 07 Kelurahan Makasar#154 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	154	m2	2.161.595.282	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	7	saluran air tidak ada	Jalan Terusan Al Mutohirin RT 005 RW 07 Kelurahan Makasar#371 m#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	371	m	832.444.977	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	7	tidak ada saluran air	Jalan AMD II RT 007 RW 07 Kelurahan Makasar#100 #	Pembangunan saluran (tepi jalan)	100	m	224.378.700	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	6	jalan rusak dan genangan air	gg. Belimbing RT 017 RW 06 Kel. Makasar#120#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	120	m2	23.040.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	1	air menggenang jika hujan di rt 002/01	jl bentengan rt 002/01 kel makasar#120#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	120	m	269.254.440	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	5	tidak adanya saluran air	Jalan Sumur Jambu RT 007 RW 05 Kelurahan Makasar#200 m#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	200	m	448.757.400	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	7	jalan rusak	Jalan Al Mutohirin RT 005 RW 07 Kelurahan Makasar#371 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	371	m2	71.232.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	5	saluran air tidak ada	Gg. H Lihan Marzuki III RT 010 RW 05 Kelurahan Makasar#120#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	120	m	269.254.440	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Makasar	6	tidak ada saluran air	Jalan Gelanggang Olahraga Remaja RT 011 RW 06 Kel. Makasar#80 m#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	80	m	179.502.960	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	6	jalan rusak	Gg. Jambu I, II dan III RT 011 RW 06 Kel. Makasar#210#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	210	m2	294.762.993	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	3	perbaikan jalan	JL Arjuna RT 014 RT 018 RW 03 Kelurahan Makasar#125#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	125	m2	1.754.541.625	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	1	air menggenang di jl H Hasyim rt 002/01	jl H Hasyim rt 002/01 kel makasar#69#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	69	m	154.821.303	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	2	Jalan rusak dan berlubang	Jalan Damai I RT 009/02 Kelurahan Makasar#181m x 2,5m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	4525	m2	63.514.406.825	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	5	tidak adanya saluran air	Jalan Gelanggang Olahraga Remaja II RT 001 RW 05 Kelurahan Makasar#80#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	80	m	179.502.960	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	1	air menggenang di jl nyata rt 015/01	jl nyata rt 015/01 kel makasar#100m#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	100	m	224.378.700	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	4	Jalan rusak	Gg. H Arsyad RT 001 RW 04 Kelurahan Makasar#260#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	260	m2	364.944.658	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Makasar	7	jalan rusak	Jl. H Saabah RT 001 RW 07 Kelurahan Makasar#300 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300	m2	42.108.999	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	6	jalan rusak	Gg. Galon RT 013 RW 06 Kelurahan Makasar#135 m x 1 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	135	m2	1.894.904.955	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	7	tidak ada saluran air	Jalan Jambu RT 007 RW 07 Kelurahan Makasar#100#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	100	m	224.378.700	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	6	jalan rusak	Gg. Delima Jl. GOR RT 011 RW 06 Kel. Makasar#230 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	230	m2	322.835.659	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	6	jalan rusak	Gg. Alkhlis I dan II A dan II B RT 016/06 kel. Makasar#397#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	397	m2	5.572.424.201	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	7	jalan rusak	Jalan Saung RT 009 RW 07 Kelurahan Makasar#300#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300	m2	57.600.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	4	jalan rusak	Jalan Kerja Bakti II RT 003 RW 04 Kelurahan Makasar#750#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	800	m2	112.290.664	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	4	Jalan rusak	Gg. Kerja Bakti I RT 002 RW 04 Kelurahan Makasar#260#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	260	m2	364.944.658	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Makasar	2	Jalan rusak dan berlubang	Jalan Manunggal RT 011/02 Kelurahan Makasar#50mx5m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300	m2	42.108.999	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	2	Jalan rusak dan berlubang	Gang H. Nimi RT 008/02 Kelurahan Makasar#300m x 2m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	600	m2	84.217.998	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	2	Jalan rusak dan berlubang	Gang Swadaya V dan VI RT 006/02 Kelurahan Makasar#200m x 2m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	400	m2	56.145.332	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	2	Jalan rusak dan berlubang	Gang Ikhlas RT 005/02 Kelurahan Makasar#75m x 3,5m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	263	m2	3.691.555.579	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	2	Jalan rusak dan berlubang	Jalan Damai IV RT 009/02 Kelurahan Makasar#90m x 2m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	180	m2	252.653.994	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	2	Jalan rusak dan berlubang	Jalan Berkah RT 009/02 Kelurahan Makasar#110m x 3,5m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	383	m2	5.375.915.539	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	2	Jalan rusak dan berlubang	Gang Ikhlas (Bu RT 005) RT 005/02 Kelurahan Makasar#80m x 1,5m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	120	m2	168.435.996	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	2	Jalan rusak dan berlubang	Jalan Damai III RT 009/02 Kelurahan Makasar#114m x 3m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	342	m2	4.800.425.886	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Makasar	2	Jalan rusak dan berlubang	Jalan Damai II RT 009/02 Kelurahan Makasar#114m x 2m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	228	m2	3.200.283.924	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	2	Jalan rusak dan berlubang	Gang H. M. Nur RT 008/02 Kelurahan Makasar#100m x 1m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100	m2	14.036.333	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	2	Jalan rusak dan berlubang	Gang H. Abdul Gani RT 008/02 Kelurahan Makasar#100m x 3m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300	m2	42.108.999	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	2	Jalan rusak dan berlubang	Jalan AMD XII RT 004/02 Kelurahan Makasar#250m x 3m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	750	m2	1.052.724.975	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	7	jalan rusak	Gg. Masjid Al Bahri RT 004 RW 07 Kelurahan Makasar#72#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	72	m2	13.824.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	7	jalan rusak	Jalan Akses Maju I RT 006 RW 07 Kelurahan Makasar#300#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300	m2	57.600.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	7	jalan rusak dan banjir	Jalan Perintis RT 008 RW 07 Kelurahan Makasar#150#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	150	m2	28.800.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	6	jalan aspal mengelupas	Jl. Sarbini I RT 008 RW 06 Kel. Makasar#188 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	188	m2	2.638.830.604	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Makasar	6	aspal mengelupas	Jl. Sarbini II RT 008 RW 06 Kel. Makasar#343 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	343	m2	4.814.462.219	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	6	jalan rusak	Jalan Sarbini III Rt 007,005 dan RT 004 RW 06 Kel. Makasar#345#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	345	m2	66.240.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	6	jalan rusak	Jalan Sarbini III G RW 06 Kel. Makasar#135 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	135	m2	25.920.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	6	jalan rusak	Jalan Sarbini III E RW 06 Kel. Makasar#204 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	204	m2	39.168.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	6	jalan rusak	Jalan Sarbini III F RW 06 Kel. Makasar#108 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	108	m2	20.736.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Makasar	6	saluran air rusak	Gg. galon RT 013/06 Kel. Makasar#85#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	85	m&ap os;	1.561.996.397	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	4	saluran tidak mampu menampung debit air	Jalan Kerja bakti IV RT 007 RW 04 Kelurahan Makasar#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m&ap os;	183.764.282	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	5	tepi saluran air longsor	Jalan Tipala RW 05 Kelurahan Makasar#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m&ap os;	275.646.423	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Makasar	4	saluran sudah tidak mampu menahan debit air	Jalan Kerja Bakti II RT 001 RW 04 Kelurahan Makasar#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m'os;	367.528.564	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	4	saluran tidak mampu menahan debit air	Gg. H Saa'bah RT 009 RW 04 Kelurahan Makasar#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m'os;	275.646.423	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	4	saluran rusak (dua sisi)	Jalan Pusdiklat Depnaker RT 006 RW 04 Kelurahan Makasar#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	80	m'os;	1.631.845.256	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	6	saluran air rusak	Jl. Sarbini II RT 006 RW 06 Kel. Makasar#43#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	43	m'os;	7.901.864.126	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	7	saluran air tidak berfungsi	Jalan Al Ansor RT 009 RW 07 Kelurahan Makasar#75 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	75	m'os;	1.378.232.115	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	4	saluran rusak	Jalan Kerja bakti VI RT 007 RW 04 Kelurahan Makasar#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m'os;	275.646.423	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	2	Banjir, saluran air yang ada tidak memadai lagi	Jalan Madukara Raya RT 007/02 Kelurahan Makasar#75m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	75	m'os;	1.378.232.115	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	6	saluran rusak	Gg. Musholla Nurul Anwar RT 002 Rw 06 Kel. makasar#30#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30	m'os;	551.292.846	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Makasar	7	saluran air tidak berfungsi	Jl. Saung RT 009 RW 07 Kelurahan Makasar#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m&ap os;	275.646.423	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	5	saluran air rusak	Jalan Sumur Jambu RT 006 dan RT 005 Kelurahan Makasar#250#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250	m&ap os;	459.410.705	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	6	saluran air terlalu kecil	Jalan Terusan Kober RT 003 RW 06 Kel. Makasar#185 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	185	m&ap os;	3.399.639.217	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	2	Banjir, saluran yang ada tidak memadai	Jalan Mawar RT 010/02 Kelurahan Makasar#25m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	25	m&ap os;	459.410.705	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	2	Banjir, saluran yang ada sudah tidak memadai lagi	Jalab Manunggal RT 011/02 Kelurahan Makasar#150m #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m&ap os;	275.646.423	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	2	Banjir, saluran yang ada tidak memadai	Jalan AMD XII, Gang Cempaka RT 004/02 Kelurahan Makasar#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m&ap os;	183.764.282	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	4	saluran rusak	jalan Kerja Bakti V RT 008 RW 04 Kelurahan Makasar#125#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	125	m&ap os;	2.297.053.525	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	7	saluran air tidak berfungsi	Jalan Jembatan Lama RT 004 dan RT 005 Kelurahan Makasar#280#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	280	m&ap os;	5.145.399.896	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Makasar	2	Banjir	Jalan Madukara II RT 007/02 Kelurahan Makasar#150 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m&ap os;	275.646.423	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	7	saluran air tidak berfungsi	Jalan Perintis 8 RT 008 RW 07 Kelurahan Makasar#100 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m&ap os;	183.764.282	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	7	saluran air tidak berfungsi	Jl. Masjid Al mutohirin RT 003 dan RT 005 RW 07 Kelurahan Makasar#390#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	390	m&ap os;	7.166.806.998	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	7	saluran air tidak berfungsi	Jalan Askes maju II RT 006 RW 07 Kelurahan Makasar#150 m2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m&ap os;	275.646.423	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	1	selokan tidak menampung debit air/ normalisasi selokan di rt 009/01	jl PLK II rt 009/01 kel makasar#300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300	m&ap os;	551.292.846	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	2	Banjir, saluran yang ada tidak mamadai lagi	Jalan Madukara IV RT 011/02 Kelurahan Makasar#200m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m&ap os;	367.528.564	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Makasar	4	terbatasnya sarana belajar mengajar paud flamboyan	PAUD Flamboyan Jl. Kerja bakti RT 008 RW 04 Kelurahan Makasar penanggung jawab Theresia Suryanti#Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 4299/ 1.851.3 tanggal 17 November 2014#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	2	paket	16.955.126	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	827.820.435	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volum e	Satua n	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Makasar	2	rusaknya lapangan voli	Jalan Dharmabakti RT 009 RW 02 Kel. Makasar#	Perbaikan Lapangan Olahraga Volley	1	unit	1.131.053.352	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Volley Jalan Dharmabakti RT 009 RW 02 Kel. Makasar Kec. Makasara	112.979.761	
		Makasar	2	Gelap, rawan kriminal	Jalan Teratai dalam RT 015 RW 02 Kelurahan Makasar#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	5	Titik	6.888.429.185	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Makasar	6	rawan kriminalitas dan gelap	Gg. H Galon dan Gg. Buntu RT 013 RW 06 Kelurahan Makasar#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	4	Titik	40.725.760	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Makasar	3	jalan gelap, rawan kejahatan	Jalan Inspeksi Saluran RT 018, 012,011,017 dan RT 010 RW 03 Kelurahan Makasar#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	13	Titik	17.909.915.881	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Makasar	2	gealap, rawan kriminalitas	Jalan Mustofa RT 001 RW 02 Kel.Makasar#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	18	Titik	24.798.345.066	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Makasar	7	jalan gelap dan rawan	Jl. Masjid Al Mutohirin RT 005 RW 07 Kelurahan Maaksar#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	4	Titik	40.725.760	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Makasar	4	gelap dan rawan	Gg. Masjid Baiturrahman RT 006 RW 04 Kelurahan Makasar#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	4	Titik	40.725.760	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Makasar	6	jalan gelap	Gg. Al Ikhlas RT 016 RW 06 Kel. Makasar#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	5	Titik	50.907.200	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Makasar								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar depan SDN 06 Makasar