

**INFORMASI PEMBANGUNAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2018**

**KELURAHAN UTAN KAYU UTARA**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Matraman	Utah Kayu Utara	4	Saluran air pada Selokan/Got/Turab yang sudah menyempit akibat runtuhnya Bibir Got/Selokan atau Turab sehingga air tidak bisa berjalan dengan lancar Berikut dengan tutup Turab/Got/Selokan.	Lokasi Berada di jalan Supriyadi RT.01, RT02 dan RT03 di wilayah RW.04 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman #100 m X 0.4 X 0.6 = 24 M3#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	24	m	4.410.342.768	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Utah Kayu Utara	4	Saluran air Selokan/Got/Turab yang sudah mengecil akibat runtuhnya bibir Got/Turab/Selokan sehingga menyebabkan penyumbatan atau saluran air tidak lancar Berikut dengan Tutup Got/Selokan/Turab	Jl. Kemuning 3 RT06, RT07, RT08 di wilayah RW 04 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Jakarta Timur #300 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	72	m	13.231.028.304	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Utah Kayu Utara	6	Perbaikan Saluran Air (Betonisasi) di Jalan Kemuning I, Jl. Mangga Raya & Jl. Mangga VII E	RT.015 RW.06 Jalan Kemuning I, Jl. Mangga Raya & Jl. Mangga VII E, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, JAKARTA TIMUR #200 m2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m	367.528.564	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Utah Kayu Utara	6	Saluran Air (Selokan) Rusak di RT.012 RW.06 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, JAKARTA TIMUR	Jl. Jeruk Raya RT.012 RW.06 Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, JAKARTA TIMUR #90 m2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	90	m	1.653.878.538	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Utah Kayu Utara	6	Perbaikan Saluran Air	RT.004 RW.06 Jl. Mangga Ujung s.d. Jl. Srikaya, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, JAKARTA TIMUR #50 m2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50	m	91.882.141	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Utah Kayu Utara	7	Banjir	RT 002, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 012, 013 dan 014 RW 07 #1240 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1240	m	22.786.770.968	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Utan Kayu Utara	7	pembuatan saluran penutup got	RT 001, 003, 004, 007, 008, 009, 011, 012 RW 07#1.020 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1020	m&apos;	18.743.956.764	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Utan Kayu Utara	9	Saluran ait (got/selokan) yang ada sangat kecil sehingga tidak dapat menampung air terutama diwaktu hujan	Jl.Pramuka Bhakti Rt .013 Rw. 09 dan Jl. Pramuka Bhakti II Rt 014/09 Utan Kayu Utara Jakarta Timur#131#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	131	m&apos;	24.073.120.942	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Utan Kayu Utara	10	Saluran air rusak	jl. Jl. Tebu RT 11,RW.10, Kel. Utan Kayu Utara Kec. Matraman#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	50	m&apos;	1.019.903.285	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Utan Kayu Utara	10	saluran air/selokan rusak	Jl. Nanas Raya Jl. nanas II (SMKN 40)#500#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	320	m&apos;	6.527.381.024	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Utan Kayu Utara	10	Got sempit	Jl. Sirsak RT.001/RW.010 Kel UKU#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	25	m&apos;	459.410.705	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Utan Kayu Utara	10	Got rusak	Gang Salam RT 06 saluran air UIJ#500#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	125	m&apos;	2.297.053.525	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Utan Kayu Utara	10	Saluran air sempit sering meluber	Jl. Tirtasari Kramat Asem dekat rumah Bali#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	128	m&apos;	26.109.524.096	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Utan Kayu Utara	2	Keselamatan Pengguna Jalan	Jl.Waringin Raya Rt.00 RW.02 Kel.Utan Kayu Utara,Matraman JAKarta Timur#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	374.178.454	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKTIM	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	
		Utan Kayu Utara	3	SERING TERJADI INSEDEN KECIL / KEMACETAN	JL. RAMBUTAN NO.1#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	2	unit	748.356.908	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKTIM	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	
		Utan Kayu Utara	4	Sering terjadi kecelakaan dipersimpangan jalan	Jl Kemuning Dalam 3, Jalan Kemuning Dalam Ujung, Jl. Supriyadi, Jl Kemuning 2#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	4	unit	1.496.713.816	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKTIM	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	
		Utan Kayu Utara	8	Rawan Kecelakaan	Jl. Pengayoman III RT.010#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	2	unit	748.356.908	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKTIM	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Utan Kayu Utara	4	Pada BKB PAUD Kenanga RW 04 membutuhkan APE (Alat Peraga Edukatif) karena APE yang lama sudah banyak yang rusak	BKB Paud Kenanga Jl Supriyadi RT 01 RW 04 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman JakTim Nama Calon Penerima Bantuan Ibu Ibad (Kapala Paud Kenanga)#NO NPSN = 69929990#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	3	paket	25.432.689	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	1.091.062.358	
		Utan Kayu Utara								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar Jl. Pengayoman BPKP menuju Jl. Utan Kayu Raya
		Utan Kayu Utara								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar Jl. Utan Kayu Raya