

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2018**

KELURAHAN CIBUBUR

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Ciracas	Cibubur	12	Jalan banyak yg rusak	Jl. Saba RT.003, Jl. Cibubur 1, Jl. Situ Gede 3 RT.006, Jl. Situ Gede Raya, Jl. Manunggal 1 & 2 RT.009 RW.12 Kel. Cibubur#4660#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	5010	m2	7.032.202.833	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cibubur	3	Jalan Sudah tidak layak	Jalan Damanhuri RT.007 dan Jl. Asem RT.008 RW.03 Kel. Cibubur#1180#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	35	m2	491.271.655	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cibubur	4	Jalan Rusak dan belum ada saluran/selokan di Gg.H.Noin RT 006/04	Gg. H.Noin RT 006/04#2.5 M X 80 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	200	m2	28.072.666	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cibubur	13	Jalan Rusak	Jl Amin Epeng RT 03 RW 13, Jl. Ar Ridho RT 03 RW 13#1025#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1075	m2	206.400.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cibubur	10	Jalan lingkungan rusak dan membahayakan	RT 010 RW 010 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur#RT 010/0101.Jl. Jisah : 172 m x 3 m2.Jl. Damai : 55,6 m x 3 m3.Gang Jisah : 104,6 m x 3 m4.Gang Sejahtera : 74,7 m x 2 m5.Gang Damai I : 23,5 m x 1,2 m6.Gang Jawi I : 35 m x 2 m7. Gang Jawi II : 54 m x 1,5 m8.Gang Musholla : 28 m x 2,5 mVolume : 601,4 m x 2,3 m = 1383 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	42	m2	589.525.986	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Cibubur	12	Jalan yang sering rusak akibat banjir	Jl. Beriman RT.001 dan Jl. Situ Gede 1 Gang Manggis RT.006 RW.12 Kel. Cibubur#720#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	720	m2	138.240.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cibubur	2	Banyak Jalan sudah mengelupas	Jl. Rukun 1 RT.006, Jl. Rukun 4 RT.001, Gg. Fery 1 s/d 3 RT.003, Gg. Beringin RT.004, Gg. Setapak RT.009, Gg. setapak RT.012 RW.02 Kel. Cibubur#1844#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	56	m2	786.034.648	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cibubur	12	Jalan tidak layak Pakai	Jalan dibawah 2 meter GG. Al hidayah RT.002, Jl. Masjid Nurul Huda RT.003, Jl. Trisa RT.003, Jl. Musholla Nurrohmah RT.004, Jl. Asem RT.004, Jl. H. sarih RT.006, Jl. Cibubur 3 Ujung RT.006 Jl. Buah (Pak Tono) RT.009, Jl. Buah 1 RT.009 RW.12 Kel. Cibubur#1840#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	55	m2	771.998.315	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cibubur	9	Pengaspalan Cibubu VII dan VIII yang sudah rusak	Jl. Cibubur VII dan VIII#1790#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	54	m2	757.961.982	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cibubur	9	Debet air tidak tertampung	Jl. Swadaya RT 004 RW 09#80#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	80	m	179.502.960	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cibubur	14	Saluran air belum permanen, akibatnya kalau hujan air meluap ke jalan sehingga jalan jadi rusak	Jalan Taruna Jaya I RT.001 / 014 Kelurahan Cibubur#60 Cm#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	29	m	65.069.823	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Cibubur	6	Jalan lingkungan banyak yang rusak	Jl. Lingkungan Gg. Antik RT.001, Jl. Jati RT.002, Jl. Ai Hidayah RT.003, Jl. Masjid III RT.004, Jl. Meiwa RT.005 RW.06 Kelurahan Cibubur#1972#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	60	m2	84.217.998	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Cibubur	4	Kalau hujan air meluap ke jalan dikarenakan saluran kecil dan dangkal, menggenangi wilayah RT 04, 05, 06, 07 dan 09 supaya dibuatkan saluran baru yang memadai mengarah ke jl. Lapangan Tembak	Sepanjang Jl. Kabel RT 04, 05, 06, 07 dan 09 RW 04#400 M X 50 CM#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m	367.528.564	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cibubur	4	Pembuangan air hujan dan limbah dari rumah warga tidak tertampung pada saat hujan	Jl. Cempaka RT 011/04 disamping Mushola Darurrahman dan disamping rumah ibu Maleha#160 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	256	m	47.043.656.192	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cibubur	2	Belum ada saluran air	Gg. Tanjung, Gg. Beringin RT.004 dan Gg. Cemara RT.005 RW.02 Kel. Cibubur#170#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	41	m	7.534.335.562	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cibubur	13	saluran tidak menampung debit air maksimal	jl Naim RT 02 Jl. Permai 2 RT 01 RW 13#600#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	144	m	26.462.056.608	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cibubur	4	Saluran air kecil dan dangkal/mampet di wilayah RT 04, 05 dan 07 sepanjang jl. Cibubur VI termasuk jl. Sawo RT 05	Jl. Cibubur VI RT 04, 05, 07 RW 04#400 M X 0.5 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200	m	407.961.314	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Cibubur	8	Saluran tidak layak pakai	KPAD Cibubur Jl. Bawang Merah Pertemuan RT.012 & RT.013, Jl. Temulawak 3 RT.001, Jl. kapulaga RT.002, Jl. Lempuyang Raya RT.009, Jl. Kencur Raya, Kencur 3 & 4 RT.009 Kel. Cibubur#660#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	158	m	32.228.943.806	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cibubur	10	Saluran sudah tidak bisa menambung debit air yang ada karena terlalu kecil	RT 003 RW 010 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur#477 meter (detail proposal terlampir)#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	229	m	42.082.020.578	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cibubur	12	Saluran yang ada tidak menampung saat hujan	Gg. Dawet RT001, Gg. Al Hidayah RT.002, Gg. Saba RT.003, Gg. Al Amin RT.005 Gg. Situ Gede 1 s/d SPBU Jalan Raya Kiwi, Gg. Elit & Manunggal 3 RT.007, Jl. Situ Gede 2 RT.008, Jl. Manunggal 2 RT.009, Jl. Beriman 3 RT.010 RW.12 Kel. Cibubur#3000#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	720	m	13.231.028.304	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cibubur	10	Saluran sudah tidak bisa menambung debit air yang ada karena terlalu kecil	Jl. Raya SMPN 258 dari arah utara sampai ke selatan. Aliran air diarahkan ke kali Cipinang#300 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	192	m	39.164.286.144	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cibubur	9	Sudah tidak dapat menampung air, perlu diadakan perbaikan dan pendalaman saluran air	RT 005, 006, 007 RW 09#1111#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	267	m	54.462.835.419	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cibubur	7	Saluran air mati/ tidak berfungsi	Jl. Sambiroto II RT009 RW 07 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur#150 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	36	m	7.343.303.652	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Cibubur	6	Belum ada saluran yang yang memadai ketika Hujan banyak genangan	Jl. Jati, Gg. Masjid 1, Jl. Lap Tembak (depan Rumah Petrus) RT.001, dari Rumah Pak Rukiyat s/d Ust. Ilyas dan sekitar RT.002, Gg. Masjid 5 RT.003, Gg. Antik dan Gg. Masjid 2 & 3 RT.004, Jl. Al Hidayah 2 dan sekitar RT.005, Jl. Al Hidayah 1 dan sekitarnya Lingkungan RT.006 RW.06 Kel. Cibubur#1162#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	279	m'	51.270.234.678	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cibubur	5	Belum ada saluran saat hujan banjir	Jl. Pelita RT.003, Jl. Cinong, Gg. Swadaya 1 dan 2, Gg. setapak RT.008, Jl. Abdurrahman RT.012 & RT.016, Jl. Iman Selatan RT.014 RW.05 Kel. Cibubur#1016#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	244	m'	44.838.484.808	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cibubur	13	Rawan Kecelakaan	Jl. Cibubur VIII, Jalan Taruna Jaya, Jalan Jambore RW 13#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	12	unit	4.490.141.448	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKTIM	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	
		Cibubur	12	JALAN PERTIGAAN DAN PEREMPATAN SERING TERJADI KECELAKAAN	GG TARUNA RT.002 (1 buah) Gg SABA RT.003 (1 Buah) JL Cibubur 1 RT.004 (1 Buah) Jl SITU GEDE 1 DAN JL SITU GEDE RAYA RT.006 (4 Buah) Jl SITU GEDE RAYA RT.007 (4 Buah) Jl SITU GEDE II RT.008 (2 Buah) JL MANUNGGAL 1,2,3.PRATAMA DAN BUNTU (5 Buah)#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	18	unit	6.735.212.172	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKTIM	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Cibubur	2	sering terjadi berpapasan jalan 2 arah berakibat macet	Jalan Cibubur II, Jl. Cibubur IV, pertigaan Jl. Blok Ringin dan Jalan Cibubur II BRI RW.02 Kel. Cibubur#5 Penunjuk arah Jalan 2 tanda perboden #	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Hollow (tinggi 4M)	7	unit	1.347.007.396	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKTIM	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	
		Cibubur	10	Banyak persimpangan yang tidak ada reflektor untuk menghindari kecelakaan	Jalan Blok Duku Raya, Cibubur, East Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	14	unit	5.238.498.356	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKTIM	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	
		Cibubur	5	Kurang Sarana dan prasarana pendidikan	BKB PAUD Melati Mekar Jl. Iman No.11 RT.010 RW.05 Kel. Cibubur Nomor Ijin 129/1.851.321 Akta Notaris SK. Menhum RI No.AHU34.AH.02.02 TAHUN 2009#Nomor Ijin 129/1.851.321 Akta Notaris SK. Menhum RI No.AHU34.AH.02.02 TAHUN 2009#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	827.820.435	
		Cibubur	10	Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD Tunas Harapan sudah rusak parah	PAUD Tunas Harapan Nomor NPSN 69820759 RT 09 RW 10 Cibubur Ciracas Jakarta Timur#PAUD Tunas Harapan Nomor NPSN 69820759 RT 09 RW 10 Cibubur Ciracas Jakarta Timur#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	827.820.435	
		Cibubur	7	Banyak PJU yang mati dan rusak	Jl. Kumis Kucing 2 s.d 5, Jl. Temu Ireng, RW.08 Kel. Cibubur #	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	15	Titik	20.665.287.555	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Cibubur	4	Jalan lingkungan gelap banyak yang rusak mohon penambahan tiang baru pju dan perbaikan di wilayah RT 01, 02 dan 011	Jl. Cempaka RT 002 enam titik, 011 tiga titik; Jl. Sakinah RT 001 lima titik.#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaaaan Kota pada Jalan Lingkungan	14	Titik	19.287.601.718	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Cibubur	9	Penerangan jalan kurang memadai	RT 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008 RW 09#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaaaan Kota pada Jalan MHT	24	Titik	244.354.560	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Cibubur	13	Tidak Terdapat Pencahayaan	Gg. jaim RT.001, Gg. Naim RT.002, Gg. Amin Epeng, Gg. Baronang RT.004, Gg. Mantap RT.005 dan Gg. Fatahilah RT.006 RW.13 Kel. Cibubur#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaaaan Kota pada Jalan Lingkungan	60	Titik	8.266.115.022	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Cibubur	6	Gelap Rawan Kejahatan	Lingkungan Rumah D. Sutrisno RT.003, rumah H. suwarso, Sukardi dan Balai Warga RT.004, Depan Rumah Asmawi, Jahri RT.005, Depan Rumah Gurning dan Moch. Sugiyono RT.006 RW.06 Kel. Cibubur#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaaaan Kota pada Jalan MHT	7	Titik	71.270.080	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Cibubur	4	Jalan gelap masih kurang titik pju mohon pemasangan baru dan perbaikan yang rusak di wilayah RT 05, 06, 09 RW 04 Jl.Belimbing, Jl. Kabel, Jl. Cibubur VII C dan VIID	Jl.Belimbing RT.006, Jl. Kabel RT.005, Jl. Cibubur VII C dan VIID RT.009 Rw.04 Kel. Cibubur#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaaaan Kota pada Jalan Lingkungan	10	Titik	1.377.685.837	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Cibubur	12	Jalan gelap belum ada penerangan di wilayah RT.01,02,03,03,05,06, 07,09,10	JL, CIBUBUR 1 RT.001,02,03,04,05,06,07,09,10#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaaaan Kota pada Jalan MHT	44	Titik	447.983.360	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Cibubur	10	Kondisi gelap di malam hari sehingga membahayakan pengguna jalan dan mengundang tindak kejahatan	Lingkungan RW 10 Kel. Cibubur, Kec. Cracas, Kota Administrasi Jakarta Timur#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	26	Titik	264.717.440	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Cibubur	1	Jalan Lingkungan Gelap	Gg. Rambutan RT.001, Gg. Musholla Nur Amin RT.003, Gg. Puskesmas RT.012 Gg. Musholla Madinatul Akbar RT.004, Gg. Remaja RT.006, Gg. Pribumi RT.011, Gg. Micing RT.10, Gg. Nangka RT.13 RW.01 Kel. Cibubur#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	8	Titik	81.451.520	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Cibubur	14	Jalan Muallim III dan Jalan H..Kunjin belum ada PJU, kalau malam gelap	Jalan Muallim III dan Jalan H..Kunjin RT.004 RW.14 Kel. Cibubur belum ada PJU, kalau malam gelap#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	14	Titik	19.287.601.718	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Cibubur	5	Jalan Gelap rawan kejahatan	Gg. Rahmat, Boneka, Karya Bakti RT.002, Jl. Taruna Jaya Rt.003, Jl. Iman Dalam RT.005, Gg. Hj. Tuni, Gg. Pain RT.014, Jl. Makam Mede, Jl. Abd. Rahman, Jl. Intelektual RT.015, gg. swadaya 1 dan 2 RT.008 RW.05 Kel. Cibubur#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	46	Titik	468.346.240	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Cibubur	10	Belum bisa mengemudi dan belum kerja		Pelatihan Mengemudi SIM A	2	Orang	5.000.000	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKTIM	Pelatihan Mengemudi SIM A	880.000.000	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Cibubur								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar Jl. Jambore Raya depan Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cibubur
		Cibubur								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar Jl. Cibubur II
		Cibubur								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar Jl. Bulak Ringin dan Cibubur II
		Cibubur								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar Jl. Raya Lapangan Tembak