

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
9	Pasar Rebo	Cijantung	2	Perbaikan saluran air dikarenakan kurang lancar sehingga mengalir ke luar saluran. di jalan Lebak Para RT 008 dan RT 002 RW 02 Kel. Cijantung	Jalan Lebak Para RT 008 dan RT 002 RW 02 Kel. Cijantung#1920#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1920	m'	35.282.742.144	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cijantung	2	Perbaikan atau peningkatan saluran di Jalan Pandan Alas RT 003 RW 02 Kel. Cijantung	Jalan Pandan Alas RT 003 RW 02 Kel. Cijantung#960#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	960	m'	17.641.371.072	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cijantung	7	Perbaikan Saluran Air : Jalan Pertengahan RT 003 RW 07 Kel. Cijantung	Jalan Pertengahan RT 003 RW 07 Kel. Cijantung#300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	300	m'	611.941.971	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cijantung	6	Perbaikan Saluran Air di Jalan Panca Darma RT 004 RW 06 Kel. Cijantung	Jalan Panca Darma RT 04 RW 06 Kel. Cijantung#150 x 0,50#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m'	275.646.423	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cijantung	3	Kalau hujan banjir : Jl Daryono RT009/03	Jl Daryono RT009/03#250M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250	m'	459.410.705	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cijantung	4	Saluran Air di Jalan Pendidikan III RT 008 RW 04 Kel. Cijantung	Jalan Pendidikan III RT 008 RW 04 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo#170 M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	170	m'	3.467.671.169	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cijantung	3	saluran air sempit dan meluap : Gg Reformasi I RT 008/03	Gg Reformasi I RT 008/03#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m'	275.646.423	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cijantung	1	saluran air meluap : Jl Mawar Tengah RT 007/01	Jl Mawar Tengah RT 007/01#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m'	367.528.564	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Cijantung	3	Saluran air meluap : jl kramat rt 003/03	jl kramat rt 003/03#150 m2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m'	275.646.423	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cijantung	3	Saluran air terlalu sempit: jl Lebak para Rt 009/03	jl Lebak para Rt 009/03#220 m2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	220	m'	4.042.814.204	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cijantung	6	Perbaikan Saluran Air di Jalan Pamitran RT 008 RW 06 Kel. Cijantung	Jalan Pamitran RT 008 RW 06 Kel. Cijantung#600#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	600	m'	1.102.585.692	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Cijantung	4	Perbaikan Lapangan Bulutangkis Jalan Masalembu RT 005 RW 04 Kel. Cijantung	Jalan Masalembu RT 005 RW 04 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur#	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	1	unit	9.619.174.285	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Jalan Masalembu RT 005 RW 04 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo	96.101.389	
		Cijantung	9	Perbaikan Lapangan Bulutangkis di Jalan Belly Gg. Mekar RT 004 RW 09 Kel. Cijantung	Jalan Buah RT 004 RW 09 Kel. Cijantung#	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	1	unit	9.619.174.285	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Jl. Buah RT 004 RW 09 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo	96.101.389	
		Cijantung	8	Perbaikan Sarana Lapangan Bulutangkis di Jalan Bengrah RT 003 RW 08 Kel. Cijantung	Jalan Bengrah RT 003 RW 08 Kel. Cijantung#	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	1	unit	9.619.174.285	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Jl. Bengrah RT 003 RW 08 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo	96.101.389	
		Cijantung	1	Kurang pencahayaan malam hari : Jl Melati IV RT 014/01	Jl Melati IV#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	5	Titik	50.907.200	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Cijantung	5	Kurangnya penerangan atau pencahayaan dilingkungan Jalan Lebak Empang RT 002 RW 05 Kel. Cijantung	Jalan Lebak Para I RT 002 RW 05 Kel. Cijantung#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	5	Titik	50.907.200	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peingkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Cijantung	2	Kurangnya Penerangan Jalan diwilayah RT 001 RW 02 Kel. Cijantung	Jalan Mandala RT 001 RW 02 Kel. Cijantung#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	6	Titik	61.088.640	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peingkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Cijantung	2	Belum terpasangnya lampu jalan lingkungan (PJU) di Jalan Kamboja Dalam RT 007 RW 02 Kel. Cijantung	Jalan Kamboja Dalam RT 007 RW 02 Kel. Cijantung #	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	16	Titik	162.903.040	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peingkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Cijantung	11	kurang pencahayaan malam hari : Jl Pondok Baru Raya, Jl Pondok Baru II, Jl Pondok Baru III, Jl Pondok Baru V & Jl Pondok Baru VI RT008/11	Jl Pondok Baru Raya, Jl Pondok Baru II, Jl Pondok Baru III, Jl Pondok Baru V & Jl Pondok Baru VI RT008/11#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	9	Titik	91.632.960	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peingkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Cijantung	5	Kurangnya Penerangan Lampu PJU di Jalan Lebak Empang RT 003 RW 05 Kel. Cijantung	Jalan Lebak Empang II RT 003 RW 05 Kel. Cijantung#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	5	Titik	50.907.200	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peingkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Cijantung	5	Kurangnya Penerangan Lampu PJU di Jalan Lebak Para II RT 005 RW 05 Kel. Cijantung	Jalan Lebak Para II RT 005 RW 05 Kel. Cijantung#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	8	Titik	81.451.520	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peingkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Cijantung								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan RPPJ Jl. RA Fadillah