

**INFORMASI PEMBANGUNAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
1	Palmerah	Jati Pulo	2	Saluran Jl. Bidara IV Rt. 06/02 Kurang Berfungsi Karena kurang besar	Jl. Bidara IV. Rt. 006/02 Kelurahan Jati Pulo Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#227 M X 40 Cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	227	m	417.144.920,1	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	417.144.920
2	Palmerah	Jati Pulo	2	banjir	jl. bidara III rt. 005/02 kel. jatipulo kec. palmerah kota adm. jakarta barat#227m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	227	m	417.144.920,1	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	417.144.920
3	Palmerah	Jati Pulo	2	banjir	jl. nanas rt. 011/02 kel. jatipulo kec. palmerah kota adm. jakarta barat#panjang 189m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	189	m	347.314.493,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	347.314.493
4	Palmerah	Jati Pulo	2	Seringb terjadi banjir, karena saluran kurang berfungsi di RT. 012/02	Jl. Manggis Rt. 012/02 Kelurahan Jati Pulo Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#189M X 40cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	189	m	347.314.493,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	347.314.493
5	Palmerah	Jati Pulo	2	Air tidak Lancar karena tersumbat di pertemuan aliran, mohon pembuatan deker di Rt. 015/02	Jl. Semangka I dan III RT. 015/02 #3.5M X 1 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	35	m	64.317.498,7	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	64.317.499
6	Palmerah	Jati Pulo	2	Saluran tidak berfungsi sering terjadi banjir saat hujan	Jl. Semangka Raya Rt. 013/02 Kelurahan Jati Pulo Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#40 M X 60 cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	40	m	73.505.712,8	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	73.505.713
7	Palmerah	Jati Pulo	3	jalan berlubang	jl. angšana rt. 003/03 kel. jatipulo kec. palmerah kota adm. jakarta barat#panjang 150m X lebar 5m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	750	m2	105.272.497,5	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	105.272.498
8	Palmerah	Jati Pulo	3	jalan berlubang	jl. tunjung I rt. 015/03 kel. jatipulo kec. palmerah kota adm. jakarta barat#panjang 150m X lebar 5m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	750	m2	105.272.497,5	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	105.272.498
9	Palmerah	Jati Pulo	4	Jalan orang di rt. 004/04 rusak	Gang Pelita I Rt. 001/04 Kelurahan Jati Pulo KecamatanPalmerah Jakarta Barat#30 m X 2 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	60	m2	11.520.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	11.520.000
10	Palmerah	Jati Pulo	5	1. selokan bilamana hujan akan terjadi genangan karna selokannya terlalu kecil2. jalanan sudah rusak	jati pulo Rt. 0015 Rw. 05 kel. jatipulo kec, palmerah jakarta barat 11430#300m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300	m2	57.600.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	57.600.000
11	Palmerah	Jati Pulo	5	adanya genangan air bila terjadi hujan dan aliran got yang tidak lancar	jatipulo Rt. 007 Rw. 005 ke. jatipulo kec. palmerah jakarta barat 11430#panjang 150m X lebar 1.5m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	225	m2	43.200.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	43.200.000
12	Palmerah	Jati Pulo	6	Jalan MHT Terjadi Genangan Apabila Hujan	jl. semangka 2 rt. 007/06 kel. jatipulo kec. palmerah kota adm. jakarta barat#panjang 240m X lebar 1.5m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	360	m2	69.120.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	69.120.000

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
13	Palmerah	Jati Pulo	6	tergenang bila turun hujan	jalan tomang pulo gang 4 rt 12 rw 06 kelurahan jatipulo#panjang 100 x lebar 1,50 = 150 meter 2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	150	m2	28.800.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	28.800.000
14	Palmerah	Jati Pulo	6	saluran terhambat bila turun hujan	jalan semangka 2 rt 008 rw 06 dan rt 010 rw 07 kelurahan jatipulo#824 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	824	m	1.514.217.683,7	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	1.514.217.684
15	Palmerah	Jati Pulo	9	jalan lingkungan RT. 001 Rusak	Jl. Semangka I dalam Rt. 001/09 Kelurahan Jati Pulo#200 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	200	m2	28.072.666,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	28.072.666
16	Palmerah	Jati Pulo	9	jalan rusak	Jl. Semangka I dalam dan Jl. Kota Bambu Utara IV Rt. 017 Rw. 09 Kelurahan Jati Pulo Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#250 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	250	m2	35.090.832,5	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	35.090.833
17	Palmerah	Jati Pulo	9	Jalan Rusak	Jl. Semangka III dan I Kelurahan Jati Pulo Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#250 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	250	m2	35.090.832,5	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	35.090.833
18	Palmerah	Jati Pulo	9	jalan rusak	Jl. Semangka I Rt. 002/09 Kelurahan Jati Pulo Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#300 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300	m2	42.108.999,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	42.108.999
19	Palmerah	Jati Pulo	9	Jalan Rusak	Jl. Semangka Dalam Rt. 011 dan 012 Kelurahan Jati Pulo Kecamatan Palmerah jakarta Barat#300 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300	m2	42.108.999,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	42.108.999
20	Palmerah	Jati Pulo	9	Jalan lingkunga Rt. 05 rusak	Jl. Kota Bambu Utara IV Rt. 004/09 Kelurahan Jati Pulo Kecamatan Palmerah Jakarta Barat#250 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	250	m2	35.090.832,5	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	35.090.833
21	Palmerah	Jati Pulo	9	Jalan Lingkungan Rt. 08 Rusak dan banjir saat hujan	Jl. Semangka II Rt. 008/09 Kelurahan Jati Pulo Kecamatan Palmeran Jakarta Barat#200 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	200	m2	28.072.666,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	28.072.666
<b>TOTAL</b>									<b>3.847.380.543,9</b>			<b>3.847.380.544</b>