

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2018**

KELURAHAN PULOGEBANG

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Cakung	Pulo Gebang	16	jalan rusak	Gg. Kemun Rawa Kuning RT 01/16#444.02#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	44402	m2	8.525.184.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pulo Gebang	2	Jalanan lingkungan banyak yg berlubang dan rusak	Jl. Rawa Kuning RT.003, RT.004, RT.008, RT.009, RT.010, RT.011. RW.002#580#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	580	m2	111.360.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pulo Gebang	7	Pengaspalan jalan	Jl Rawa Kuning Gang H.Toing s.d Gang TimbulRT.004/07#1235#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1235	m2	17.334.871.255	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pulo Gebang	5	Jalan rusak	Jalan Gang melintas RT 01, 05, 11, 03, 14, 02, RW 05#1861.8#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	18618	m2	261.328.447.794	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pulo Gebang	2	Jika hujan air melimpah ke jalan / rumah warga dikarenakan tidak ada saluran air	Jl. Rawa kuning#1000 meter#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	300	m	673.136.100	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pulo Gebang	3	Jalan, rusak	Jl Raya Pulo Gebang,Gang Abdul Wahab RT.06/03 Sebelah material.#408#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	408	m2	78.336.000	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pulo Gebang	9	jalan rusak	Jl. Pulau seraya Besar RT 013/09 Pulo Gebang#150#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	150	m2	210.544.995	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pulo Gebang	8	perbaikan jalan	Jl. bakti 1,Bakti 2, Bakti 3, bakti 4, rt 016 rw 08 Pulogebang, cakung, Jakarta Timur#1140.68m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	114068	m2	1.601.096.432.644	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pulo Gebang	16	tdk ada saluran	Sepanjang Jalan Rawa Kuning#600#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	480	m	1.077.017.760	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pulo Gebang	5	saluran tersumbat dan rusak	Jl Komarudin RT 2, 3 11, 6, 12 , 7, 15 dan 10 RW 05#650#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	780	m'	15.910.491.246	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pulo Gebang	15	Turap rusak	eramas 2000#2000#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	1600	m'	3.263.690.512	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pulo Gebang	8	Perbaikan saluran	Jl. Sawo Kicik RT 5/8#1000#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	800	m'	1.470.114.256	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pulo Gebang	6	got tidak menampung air dan kecil	Rt 04/06 Pulogebang Cakung#1000m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1000	m'	1.837.642.820	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pulo Gebang	10	Lapangan Olah raga tidak terpelihara	Lapangan Futsal di blok A dan Lapangan Futsal di blok B,RW010,Pulo Gebang.#	Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal	1	unit	210.238.050	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal di blok A dan Lapangan Futsal di blok B,RW-010, Kel. Pulogebang Kec. Cakung	209.872.180	
		Pulo Gebang	9	rusaknya sarana futsal	Lingkungan RW 09 RT 12 Pulo Gebang#	Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal	1	unit	210.238.050	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal RW 09 RT 12 Kel. Pulogebang Kec. Cakung	209.872.180	
		Pulo Gebang	8	belum ada penerangan jalan	Jl. Bhakti #	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	7	Titik	9.643.800.859	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Pulo Gebang	6	tidak ada pju	Rt 14/06 Pulogebang Cakung Jakarta Timur#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	8	Titik	81.451.520	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Pulo Gebang	12	Penerangan tidak ada.	Jalan Gatuda Barat#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	15	Titik	20.665.287.555	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Pulo Gebang	12	Tidak ada pencahayaan	Jalab Garuda IX#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	15	Titik	20.665.287.555	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pulo Gebang	8	gelap tidak ada lampu jalan	Jalan Bakti 1#	Pembangunan/Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	8	Titik	11.021.486.696	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Pulo Gebang	6	belum ada pju	Jaln. pulogebang Rt 05/06 gang angka Cakung Jaktim#	Pembangunan/Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	23	Titik	234.173.120	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Pulo Gebang	12	Jalanan Tidak ada penerangan	Jalan Garuda Raya#	Pembangunan/Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	7	Titik	9.643.800.859	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Pulo Gebang	12	Tidak ada penerangan jalan	Jalan Anggrek Selatan#	Pembangunan/Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	18	Titik	24.798.345.066	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Pulo Gebang	10	PJU yang ada belum standar dan banayak yang tidak menyala.	jalan pulau Andalas#	Pembangunan/Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	35	Titik	48.219.004.295	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Pulo Gebang								Sudin Lingkungan Hidup Jaktim	Peningkatan TPS di Kota Administrasi Jakarta Timur	9.744.874.880	Peningkatan TPS Jl. Rasamala Elok RW.09 Kec. Cakung