

**INFORMASI PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2018
KELURAHAN KEBON BARU KECAMATAN TEBET**

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	Tebet	Kebon Baru	4	Jalan Rusak/Berlubang Membahayakan Pengguna Jalan	Jl F RT 011/04 320	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	160	m2	22.458.133	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet	4.001.846.800	Anggara se Kec. Tebet
		Kebon Baru	4	Jalan Rusak/Berlubang membahayakan pengguna jalan	Jl D5 RT 011/04300 meter persegi	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	200	m2	28.072.666	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Kebon Baru	4	Jalan Rusak	Jl Asem Baris Raya IX RT 003/04 Dari mulai rumah no 9b s/d 9e18 Meter Persegi	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	18	m2	2.526.540	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Kebon Baru	10	Jalan Rusak	Jl. X Rt. 004 Rw.10187 meter	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	187	m2	26.247.943	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Kebon Baru	9	Jalan rusak	Jl. H RT 007 RW 09 Kebon Baru, Tebet, Jakarta selatan60 M	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	60	m2	8.421.800	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Kebon Baru	8	a. Permukaan Jalan /gang Z dan Y sepanjang 317 m' Aspalnya sudah rusak (banyak yang gompal)b.	Jalan/gang Z dan Perbatasan Rt 04,05,06 dan Rt 07 untuk Gang Y beralamat di perbatasan Rt 02,03,04 dan Rt 05luas permukaan	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1653	m2	232.020.584	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Kebon Baru	9	Jalan rusak	Jl. H RT 008 RW 09 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan30 M	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	30	m2	5.760.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Kebon Baru	9	Jalan Rusak	Jl. Kebon Baru IV Gg. Swadaya RT 003 RW 09, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan50 M	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	50	m2	7.018.167	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Kebon Baru	9	Jalan gerong tanah berlubang	Jl. Kebon baru IV RT. 002 RW. 09 60 M	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	15	m2	2.880.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
2	Tebet	Kebon Baru	1	sudah 30 tahun tidak diperbaiki	Jalan Mesjid I RT. 003, 004, 009, 010 RW. 01 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan300	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300	m'	551.292.846	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan	84.731.758.093	Anggaran se-Jaksel

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Kebon Baru	1	Terjadi Genangan air saat hujan	Jalan Gudang Peluru Raya RT. 001 RW. 01 berbatasan dengan RW. 03 dan RT 009 RW 02 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan300	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300	m'	551.292.846	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	1	sudah 30 tahun tidak diperbaiki	Jalan Mesjid II RT. 001,002, 005, 006, 007, 008, RW. 01 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan300	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300	m'	551.292.846	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	1	Got banyak yang mampet dan dangkal	Jalan Mesjid II RT. 001, 002, 003, 004, 005, 009 RW. 01 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan420	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	420	m'	771.809.984	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	4	Rusaknya penutup Saluran air di Rt 014/04	Jl D 5 RT 004/04 Kebon Baru 60 m	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	60	m'	110.258.569	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	12	Jalan asembaris Raya bila hujan turun tergenang	Jalan Asem Baris Raya Mulai dari Indomaret RW 013 Sampai gg F RW 06 titik banjirnya tepat di depan Msjid Nurul Haq700 m'	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	700	m'	1.427.864.599	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Kebon Baru	3	selokan di kiri dan kanan jalan MHT menggenang, air tidak dapat keluar dari lokasi, bila hujan jadi banjir	gang MM, Jl Gudang Peluru Selatan VIII, Kel Kebon Baru, Kec Tebet300 m	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300	m'	551.292.846	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	3	Gorong2 di bawah jalan didepan kompleks sempit banyak kabel dan dipenuhi sampah, bila	Jl Abdullah Safei, Pas dibawah gerbang kompleks Gudang Peluru8 m	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	8	m'	16.318.453	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	2	Saluran air sudah tidak berfungsi, mengakibatkan genangan air saat hujan	Jalan Gudang Peluru Raya RT. 009 RW. 02 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan300	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	300	m'	611.941.971	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	2	GorongGorong terlalu sempit, banyaknya debit air yang besar	Jalan Mesjid I RT. 001 RW. 02 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan8	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	8	m'	14.701.143	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	2	GorongGorong got terlalu sempit dan tidak lebar	Jalan Mesjid I RT. 002 RW. 02 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan23	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	23	m'	42.265.785	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Kebon Baru	2	Gorong Gorong yang sudah mampat dan tidak berfungsi	Jalan Mesjid I RT. 008 RW. 02 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan 75	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	75	m³	137.823.212	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	3	saluran di tepi jalan gudang peluru raya tidak berfungsi dengan baik, karena ada beberapa saluran di	Sepanjang Jalan Gudang Peluru raya, kelurahan Kebon baru, kec Tebet 700 m	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	700	m³	1.427.864.599	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	5	Got sering tersumbat akibat dari pedangkalan sedimen dan kurang lebar, akibatnya apabila hujan	Jl. Asem Baris Raya RT.001/05 Kel. Kebon Baru. Dibawah peron stasiun Tebet dekat Musholla Alimran 300 meter persegi	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300	m³	551.292.846	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	5	saluran yang ada sudah rusak dan tersumbat karena sedimen yang sudah lama serta sudah	Jl. Asem baris Raya RT. 001 s/d Rt 009 RW. 05 Kebon Baru , Tebet Jakarta Selatan (Musholla Alimran s/d Puskesmas) 700	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	700	m³	1.286.349.974	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	11	mengganti pipa paralon yang rusak	Jalan kebon Baru II Rt 006/011 Tebet 20 meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	20	m³	36.752.856	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Kebon Baru	6	saluran air tidak mengalir	Jl i RT 003/06 klinik salsabila65	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	65	m'	119.446.783	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	6	tutup saluran rusak dan sebagian ada yang tertutup dengan coran (ditutup semen)	Jalan Asem Baris Raya Gang i RT 002/06 disamping alfamart 23	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	23	m'	42.265.785	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	7	saluran air rusak	Gang Langgar RT. 007 RW. 0760	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	60	m'	122.388.394	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	7	saluran air rusak	Jalan U , RT. 013 RW. 07 Kelurahan Kebon Baru150	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150	m'	305.970.986	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	9	Banjir	Jl. Kebon Baru IV RT 002 RW 09 Tebet Jakarta Selatan10 M	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	8	m'	14.701.143	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Kebon Baru	9	Saluran air terlalu kecil	Jl. H RT 007 RW 09 Kebon Baru Tebet Jakarta selatan50 M	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50	m'	91.882.141	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	9	Genangan air sumber penyakit	Jl. H RT 008 RW 09, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan30 M	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30	m'	55.129.285	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	10	Perbaikan Saluran Air	Gang Musholah Rt. 008 Rw.10124 Unit	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	124	m'	227.867.710	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	7	saluran air sudah rusak	Gang F RT. 003 RW. 07 Kelurahan Kebon Baru60	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	60	m'	122.388.394	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	9	Salura air terlalu kecil	Jl. H kebon baru RT 008 RW 09, Tebet Jakarta Selatan40 M	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	40	m'	73.505.713	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Kebon Baru	9	Saluran Air terlalu kecil	Jl. H RT 009 RW 09 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan 80 m	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	80	m	147.011.426	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	9	saluran air kecil	Jl. H Gg. Y RT 006 RW 09 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan 100	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m	183.764.282	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	11	Perbaikan Saluran Got	Jalan P2 Rt002/011 Kebon Baru Tebet 66	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	66	m	134.627.234	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	11	saluran Air Rusak	Jalan rt 001/011 Kebon Baru Tebet 130	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	130	m	265.174.854	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	11	perbaikan saluran air	jalan P Ujung RT 010 /011 Kebon Baru 100	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	100	m	203.980.657	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	11	Pelebaran saluran Air	jalan Kebon Baru RT 007/011 Tebet 150	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m	275.646.423	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Kebon Baru	11	Perbaikan Saluran Air	jalan S RT 005/011 Kebon Baru Tebet15	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	15	m'	30.597.099	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	11	Sering terjadi Banjir	Jalan P2 RT 002/011 Kebon Baru Tebet66 meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	66	m'	121.284.426	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru	11	Perbaikan Saluran air	Jalan L Kebon Baru RT 003/011 Tebet150	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150	m'	305.970.986	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
3	Tebet				Pompa Kebon Baru RW. 01 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet					Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pembangunan pintu air dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan	792.000.000	Anggaran se-Jaksel
		Kebon Baru			Pompa Kebon Baru PLN Kel. Kebon Baru Kec. Tebet					Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pembangunan pintu air dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru			Pompa Kebon Baru Jl. D Kel. Kebon Baru Kec. Tebet					Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pembangunan pintu air dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru			Pompa Kebon Baru Jl. H Kel. Kebon Baru Kec. Tebet					Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pembangunan pintu air dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru			Pompa Kebon Baru Jl. J Kel. Kebon Baru Kec. Tebet					Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pembangunan pintu air dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Kebon Baru			Pompa Kebon Baru Jl. J Kel. Kebon Baru Kec. Tebet					Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pembangunan pintu air dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Kebon Baru			Pompa Kebon Baru RW. 02 Kel. Kebon Baru Kec. Tebet					Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pembangunan pintu air dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
4	Tebet	Kebon Baru	1	Jalan gelap dan rawan kejahatan	Jalan Mesjid II RT. 001,002, 004, 005, 008, 009 RW. 01 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	18	Titik	183.265.920	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peni ngkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	5.342.236.412	Anggaran se- Jaksel
		Kebon Baru	2	Kurangnya pencahayaan dan menghindari kejahatan	Jalan Mesjid II RT. 002, 005, 010 RW. 02 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	2	Titik	20.362.880	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peni ngkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		
		Kebon Baru	2	Kurangnya penerangan dan menghindari kejahatan	Jalan Mesjid I RT. 001, 003, 004, 006, 007, 008 RW. 02 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	12	Titik	122.177.280	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peni ngkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		
5	Tebet	Kebon Baru	1	Sering Terjadi Kecelakaan	Jalan Mesjid I RT. 003, 007 RW. 01 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	2	unit	7.483.569	Suku Dinas Perhubungan Kota - JAKSEL	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	2.051.194.234	Anggaran se- Jaksel
		Kebon Baru	5	Sering terjadi kecelakaan oleh kendaraan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.	Jl. Asem Baris Raya Rt.001/05 (dekat Pos Serbaguna) dan Jl. Asem Baris II Rt. 009 depan SMPN 265	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	2	unit	7.483.569	Suku Dinas Perhubungan Kota - JAKSEL	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway		
		Kebon Baru	2	Sering terjadi kecelakaan, dan menghindari kejahatan	Jalan Mesjid II RT. 003, 009 RW. 02 Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	3	unit	11.225.354	Suku Dinas Perhubungan Kota - JAKSEL	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
6	Tebet	Kebon Baru	5		LPK Mengemudi Jakarta Selatan	Pelatihan Mengemudi SIM A	1	Orang	2.500.000	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota - JAKSEL	Pelatihan Mengemudi SIM A	622.140.000	FAHRURROZI
7	Tebet	Kebon Baru			BPP Ragunan		6	orang		SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA - JAKSEL	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Tingkat Kota (pelatihan 90 orang pengolah ikan)	328.983.292	Anggaran se-Jaksel
8	Tebet	Kebon Baru	1					Unit		Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dn Penyelamatan Kota - JAKSEL	Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	470.131.200	Anggaran se-Jaksel
		Kebon Baru	5					Unit		Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dn Penyelamatan Kota - JAKSEL	Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)		
							10						
9	Tebet	Kebon Baru	1	Lapangan nya suda	Jalan Mesjid I RT.010 RW. 01 Lapangan BLK TELKOM Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan	Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal	1	unit	210.238.050	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - JAKSEL	Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal Jalan Mesjid I RT.010 RW. 01 Lapangan BLK TELKOM Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan Kebon Baru- RW01 Tebet	148.894.810	
10	Tebet	Kebon Baru	3	lapangan badm	jl Gudang Peluru Barat 1, di Taman Angsa	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	1	unit	96.191.743	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - JAKSEL	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis jl Gudang Peluru Barat 1, di Taman Angsa Kebon Baru- RW03 Tebet	99.514.841	
11	Tebet	Kebon Baru	14	Alat peraga suda	PAUD CATLYA Jl. KP Dalam IV Rt.06/Rw.014, Kebon Baru Tebet Jakarta Selatan000000	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - JAKSEL	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	322.147.394	Anggaran se-Jaksel