

**INFORMASI PEMBANGUNAN  
KELURAHAN RAWABADAK SELATAN - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan Zona Timur (Kecamatan Cilincing, Koja, Kelapa Gading)	13.500.000.000
	KOJA	Rawabadak Selatan	02	Trotoar rusak, pejalan kaki tidak nyaman	Jl. Plumpang Semper RW 02 RBS#1005#	Pembangunan trotoar	1005 m2	444.500	446.722.500	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	02	Trotoar rusak	Jl. Plumpang Semper RT 08/02 Kel. Rawa Badak Selatan#750 m2#	Pembangunan trotoar	750 m2	444.500	333.375.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	03	Tidak ada trotoar untuk pejalan kaki	Jl. Plumpang Semper RW 03#756#	Pembangunan trotoar	756 m2	444.500	336.042.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	04	Ruang pejalan kaki tidak ada	Jalan Plumpang semper dari pasar ular s.d koramil#725#	Pembangunan trotoar	725 m2	444.500	322.262.500	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	05	belum ada lokasi u pejalan kaki diarea ini shg digunakan sbg lahan parkir.	Jl. Minda Pembangunan I / K II rt.08 rw.05 kel.Rawa Badak Selatan#450 m2#	Pembangunan trotoar	300 m2	444.500	133.350.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	05	belum adanya area bagi pejalan kaki sehingga digunakan sebagai parkir liar.	Jl. Minda ( pembangunan I) / K II rt.07 rw.05 kel. Rawa Badak Selatan#250 m2#	Pembangunan trotoar	250 m2	444.500	111.125.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	05	belum adanya sarana untuk pejalan kaki	jl. ZZ / K II rt.05 rw.05 kel. Rawa Badak Selatan#250 m2#	Pembangunan trotoar	150 m2	444.500	66.675.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
2										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Koja	9.000.000.000
	KOJA	Rawabadak Selatan	01	Jalan rendah dan rusak, jika hujan mudah tergenang air GG.Attubah II,gang Mundari Ujung dan gang GG.Attubah II,gang Mundari Ujung dan gang Attubah 3 terusan RT 008,009 , RT 010 RW 01 Kelurahan Rawabadak SelatanUkuran Panjang 400 Meter, Lebar 2,50 Meter, Tinggi 0 30 Meter	GG.Attubah II,gang Mundari Ujung dan gang Attubah 3 terusan RT 008,009 , RT 010 RW 01 Kelurahan Rawabadak Selatan#1000#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1000 m2	192.000	192.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Selatan	01	Jalan rendah rusak belum pernah diperbaiki GG. Sepakata RT 009/01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta UtaraUkuran Panjang 60 M ,Lebar 2 M , Tinggi 0,30 M	Gang Sepakat RT 009/01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara #105 Meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	120 m2	192.000	23.040.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	01	Jalan rendah mudah jika hujan mudah tergenang air GG. Attaubah 1 RT 008/01 Kelurahan Rawabaak Selatan Koja Jakarta UtaraUkuran Panjang 150 Meter, Lebar 2,50 Meter, Tinggi 0,30 Meter	Jalan Bendungan Melayu GG. Attaubah 2RT 008/01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara#375 Meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	375 m2	192.000	72.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	01	Jalan rendah, rusak mudah tergenang air jika hujan GG Abdurahman 1 dan 2 RT 010/01Ukuran : Panjang 150, Lebar 2,50 Meter, Tinggi 0,30 Meter	GG.Abdurrahman 1 RT 010 RW 01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara#375 #	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	375 m2	192.000	72.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	01	permukaan jalan mudah rusak karna tidak di hotmixHotmix Gang.H.Muhi I RT 002, Gang Dahlia RT 001, Gang 10 Nopember 3 RW 01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta UtaraUkuran Panjang 280 M, Lebar 2,50 M, Tinggi 0,05 M#700#	Gang.H.Muhi I RT 002, Gang Dahlia RT 001, Gang 10 Nopember 3 RW 01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta UtaraUkuran Panjang 280 M, Lebar 2,50 M, Tinggi 0,05 M#700#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	700 m2	192.000	134.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	01	jalan rusak dan rendah jika hujan mudah digenangi air GG Attaubah 3 RT 009 RW 01 Kel.Rawabadak Selatan Kecamatanj Koja Jakarta UtaraUkuran Panjang 100 Meter, Lebar 3 Meter, Tinggi 0,30 Meter	GG Attaubah 3 RT 009 RW 01 Kel.Rawabadak Selatan Kecamatanj Koja Jakarta Utara#300#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300 m2	192.000	57.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	02	Jalan Rusak	Jl. Koramil RT.008/02 Kelurahan Rawa Badak Selatan#200#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200 m2	192.000	38.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	03	Jalan Rendah	Jl. Masjid Aikurama Kelurahan Rawa Badak Selatan#1202#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	60 m2	140.363	8.421.800	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	03	Jalan dan Gang terendam air/banjir	Jalan Patimura Gang I dan Gang II#54#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	54 m2	192.000	10.368.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Selatan	03	Jalan Lingkungan Banjir	Jl. Tembus Antara RT.006 dan RT.005/03 Kelurahan Rawa Badak Selatan#74#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	74 m2	192.000	14.208.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	03	jalan rendah	Gang Masjid II dan Gang Masjid III Kelurahan Rawa Badak Selatan#1027#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1027 m2	140.363	144.153.140	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	03	jalan rendah	Jl. Alur Laut 1 Kelurahan Rawa Badak Selatan#1696#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	85 m2	140.363	11.930.883	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	03	jalan rusak	Gang H. Rowi RT.013/03 Kelurahan Rawa Badak Selatan#100#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	100 m2	192.000	19.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	03	Jalan Lingkungan Banjir	Gang Langgar RT.006/03 Kelurahan Rawa Badak Selatan#500#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	500 m2	140.363	70.181.665	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	03	sering terjadi banjir	Gang V RT.002/03 Kelurahan Rawa Badak Selatan#160#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	160 m2	192.000	30.720.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	03	jalan becek dan banjir	Gang H. Sabki RT.010/03 Kelurahan Rawa Badak Selatan#64#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	64 m2	192.000	12.288.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	03	jalan rendah	Jl. Patimura Kelurahan Rawa Badak Selatan#1360#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1360 m2	140.363	190.894.129	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	04	Jalan rendah dan belum di beton	jalan al barokah terusan rawa badak selatan koja#94#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	94 m2	192.000	18.048.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	04	Jalan rendah, bila hujan banjir	Gg. Bpk suyatin RT 009 RW 04 rawa badak selatan Koia#45#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	45 m2	192.000	8.640.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	04	Jalan rendah	Jl perbatasan wilayah RT 007 bagian selatan dengan TPU plumpang rawa badak selatan koia#50#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	50 m2	192.000	9.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	04	Jalan rendah dan sudah banyak beton yang mengelupas	Gg. maduratna V RT 014 RW 04 , rawa badak selatan koia#68#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	68 m2	192.000	13.056.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	04	Jalan kasar , bila hujan air menggenang , tak elok di pandang mata	Gg. Hijau di belakang Gardu PLN RT 015 RW 04 rawa badak selatan koia#60#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	60 m2	192.000	11.520.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Selatan	05	jalan sudah rendah, sereing tergenang jika hujan datang	JLN RAWA BADAK BARAT Gg H RT005/05pjng jln 200 meter lebar jln 1,5 meter#200M2 X 1.5M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	3002 m2	192.000	576.384.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	06	Jalan Lingkungan Rendah sehingga ketika hujan jalan tergenang air	Gang Samox RT.003/06 Kelurahan Rawa Badak Selatan #75#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	75 m2	192.000	14.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	06	Jalan Rusak / Becek	Jl. Samudra ujung RT.005/06 Kelurahan Rawa Badak Selatan#208#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	208 m2	192.000	39.936.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	07	Jalan Rendah. Tergenang saat hujan deras.	Seluruh Jalan Nyiur Hibrida RT.06 dan RT.07 Kelurahan Rawabadak Selatan#500#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	500 m2	140.363	70.181.665	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	08	jalan rendah dan rusak.	jalan H. Muhidin#6#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	510 m2	140.363	71.585.298	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	09	Jalan rusak parah karena sering tergenang air	Jl. Mandiri 1 Kp. Tanah Merah RW. 09#250 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	250 m2	140.363	35.090.833	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	011	sering terjadi banjir	Gg Angrek I, III dan IV Rt.004/011, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara#321#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	482 m2	192.000	92.544.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	011	sering terjadi genangan air/ banjir	Gg. Bougenville II dan III Jl. Plumpang B Kp. Tanah Merah Rt.005/011, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara#150#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	30 m2	192.000	5.760.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	011	sering terjadi banjir	Gg. Mawar III Jl. Plumpang B Kp. Tanah Merah Rt.003/011, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara#200#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	60 m2	192.000	11.520.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	011	sering terjadi banjir	Gg. Dahlia II Jl. Plumpang B Rt.001/011, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara#50#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	25 m2	192.000	4.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	011	sering terjadi banir	Gg. Teratai II Jl. Plumpang B Rt.002/011, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara#200#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	80 m2	192.000	15.360.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Selatan	011	sering terjadi banjir/ jalanan rusak	Gg. Dahlia III Jl. Plumpang B Rt.001/011, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara#105#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	32 m2	192.000	6.144.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	011	Sering terjadi genangan air dan jalan rusak	Gg. Dahlia I Jl. Plumpang B Rt.001/011, Kel. rawabadak Selatan, Kec. Koja, Jakarta Utara#60 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	30 m2	192.000	5.760.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	011	sering terjadi banjir	Gg. Mawar VI Jl. Plumpang B Kp. Tanah Merah Rt.003/011, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara#200#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	60 m2	192.000	11.520.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	011	banyak jalan lingkungan / jalan setapak yang rusak dan kurang layak untuk dilewati oleh masyarakat.	Jalan plumpang b Rt 01 Rw 010, Rt 002 Rw 10, Rt 003 Rw 10, Rt 004 Rw 10, Rt 005 Rw 10, Rt 006 Rw 10, Rt 007 Rw 10, Rt 008 Rw 10, Rt 009 Rw 10 Rawabadak Sel. Koja Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230, Indonesia#900 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	900 m2	192.000	172.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KOJA	Rawabadak Selatan	011	sering terjadi banjir dan jalan rusak	Gg. Mawar Utama Jl. Plumpang B Kp. Tanah Merah Rt.003/011, Rawabadak Selata, Koja, Jakarta Utara#600#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	180 m2	140.363	25.265.399	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
3										Sudin Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	99.765.671.350
	KOJA	Rawabadak Selatan	01	air tidak lancar karna saluran air rusak dan dangkal perlu dilakukan perbaikan saluran airJalan Koramil RT 005,006,007,009 dan 010 RW 01 Kelurahan Rawabadak SelatanKecamatan Koja Jakarta UtaraUkuran Panjang 600 M, Lebar 0,80, Tinggi 0,80 Meter	Jalan Koramil RT 005,006,007,009 dan 010 RW 01 Kelurahan Rawabadak SelatanKecamatan Koja Jakarta Utara#600 Meter#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	384 m	2.039.807	783.285.723			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Selatan	01	pembuatan sodetan got / saluran airGang.H.Muhi kearah kali Bendungan Melayu Uk.Panjang 600 Cm lebar 80 Cm tinggi 0.50 Cm	Jalan Bendungan Melayu GG.H.Muhi I RT 002/01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara#6 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	KOJA	Rawabadak Selatan	01	saluran air tidak lancar dari arah jalan mundari ke kali Bendungan MelayuPelebaran goronggorong/saluran air Jalan Bendungan Melayu RT 002/01 Kelurahan Rawaabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta UtaraUkuran Panjang 6 Meter, Lebar 0,60 Meter, Tinggi 0,60 Meter	Jalan Bendungan Melayu RT 002/01 Kelurahan Rawaabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara#6 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	27 m	2.039.807	55.074.777			
	KOJA	Rawabadak Selatan	01	sodetan saluran air tidak lancar dari saluran air jalan 10 Nopember ke arah kali bendungan melayu Jalan Bendungan Melayu RT 011 RW 01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta UtaraUkuran Panjang 6 Meter, Lebar 0,80 Meter, Tinggi 0,80 Meter	Jalan Bendungan Melayu RT 011 RW 01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara#6 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	38 m	2.039.807	77.512.650			
	KOJA	Rawabadak Selatan	01	air mudah meluap ke jalan karena saluran air rusak GG Attaubah 3 RT 009 RW 01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kec.Koja Jakarta UtaraUkuran Panjang 100 Meter, Lebar 0,40 Meter,tinggi 0,50 Meter	GG Attaubah 3 RT 009 RW 01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kec.Koja Jakarta Utara#100 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	20 m	1.837.643	36.752.856			
	KOJA	Rawabadak Selatan	01	saluran air rusak jalan mudah tergenang air hujan GG. Attaubah 2,GG Attaubah 3 Terusan,GG Mundari Ujung MeterUkuran : Panjang 400 Meter, Lebar 0,40 Meter, Tinggi 0,50	GG. Attaubah 2 RT 008, Gang Attaubah 3 RT 008 Terusan dan GG.Mundari Ujung RT 008 RW 01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara#400 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	80 m	2.039.807	163.184.526			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Selatan	01	saluran air rusak dan jika hujan mudah meluap GG. Attaubah 1 RT 008/01 Kel.Rawabadak Selatan Koja Jakarta UtaraUkuran Panjang 150 Meter, Lebar 0,40 Meter, Tinggi 0.50 Meter	Jalan Bendungan Melayu Gang Attaubah 1 RT 008/01 Kel.Rawabadak Selatan Koja Jakarta Utara#150 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30 m	1.837.643	55.129.285			
	KOJA	Rawabadak Selatan	01	Saluran air tidak lancar perempatan GG 10 nopember terusan RT 006 dan 011 RW 01 Kelurahan Rawabadak Selatan,koja Jakarta UtaraUk. Panjang 3 Meter, 0,50,Tinggi 0.60 Meter	Jalan Bendungan Melayu RT 006 RW 01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara#3 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	9 m	1.837.643	16.538.785			
	KOJA	Rawabadak Selatan	01	saluran air sempit air mudah meluap ke jalan karna tidak dapat menampung debit air yang besarJalan Mundari RT 001,002,008 RW 01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta UtaraUkuran Panjang 500 Meter, Lebar 0,80 Meter, Tiinggi 0,80 Meter	Jalan Mundari RT 001,002,008 RW 01 Kelurahan Rawabadak Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara#500 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	320 m	2.039.807	652.738.102			
	KOJA	Rawabadak Selatan	02	saluran mampet karena banyak sampah yang masuk saluran	Jl. Plumpang Semper RT.009/02 Kelurahan Rawa Badak Selatan#175#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	175 m	1.837.643	321.587.494			
	KOJA	Rawabadak Selatan	02	saluran terbuka banyak sampah yang masuk	Jl. Mundari RT.005/02 Kelurahan Rawa Badak Selatan#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	KOJA	Rawabadak Selatan	02	sering terjadi banjir karena tidak ada krosing saluran	Jl. Mundari RT.002/02 Kelurahan Rawa Badak Selatan#7#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	7 m	1.837.643	12.863.500			
	KOJA	Rawabadak Selatan	02	saluran terbuka sehingga sampah masuk ke saluran	Jl. Kenanga RT.007/02 Kelurahan Rawa Badak Selatan#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	KOJA	Rawabadak Selatan	02	deker banyak yang rusak	Jl. Mundari RT.001/02 s.d RT 010/02 Kelurahan Rawa Badak Selatan#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	KOJA	Rawabadak Selatan	02	saluran tidak tertutup sehingga banyak sampah yang masuk	Jl. Abdurahman II RT. 006/02 Kelurahan Rawa Badak Selatan#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Selatan	03	saluran tidak tertutup sehingga banyak sampah yang masuk saluran	Gg. Masjid 1 dan Gg Masjid 2 RT.011/03 Kelurahan Rawa Badak Selatan#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	KOJA	Rawabadak Selatan	03	Penyumbatan Saluran air	Gang V RT.002/03 Kelurahan Rawa Badak Selatan#25#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	25 m	1.837.643	45.941.071			
	KOJA	Rawabadak Selatan	03	banyak deker saluran yang rusak	Gg. Masjid 3 dan Gg. Masjid 4 RT.013/03 Kelurahan Rawa Badak Selatan#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200 m	1.837.643	367.528.564			
	KOJA	Rawabadak Selatan	04	Saluran got mampet dan banyak sampah ( got tidak tertutup)	Jl. Maduratna RT 011 RW 04 rawa badak selatan koja#4 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	4 m	2.039.807	8.159.226			
	KOJA	Rawabadak Selatan	04	saluran air tidak lancar banyak sampah, karena saluran tidak tertutup	Jl. K 1 sebelah alfa mart berbatasan dengan jl alur laut RT 009 RW 04 rawabadak selatan koja#1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	1 m	2.039.807	2.039.807			
	KOJA	Rawabadak Selatan	04	saluran got utama tidak lancar	saluran got utama RT 001, 012, 003 dan 004#400#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400 m	1.837.643	735.057.128			
	KOJA	Rawabadak Selatan	04	Deker rusak dan berlubang	RT 003 RW 04 rawa badak selatan koja#196#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	196 m	1.837.643	360.177.993			
	KOJA	Rawabadak Selatan	05	saluran menyempit	Jl. K II Gg.Melati rt.09 rw.05 rawa badak selatan #60 m&apos;#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	80 m	1.837.643	147.011.426			
	KOJA	Rawabadak Selatan	05	saluran sempit, sulit u dibersihkan..	Gg. K I rt.06 rw.05 kel.Rawa Badak Selatan#150 m&apos;#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	KOJA	Rawabadak Selatan	05	saluran kecil dan sempit sehingga tidak dapat menampung air hujan	jl.Mawar rt.09 rw.05 rawa badak selatan#120 m&apos;#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	120 m	1.837.643	220.517.138			
	KOJA	Rawabadak Selatan	05	saluran kecil dan sering mampet	Gg. ZZ terusan rt.02 rw.05 rawa badak selatan #80#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	80 m	1.837.643	147.011.426			
	KOJA	Rawabadak Selatan	06	Saluran air tidak lancar dan kotor	Jl. Samudra / Bandar 1 RT.005/06 Kelurahan Rawa Badak Selatan#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			



USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KOJA	Rawabadak Selatan	06	Lumpur saluran terlalu banyak sehingga saluran tidak lancar	Jl. Nusantara RT.004/06 Kelurahan Rawa Badak Selatan#75#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	75 m	1.837.643	137.823.212			
	KOJA	Rawabadak Selatan	07	Selokan rusak/longsor	Jl. Kemudi RT.05 RW.07 Kelurahan Rawabadak Selatan#90#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	90 m	2.039.807	183.582.591			
	KOJA	Rawabadak Selatan	07	Got/Selokan tidak berfungsi. Tertutup.	Jl. Samudra RT.04 RW.07 Kelurahan Rawabadak Selatan#70#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	70 m	1.837.643	128.634.997			
	KOJA	Rawabadak Selatan	07	Got/Selokan tidak berfungsi. Tertutup.	Jl. Palet RT.04 RW.07 Kelurahan Rawabadak Selatan#110#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	110 m	2.039.807	224.378.723			
	KOJA	Rawabadak Selatan	08	Jalan rusak, Rendah, Tergenang air ketika hujan datang.	jalan h. muhidin#85#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	KOJA	Rawabadak Selatan	08	jalan rusak, Rendah dan tidak punya got aliran air dan Tergenang air.	jalan H. sarwono SH#300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	300 m	2.039.807	611.941.971			
	KOJA	Rawabadak Utara	09	Saluran Air tidak lancar dan penyempitan saluran maka perlunya pembuatan U/ditch dan Duker	Jl. B Raya Rt.005 / 09 Rawa Badak Utara #100 m X 0.80 cm X 1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	80 m	1.837.643	147.011.426			
	KOJA	Rawabadak Selatan	09	Sering terjadi genangan air pasca hujan	Jl. Mandiri 1 Kp. Tanah Merah RW.09#250 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250 m	1.837.643	459.410.705			
	KOJA	Rawabadak Selatan	010	jalan gang rusak,jalan selalu tergenang kalau hujan karena tidak ada/kurang saluran pembuangan	Jalan Plumpang b rt 001 s/d rt 009 rw 010 no.2 Rawabadak Sel.KojaKota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230, IndonesiaView on Google Maps#900 m1#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	900 m	1.837.643	1.653.878.538			
4										Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Adm. Jakarta Utara	Rehab Sedang SD Negeri Rawa Badak Selatan 11	393.600.000