

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KELURAHAN TANJUNG PRIOK - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Taniung Priok	9.000.000.000
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	01	perbaiki jalan	Jl. Kp Bahari III ,IV, dan Va6 Rt 008, 006, 009 Rw 01 Tanjung Priok Jakarta Utara #50 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	50 m2	192.000	9.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	02	Jl Tergenang air ketinggian 70 Cm	Jl.Kp bahari III a 7 Rt 001 Rw 002 Tanjung Priok Jakarta Utara#70 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	70 m2	192.000	13.440.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	02	terendam banjir karena jalanan rendah	Jl.Kp bahari IV a 7 Rt 005 Rw 002 Tanjung Priok Jakarta Utara#25 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	25 m2	192.000	4.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	03	Peninggian Jalan dengan hotmix sering banjir	Bahari V RT 003 RW 03 Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara#75 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	150 m2	140.363	21.054.500	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	03	Jalan Rendah sering banjir	Jalan Bahari V RT 005 RW 03 Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara#172,5 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	345 m2	140.363	48.425.349	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	05	kalau hujan air tidak lancar diwilayah. air berputar tidak keuar ke kali	kp.bahari III a 9 RW 005 Tanjung Priok#440 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	440 m2	192.000	84.480.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	05	jalana terlalu rendah kalo hujan tergenan banjir	jl.dahari III a 7 rw 005 tanjung priok jakarta utara#330 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	330 m2	140.363	46.319.899	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	09	penurunan oermukaan tanah pada jalan orang di pinggir kali tirem	Jl.Kp Bahari Gg V Rt 001 Rw 009 kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara#120 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	120 m2	192.000	23.040.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	09	tolong perbaiki jalan dngan aspal	Jl.Kp Bahari Gg V Rt 001 Rw 009 kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara#200 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	200 m2	140.363	28.072.666	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	010	Jalan bergelombang banyak alian PAM/PLN dan Polisi tidur terbuat dari semen	Jl.Bahari I A2A3 Rt 006 Rw 010 Tanjung Priok#110#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	110 m2	140.363	15.439.966	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	011	Perbaiki Jalan Utama	Jl. Kampung Muara Bahari RT.007/011#100 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1 m2	140.363	140.363	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	011	Jalanan yang rusak	Jl. Kampung Muara Bahari RT.006/011#200 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1 m2	140.363	140.363	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	012	Jalan Rusak dan Terendam	Jln. Muara I, Jl. Muara II, Jl. Muara III, (RT.005, RT.006, RT.007 dan RT.011/ RW.012) Kelurahan Tanjung Priok, Jakarta 14310#290 M X 0.45 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	131 m2	192.000	25.152.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	012	Jalan Rusak, Rendah dan Terendam	Jl. Muara Raya RT.001, RT.002, RT.013, RT.004 dan RT.005#600 M X 4 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	2400 m2	192.000	460.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	013	Jalan Rendah, Rusak dan mudah banjir	Jl. Bak Air I RT 01,02/ Rw 013 Tanjung Priok, Jakarta Utara#140m x 2m = 280m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	280 m2	192.000	53.760.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	013	Jalan Rendah dan mudah banjir	Jl. Bak Air II RT 02,04 / RW 013 Tanjung Priok, Jakarta Utara#90m x 1.8m = 162 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	162 m2	192.000	31.104.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	013	Jalan Rendah mudah banjir	Jl. Bak Air III RT 007,008 /RW 013 Tanjung Priok, Jakarta Utara#40 m x 2 m = 80 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	80 m2	192.000	15.360.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	013	Jalan Rendah dan mudah banjir	Jl. Bak Air IV RT 011,012,013,014/RW 013 Tanjung Priok, Jakarta Utara#330m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	330 m2	192.000	63.360.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	013	Jalan Rendah, Rusak dan mudah banjir	Jl. Bak Air V RT 013,014,015/ RW 013 Tanjung Priok, Jakarta Utara#130m x 2m = 260m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	260 m2	192.000	49.920.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	013	Jalan Rendah dan Rusak	Jl. Bak Air VII RT 012 / RW 013 Tanjung Priok, Jakarta Utara#60 m x 1.8 m = 108 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	108 m2	192.000	20.736.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	013	Jalan Rendah dan mudah banjir	Jl. Bak Air VII RT 014,015/RW 013 Tanjung Priok, Jakarta Utara#150m x 1,8m = 270m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	270 m2	192.000	51.840.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	014	Peninggian Jalan	Jl. Samudra 3, Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia#200 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200 m2	192.000	38.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	015	Peninggian jalan	Jl. Samudera 9 RW.015 Kel.Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara#120#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	75 m2	140.363	10.527.250	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	015	Jalan sudah rendah dan rusak sehingga sering banjir dan berlobang	Kp.Muara bahari Rt.013/Rw.015 kelurahan tanjung priok Jakarta utara#200 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200 m2	192.000	38.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	015	Goronggorong mampet dan dangkal	Kp.Muara bahari gang pelita 6 Kel.Tanjung priok Jakarta Utara#200 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	2002 m2	192.000	384.384.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	016	jalan pintu masuk utama rusak dan tergenang (banjir) bila hujan, karena lebih rendah dari jalan raya	Jl. Enggano no. 10 RT 006 RW 016#6 m x 20 = 120 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	120 m2	192.000	23.040.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
2										Sudin Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	99.765.671.350
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	01	perbaikan gorong gorong	Jl.Bahari gang IV a 4 Rt 005 006 Rw 01 Tanjung Priok Jakarta Utara #6 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	6 m	1.837.643	11.025.857			
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	02	air tidak lancar	Jl.Kp bahari V a 9 Rt 009 Rw 002 Tanjung Priok Jakarta Utar#15 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	15 m	1.837.643	27.564.642			
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	02	pembuatan goronggorong karena air tidak lancar ke kali	Jl.Kp bahari V a 8 Rt 008 Rw 002 Tanjung Priok Jakarta Utara#20#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	20 m	1.837.643	36.752.856			
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	04	Jalan rusak, ketika hujan lokasi jalan banjir	Jalan bahari I A6 RT 009 RW 04#30 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30 m	1.837.643	55.129.285			
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	07	Penutup Saluran Air/ Got Banyak yang Rusak sehingga banyak sampah masuk dan menyumbat saluran air	Jl. Kampung Muara Bahari RT 01 sd RT 06#1000 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1000 m	1.837.643	1.837.642.820			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	09	air got mengalir tidak lancar kerna saluran got dangkal	Jl.Kp Bahari Gg V Rt 001, Rt 002, Rt003 Rt 004, rt 005, rt 006, rt 007, Rw 009 kelurahan Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara#200 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200 m	1.837.643	367.528.564			
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	010	sebagian got tidak tertutup deker, sampah dari rel kereta berterbangab masuk k got/selokan	Jl.Bahari I A2A3 Rt 007 Rw 010 Tanjung Priok#60 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	60 m	1.837.643	110.258.569			
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	010	tutup got permanen penguras lumpus susah bila hujan kurang lancar	Jl.Kp Bahari A2A3 Rt 003 Rw 010 Tanjung Priok Jakarta Utara#110 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	110 m	1.837.643	202.140.710			
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	010	SebagianGot ditutup permanen Sulit nguras got	Jl.Bahari I A2A3 Rt 005 Rw 010 Tanjung Priok#110 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	110 m	1.837.643	202.140.710			
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	010	Aliran Air Got dari Rt 006 Sampai Rt 005 Tidak lancar	Jl.Bahari I A2A3 Rt 005 Rw 010 Tanjung Priok#420#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	420 m	1.837.643	771.809.984			
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	010	aliran Got Kurang Lancar sulit untuk Pengurasan Lumpur sebagian got di tutup permanen	Jl.Bahari I A2A3 Rt 006 Rw 010 Tanjung Priok#110#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	110 m	1.837.643	202.140.710			
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	010	sebagian besar got di tutup permanen untuk nguras lumpur susah	Jln bahari IV A2A3 Rt 002 Rw 010 Tanjung Priok Jakarta Utara#200 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200 m	1.837.643	367.528.564			
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	010	penyempitan dan pendangkalan got dan aliran air Got tidak Lancar	Jl.Kp Bahari III A2A3 Rt004 Rw 010 Tanjung Priok Jakarta Utara#150 meter #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	011	Jalanan yang berlubang	Kampung Muara Bahari RT.001/011#Panjang 200 M Lebar 2 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1 m	1.837.643	1.837.643			
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	012	Got Mampet Tidak Mengalir Yang Mengakibatkan Banjir di Lingkungan	Jln. Muara Raya RT.001, RT.002, RT.013, RT.004, RT.005/ RW.012, Kelurahan Tanjung PriokJakarta 14310#600 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	720 m	2.039.807	1.468.660.730			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	012	Got Mampet, Banyak Sampah dan Tidak ada Tutupnya/ Decker	Jln. Muara I, II, III dan IV meliputi RT.001, RT.002, RT.003, RT.004, RT.005, RT.006, RT.007, RT.008, RT.009, RT.010, RT.011, RT.012 dan RT.013 / RW.012, Kelurahan Tanjung Priok Jakarta 14310#6000 M X 0.5 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	3000 m	1.837.643	5.512.928.460			
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	013	Saluran tepi jalan tidak berfungsi	Jl. Bak Air RT06,07,09/RW 013 Tanjung Priok, Jakarta Utara#300m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	300 m	2.039.807	611.941.971			
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	015	Gorong gorong	Jl. Samudera 3 RW.015 Kel.Tanjung Priok#45#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	80 m	1.837.643	147.011.426			
	TANJUNG PRIOK	Tanjung Priok	015	goronggorong	JL. Samudera 7 Rw.015 Ke.Tanjung Priok#45#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	80 m	1.837.643	147.011.426			
3										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal Jl. Muara I, RT.008, RW.012, Kelurahan Tanjung Priok	225.253.050