

**INFORMASI PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2018
KELURAHAN PULO KECAMATAN KEBAYORAN BARU**

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	Kebayoran Baru	Pulo	4	jalan rusak	Jl. Benda I, Pulo, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia3120	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	402	m2	56.426.059	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Baru	2.503.246.600	Anggaran se Kec.Kebayoran Baru
		Pulo	6	aspal tipis	Jl Pete II Rt 07/06 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan360	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	393	m2	55.162.789	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Baru		
		Pulo	2	pengaspalan jalan	Jalan Dharmawangsa Raya, RT6/2 Pulo, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia872	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1692	m2	237.494.754	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Baru		
		Pulo	6	aspal yang tipis	Jl Pete I RT 7/6 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan360	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	393	m2	55.162.789	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Baru		
		Pulo	4	jalan rusak	Jalan Kramat Pela I, Pulo, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia500	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	315	m2	44.214.449	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Baru		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Pulo	4	jalan rusak di Jl Bambu Kuning	Jalan Bambu Kuning, Pulo, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia732	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	732	m2	102.745.958	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Baru		
		Pulo	5	pengaspalan di jl. jembatan utara	Jl. Jembatan Utara, Pulo, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia760m	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	400	m2	56.145.332	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Baru		
		Pulo	6	aspal tipis	Jl Kubis I Rt 7/6 Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan360	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	267	m2	37.477.009	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Baru		
		Pulo	4	aspal tipis di Jl Benda III	Jalan Benda III, Pulo, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia560	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	2676	m2	375.612.271	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Baru		
		Pulo	4	aspal tipis jl benda II	Jalan Benda II, Pulo, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia788	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	788	m2	110.606.304	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Baru		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
2	Kebayoran Baru	Pulo	4	dinding saluran air yang rusak	Jl Kramat Pela I sampai dengan Jl Kramat Pela Raya#70#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	60	m'	122.388.394	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan	84.731.758.093	Anggaran se-Jaksel
		Pulo	2	banjir di Jl Dharmawangsa Raya (Taman Gajah)	Taman Gajah Jl Dharmawangsa Raya Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan#1170#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	183	m'	373.284.602	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Pulo	2	banjir di Jl Brawijaya 1C dan membutuhkan crossing saluran	Jl Brawijaya 1C Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan#20#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	88	m'	161.712.568	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Pulo	6	Perbaikan got/sering mampet Di jl Kubis IV	Jalan Kubis IV, Pulo, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#212#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	32	m'	58.804.570	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Pulo	6	Saluran air/got kecil Di jl Lobak IV	Jl. Lobak IV, Pulo, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#184#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	54	m'	99.232.712	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Pulo	6	Saluran	Jl.Petogogan II#664#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	324	m'	595.396.274	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
3	Kebayoran Baru	Pulo	3	JALAN GELAP DI JL. PRAPANCA IV	Jalan Prapanca IV, RW 03 Kelurahan Pulo, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	4	Titik	55.107.433	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.138.838.174	Anggaran se-Jaksel
		Pulo	4	dibutuhkan penerangan jalan di Jl Benda 2	Jalan Benda II, RW 04 Kelurahan Pulo, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.717	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Pulo	3	jalan di sekeliling taman gelap (Taman Brawijaya VIII)	Jalan Brawijaya VIII, Pulo, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	4	Titik	55.107.433	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Pulo	3	gelap dijl.brawijaya vi	Jalan Brawijaya VI, Pulo, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41.330.575	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Pulo	3	gelap di Jl Brawijaya XI, butuh penambahan PJU	Jalan Brawijaya XI, RW 03 Kelurahan Pulo, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Pulo	3	Jalan gelap disekeliling Taman Prapanca IV (Jl Brawijaya V) perlu 2 titik PJU baru	Jalan Brawijaya V, Pulo, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.717	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
4	Kebayoran Baru	Pulo	1	gang sempit, perlu penerangan, tidak terdapat tiang	Gang II (H Saiun) rt 7/1 Kelurahan Pulo	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	3	Titik	30.544.320	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	5.342.236.412	Anggaran se-Jaksel

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Pulo	1	jalan/gang gelap (tidak ada tiang)	Gg Musholla RW 01 RT 008 RW 01 Kelurahan Pulo	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	1	Titik	10.181.440	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		
5	Kebayoran Baru	Pulo	2	dibutuhkan marka jalan yang menggambarkan jalan terdiri dari 2 jalur	Jl. Dharmawangsa VII, Pulo, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia	Pengecatan Marka Jalan	100	m2	27.779.967	Suku Dinas Perhubungan Kota - JAKSEL	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	1.330.525.204	Anggaran se-Jaksel
		Pulo	5	dilarang parkir, 1 arah, furboden	jl.jembatan selatan4	Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Hollow (tinggi 4M)	4	unit	7.697.185	Suku Dinas Perhubungan Kota - JAKSEL	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway		
		Pulo	2	dibutuhkan rambu di Jl Brawijaya IV	Jl. Brawijaya IV, Pulo, South Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia	Pengecatan Marka Jalan	250	m2	69.449.918	Suku Dinas Perhubungan Kota - JAKSEL	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway		
6	Kebayoran Baru	Pulo			Taman Darmawangsa IX					Sudin Kehutanan - JAKSEL	Pemeliharaan Ruang terbuka hijau taman di wilayah Jakarta Selatan	14.889.864.231	Anggaran se-Jaksel
		Pulo			Taman Kerbau Gajah					Sudin Kehutanan - JAKSEL	Pemeliharaan Ruang terbuka hijau taman di wilayah Jakarta Selatan		
		Pulo			Taman Brawijaya VIII					Sudin Kehutanan - JAKSEL	Pemeliharaan Ruang terbuka hijau taman di wilayah Jakarta Selatan		
		Pulo			Taman Darmawangsa VIII					Sudin Kehutanan - JAKSEL	Pemeliharaan Ruang terbuka hijau taman di wilayah Jakarta Selatan		
7	Kebayoran Baru	Pulo	5	dibutuhkan pelatihan SIM A	LPK Mengemudi Jakarta Selatan	Pelatihan Mengemudi SIM A	1	Orang	2.500.000	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota - JAKSEL	Pelatihan Mengemudi SIM A	622.140.000	MUHAMMAD FARHAN

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Pulo	1	dibutuhkan pelatihan SIM A	LPK Mengemudi Jakarta Selatan	Pelatihan Mengemudi SIM A	1	Orang	2.500.000	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota JAKSEL	Pelatihan Mengemudi SIM A		WAITAH
		Pulo	2	dibutuhkan pelatihan SIM A	LPK Mengemudi Jakarta Selatan	Pelatihan Mengemudi SIM A	1	Orang	2.500.000	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota JAKSEL	Pelatihan Mengemudi SIM A		DAHLIA