

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
1	Palmerah	Kota Bambu Utara	1	gang terlalu rendah sehingga sering tergenang air kalau hujan	Gang Buntu RT. 001/01 Kel. Kota Bambu Utara#20#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	20	m2	2.807.266,6	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	2.807.267
2	Palmerah	Kota Bambu Utara	1	kondisi jalan rendah sehingga mudah tergenang air ketika hujan	Gang Jambu RT. 011/01 Kel. Kota Bambu Utara#130#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	130	m2	18.247.232,9	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	18.247.233
3	Palmerah	Kota Bambu Utara	1	kondisi saluran rendah dan butuh perbaikan	Jl. Kota Bambu Utara I RT, 008, 007, 009, 013 RW. 01 Kel. Kota Bambu Utara#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m	183.764.282,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	183.764.282
4	Palmerah	Kota Bambu Utara	3	jalan gelap kurang penerangan	Jl. Kota Bambu Utara, RT. 007/03 Kel. Kota Bambu Utara#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	3	Titik	30.544.320,0	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	8.518.752
5	Palmerah	Kota Bambu Utara	3	Jalan Gelap Kurang Penerangan	Jl. Kota Bambu Utara II Belakang pasar budi darma RT. 014/ 03, Kelurahan Kota Bambu Utara#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	3	Titik	30.544.320,0	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	8.518.752
6	Palmerah	Kota Bambu Utara	4	saluran dan dindingnya rusak serta butuh perbaikan	JL. KOTA BAMBUTARA II, RT. 002/04 KEL. KOTA BAMBUTARA#144#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	144	m	264.620.566,1	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	264.620.566
7	Palmerah	Kota Bambu Utara	6	Jalan rusak dan berlubang	Jl. Kota Bambu Utara IV. Rt. 001 Rw. 06#100 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100	m2	14.036.333,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	14.036.333
8	Palmerah	Kota Bambu Utara	7	SALURAN KECIL BUTUH PERBAIKAN DAN PENINGKATAN SALURAN	JALAN WULUH IV, PERBATASAN ANTARA RT. 02 DAN RT.07 RW. 07 KELURAHAN KOTA BAMBUTARA#75 METER#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	75	m	137.823.211,5	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	137.823.212
9	Palmerah	Kota Bambu Utara	7	JALAN GELAP RAWAN KECELAKAAN	JALAN WULUH IV RT. 07 RW. 07 KELURAHAN KOTA BAMBUTARA#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	1	Titik	10.181.440,0	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	2.839.584
10	Palmerah	Kota Bambu Utara	8	Jalan terlalu rendah,Apabila hujan turun lebih dari 3 jam terjadi genangan air	Jl.Cempaka Rt 006 Rw 08Kel.Kota Bambu Utara#55 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	55	m2	10.560.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	10.560.000
11	Palmerah	Kota Bambu Utara	8	Jalan rusak akibat terdapat genangan air akibat hujan	Jl.Flamboyan Rt 008 Rw 08Kel.Kota Bambu Utara#774#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	774	m2	108.641.217,4	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	108.641.217
12	Palmerah	Kota Bambu Utara	8	Daerah rawan kecelakaan	Jl.Flamboyan Rt 007 Rw 08Kel.Kota Bambu utara#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	3.741.784,5	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKBAR	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	3.741.785
13	Palmerah	Kota Bambu Utara	8	Daerah rawan kecelakaan lalu lintas	Jl.Katalia Raya Rt 004 Rw 08Kel.Kota Bambu Utara#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	3.741.784,5	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKBAR	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	3.741.785

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
14	Palmerah	Kota Bambu Utara	8	Daerah rawan kecelakaan	Jl. Flamboyan Rt 008 Rw 08Kel.Kota Bambu Utara#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	3.741.784,5	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKBAR	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	3.741.785
15	Palmerah	Kota Bambu Utara	8	Daerah rawan kecelakaan	Jl. Flamboyan Rt 009 Rw 08Kel.Kota Bambu Utara#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	3.741.784,5	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKBAR	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	3.741.785
16	Palmerah	Kota Bambu Utara	8	Kurangnya penerangan pada malam hari	JALAN FLAMBOYA RW. 08 KELURAHAN KOTA BAMBU UTARA#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858,4	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3.195.555
17	Palmerah	Kota Bambu Utara	9	Saluran rusak sehingga perlu perbaikan	Jalan Kota Bambu Utara 2 depan kantor Pos dan Giro, RT. 006, 009, 010 RW. 09#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150	m	305.970.985,5	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	305.970.986
18	Palmerah	Kota Bambu Utara	9	Saluran Rusak	Jalan Kota Bambu Utara 2 Rt. 002, 003, 004, 005, 006, 007 RW. 09 Kel.Kota Bambu Utara#200 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m	367.528.564,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	367.528.564
									1.514.013.736			1.452.039.440