

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2018**

KELURAHAN PONDOK KOPI

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Duren Sawit	Pondok Kopi	2	Saluran kurang besar, sehingga tidak dapat menampung debit air, sering terjadi genangan air saat hujan.	Jl. H. Mansyur RT.003/02 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jaktim (dalam gang)#600 Meter#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	96	m	215.403.552	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kopi	2	Saluran kurang besar, sehingga tidak dapat menampung debit air, sering terjadi genangan air saat hujan.	Jalan menuju Kantor Sekretariat RW.02 Kelurahan Pondok Kopi Kecamatan Duren Sawit Jaktim (Gg. samping warteg)#70#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	18	m	40.388.166	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kopi	2	Saluran kurang besar, sehingga tidak dapat menampung debit air, sering terjadi genangan air saat hujan.	Jl. Bina Karya RT.009/02 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit Jaktim #300#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	75	m	168.284.025	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kopi	9	kondisi jalan yang perlu pengaspalan kembali	Jl. Pondok kopi II A RW 09 Kel. Pondok kopi Kec. Duren sawit Jaktim#60#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	488	m ²	6.849.730.504	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kopi	7	Jalan Rusak, bolong bolong	Jl. Jl. Pd. Kopi, RT.2/RW.7, Pd. Kopi, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13460 Gg. H Muniin#200#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	42	m ²	589.525.986	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Pondok Kopi	5	Selokan Rusak	Jl. Arabika III Blok X3, X4, Z2, Z3#330#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	80	m	1.470.114.256	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pondok Kopi	8	Rusak parah, tidak berfungsi semestinya	Jl. Pondok Kopi VIII(dari pondok kopi raya sampai dengan pondok kopi timur sisi utara)#110 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	110	m	2.021.407.102	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pondok Kopi	9	terjadinya penyempitan saluran air yang ada	Jalan Pondok kopi V (sisi utara) RT 11 dan RT 12/09 Kel. Pondok kopi Kec. Duren sawit Jaktim, Jl.Pondok Kopi IId,Illc dan IVd, Jl.Pondok Kopi IA RT 001, Jl.Pondok Kopi II RW 09,#212 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	3016	m'	615.205.661.512	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pondok Kopi	5	Selokan rusak	Jl. Pondok Kopi Selatan Blok A5 dan A7, Jl.Arabika VIII Blok AC7, Jl.Arabika VIII Blok AC2 dan AA2, Jl.Arabika VIII Blok AD 1 No.2 dan 3,#300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	87	m'	15.987.492.534	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Pondok Kopi	8	Perbaikan lapangan basket	Jl. Pondok Kopi VIII (TAMAN BLOK G3)#	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket	1	unit	270.543.504	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Jl. Pondok Kopi VIII Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit	270.125.001	
		Pondok Kopi	5	Lapangan Retak dan jika hujan air tergenang	Lapangan Bulu tangkis Jl. Arabika III Blok Z6#	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	1	unit	9.619.174.285	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Jl. Arabika III Blok Z6 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit	96.101.389	
		Pondok Kopi	9	Lantai Lap. futsal plesterannya sering rusak	Jl. Pondok kopi Timur Blok E7 RT 12/09 Kel. Pondok kopi Kec. Durensawit Jaktim#	Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal	1	unit	210.238.050	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal Jl. Pondok kopi Timur Blok E7 RT 12/09 Kel. Pondok kopi Kec. Duren sawit	209.872.180	
		Pondok Kopi	9	Lantai lapangan perlu Perbaikan	Jl. Pondok kopi II Blok A4 RW 09 Kel. Pondok kopi Kec. Duren sawit#	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	2	unit	1.923.834.857	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Jl. Pondok kopi II Blok A4 RW 09 Kel. Pondok kopi Kec. Duren sawit	178.552.778	
		Pondok Kopi	9	Lantai Lapangan Bola basket sdh mulai rusak	Jl. Pondok kopi II blok A4 RW 09 Kel Pondok kopi Kec. Duren sawit Jaktim#	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket	1	unit	270.543.504	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Jl. Pondok kopi II blok A4 RW 09 Kel Pondok kopi Kec. Duren sawit Jaktim	270.125.001	
		Pondok Kopi	2	tidak ada penerangan, jika malam gelap gulita, rawan maling.	Jl. Bina Karya RT.009/02 (dekat rumah RT Kadam)#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	5	Titik	6.888.429.185	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pondok Kopi	2	tidak ada penerangan, jika malam gelap gulita, rawan maling.	Jl. H. Mansyur RT.003/02#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	12	Titik	16.532.230.044	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Pondok Kopi	5	Pencahayaan, lokasi gelap	Jl. Arabika 3 Blok Z RT.011/05#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	5	Titik	6.888.429.185	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Pondok Kopi	3	Jalan lingkungan gelap krn tdk ada lampu PJU	Jl. Rawadas RT.002/03 Kel. Pondok Kopi, Kec. Duren Sawit Jaktim.#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	4	Titik	5.510.743.348	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Pondok Kopi	11	lingkungan gelap, rawan kejahatan	Gg. H. Enteng II, Jl. Malaka Baru RT.008/11 Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit Jaktim.#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	12	Titik	122.177.280	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4.777.214.917	
		Pondok Kopi								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pengecatan Zebra Cross Jl. Raya Pondok Kopi (ujung pintu keluar Jl. Pondok Kopi II), Jl. Raya Pondok Kopi (depan pintu masuk RS Islam Pondok Kopi)