

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
1	Tambora	Pekojan	1	LAPANGAN YANG ADA SUDAH RUSAK PARAH DAN HARUS DI PERBAIKI.	JL MESJID PEKOJAN I RT. 005 RW.01 KEL. PEKOJAN#	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	1	unit	96.191.742	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis JL Mesjid Pekojan I RT. 005 RW.01 Kel Pekojan Kec. Tambora Jakarta Barat	95.791.753
2	Tambora	Pekojan	1	Agak gelap, rawan kecelakaan & kejahatan (RT.008 RW.01 Kel. Pekojan)	Jl. Pekojan I (Jl.Mesjid Pekojan) RT.008 RW.01 Kel. Pekojan#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	6	Titik	82.661.150,2	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	19.173.330
3	Tambora	Pekojan	2	banyak anak sekolah di area sekitar, jadi perlu dibuatkan pengecatan zebra cross	Jl. Pejagalan Raya, Pekojan. Tambora, Jakarta Barat. tepat di bawah kolong layang jembatan 5 Kota atau di depan SMPN 32 Jakarta#	Pengecatan Zebra Cross	5	m2	1.388.998,4	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKBAR	Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	1.388.998
4	Tambora	Pekojan	2	agak gelap, rawan kejahatan, perlu penambahan PJU baru sepanjang jalan RT.002 & 003 RW.02 Kel. Pekojan	Jl. Pengukiran IV sepanjang jalan di RT.002 & 003 RW. 02 Kel. Pekojan#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	7	Titik	71.270.080,0	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	-
5	Tambora	Pekojan	2	perlu adanya sosialisasi dan dukungan bagi pemanfaatan sampah rumah tangga secara maksimal dengan penyediaan alat pendukungnya	Jl. Pengukiran III Rt. 008 Rw. 002. pekojan 11240#4#	Pengadaan Tong Sampah Composter	4	buah	4.928.000,0	SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA - JAKBAR	Pengadaan alat penunjang kebersihan	-
6	Tambora	Pekojan	2	banyak pemuda dan warga wilayah yang terkendala dengan kepemilikan SIM A yang mereka butuhkan dalam melamar pekerjaan		Pelatihan Mengemudi SIM A	2	Orang	5.000.000,0	SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKBAR	Pelatihan Mengemudi SIM A	10.369.000
7	Tambora	Pekojan	3	saluran yang ada sudah menyempit di jalan MHT itu	Jalan Pengukiran I meliputi RT.011 dan 012 RW. 003 Kel. Pekojan#100 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m'	183.764.282,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	183.764.282
8	Tambora	Pekojan	4	saluran mampet tersumbat semen beton dan tanah keras menyebabkan banjir	Jl.Pengukiran II Dalam meliputi RT.002, 003, 004, 005, 006, 007 dan 008 RW.04 Kel.Pekojan#200 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m'	367.528.564,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	367.528.564
9	Tambora	Pekojan	4	rawan kecelakaan banyak anak kecil bolak balik menyeberang ke taman bermain KLALMK	Jl. Pejagalan Raya RW.04 dekat Sekretariat Pos RW.04 / seberang Taman bermain KLALMK Pekojan#	Pengecatan Zebra Cross	50	m2	13.889.983,5	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKBAR	Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	13.889.984
10	Tambora	Pekojan	4	gelap tidak ada lampu penerangan di Taman bermain KLALMK Pekojan (pinggir kali)	Taman Bermain Anak KLALMK Pekojan Jl.Pejagalan Raya RT.005 RW.04 Kel.Pekojan#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.716,7	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	6.391.110

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
11	Tambora	Pekojan	4	agak gelap & rawan kecelakaan serta kriminal (tidak jauh dari SMP 32)	Jl. Pejagalan Raya RT.005 & 006 RW.04 Kel. Pekojan#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.716,7	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	6.391.110
12	Tambora	Pekojan	5	jalan lingkungan sudah rusak perlu perbaikan	Jl. Pejagalan II RT.001 RW.05 Kel.Pekojan#100#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	100	m2	19.200.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	19.200.000
13	Tambora	Pekojan	5	jalan lingkungan MHT sudah rusak/berlubang perlu peningkatan	Jl. Pejagalan II RT.002 RW.05 Kel. Pekojan#100#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100	m2	14.036.333,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	14.036.333
14	Tambora	Pekojan	5	jalan lingkungan sudah rusak/berlubang perlu peningkatan jalan lingkungan	Jl. Bandengan Selatan Gg.Buntu RT.006 RW.05 Kel.Pekokjan#150#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	250	m2	48.000.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	48.000.000
15	Tambora	Pekojan	6	gelap & rawan kriminal, perlu pembangunan PJU baru meliputi RT.001 s.d. 005 RW.06 Kel. Pekojan	Jl. Pekojan I meliputi RT.001 s.d. 005 RW.06 Kel. Pekojan (sisi barat)#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	12	Titik	165.322.300,4	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	38.346.660
16	Tambora	Pekojan	7	Saluran butuh penutup dekker agar tidak membahayakan anak kecil, mencakup dua sisi RT.001 & 002 RW.07 kel.Pekojan	Jl. Pekojan RT.001 & 002 RW.07 Kel. Pekojan (dekat Sekretariat/Pos RW.07)#40 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	40	m'	73.505.712,8	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	73.505.713
17	Tambora	Pekojan	7	Jalan gelap dan rawan kejahatan dan narkoba di sekitar RT.011 RW.08 Kel. Pekojan	Jl. Pekojan III di sekitar lingkungan RT.011 RW.08 Kel. Pekojan#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	5	Titik	68.884.291,9	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	15.977.775
18	Tambora	Pekojan	9	Agak gelap dan rawan kriminal, perlu penambahan PJU baru (RT.006/09)	Jl. Pekojan II RT.006 RW.09 Kel. Pekojan#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.716,7	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	6.391.110
19	Tambora	Pekojan	10	Jalan rusak dan perlu peninggian jalan MHT	Jl.Gedong Panjang (Liberia Dalam) Rt.04,05,06,07,08 Rw.10#1500#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1500	m2	210.544.995,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	210.544.995
20	Tambora	Pekojan	10	jalan lingkungan banyak yang rusak/berlubang, perlu peningkaan jalan lingk.	Jl. Gedong Panjang meliputi RT.009, 010, 011, 012, 013 dan 014 RW.010 Kel.Pekojan#450#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	800	m2	112.290.664,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Adm. Jakarta Barat	112.290.664
21	Tambora	Pekojan	10	gelap dan rawan kriminal perlu pembangunan PJU baru di RT.005 dan RT.006 RW.010 Kel.Pekojan	Jl. Gedong Panjang mencakup RT.005 dan RT.006 RW.010 Kel.Pekojan#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	4	Titik	55.107.433,5	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	12.782.220
22	Tambora	Pekojan	11	saluran mati tersumbat semen beton dan tanah keras	Jl. Bandengan Utara III RT.014 RW.011 dekat rel KA#10 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	10	m'	20.398.065,7	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	20.398.066
23	Tambora	Pekojan	11	sering terjadi kecelakaan orang, motor dsb saat menyebrang jalan	Jl. Bandengan Utara Raya dekat Sekretariat Pos RW.011 Kel.Pekojan#	Pengecatan Zebra Cross	30	m2	8.333.990,1	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKBAR	Pembangunan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	8.333.990

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
24	Tambora	Pekojan	11	rawan kriminal & sering terjadi kecelakaan saat menyebrang di Jl. Bandengan Utara Raya RT.008 dekat Sekretariat Pos RW.011 , karena agak gelap PJU yang ada sering mati atau butuh pembangunan PJU baru	Jl. Bandengan Utara II RT.008 RW.011 Kel. Pekojan#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.716,7	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	6.391.110
25	Tambora	Pekojan	12	tidak ada lampu PJU menyebabkan rawan kriminal dsb, butuh pembangunan/pemasangan tiang PJU baru di Jl. Bandengan Utara III RW.012 pinggir rel Kereta Api meliputi RT.01, 02, 03, 04, 06, 011, dan RT.012.	Jl. Bandengan Utara III RW.012 pinggir rel Kereta Api meliputi RT.01, 02, 03, 04, 06, 011, dan RT.012.#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	12	Titik	165.322.300,4	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	38.346.660
									1.897.783.754			1.329.233.426