

**INFORMASI PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2018
KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN**

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	Pancoran	Rawajati	1	Jalan rusak di Gang Hasanah lingkungan RT.001/01 Rawajati	Gang Hasanah Lingkungan RT.001/01 Rawajati.38 m x 1 m	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	38	m2	5.333.807	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran	6.002.392.800	Anggaran se Kec. Pancoran
		Rawajati	3	Jalan setapak di RT 008/03 Rawajati	Jalan MHT RT 008 RW 03 (akses Gang Asal)500 Meter x 1 Meter	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	500	m2	70.181.665	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		
		Rawajati	1	Jalan rusak menyebabkan becek	Gang Hj.Haironah wilayah RT.002/01 Kelurahan Rawajati, akses dari Gang Porti menuju Jalan Zeni Angkatan Darat RW.03 Rawajati39 meter x	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	39	m2	5.474.170	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		
		Rawajati	1	Jalan rusak menyebabkan becek	Gang Haji Dahlan wilayah RT.005/01 Kelurahan Rawajati, akses dari Gang Madrasah menuju Jalan Rawajati Timur 168 meter x 1 meter	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	68	m2	9.544.706	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		
		Rawajati	1	Jalan rusak menyebabkan becek	Gang Habib Ahmad wilayah RT.007/01 Kelurahan Rawajati perbatasan dengan RT.008/01 akses dari Gang Madrasah menuju Gang Porti99 meter x 1	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	99	m2	13.895.970	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawajati	1	Jalan rusak, gang Madrasah wilayah RT.003/01 Rawajati	Ruas gang Madrasah wilayah RT.003/01 Kelurahan Rawajati, mulai dari perbatasan RT.004 dan RT.008 sampai Tembok sisi Barat	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	177	m2	24.844.309	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		
		Rawajati	1	Jalan rusak wilayah RT.003/01 Kelurahan Rawajati gang 39	Gang 39 wilayah RT.003/01 Kelurahan Rawajati, yang menghubungkan dari gang Madrasah ke Gang Porti melalui rumah	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	70	m2	9.825.433	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		
		Rawajati	1	Jalan rusak banyak berlubang wilayah RT.009/01 Kelurahan Rawajati menuju	Jalan menuju Mushollah Al Barokah wilayah RT.009/01 Kelurahan Rawajati, akses dari gang Porti sampai sisi Timur Mushollah Al	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	59	m2	8.281.436	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		
		Rawajati	1	Jalan rusak sehingga becek dan mengganggu, RT.005/01 Rawajati	Gang Hajjah Saro, wilayah RT.005/01 Kelurahan Rawajati, samping kedai kopi bubur kacang hijau, es kelapa muda, warung nasi Padang 28 meter x 1	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	28	m2	3.930.173	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		
		Rawajati	1	Jalan rusak berlubang sehingga kurang sehat di wilayah RT.002/01 Rawajati	Gang di wilayah RT.002/01 Kelurahan Rawajati, depan rumah pa Ustadz Nasikhin 27 meter x 1 meter	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	27	m2	3.789.810	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawajati	1	Jalan rusak perlu penambahan aspas wilayah RT.004/01 Rawajati, gg H Alias	Gang Haji Alias wilayah RT.004/01 Kelurahan Rawajati, akses gang Madrasah ke Kalibata Raya34,5 meter x 1,30 meter	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	45	m2	6.316.350	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		
		Rawajati	1	Jalan rusak dan becek gang Abdul Wahid wilayah RT.009/01 Rawajati	Gang Abdul Wahid wilayah RT.009/01 akses jalan dari Porti ke gang 3928 meter x 1 meter	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	42	m2	5.895.260	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		
		Rawajati	1	Jalan rusak dan becek di wilayah RT.010/01 Rawajati	Depan rumah Ketua RT.010/01 Kelurahan Rawajati, membujur dari Timur ke Barat15 meter x 1 meter	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	15	m2	2.105.450	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		
		Rawajati	2	Jalan lingkungan rusak	Jalan Rawajati Timur IIRT.005/02 Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jaksel150	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	150	m2	28.800.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		
		Rawajati	1	Jalan rusak dan terjadi genangan air	Wilayah RT.002/01 Kelurahan Rawajati, bagian belakang gang rumah pa Cecep27 meter x 1 meter	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	27	m2	3.789.810	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawajati	1	Jalan rusak menyebabkan becek tak sehat	Gang Haji M Nasir wilayah RT.008/01 Kelurahan Rawajati, akses dari Gang Madrasah menuju Gang Porti158 meter x 1 meter	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	158	m2	22.177.406	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		
		Rawajati	1	Jalan rusak berlubang sehingga terjadi genangan air wilayah RT.006/01 Rawajati	Gang Arsad Dahlan RT.006/01 Kelurahan Rawajati, perbatasan RT.007/01, mulai seberang depan Masjid melalui rumah Arsad	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100	m2	14.036.333	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		
		Rawajati	4	Banyaknya aspal yang rusak dan berlubang di jalan lingkungan RT.012/04 Rawajati.	Jl. MHT Rawajati RT.012/0480	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	80	m2	11.229.066	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		
		Rawajati	3	jalan rusak di gang langgar RT 001/03	Gang Langgar RT 001 RW 03 Kelurahan Rawajati 600 Meter x 1 Meter	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	600	m2	84.217.998	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		
		Rawajati	8	Jalan rusak	Jalan Rawajati Timur VI penghubung dengan jalan Rawajati Timur IX230	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	230	m2	32.283.566	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawajati	4	Banyaknya aspal yang rusak dan berlubang di jalan lingkungan RT.008/04 Rawajati.	Jl. MHT RT.008/04150	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	150	m2	21.054.500	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		
		Rawajati	4	Banyaknya aspal yang rusak dan berlubang di jalan lingkungan RT.012/04 Rawajati.	Jl. Perbatasan KalibataRawajati RT.012/04100	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100	m2	14.036.333	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Pancoran		
2	Pancoran	Rawajati	1	Melubernya air selokan sehingga menyebabkan banjir	Gang Porti RT.001/01 Kelurahan Rawajati, dari perbatasan RT.001 Rawajati sampai perbatasan RT.01056 meter x dua sisi	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	112	m'	205.815.996	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan	84.731.758.093	Anggaran se-Jaksel
		Rawajati	1	Selokan air rusak sehingga menyebabkan melubernya air ke jalan	Gang menuju dua sisi Timur dan Barat, Masjid wilayah RT.006/01 Kelurahan Rawajati 50 meter x dua sisi	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m'	183.764.282	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	1	Air selokan meluber ke jalan sehingga menyebabkan gangguan air kotor tidak sehat	Gang Madrasah wilayah RT.007/01 perbatasan RT.006/01 jalan depan rumah pa Nadi dua sisi Barat dan Timur65 meter x dua sisi	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	130	m'	238.893.567	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawajati	1	Saluran air banyak yang rusak sehingga membahayakan pengguna jalan gang pelangi RT,010/01 Rawajati	sisi barat ruas gang Pelangi RT.010/01 Kelurahan Rawajati, dari perbatasan RW.03 sampai perbatasan RT.009/01 Rawajati 150 meter x	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m'	275.646.423	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	2	Saluran tidak berfungsi	Jalan Rawajati Timur II RT.01/02 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran Jak Sel200m	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200	m'	407.961.314	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	1	Selokan air terbuka sehingga membahayakan pengguna jalan di wilayah RT.007/01 Rawajati	Saluran air dua sisi Timur dan sisi Barat jalan menuju Masjid wilayah RT.007/01 Kelurahan Rawajati berbatasan RT.006/01, mulai dari gang Porti	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	34	m'	62.479.856	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	2	Saluran air tidak berfungsi	Jalan Rawajati Timur II RT.007/02 Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jaksel30	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	30	m'	61.194.197	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	2	Saluran air tidak berfungsi	Jalan Rawajati Timur II RT.002/02 Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jaksel120	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	120	m'	244.776.788	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawajati	2	Sering terjadi banjir karena sempitnya saluran air dan sampah yang masuk ke saluran	Jalan Rawajati Timur II Gang. Tan Malaka I & II RT.008/02 Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jaksel10	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	10	m'	18.376.428	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	4	Perbaikan Saluran Air/Got Mengganti dengan UDitch ukuran 40x60 cm Sisi Utara RT.001/04	Jl. Rawajati Barat III/Gg. Kujang RT.001/04 (Sisi Utara)270	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	270	m'	496.163.561	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	4	Perbaikan Saluran Air/Got Menggunakan UDitch 80x80 RT.002/04	Jl. Rawajati Barat RT.002/04 (Sisi Timur)50	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	50	m'	101.990.329	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	4	Perbaikan Saluran Air/Got Mengganti dengan UDitch ukuran 40x60 cm Sisi Utara RT.002/04	Jl. Rawajati Barat III RT.002/04 (Sisi Selatan)120	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	120	m'	220.517.138	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	4	Kurang Maksimalnya Saluran Air Perlu adanya Perbaikan Saluran Air/Got Mengganti dengan UDitch	Jl. Rawajati Barat IV/Gg. Mangga RT.004/04 (sisi utara)85	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	85	m'	156.199.640	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawajati	4	Kurang Maksimalnya Saluran Air Perlu adanya Perbaikan Saluran Air/Got Mengganti dengan UDitch ukuran 40x60 cm Sisi Utara RT.005/04	Jl. Rawajati Barat IV/Gg. Mangga RT.005/04185	Perbaikan/peningk atan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	185	m'	339.963.922	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	4	Kurang Maksimalnya Saluran Air Perlu adanya Perbaikan Saluran Air/Got Mengganti dengan UDitch ukuran 40x60 cm Sisi Utara RT.005/04	JL. Rawajati Barat V RT.005/0494	Perbaikan/peningk atan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	94	m'	172.738.425	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	4	Kurang Maksimalnya Saluran Air Perlu adanya Perbaikan Saluran Air/Got Mengganti dengan UDitch ukuran 40x60 cm Sisi Utara RT.006/04	Jl. Rawajati Barat V (sisi selatan)124	Perbaikan/peningk atan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	124	m'	227.867.710	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawajati	4	Perlu di lakukan pelebaran saluran air di RW.08 karena di saat hujan lebat air menggenang hingga banjir di wilayah RT.005 dan 006 RW.04	Jl. Rawajati Barat II RW.4 sampai Jl. Kaca Jendela RW.8300	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	300	m'	611.941.971	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	4	Kurang Maksimalnya Saluran Air Perlu adanya Perbaikan Saluran Air/Got Mengganti dengan UDitch ukuran 40x60 cm Sisi Utara RT.008/04	Jl. MHT RT.008/04300	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300	m'	551.292.846	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	4	Kurang Maksimalnya Saluran Air Perlu adanya Perbaikan Saluran Air/Got Mengganti dengan UDitch ukuran 40x60 cm Sisi Utara RT.0/04	GG. Mangga/Jl. Rawajati Barat IV RT.010/04 (sisi utara)100	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m'	183.764.282	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawajati	4	Kurang Maksimalnya Saluran Air Perlu adanya Perbaikan Saluran Air/Got Mengganti dengan UDitch ukuran 40x60 cm Sisi Utara RT.011/04	Jl. MHT Rawajati Barat RT.011/04200	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m'	367.528.564	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	2	Saluran air terlalu kecail untuk menampung volume air	Gg. Porti RT.002/02 Kel. Rawajati Ke. Pancoran Jaksel70	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	70	m'	128.634.997	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	2	Penutup got rusak,sehingga banyak sampah masuk ke saluran air	Jalan Rawajati Timur III RT.004/02 Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jaksel167	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	167	m'	340.647.697	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	3	Saluran air Rusak di jalan Zeni AD II A RT 005 RW 03 Rawajati	Jl Zeni AD II A RT 005 RW 03 Rawajati90 Meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	90	m'	165.387.854	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	3	Saluran air rusak dan tidak ada tutup di Gang asal RT 009 /03	Gang Asal RT 009 RW 03 Rawajati110 Meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	110	m'	202.140.710	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawajati	1	Saluran air di jalan Pelangi sudah tidak dapat menampung debit air dari lingkungan RW 01	Gang Pelangi RT 003 RW 01Kel. Rawajati65 M x 80 Cm	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	65	m'	132.587.427	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	1	Selokan sering menjadi penyebab banjir karena volume air yang tinggi	Ruas gang Pelangi RT.009 Kelurahan Rawajati, satu sisi36 meter x 0,80 meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	36	m'	73.433.037	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	1	Selokan yang sering menyebabkan banjir	Gang Porti RT.009/01 Kelurahan Rawajati, dua sisi Utara dan Selatan dari perbatasan RT.08 sampai gang Pelangi140 meter x 2 sisi	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	280	m'	514.539.990	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	1	Selokan sering menyebabkan banjir karena volume air tinggi	Gang Porti RT.002/01 Kelurahan Rawajati, dua sisi Utara dan Selatan sampai perbatasan RW.02 dan RW.03 Rawajati203 meter x dua sisi	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	406	m'	746.082.985	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	1	Selokan yang menyebabkan banjir karena volume air tinggi	Gang Madrasah RT.003/01 Kelurahan Rawajati, dua sisi Utara dan Selatan dari wilayah RT.004 dan RT.007 dan RT.008 sampai sisi barat PT TVIP101 meter x dua sisi	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	202	m'	371.203.850	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawajati	1	Sering banjir karena volume air tinggi sehingga harus ada penyodetan didaerah hulu	Wilayah RT.009/01 Kelurahan Rawajati, dari sisi Utara Mushollah Al Barokah ke Gang Madrasah30 meter x satu sisi	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30	m'	55.129.285	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	1	Air kotor dari saluran air meluap ke jalan sehingga menyebabkan tidak sehat di Gang Habib Ahmad RT.007/01 Kelurahan Rawajati	Gang Habib Ahmad wilayah RT.007/01 Kelurahan Rawajati perbatasan RT.008/0157 meter x satu sisi	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	57	m'	104.745.641	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	1	Air selokan meluap hingga menggenangi jalan samping sebelah kober wilayah RT.008/01 Rawajati	Samping sisi barat dan barat laut hingga utara kober wilayah RT.008/01 Rawajati, dekat Mushollah Al Barokah15 meter x satu sisi	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	15	m'	27.564.642	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	3	Saluran air di RT 003/03 tidak berfungsi	Jl Zeni AD V C RT 003 RW 03 Rawajati100 Meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m'	183.764.282	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	5	Saluran air yang ada di jalan Pengadegan Kompleks DPR Blok F tidak dapat menampung debit air hujan dan tidak ada tutup.	Jalan Pengadegan (kompleks DPR Blok F) RW 05 Kel. Rawajati 350 Meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	350	m'	713.932.300	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawajati	7	Saluran air ini masih dengan ukuran kecil sehingga jika hujan akan meluap dan banjir sampai masuk rumah warga	saluran di pinggir jalan raya. saluran ini masih dengan saluran kecil sehingga jika hujan meluap mengakibatkan banjir 115 meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	115	m	211.328.924	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	2	Saluran air terlalu kecil, sehingga tidak menampung volume air bila hujan	Gang Madrasah RT.003/02 Kel. Rawajati Kec. Pancoran	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50	m	91.882.141	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	4	Perbaikan Saluran Air/Got Mengganti dengan UDitch uk. 80x80 cm	Jl. Rawajati Barat I Gg. Kober RT.004 & 010 RW.04 Kel. Rawajati	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	205	m	418.160.347	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	4	Kurang Maksimalnya Saluran Air Perlu adanya Perbaikan Saluran Air/Got Mengganti dengan UDitch ukuran 40x60 cm Sisi Utara RT.003/04	Jl. Rawajati Barat III RT.003/04 (Sisi Selatan)	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m	275.646.423	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawajati	4	Kurang Maksimalnya Saluran Air Perlu adanya Perbaikan Saluran Air/Got Mengganti dengan UDitch ukuran 40x60 cm Sisi Utara RT.003/04	Jl. Rawajati Barat III RT.003/0475	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	75	m'	137.823.212	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	4	Kurang Maksimalnya Saluran Air Perlu adanya Perbaikan Saluran Air/Got Mengganti dengan UDitch ukuran 40x60 cm Sisi Utara RT.006/04	Jl. Setapak RT.006/0480	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	80	m'	147.011.426	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	8	Saluran air tidak memadai sehingga apabila hujan turun air menggenangi rumah warga	Jl. Rawajati Timur VI (RT 003, RT 004, RT 005 dan RT 006) Kelurahan Rawajati400	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400	m'	735.057.128	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	8	Saluran air tidak memadai	Jl. Rawajati Timur V (RT 001 dan RT 002) RW 08 Kelurahan Rawajati200	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m'	367.528.564	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	8	Saluran air sudah tidak memadai	Jl. Rawajati Timur II (RT 001, RT 003, RT 007 dan RT 008) RW 08 Kelurahan Rawajati525	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	525	m'	1.070.898.449	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawajati	5	Saluran air di jalan Rawajati Barat sudah rusak dan tidak ada tutup	Jalan Rawajati Barat (Kompleks DPR Blok A) dari arah Dipo LPS Kec. Pancoran475	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	475	m'	968.908.121	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	5	Saluran air rusak dan tidak ada tutup	Jalan Duren Tiga Timur sebrang jalan Kampus Stekpi, RW 05 Kel. Rawajati252 Meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	252	m'	514.031.256	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	7	Saluran air masih terbuka dan lobang salurannya sempit	Jalan Binawarga RT 06 RW 07132 M	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	132	m'	242.568.852	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	4	Sering terjadinya Banjir di Saat Hujan lebat akibat saluran air meluap, diperlukannya pembuatan tanggul untuk menahan luapan air dari saluran/got	JL. Rawajati Barat II RT.006/04 (Saluran Samping Kelurahan)70	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	70	m'	128.634.997	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	3	Saluran air kondisi rusak dan mampat	Saluran di RT 002 RW 03 Depan SDN 03 Rawajati300	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300	m'	551.292.846	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawajati	3	Saluran Air/Selokan dangkal dan mampet bila air meluap hingga air masuk rumah warga dibawah.	Jl Zeni AD V RT 004 RW 03 Rawajati125 Meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	125	m'	229.705.353	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	8	Banjir akibat luapan dari saluran air terutama pada saat hujan turun sehingga menggenangi rumah warga di wilayah RW 08	Jl. Kaca Jendela II RT 007 RW 08 Kelurahan Rawajati300	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300	m'	551.292.846	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	8	Saluran air tidak memadai dan menyebabkan banjir pada saat hujan turun	Jl. Rawajati Timur IV (RT 001 dan RT 002) RW 08 Kelurahan Rawajati409	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	409	m'	751.595.913	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	8	Saluran air sudah tidak memadai dan menyebabkan genangan air pada saat hujan turun	Jl. Kaca Jendela I RT 008 RW 08 Kelurahan Rawajati400	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400	m'	735.057.128	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	3	Saluran air di gang Langgar RT 010/03 Rawajati tidak berfungsi	Gang Langgar RT 010 RW 03 Rawajati400 Meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400	m'	735.057.128	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	8	Saluran air sudah tidak memadai	Jl. Kaca Jendela RT 008 RW 08 Kelurahan Rawajati320	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	320	m'	588.045.702	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawajati	8	Saluran air sudah tidak memadai	Jl. Rawajati Timur IX (RT 003, RT 004 dan RT 005) RW 08 Kelurahan Rawajati360	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	360	m'	661.551.415	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawajati	7	Saluran yang menyempit dan belum tertutup	jl binawarga rt 04115	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	115	m'	211.328.924	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
3	Pancoran	Rawajati	8	Jalan gelap	Jalan Rawajati Timur IV gang RT 001 RW 08	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	2	Titik	20.362.880	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	5.342.236.412	Anggaran se-Jaksel
		Rawajati	1	Jalan gelap sering terjadi kerawanan sosial	Gang Porti wilayah RT.007/01 Kelurahan Rawajati, pada tiang listrik antara rumah pa Makkuraga dan pa Haji Imam Suhada	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	1	Titik	10.181.440	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		
		Rawajati	4	Kurangnya Penerangan pada malam hari di jl. MHT lingkungan dan Rumah RT.006/04	Jl. Rawajati Barat II Samping Kelurahan Rawajati sisi Selatan RT.006/04	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	2	Titik	20.362.880	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		
		Rawajati	1	Jalan gelap dimalam hari wilayah RT.007/01 Kelurahan Rawajati depan rumah Mas Mulyono Sainan Menuju Masjid	Gang Porti menuju Masjid wilayah RT.007/01 Rawajati, depan rumah Mas Mulyono Sainan	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	1	Titik	10.181.440	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawajati	2	Kurangnya lampu penerangan jalan	Gg. Madrasah RT.003/02 Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jaksel	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT	2	Titik	20.362.880	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan MHT		
		Rawajati	2	Jalan lingkungan gelap	Gg. Tan Malaka II RT.008/02 Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jaksel	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT	2	Titik	20.362.880	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan MHT		
		Rawajati	4	Kurangnya Penerangan pada malam hari di jl. MHT lingkungan dan Rumah RT.011/04	Jl. MHT RT.011/04	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT	4	Titik	40.725.760	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan MHT		
		Rawajati	8	Tidak ada lampu penerangan jalan sehingga jalan menjadi gelap dan rawan kejahatan	Jalan Rawajati Timur IVB atau Jalan Zeni Ad VI RT 002 RW 08 Kelurahan Rawajati	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT	1	Titik	10.181.440	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan MHT		
		Rawajati	2	Belum tersedianya lampu penerang jalan	Gg. Tan Malaka II RT.008/02 Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jaksel	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT	1	Titik	10.181.440	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan MHT		
		Rawajati	8	Tidak adanya lampu penerangan sehingga jalan menjadi gelap dan rawan kejahatan	Jl. Kaca Jendela RT 008 RW 08 Kelurahan Rawajati	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT	3	Titik	30.544.320	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan MHT		
		Rawajati	4	Kurangnya Penerangan pada malam hari di jl. MHT lingkungan dan Rumah RT.008/04	Jl. MHT RT.008/04	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT	2	Titik	20.362.880	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan MHT		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawajati	2	Jalan lingkungan gelap	Gang Tan Malaka I & II RT.007 RW 02 Kel. Rawajati Kec. Pancoran	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	3	Titik	30.544.320	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		
		Rawajati	2	Jalan lingkungan gelap	Gg. Kober RT. 001/02 Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jaksel	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	2	Titik	20.362.880	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		
		Rawajati	1	Jalan gelap dimalam hari menimbulkan kerawanan sosial	Gang Madrasah wilayah RT.006/01 Kelurahan Rawajati, perbatasan RT.007/01 seberang rumah pa Andy (papa Chia)	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	1	Titik	10.181.440	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		
		Rawajati	3	Tidak PJU sehingga rawan pencurian di RT 003/03 Rawajai	Jl Pendowo V Zeni AD	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	3	Titik	30.544.320	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		
		Rawajati	3	Belum PJU di Jalan Zeni AD V A, Jalan SDN07 dan Jalan Zeni AD F	Jl SD Rawajati 07 sd. Zeni AD V F	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	5	Titik	50.907.200	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		
		Rawajati	1	Jalan gelap sering terjadi kerawanan sosial	gang Pelangi wilayah RT.003/01 Kelurahan Rawajati, belakang Warteg, sisi barat tembok PT Tirta Varia Inti Pratama	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	1	Titik	10.181.440	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		
		Rawajati	1	Jalan gelap dimalam hari membuat kerawanan sosial	Gang Madrasah wilayah RT.003/01 Kelurahan Rawajati, sebelah depan kiri sekretariat RW.01 Rawajati	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	1	Titik	10.181.440	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
4	Pancoran	Rawajati	4	Kurangnya Penerangan pada malam hari di jl. MHT lingkungan dan Rumah RT.006/04	Depan Kantor KUA Kec. Pancoran	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaaaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaaaan kota pada jalan lingkungan	8.138.838.174	Anggaran se-Jaksel
		Rawajati	2	Belum tersedianya lampu penerangan jalan	Jalan Kober RT 001 RW 02 Rawajati	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaaaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaaaan kota pada jalan lingkungan		
		Rawajati	4	Kurangnya Penerangan pada malam hari di jl. lingkungan dan Rumah RT.010/04	Depan Kober Rawajati RW 04	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaaaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaaaan kota pada jalan lingkungan		
5	Pancoran	Rawajati			BPP Ragunan		1	orang		SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA - JAKSEL	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Tingkat Kota (50 org penerima sertifikasi)	328.983.292	Anggaran se-Jaksel
		Rawajati					3	orang		SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA - JAKSEL	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Tingkat Kota (pelatihan 90 orang pengolah ikan)		
6	Pancoran	Rawajati			BPP Ragunan		2	Orang		SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA - JAKSEL	Pelatihan diversifikasi olahan hasil pertanian pembuatan instan jahe merah Jakarta Selatan	132.970.000	Anggaran se-Jaksel

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
7	Pancoran	Rawajati	3	Lapangan baske	Jalan Zeni AD 4 Taman RW 03 Rawajati	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket	1	unit	270.543.504	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - JAKSEL	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Jalan Zeni AD 4 Taman RW 03 Rawajati Pancoran	189.617.987	