

**INFORMASI PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2018  
KELURAHAN CILANDAK BARAT KECAMATAN CILANDAK**

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	Cilandak	Cilandak Barat	10	Jalanan Rusak	Jalan Terogong III Gang Alit Rt.006/10200 Meter	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	200	m2	28.072.666	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak	3.001.390.000	Anggaran se Kecamatan Cilandak
		Cilandak Barat	9	Jalan rusak dan berlubang	Jalan Wijaya Kusuma Raya depan Rumah No. 15 A (Wisma Cheshire)90 X 3,5	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	90	m2	12.632.700	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
		Cilandak Barat	10	Saluran air mengecil membuat genangan banjir	Jalan Terogong II dalam Rt.011 /10 32 meter	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	32	m2	6.144.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
		Cilandak Barat	6	Saat hujan badan jalan sering terjadi genangan hingga meluas	Jl. Haji Batong III 4763Cilandak Bar., Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1243025 m x3mt	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	25	m2	3.509.083	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
		Cilandak Barat	2	jalan rusak dan bergelombang sehingga licin dan becek di jalan Wijaya Kusuma Rt 13/02	Jln Taman Wijaya Kusuma Rt 13/02 kelurahan Cilandak Barat60	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	60	m2	11.520.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	8	Jalan berlobang belum ada conblock atau aspal	Jln.Banjarsari Banjarsari XIV ,Cilandak Barat,Jakarta selatan50	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	50	m2	7.018.167	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
		Cilandak Barat	13	jalan rusak dan berlubang di jalan gg. senggol Rt 014/13	gg. senggol Rt 014/01375 meter	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	75	m2	10.527.250	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
		Cilandak Barat	2	Jalan rusak dan berlubang membuat genangan air	Jalan safir I dan II Rt 001/02 kelurahan Cilandak baratpanjang 100 meter X lebar 4 meter	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100	m2	14.036.333	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
		Cilandak Barat	8	Jalan retak karena erosi	Banjarsari XIV RT 007/Rw 008 ,Cilandak Barat, Jakarta Selatan25 m	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	20	m2	2.807.267	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
		Cilandak Barat	9	Jalan rusak dan berlubang	Jalan Cilandak I Buntu depan Rumah 4a Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak67m X 3,5 m	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	67	m2	9.404.343	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	9	Jalan Rusak dan Berlubang	Jalan Cilandak I Fatmawati depan rumah NO. 24 Kelurahan Cilandak Barat 300 m X 3,5 M	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300	m2	42.108.999	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
		Cilandak Barat	6	Jalan rusak, banyak berlubang sehingga terjadi genangan air saat hujan, dan sudah 6 thn belum di	Jl. KH Muhasyim V Blok M Buntu No.45 Cilandak Bar., Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 124306.289306,	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	600	m2	84.217.998	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
		Cilandak Barat	9	Jalan Rusak dan berlubang	Pintu Masuk Komp. Golf Mansion Cilandak Barat RT. 03/099 X 5	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	9	m2	1.263.270	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
		Cilandak Barat	13	jalan rusak	jalan kencana III Rt 13/13 kelurahan Cilandak Barat 42 meter	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	42	m2	8.064.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
		Cilandak Barat	2	jalan rusak dan licin di jalan Intan I Rt 07/02	Jln intan I Rt 007/0270	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	70	m2	9.825.433	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	11	Perbaikan Jalan Rusak dan bergelombang di Jalan BDN Raya RT 010 RW 011	Jl. BDN Raya RT 010 RW 011 Cilandak Barat300	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300	m2	42.108.999	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
		Cilandak Barat	11	Perbaikan Jalan Rusak dan menurun curam yang merupakan akses utama warga dari Jl. Antasari	Jl. Pelita Dalam RT 006 RW 011 Cilandak Barat300	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300	m2	42.108.999	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
		Cilandak Barat	11	Perbaikan Jalan Kampung Jl. BDN I menuju Gg. H. Sainin dan Gg. Musholla RT 010 RW 011 Cilandak Barat	Jl. BDN I Gg. H. Sainin RT 010 RW 011 Cilandak Barat200	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	200	m2	28.072.666	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
		Cilandak Barat	13	jalan rusak dan gelombang	Jln BDN I Komplek KPN Rt 11/1346 meter	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	46	m2	6.456.713	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
		Cilandak Barat	11	Perbaikan Jalan Rusak dan bergelombang di Jl. BDN I RT 010 RW 011	Jl. BDN I RT 010 RW 011 Cilandak Barat200	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	200	m2	28.072.666	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	11	Perbaikan Jalan Gang Rusak dalam Lingkungan Jl. Puri Mutiara II, Gg. H. Kaimin RT 008 RW 011	Jl. Puri Mutiara II, Gg. H. Kaimin RT 008 RW 011 Cilandak Barat200	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	200	m2	28.072.666	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
		Cilandak Barat	11	Pengaspalan jalan lingkungan Jl. BDN I RT 002 RW 011 Cilandak Barat	Jl. BDN I RT 002 RW 011 Cilandak Barat100	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100	m2	14.036.333	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
		Cilandak Barat	13	jalan rusak dan berlubang	Jalan BDN I RT 011/013280 meter	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	280	m2	39.301.732	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
		Cilandak Barat	3	Terdapat pertigaan jalan aspal dengan jalan tanah dimana saat hujan, tanah erosi terbawa ke jalan aspal	Jl. Tumaritis RT 005/RW 03 Cilandak Barat, Jakarta Selatan30 m2	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	30	m2	4.210.900	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
		Cilandak Barat	13	jalan rusak dan berlubang di jalan kecapi RT 014/013	jalan kecapi Rt 14/01328 x 5 meter	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	28	m2	3.930.173	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	11	Perbaiki Jalan Rusak dan Bergelombang di Sekitar Jalan BDN II RT 010 RW 011	Jl. BDN II RT 010 RW 011 Cilandak Barat200	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	200	m2	28.072.666	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilandak		
2	Cilandak	Cilandak Barat	11	Penataan saluran Buntu Jl. Puri Mutiara II RT 09 RW 011 Cilandak Barat	Jl. Puri Mutiara II RT 09 RW 011 Cilandak Barat150	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200	m&apos;	407.961.314	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan	84.731.758.093	Anggaran se - Jaksel
		Cilandak Barat	1	Saluran Air Kecil dan Mampat	Jalan Ciladak Dalam VIII RT. 01 RW. 01 Kelurahan Cilandak Barat75	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	75	m&apos;	137.823.212	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	4	tidak ada saluran air dan pintu air sehingga menyebabkan banjir	jl. lebak bulus V rt 14 rw 0450m	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50	m&apos;	91.882.141	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	2	saluran air got mampet dan tidak berjalan mohon di normalisasi di jalan Berlian I samapi II Rt 07/02	jalan berlian I dan II156 meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	156	m&apos;	286.672.280	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	12	Belum Ada Saluran Air Perlu Saluran Air Baru	JL. TRIDHARMA UTAMA III RT.003/12 KELURAHAN CILANDAK BARAT JAKARTA SELATAN95	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	95	m&apos;	174.576.068	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	11	Tidak Ada Got menerus dari Jl. Gaharu VII RT 003 RW 011 menuju saluran kota di Jl. MPR Raya	Jl. Gaharu VII RT 003 RW 0011 Cilandak Barat7	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	7	m&apos;	14.278.646	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	5	Saluran air rusak	Jalan Keuangan I RT09 RW05 : antara Warung pak Madris, samping lapangan, depan Balai Warga RW05 Jl. Keuangan I no. 45B, sampai depan	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	160	m&apos;	294.022.851	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	4	tidak ada saluran air menyebabkan banjir dan pintu air	jl lebak bulus V rt 14 rw 0430	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30	m&apos;	55.129.285	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	12	SALURAN AIR RUSAK TIDAK MENAMPUNG VOLUME AIR	JL. TRIDHARMA UTAMA V RT.005/12 CILANDAK BARAT JAKARTA SELATAN60	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	60	m&apos;	110.258.569	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	11	Perbaiki dan Penataan Saluran Menyempit dan Buntu Di Jalan Gaharu VI RT 007 RW 011 menuju ke saluran Kota	Jl. Gaharu VI RT 007/011 Cilandak Barat70	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	70	m&apos;	142.786.460	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	3	Air hujan mengalir di permukaan jalan karena saluran tidak berfungsi	Jl. Cilandak VI RT 009/ RW 0340	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	40	m&apos;	73.505.713	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	7	Beban kedua saluran dari Pertigaan sebelah selatan SDN Cilandak Barat 03 hingga pertigaan yang bertemu dengan Jalan Teratai semakin berat yang berakibat pada meluapnya air ketika hujan dengan debit tinggi dan beberapa kali terjadi banjir pada area di sekitar saluran tersebut. Sudah selama 47 tahun saluran tersebut tidak mengalami pembenahan	Jl. Angrek Rt 02 & RT 03 RW 07 Cialndak Barat260	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	260	m&apos;	530.349.708	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		



Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	12	Saluran Rusak Tidak Menampung Air Hujan, Perlu Saluran Air	JL. TRIDHARMA UTAMA III RT.009/12 CILANDAK BARAT JAKARTA SELATAN145	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	145	m&apos;	266.458.209	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	3	Air hujan mengalir di jalan protokol Jl. RS. Fatmawati	sepanjang Jl. RS. Fatmawati Wilayah RW 03 dari Jl. Cilandak I s/d Jl. BDN Raya. Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan1200	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	1200	m&apos;	2.447.767.884	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	6	Perbaikan Pintu AIR saluran PHB Muhasyim, kondisi sudah rusak dinding saluran airnya, rawan longsor	Jl. H. Miran Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430 6.287558, 106.792352Pjg: 190 m Tgg: 2,5 m Lbr : 1,5 m	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	600	m&apos;	1.102.585.692	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	5	Saluran air kecil, tidak memadai, tidak menampung air, ingin diperlebar memakai box culvert	Jalan Maritim RT010 RW05, dari depan rumah Bp Riyanto Jl. Maritim dalam gang 2 no. 22, lurus sampai depan rumah Bp. Iwan Jl. Maritim Rava150m	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m&apos;	275.646.423	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	7	Beban saluran di sebelah Utara Jl. Mawar dari perempatan yang bertemu dengan Jl. Nusa Indah hingga pertigaan yang bertemu dengan Jl. Teratai semakin berat yang berakibat pada meluapnya air ketika hujan dengan debit tinggi dan beberapa kali terjadi banjir pada area di sekitar saluran tersebut. Sudah selama 47 tahun saluran tersebut tidak	Jl. Mawar RT 04 RW 07 Cilandak Barat70	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	70	m&apos;	142.786.460	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	11	Pengaturan dan Penataan Saluran untuk menambah luas saluran danantisipasi banjir menuju saluran utama dari Jl. Kencana 2 RT 007 RW 011	Jl. Kencana II RT 007/011 Cilandak Barat200	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m&apos;	367.528.564	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	12	SALURAN AIR KECIL TIDAK MENAMPUNG AIR HUJAN. SALURAN DIPERBESAR	JL. TRIDHARMA UTAMA VI RT. 011/12 CILANDAK BARAT JAKARTA SELATAN108	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	60	m&apos;	110.258.569	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	11	Perbaiki Saluran Air Kurang Lancar dari RT 008 RW 011 Cilandak Barat menuju saluran kota Jl. Puri Mutiara Raya II dan Jl. Puri Mutiara Raya (RT 009 RW 011)	Jl. Puri Mutiara II RT 008 RW 011 Cilandak Barat400	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400	m'	735.057.128	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	5	Saluran air rusak berat, air sampai luber ke jalan. RT08 RW05	Dari jalan BNI46 belakang Total Buah sampai perempatan Jl. Keuangan I100m	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m'	183.764.282	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	7	Beban kedua saluran di Jl. Nusa Indah semakin berat yang berakibat pada meluapnya air ketika hujan dengan debit tinggi dan beberapa kali terjadi banjir pada area di sekitar saluran tersebut. Sudah selama 47 tahun saluran tersebut tidak mengalami pembenahan	Jl. Nusa Indah RT 02 RW 07 Cilandak Barat280	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	280	m'	514.539.990	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	12	SALURAN AIR RUSAK PERLU SALURAN AIR BARU	JL. TRIDHARMA UTAMA V RT.005/12 CILANDAK BARAT JAKARTA SELATAN65	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	65	m&apos;	119.446.783	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	12	Saluran Rusak Tidak Menampung Air Hujan, Saluran Baru	JL. TRIDHARMA UTAMA III RT.004/12 CILANDAK BARAT JAKARTA SELATAN120	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	120	m&apos;	220.517.138	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	7	Beban kedua saluran di Jl. Kencana semakin berat yang berakibat pada meluapnya air ketika hujan dengan debit tinggi dan beberapa kali terjadi banjir pada area di sekitar saluran tersebut. Sudah selama 47 tahun saluran tersebut tidak mengalami perbaikan	Jl. Kencana 1 RT 02, RW 07, Cilandak Barat220	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	220	m&apos;	404.281.420	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	3	Dinding saluran yang ada mulai ambrol/rusak sehingga timbul erosi pada pagar dan tepi jalan.	Jl. Cilandak III RT 003/ RW 03 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan60	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	60	m&apos;	122.388.394	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	12	SALURAN AIR RUSAK	JL. TRIDHARMA UTAMA VI RT. 011/12 CILANDAK BARAT JAKARTA SELATAN108	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	108	m'	198.465.425	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	7	Beban saluran sebelah timur Jl. Flamboyan semakin berat yang berakibat pada meluapnya air ketika hujan dengan debit tinggi dan beberapa kali terjadi banjir pada area di sekitar saluran tersebut. Sudah selama 47 tahun saluran tersebut tidak mengalami pembenahan	Jl. Flamboyan RT 01 RW 07 Cilandak barat93	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	93	m'	189.702.011	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	7	Beban saluran salah satu sisi di sepanjang Jl. Teratai semakin berat yang berakibat pada meluapnya air ketika hujan dengan debit tinggi dan beberapa kali terjadi banjir pada area di sekitar saluran tersebut. Sudah selama 47 tahun saluran tersebut tidak mengalami pembenahan	Jl. Teratai RT 03 RW 07 Cilandak Barat175	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	175	m&apos;	356.966.150	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	7	Beban saluran sebelah Utara Jl. Melati semakin berat yang berakibat pada meluapnya air ketika hujan dengan debit tinggi dan beberapa kali terjadi banjir pada area di sekitar saluran tersebut. Sudah selama 47 tahun saluran tersebut tidak mengalami pembenahan	Jl. Melati RT 02 RW 07 Cilandak Barat160	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	160	m&apos;	326.369.051	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	7	Beban kedua saluran pada Jl. Mawar dari ujung sebelah timur hingga pertigaan yang bertemu dengan Jl. Teratai semakin berat yang berakibat pada meluapnya air ketika hujan dengan debit tinggi dan beberapa kali terjadi banjir pada area di sekitar saluran tersebut. Sudah selama 47 tahun saluran tersebut tidak mengalami pembenahan	Jl. Mawar Rt 04 RW 07 Cilandak Barat180	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	180	m&apos;	330.775.708	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	7	Beban saluran di sebelah utara Jl. Anyelir semakin berat yang berakibat pada meluapnya air ketika hujan dengan debit tinggi dan beberapa kali terjadi banjir pada area di sekitar saluran tersebut. Sudah selama 47 tahun saluran tersebut tidak mengalami pembenahan	Jl. Anyelir RT 01 RW 07 Cilandak Barat89	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	89	m&apos;	163.550.211	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	7	Beban saluran di sebelah timur Jl. Wijaya Kusuma semakin berat yang berakibat pada meluapnya air ketika hujan dengan debit tinggi dan beberapa kali terjadi genangan pada area di sekitar saluran tersebut. Sudah selama 47 tahun saluran tersebut tidak mengalami pembenahan	Jl. Wijaya Kusuma RT 01 RW 07 Cilandak Barat95	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	95	m&apos;	174.576.068	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		



Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	12	SALURAN KECIL TIDAK MENAMPUNG AIR HUJAN. SALURAN DIPERBESAR	JL. TRIDHARMA UTAMA IV RT.006/12 GANG SWADAYA CILANDAK BARAT JAKARTA SELATAN60	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	60	m&apos;	110.258.569	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	3	Air hujan mengalir di jalanan karena saluran mengalami pendangkalan dan sebagian besar tertutup beton sehingga tidak dapat dibersihkan	Jl. Cilandak VI RT 009/ RW 03 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan100 meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m&apos;	183.764.282	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	6	Saluran air tersebut karena pendangkalan dan dinding saluran rusak dan mengakibatkan saluran air tersumbat.	Jl. H. Batong IV, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430, Indonesia180mt x 40 cm	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	180	m&apos;	330.775.708	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	3	Air hujan mengalir di Jalanan karena belum ada saluran teli jalan	Jl. Cilandak II RT 002/RW 03 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan75 m	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	75	m&apos;	137.823.212	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Cilandak Barat	3	Air hujan mengalir di jalanan karena saluran tidak berfungsi	Jl. Cilandak VI RT 001/RW 03 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan40	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	40	m&apos;	73.505.713	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	3	Air hujan mengalir di jalanan karena saluran tidak berfungsi, tertutup plesetran dan tidak dapat dibersihkan, sehingga perlu dilakukan normalisasi	Jl. Cilandak IV RT 009/ RW 03 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50	m	91.882.141	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
3	Cilandak	Cilandak Barat	2	jalan lingkungan gelap di jalan intan ujung Rt 02/02	Jalan Intan Ujung Rt 02/02	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.138.838.174	Anggaran se - Jakesel
		Cilandak Barat	1	Jalan Gelap	Gang Jalan Cilandak Dalam III	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41.330.575	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	8	Jalan Gelap tidak adanya lampu penerang jalan Lokasi rencana pemasangannya LPJ di Banjarsari IV ,Cilandak Barat,jakarta selatan	Jalan Banjarsari IV, Kel. Cilandak Barat	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	8	Sekitarnya kurang terang RT 007/Rw 008 Banjarsari ,Cilandak Barat,Jakarta Selatan	Jalan Banjarsari V RT. 007/08	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41.330.575	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	1	Jalan Gelap	Jalan Cilandak Dalam IV no. 11	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	1	Jalan Lingkungan Gelap	Jalan Cilandak Tengah Depan Rumah No. 22 C	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	1	Jalan Lingkungan Gelap	Jalan Cilandak Tengah I	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.717	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	1	Jalan Lingkungan Gelap	Jalan Cilandak Tengah II	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.717	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	1	Jalan Gelap	Jalan Cilandak Tengah Raya dan Jalan Cilandak Tengah III	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41.330.575	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	9	Jalan Gelap	Jalan Gereja RT. 01/09	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.717	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	2	jalan lingkungan gelap di jalan mandor Rt 05/02 kelurahan cilandak barat	Jalan H. mandor Rt 05/02 kelurahan cilandak barat	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41.330.575	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	2	jalan lingkungan gelap	Jalan H. Mandor RT. 005/02 Depan Rumah BU HJ. Kamsiah	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.717	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	11	Jalan Gelap dan Rawan dan merupakan akses jalan kampung utama dari Jalan Kencana 2 RT 007 RW 011 dan menuju ke Jalan Gaharu dan MPR Raya	Jalan Kencana 2 RT 007 RW 011 dan menuju ke Jalan Gaharu dan MPR Raya	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	5	Titik	68.884.292	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	11	Penambahan Lampu Jalan Lingkungan RT 008 RW 011	Jalan Lingkungan RT 008 RW 011 dekat Masjid Al Akhyar	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	5	Titik	68.884.292	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	2	jalan lingkungan gelap di jalan safir Rt 01/02	jalan safir Rt 01/02	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.717	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	2	jalan lingkungan gelap	Jalan Safir RT. 001/02 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.717	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	1	Jalan lingkungan gelap	Jalan Swadaya II RT. 010/01	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	6	Titik	82.661.150	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	10	Jalanan Gelap Jalan Taman Pendidikan Rt.003/10	Jalan Taman Pendidikan RT. 003/010 Depan Masjid At Tarbiah	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	2	Lingkungan Gelap	Jalan Taman Wijaya Kusuma RT. 009/02	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41.330.575	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	10	Jalanan Gelap RT.008	Jalan Terogong III	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peni ngkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	10	Jalanan Gelap Rt.004/10	Jalan Terogong III RT. 004/010	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peni ngkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	10	Jalanan Gelap Jalan Terogong Rt.008/10	Jalan Terogong III RT. 008/010	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peni ngkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	10	Jalanan Gelap Jalan Terogong Rt.008/10	Jalan Terogong III RT. 008/010	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peni ngkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	10	Jalanan gelap Rt.010/10 ( Depan rumah Ketua RW.10 )	Jalan Terogong III RT. 010/10	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peni ngkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	10	Jalanan gelap di Jalan Terogong Rt.011/10	Jalan Terogong III RT. 011/010	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peni ngkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	9	Jalan Gelap	Jalan Wijaya Kusuma Raya depan Rumah No. 15 A (Wisma Cheshire)	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.717	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peni ngkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	11	Penambahan Jalan Jl. BDN I Gang Karya RT 002 RW 011	Jl. BDN I Gang Karya RT 002 RW 011	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.717	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peni ngkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	11	Penerangan Jalan Lingkungan yang merupakan akses warga dari Jl. BDN I menuju Jl. BDN II RT 002 RW 011 Cilandak Barat	Jl. BDN I menuju Jl. BDN II RT 002 RW 011 Cilandak Barat	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.717	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	11	Penerangan Jalan Gelap dan curam di Jl. Pelita Dalam RT 006 RW 011 Cilandak Barat	Jl. Pelita Dalam RT 006 RW 011 Cilandak Barat	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41.330.575	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	2	jalan gelap di jalan Taman wijaya kusuma kampung sawah Rt 13/02	Taman wijaya kusuma kampung sawah Rt 13/02	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan	8	Titik	110.214.867	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	3	Penerangan Jalan masih bersifat SWADAYA belum mendapat fasilitas dari Sudin dan dengan lampu yang tidak standard PJU. di RT 007/ RW 03 Cilandak Barat	Wisma Subud RT. 007/02 Cilandak Barat	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan	12	Titik	165.322.300	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan lingkungan		
		Cilandak Barat	10	Jalan Gelap Rt.004/10		Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan lingkungan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
4	Cilandak	Cilandak Barat	6	Jalanan gelap, rawan kecelakan dan keamanan saat malam hari	Gg. Aman No.18Cilandak Bar., Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 124306.287060, 106.790884	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT	6	Titik	61.088.640	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan MHT	5.342.236.412	Anggaran se - Jaksel
		Cilandak Barat	6	Jalanan gelap, rawan kecelakan dan keamanan saat malam hari	Gg. Lisin Rt. 013/06 Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT	3	Titik	30.544.320	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan MHT		
		Cilandak Barat	6	Jalanan gelap, rawan kecelakan dan keamanan saat malam hari	Jl. Haji Batong III Dalam Rt. 005/06 Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT	7	Titik	71.270.080	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan MHT		
		Cilandak Barat	6	Jalanan gelap, rawan kecelakan dan keamanan saat malam hari	Jl. Kh. Muhasyim 2 ujung tiang pertama di depan rmh. Bpk. H. Namin tiang kedua belakakang Ibu H. Roaidi tiang ke. 3 didepan ustz. Mahfuzi.	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT	3	Titik	30.544.320	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan MHT		
		Cilandak Barat	6	Jalanan gelap, rawan kecelakan dan keamanan saat malam hari	Jl. Masjid ArRachman Rt. 016/06 Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT	2	Titik	20.362.880	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan MHT		
5	Cilandak	Cilandak Barat			Fly Over Fatmawati (bawah)					Sudin Kehutanan - JAKSEL	Pemeliharaan Ruang terbuka hijau hutan di Wilayah Jakarta Selatan	14.438.656.224	Anggaran se - Jaksel

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
6	Cilandak	Cilandak Barat	7	Beberapa warga memerlukan pelatihan mengemudi SIM A untuk melengkapi persyaratan bekerja	LPK Mengemudi Jakarta Selatan	Pelatihan Mengemudi SIM A	2	Orang	5.000.000	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota - JAKSEL	Pelatihan Mengemudi SIM A	622.140.000	LABITTA ANJANI, MUHAMMAD HIDAYATURROH MAN
		Cilandak Barat	11	Menyiapkan Tenaga Terampil	LPK Mengemudi Jakarta Selatan	Pelatihan Mengemudi SIM A	2	Orang	5.000.000	Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota - JAKSEL	Pelatihan Mengemudi SIM A		ASRI AMALIA, HADI PRASETYO
7	Cilandak	Cilandak Barat			Jl. Terogong Raya Cilandak, Jakarta Selatan					Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota - JAKSEL	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	705.306.916	Anggaran se - Jaksel
8	Cilandak	Cilandak Barat	1		JL.Cilandak Dalam VIII /30		5	Unit		Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dn Penyelamatan Kota - JAKSEL	Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	470.131.200	Anggaran se - Jaksel
9	Cilandak	Cilandak Barat	4	perbaikan lapangan	lapangan bulutangkis komplek timah jl rs fatmawati	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	1	unit	96.191.743	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - JAKSEL	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis lapangan bulutangkis komplek timah jl rs fatmawati Cilandak Barat- RW04 Cilandak	99.514.841	



Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
10	Cilandak	Cilandak Barat	6	Kurangnya APE	BKB PAUD NURUL HIKMAH, Jl. Kh. Muhasyim No.55 RT.10/06 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan Kode pos 12430No NPSN 6983148	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	5	paket	42.387.815	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota - JAKSEL	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	167.855.747	Anggaran se - Jaksel
		Cilandak Barat	11	Pengadaan Alat	Nama Lembaga Pendidikan : BKB PAUD Melur.No SK Penyelenggaraan : 2088/1.14.1/31.74.0 6.0000/1.851.192/20 15No NPSN : 69831147Alamat : Jl. BDN I RT 002 RW 011 Cilandak Barat Jakarta Selatan 12430Nama Lembaga Pendidikan : BKB PAUD Melur.No SK Penyelenggaraan : 2088/1.14.1/31.74.0 6.0000/1.851.192/20 15No NPSN : 69831147Alamat	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota - JAKSEL	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Cilandak Barat	12	PENYIMPANAN	BKB PAUD TUNAS BANGSA JL. TRIDHARMA UTAMA III RT.004/12 CILANDAK BARAT JAKARTA SELATANSURAT KEPUTUSAN LURAH CILANDAK BARAT NO. 21 TAHUN 2016	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	3	paket	25.432.689	Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota - JAKSEL	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)		
11	Cilandak	Cilandak Barat			Jl. K.H. Moch. Hasyim VII No. 8, Jakarta Selatan					Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi DKI Jakarta	Pembangunan Gelanggang Remaja Kec Cilandak	16.131.020.728	