

**INFORMASI PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2018
KELURAHAN BANGKA KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN**

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|------------------|-----------|----|---------------------------|--|--|--------|--------|-----------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| 1 | Mampang Prapatan | Bangka | 5 | JALAN RUSAK/BERLUBANG | JALAN KEMANG BARAT RT RW 05150 m2 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 150 | m2 | 21.054.500 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Mampang Prapatan | 3.539.451.380 | Anggaran se-Kec. Mampang Prapatan |
| | | Bangka | 4 | Jalan Becek/tanah | Jl. Kemang Utara IX RT 011 RW 04 Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan150 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 150 | m2 | 28.800.000 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Mampang Prapatan | | |
| | | Bangka | 4 | Jalan Rusak | Jl. Kemang Utara G, Gg 2 RT 012 RW 04 Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan115 M | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 115 | m2 | 22.080.000 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Mampang Prapatan | | |
| | | Bangka | 5 | JALAN RUSAK | JALAN KEMANG VI RT12 RW 05100 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 100 | m2 | 14.036.333 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Mampang Prapatan | | |
| | | Bangka | 2 | WAKTU HUJAN TERGENANG AIR | JALAN KEMANG SELATAN X B RT,010/024X50 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 200 | m2 | 38.400.000 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Mampang Prapatan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|------------------|-----------|----|-----------------|---|--|--------|--------|-----------------------|---|---|----------------|--------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Bangka | 4 | Jalan Rusak | Jl. Kemang Timur VII RT 009 RW 04500 M | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 500 | m2 | 70.181.665 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Mampang Prapatan | | |
| | | Bangka | 4 | Jalan Rusal | Jl. Kemang Utara VII A RT 002 RW 04 (Jalan Menuju MI Nurul Islam)120 | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 120 | m2 | 23.040.000 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Mampang Prapatan | | |
| | | Bangka | 4 | Jalan rusak | Jl. Kemang Utara IX A RT 006 RW 04 Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan500 | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton | 500 | m2 | 96.000.000 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Mampang Prapatan | | |
| | | Bangka | 4 | Jalan rusak | Jl. Kemang Timur II RT 013 RW 04 Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan600 | Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 300 | m2 | 42.108.999 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Mampang Prapatan | | |
| 2 | Mampang Prapatan | Bangka | 3 | air tidak jalan | Jl. Kemang timur XIV#200 meter# | Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 200 | m' | 407.961.314 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | 84.731.758.093 | Anggaran se-Jaksel |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-----------|----|---|---|--|--------|---------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Bangka | 4 | saluran air hancur | Jl. Kemang Utara IX RT 011 RW 04 Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan#140# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 140 | m' | 257.269.995 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Bangka | 2 | TIDAK ADANYA SALURAN AIR | JALAN KEMANG SELATAN I RT 006 RW 02 KELURAHAN BANGKA, KECAMATAN MAMPANG PRAPATAN, | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 200 | m' | 407.961.314 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Bangka | 3 | saluran air kurang besar | Jl. kemang timur VIII RT 005 RW 03 Kelurahan bangka#150# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 150 | m' | 305.970.986 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Bangka | 1 | Saluran air / selokan kecil di RT.011 sering banjir | Jl. Kemang Utara E RT.011 /01#30# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 30 | m' | 55.129.285 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Bangka | 1 | Air meluap ke jala di waktu hujan di RT.006 | Jl. Kemang Utara D RT.006/001#40# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 120 | m' | 220.517.138 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-----------|----|--|--|--|--------|---------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Bangka | 1 | Saluran Air di Kemang Utara IA RT.004 yang buruk tidak ada bak kontrol | Jl. Kemang Utara IA RT.004/01#100# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 100 | m' | 203.980.657 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Bangka | 1 | Saluran air di RT.013 kecil dan suka tersumbat | Jl. Kemang Utara D RT.013/01#70# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 70 | m' | 128.634.997 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Bangka | 1 | Saluran air di RT.008/01 sangat kecil bila hujan meluap dan banjir | Jl. Kemang Utara E RT.008/01#50# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 50 | m' | 91.882.141 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Bangka | 4 | Saluran air kecil tidak menampung curah hujan sehingga Banjir | Jl. Kemang Timur Raya RT 009 RW 04#100# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 80 | m' | 163.184.526 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Bangka | 1 | Saluran air rusak dan akses dipakai oleh 2 RT yaitu RT.002 dan RT.009 | jalan kemang utara G kelurahan bangka kecamatan mampang prapatan jakarta selatan#30# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 30 | m' | 55.129.285 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|------------------|-----------|----|---|---|--|--------|---------|-----------------------|---|---|---------------|--------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Bangka | 1 | Perbaikan saluran air | Jalan kemang utara 1 Kel. Bangka Ke. Mp. Prapatan Jakarta Selatan#30# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 30 | m' | 55.129.285 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Bangka | 1 | Saluran air/got di lingkungan RT.001 rusak tdk ada penutupnya | Kemang Utara G RT.001/01 belakang RSB Siti Hodijah#100# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 100 | m' | 183.764.282 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Bangka | | | Pompa Kemang raya Kel. Bangka Kec. Mampang Prapatan | | | | | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pengelolaan pompa stasioner, pompa mobile, pintu air, bangunan rumah pompa serta rumah jaga dan kelengkapannya di wilayah Jakarta | | |
| 3 | Mampang Prapatan | Bangka | 3 | jalan gelap | Jalan Kemang Timur Dalam RT 003 RW 03 | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 3 | Titik | 41.330.575 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | 8.138.838.174 | Anggaran se-Jaksel |
| | | Bangka | 2 | TIDAK ADA LAMPU PENERANGAN JALAN MENJADIKAN JALAN LINGKUNGAN GELAP PADA | Jl. Kemang Selatan I F RT 004 RW 02 | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 19 | Titik | 261.760.309 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|------------------|-----------|----|---|---|---|--------|--------|-----------------------|---|--|---------------|--------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| 4 | Mampang Prapatan | Bangka | 1 | RT.007 Tidak ada lampu penerangan jalan | Jl. Kemang Utara IB Gg Sayur RT.007/01 | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT | 2 | Titik | 20.362.880 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan MHT | 5.342.236.412 | Anggaran se-Jaksel |
| | | Bangka | 1 | Lokasi gelap RT.006 rawan pecurian butuh pennerangan | Jl. Kemang Utara D RT.006/001 | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT | 6 | Titik | 61.088.640 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan MHT | | |
| | | Bangka | 1 | Beberapa lokasi RT.010/01 masih gelap | Jl. Kemang Utara F RT.010/01 | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT | 4 | Titik | 40.725.760 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan MHT | | |
| | | Bangka | 1 | Jalan di lingkungan RT.005 gelap rawan kriminal/pencurian | Jl. Kemang Utara IA Gg. Janda RT.005/01 | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT | 2 | Titik | 20.362.880 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan MHT | | |
| | | Bangka | 1 | Keadaan lingkungan warga RT.013 gelap rawan kriminal | Jl. Kemang Utara D RT.013/01 | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT | 2 | Titik | 20.362.880 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan MHT | | |
| | | Bangka | 1 | Kondisi lingkungan RT.003 gelap dan rawan kriminal | Jl. Kemang Utara I RT.003/01 | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT | 3 | Titik | 30.544.320 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan MHT | | |
| | | Bangka | 1 | Tidak ada penerangan lingkungan di RT.001 rawan kriminal | Kemang Utara G/Bangka XI Ujung RT.001 | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT | 1 | Titik | 10.181.440 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peningkatan pencahayaannya kota pada jalan MHT | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|---------------------|-----------|----|---|--|---|--------|--------|-----------------------|--|--|-------------|-------------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Bangka | 4 | Jalan Gelap | Jl. Kemang Timur III RT 006 RW 04 Kel. BAngka KEc. Mampang Prapatan | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 2 | Titik | 20.362.880 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peni ngkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | | |
| | | Bangka | 4 | Jalan Gelap | Jl. Kemang Utara Raya No 42 RT 013 RW 04 | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 1 | Titik | 10.181.440 | Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL | Pembangunan/peni ngkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | | |
| 5 | Mampang Prapatan | Bangka | 4 | kurangnya keahlian SDM dalam mengemudi | LPK Mengemudi Jakarta Selatan | Pelatihan Mengemudi SIM A | 2 | Orang | 5.000.000 | Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota - JAKSEL | Pelatihan Mengemudi SIM A | 622.140.000 | HAFIZ WASI, KUSWANDI |
| 6 | Mampang Prapatan | Bangka | 2 | KURANGNYA S | PAUD DUT Meutia Jl.Kemang Dalam V Rt.005/02Izin Operasional PAUD Nomor 002/1.17/31.74.03.1 006/1.851.192/2016I zin Operasional PAUD Nomor 002/1.17/31.74.03.1 006/1.851.192/2016 | Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD | 10 | paket | 84.775.630 | Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - JAKSEL | Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE- PAUD) | 322.147.394 | Anggaran se- Jaksel |