

**INFORMASI PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2018  
KELURAHAN BUKIT DURI KECAMATAN TEBET**

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	Tebet	Bukit Duri	2	Jalan Setapak Rusak	Jalan Crucuk Buntu RT 004 RW 02 Kelurahan Bukit Duri 15 m2	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	15	m2	2.880.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet	4.001.846.800	Anggara se Kec. Tebet
		Bukit Duri	6	Jalan Rusak	JL. Kp. Melayu Barat Gg Ismail RT 01 rw 006400 M2	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	400	m2	56.145.332	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	6	Jalan rusak	Jl. Kampung Melayu Barat RT. 005 Rw 006500 M2	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	500	m2	70.181.665	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	6	Jalan rusak	Jl. Kampung Melayu Barat RT. 009 Rw 00630 m2	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	30	m2	4.210.900	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	8	aspal sudah terkelupas karena kualitas jelek perlu diaspal lagi atau di hotmik	bukit duri tanjakan dalam 4 rt 03 rw 08100	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100	m2	14.036.333	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Bukit Duri	4	pengaspalan jalan setapak yg rusak parah	jl.bukit duri selatan 8 rt07/rw 04 tebet jaksel50 mx1.5m	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	75	m2	10.527.250	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	11	Perbaiki Jalan setapak, Lapangan Bulutangkis, Got RT05 RW 11	Jl Kp Melayu Kecil I Dalam RT 05 RW 011250 M	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	600	m2	115.200.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	11	Perbaiki Jalan Setapak PJU 3 Titik lingkungan RT 01 RW 011	Jl Bukit Duri Tanjakan Raya GG 93500 M	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500	m2	96.000.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	2	Jalan Setapak(umum) rusak	Jalan Ciak Buntu arah Jalan Kutilang RT 005 RW 02 Bukit Duri30 m2	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	30	m2	4.210.900	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	6	Jalan rusak	Jl. Kampung Melayu Barat RT 010/ RW 006200	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	200	m2	28.072.666	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Bukit Duri	2	Jalan setapak rusak	Jalan Crucuk No.7B RT 003 RW 0225 m2	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	25	m2	4.800.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	11	PERBAIKAN JL MHT,PJU,SALURAN AIR,PERBAIKAN RUMAH WARGA RT 012 RW 011	JL BUKIT DURI TANJAKAN RAYA DALAM RT 012 RW 0113500 M	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500	m2	96.000.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	11	Pebaikan jln MHT,JI setapak,Got RT 08 RW 011	Jln Kp Melayu Kecil V Dalam RT 08 RW 0114500 M	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500	m2	96.000.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	11	Perbaiakn Jl setapak PJU Got Tiang lampu 3 Titik RT 06 RW 11	Jl Kp Melayu Kecil v Dalam RT 06 RW 011300 M	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500	m2	96.000.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	2	Jalan Setapak(umum) rusak	Jalan Ciak Buntu arah Jalan Dewata, RT 005 RW 02 Bukit Duri30 m2	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	30	m2	4.210.900	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Bukit Duri	2	Jalan Setapak Rusak	Jl.Ciak Buntu ke arah Jalan Perkutut, RT 005 RW 02 Bukit Duri30 m2	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	30	m2	5.760.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	11	Perbaikiakan Jl MHT, Got di pelebar, tiang lampu PJU 3 Titik Rt ,03,02 RW 11	JL Bukit Duri Tanjakan H Tompel RT 02,03 RW 113500	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	600	m2	115.200.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	2	Jalan Setapak(umum) rusak	Jalan Perkutut Buntu arah ke Jalan Mandar RT 001 RW 02 Bukit Duri40 m2	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	40	m2	5.614.533	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	2	Jalan Setapak Rusak	Jalan Crucuk arah ke Jalan Beo, RT 004 RW 02 Bukit Duri30 m2	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	30	m2	5.760.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	11	JL Setapak,pasang PJU 3 titik RT 07 RW 011	JL kp mELAYU KECIL v DALAM RT 07 RW 0113000	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500	m2	96.000.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Bukit Duri	12	jalan rusak	jl. bukit duri tanjakan 5 rt 14 rw 12250x1,25 m	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	313	m2	60.096.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	10	Jalan rusak	Jalan Kampung Melayu Kecil 1 rt.02/010500	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	500	m2	70.181.665	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	7	jalan belum diaspal	jalan sawo kecil 2 RT 8 RW 07 150 m2	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	150	m2	21.054.500	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	7	Jalan belum diaspal	jalan sawo kecil 1 RT 01 RW 07 (dekat rel)100 m2	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	400	m2	56.145.332	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	7	jalan belum diaspal	jalan sawo kecil 8 RT 06 RW 07250 m2	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	250	m2	35.090.833	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Bukit Duri	7	jalan belum diaspal	jalan sawo kecil 4 RT 10 RW 0760 m2	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	60	m2	8.421.800	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	10	Jalan Rusak	Jalan Kampung Melayu Kecil 1 Rt.011/010200	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	200	m2	28.072.666	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	11	Perbaikan Jl MHT,Got RT011 RW 11	Jl kp Melayu Kecil V Dalam RT 011 RW 11500	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500	m2	96.000.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
		Bukit Duri	11	Perbaikan Jalan MHT,JL Setapak,GOT, MCK RT 09 RW 011	JL Kp Melayu Kecil V RT 09 RW 0114000 M	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500	m2	96.000.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet		
2	Tebet	Bukit Duri	2	saluran air sempit perlu tutup got	Jl.Meliwis RT 010 RW 02 BUKIT DURI150	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m	275.646.423	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan	84.731.758.093	Anggaran se-Jaksel

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Bukit Duri	2	Saluran sempit perlu tutup goi	Jalan Mndar I RT 002 RW 02 Bukit Duri 150 m	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m	275.646.423	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	2	Saluran sempit perlu tutup got	Jalan Mandar I RT 003 RW 02 Bukit Duri 160 m	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	160	m	294.022.851	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	9	butuh saluran baru	Gg. Kebon Coklat RT 002 RW 0930 Meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30	m	55.129.285	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	6	Air Got menggenang, perlu normalisasi saluran	Jl. Kampung Melayu Barat RT 003/ RW 006 110 m2	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	110	m	224.378.723	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	9	saluran perlu dinormalisasi	RT 1, 2 RW 9, saluran ke arah rel kereta 150	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m	183.764.282	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Bukit Duri	8	saluran pembuangan air limbah rusak dan mampet	jaln bukit duri tankan gg 2 rt 007 rw 0870 meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	70	m&apos;	142.786.460	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	10	Saluran Air Rusak	Jalan Kampung Melayu Kecil 1 Rt.06/010120	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	120	m&apos;	220.517.138	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	1	Saluran perlu di normalisasi	jln. manggarai selatan 9 RT 10, 11818 meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	818	m&apos;	1.668.561.774	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	8	Saluran terlalu kecil	jln gang 14 RT 8 RW 8200 meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m&apos;	367.528.564	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	12	sering banjir	jl. bukit duri tanjakan 7 rt 15 rw 12222m	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	222	m&apos;	452.837.059	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	5	Air Tergenang	Jln. Lapangan ROOS III Rt. 004/05400	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400	m&apos;	735.057.128	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Bukit Duri	1	Saluran rusak	Jln meliwis RT 1 RW 1145 meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	145	m&apos;	266.458.209	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	1	Saluran rusak dan butuh tutup got	Jalan Katik RT 2 dan RT 3180	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	180	m&apos;	330.775.708	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	8	saluran air terlalu kecil dan mampet air limbah warga tidak lancar..	Jln bukit duri tanjakan gg H.Hasan rt 007 rw 0880 meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	80	m&apos;	163.184.526	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	10	Saluran Air rusak	Jalan Kampung Melayu Kecil 1 Rt.008/010250	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250	m&apos;	459.410.705	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	1	Saluran air rusak parah	Jln. Bukit Duri Utara RT 10, 11520 meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	520	m&apos;	1.060.699.416	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	1	Normalisasi saluran	jalan. bukit duri timur RT 1,2,3,6,7365 meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	365	m&apos;	744.529.398	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Bukit Duri	4	Perbaikan saluran RT 3 RW 4	Jln roos barat V RT 003 RW 04150	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150	m&apos;	305.970.986	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	5	saluran air tersumbat	Jln. Lapanagan ROOS Timut IV148	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	148	m&apos;	271.971.137	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	5	Saluran Tersumbat	Jn. Lapanagan ROOS Timur II196	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	128	m&apos;	235.218.281	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	9	Perbaikan Solokan	Gg.Kebon Coklat RT 002 RW 0940 METER	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	40	m&apos;	73.505.713	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	8	Saluran kecil, agar saluran air yang berada di jalan bukit duri diaktifkan	Jln. Tanjakan dalam (gang) 4 RT 9 RW 8150	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150	m&apos;	305.970.986	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	8	Normalisasi saluran	Gang 16 RT 9 RW 8150	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150	m&apos;	305.970.986	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Bukit Duri	1	Saluran rusak berat	Jln. Prenja RT 5,6,8,9202 meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	202	m&apos;	412.040.927	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	1	Saluran rusak berat	Jln. Kutilang RT 1, RT 2, RT 3, RT 4262 meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	262	m&apos;	481.462.419	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	10	Saluran terlalu rendah	Jalan Kampung Melayu Kecil 1 rt.013/010400	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400	m&apos;	735.057.128	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	1	Saluran rusak berat	Jalan Gaok RT 4,5,6142 meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	142	m&apos;	260.945.280	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Bukit Duri	1	Saluran rusak berat	Jln. Nuri RT 6, RT 7142 meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	142	m&apos;	260.945.280	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
3	Tebet	Bukit Duri	8	perbatasa rt 12 dan rt 013 rw 08 disisi rel kereta api jakarta bogor kalau malam gelap.	bukit duri tanjakan gg bengkel besi rt 012 dan rt 013 rw 08	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	4	Titik	40.725.760	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	5.342.236.412	Anggaran se-Jaksel
		Bukit Duri	2	Jalan gelahayaanap,kurang Penc	Jalan Ciak RT 05 RW 02 Bukit Duri	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	1	Titik	10.181.440	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Bukit Duri	2	Jalan gelap kurang cahaya	Jalan Mandar RT 002 RW02	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	2	Titik	20.362.880	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		
		Bukit Duri	2	Jalan gelap	Jalan Meliwis RT 010 RW 02	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	1	Titik	10.181.440	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		
		Bukit Duri	2	Jalan gelap	Jalan Perkutut, No 12 RT 007 RW 02 Bukit Duri	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	2	Titik	10.181.440	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		
		Bukit Duri	2	Jalan gelap	Jalan Tekukur dalam RT 009 RW010	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	1	Titik	10.181.440	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		
		Bukit Duri	6	Tidak ada penerangan jalan	Jl. Kampung Melayu Barat RT 004 Rw 006	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	2	Titik	20.362.880	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		
		Bukit Duri	6	Jalan gelap	Jl. Kampung Melayu Barat RT 009/ RW 006	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	1	Titik	10.181.440	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT		
4	Tebet	Bukit Duri	11 dan 12							Sudin Perumahan Dan Kawasan Pemukiman - JAKSEL	Penyusunan Comunity Action Plan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kel. Bukit Duri	443.908.960,00	Anggaran se- Jaksel
5	Tebet	Bukit Duri			Jl. Kp. Melayu Kecil III No. 12 Tebet, Jakarta Selatan					Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota - JAKSEL	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	705.306.916	

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
6	Tebet	Bukit Duri			BPP Ragunan		2	orang		SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA - JAKSEL	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Tingkat Kota (50 org penerima sertifikasi)	328.983.292	Anggaran se- Jaksel
		Bukit Duri			BPP Ragunan		1	orang			SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA - JAKSEL	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Tingkat Kota ( pelatihan 90 orang pengolah ikan)	
7	Tebet	Bukit Duri	4					Unit		Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dn Penyelamatan Kota - JAKSEL	Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	470.131.200	Anggaran se- Jaksel
		Bukit Duri	7					Unit					
8	Tebet	Bukit Duri	6	Kurang nya Alat	PAUD Taman Firdaus, Jl. Sawo Kecik V No. 5 RT.015 RW. 006 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan TebetPenerima BKB PAUD Taman Firdauslzin PAUD No. 1994/1.1.0/31.74.01/ 1.851.192/2015	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - JAKSEL	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE- PAUD)	322.147.394	Anggaran se- Jaksel
		Bukit Duri	2	Kurang sarana F	PAUD Mawar, Jl.Layang No.15 RT 007 RW 08 Bukit Duriada	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota - JAKSEL	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE- PAUD)		