

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KELURAHAN SEMPER BARAT - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan Zona Timur (Kecamatan Cilincing, Koja, Kelapa Gading)	13.500.000.000
	CILINCING	Semper Barat	06	belum ada trotoar	Jl. Raya Tugu Rt.010/06 Semper Barat#700 m2#	Pembangunan trotoar	700 m2	444.500	311.150.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
2										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilincing	9.094.336.657
	CILINCING	Semper Barat	01	jalan rendah, mudah tergenang	Jl. Sungai Cisanggarung III Rt 004 Rw 01 Kel. Semper Barat#405#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	405 m2	192.000	77.760.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	01	jalan rendah, mudah tergenang air	Jl. Sungai Serayu 3 Rt. 005 Rw 01 Kel. Semper Barat#103#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	306 m2	192.000	58.752.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	01	jalan rendah, mudah tergenang air	Jl. Sungai Serayu 2 Rt. 005 Rw 01#306#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	306 m2	192.000	58.752.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	01	jalan rendah mudah tergenang air	Jl. Sungai Kapuas II Rt 016 Rw 01 Kel. Semper Barat#525#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	525 m2	192.000	100.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	01	jalan rusak, rendah mudah tergenang air	Jl. Sungai Mahakam Rt 011 Rw 01 Kel. Semper Barat#105#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	105 m2	192.000	20.160.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	01	jalan rendah, rusak mudah tergenang air	Gang Rt 018 Rw 01 kel. semper barat#60#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	60 m2	192.000	11.520.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	01	jalan rusak rendah mudah tergenang air	Gang Pemadam Terusan Rt 019 Rw 01#50#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	50 m2	192.000	9.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	01	jalan rusak, rendah mudah tergenang air	Gang Kapuas Rt 016 Rw 01 Kel. Semper Barat#52#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	52 m2	192.000	9.984.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	01	jalan rendah rusak mudah tergenang	Gang kampar Terusan Rt 018 Rw 01#25#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	25 m2	192.000	4.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Semper Barat	02	jalan lingkungan / orang yang rusak	asrama yon ang air jln.teluk darma raya rw02,semper barat cilincing jakarta utara#P 50m x Lb 2,65m = L 133#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	133 m2	192.000	25.536.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	04	Jalan rusak & rendah	Jalan Tipar Timur RT.003 RW.04 No.15 Kel. Semper Barat Jakarta Utara#160 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	160 m2	192.000	30.720.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	04	Jalan Redah & Banjir	Jalan Tipar Timur Gg. Swadaya II RT.005 RW.04 Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara#450 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	450 m2	192.000	86.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	04	Jalan Rendah dan masih tanah	Jalan Tipar Timur Gg. H.Abu Bakar RT.009 RW.04 Kel.Semper Barat#225 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	225 m2	192.000	43.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	05	Banjir	jl TIPAR SELATAN VIII RT 003 RW 05#400M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	400 m2	192.000	76.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	06	jalan rendah	Jl. H. Suit VII Rt.005/06, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara#65 m x 1,5 m = 97,5 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	97 m2	192.000	18.624.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	06	gang rendah, jika hujan banjir	Gang Batas Wilayah Rt.009 011/06 Kel. Semper Barat#25 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	25 m2	192.000	4.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	05	jalan rusak dan banjir	GANG BELAKANG ALFAMART JL TIPAR CAKUNG RAYA RT 006 RW 05 KP RENGAS#500#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500 m2	192.000	96.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	05	banjir	JL TIPAR SELATAN III RT 004 RW 05#200 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200 m2	192.000	38.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	06	jalan rendah	Kompleks Gereja Tugu, jl. Raya Tugu Rt.010/06 Semper Barat#290 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	290 m2	192.000	55.680.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	06	jalan rusak dan rendah	Jl. H. Suit Gg. Buntu Rt.005/06, Kel. Semper Barat#30 m x 2,5 m = 75 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	75 m2	192.000	14.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Semper Barat	06	jalan rusak dan rendah	Jalan H. Suit I rt.002/06 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara#54 m x 2,5 m = 135 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	135 m2	192.000	25.920.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	09	Jalan Rusak dan Banjir	Jl. Beting Asem Gg. H. Amit RT.003/09 (L :110 M)dan Jl. Beting Indah RT.016/09 (L : 110 M)Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Kota Adm Jakarta Utara#220#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	220 m2	192.000	42.240.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	010	kondisi jalan rusak dan rendah	Jl. betet RT 011 dan RT 012 RW 010#150#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	150 m2	192.000	28.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	010	kondisi jalan rendah	Jl. Kebon Baru RT 007 RW 010 Semper Barat Cilincing Jakarta Utara#50x2 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	100 m2	192.000	19.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	010	kondisi jalan rendah dan banjir	Jl. Kebon Baru Gg Swadaya 1 dan Swadaya 2 RT 013 RW 010 Kel. SEmper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara#300#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300 m2	192.000	57.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	010	kondisi jalan rendah	Jl. Kenari (Gg. Buntu I) RT 001 RW 010#100#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	100 m2	192.000	19.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	010	kondisi jalan rendah dan ada genangan banjir	Jl. Y2 RT 005 RW 010 Kebon Baru Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara#300#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300 m2	192.000	57.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	010	kondisi jalan rusak dan rendah	Jl. Buntu II RT 003 RW 010 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara#150#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	150 m2	192.000	24.192.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	010	kondisi jalan rusak	Jl. Kebon Baru (Gg Pipit) RT 009 Rw 010 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara#100 meter persegi#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	100 m2	192.000	19.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	010	Kondisi jalan rusak dan rendah	Jl. Angin Sejuk I RT 010 RW 010#200#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200 m2	192.000	38.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	011	Jalan rusak dan banjir	Jl. Angin Sejuk V RT.011 RW.011 Kel. semper Barat #576#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	576 m2	192.000	110.592.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Semper Barat	011	Jalan rusak dan banjir	Jl.Angin berubu Rt.008 Rw.011 Kel.Semper Barat#90#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	90 m2	140.363	12.632.700	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	011	Jalan rusak dan banjir	Jl.Angin Sejuk II Rt.009 Rw.011 Kel.Semper Barat#420#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	420 m2	140.363	58.952.599	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	011	Jalan Rusak dan Banjir	Jl.Angin Sejuk VI Rt.011 Rw.011 Kel.Semper Barat#362#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	362 m2	140.363	50.811.525	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	011	Jalan rusak dan banjir	Jl.Angin Sejuk I Rt.009 Rw.011 Kel.Semper Barat#500#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500 m2	192.000	96.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	011	Jalan rusak dan banjir	Jl.Angin Berubu Rt.06 Rw.011 Kel.Semper Barat#532#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	532 m2	192.000	102.144.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	011	Jalan rusak dan banjir	Jl. Angin sejuk raya RT.09.10.11 RW.011 Kel. Semper Barat#887#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	887 m2	192.000	170.304.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	011	Jalan rusak dan banjir	Jl.Angin sejuk IV Rt.011 RW.011 Kel.Semper Barat#374#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	374 m2	192.000	71.808.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	012	Jalan rendah, rusak	Jalan IV empang RT 018 Rw. 12 Kel. Semper Barat#300 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	3000 m2	192.000	576.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	013	Jalan Rendah dan Banjir	Jl.Kramat Jaya Lorong III C Rt.005 & 006 Rw.013 Kel.Semper Barat#990#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	990 m2	192.000	190.080.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	014	Jalan rusak dan rendah	Lorong I Rt 4 Rw 14#300 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300 m2	192.000	57.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	014	Jalan rendah dan rusak	Lorong H Rt 7, Rt 8 Rw 14#240 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	240 m2	192.000	46.080.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	014	Jalan rusak dan rendah	Jl Kesemek Terusan Rt 1 Rw 14#300 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300 m2	192.000	57.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	015	Jalan rendah dan banjir	Jl.Dukuh Utara Gg. 1, 2 & 3 Rt.01 s/d 08 Rw.015 Kel.Semper Barat#2550#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	2550 m2	192.000	489.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	015	Jalan Rusak dan banjir	Jl.Camar Rt.001 s/d 03 RW.015#2400#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	750 m2	192.000	144.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	015	Jalan rendah dan rusak	Jl.Dukuh Utara Rt.004 RW 015 Kel.Semper Barat#100#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200 m2	192.000	38.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Semper Barat	016	Jalan tergenang saat banjir	Jl. Pepaya raya II RT 011 dan RT 012 RW 016 Semper Barat Cilincing Jakarta Utara#500#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	250 m2	192.000	48.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	016	Pada saat hujan Jalan Banjir	Jalan Pepaya V Rt 05/ RW 16 Kel Semper Barat Kec. Cilincing JAKARTA UTARA#173#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	173 m2	192.000	33.216.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	016	pada Saat Hujan Jalan Banjir	Jalan Pepaya Raya Rt 04 / Rw 16 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing JAKARTA UTARA#217#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	217 m2	192.000	416.640.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	016	Jalan banjir Pada saat hujan	Jalan Pepaya IV , RT 07/ RW 16 Kel. Semper Barat Kec.Cilincing JAKARTA UTARA#150#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	150 m2	192.000	28.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	016	Pada saat hujan Jalan Banjir	Jalan Pepaya II RT 12/ RW 16 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing JAKARTA UTARA#200#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200 m2	192.000	38.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	017	jalan masih berbentuk konblok sehingga sulit dilalui kendaraan bermotor	Asrama pemadam RT002/017 kel. semper barat kec. cilincing jakarta utara#2 m x 100 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	100 m2	192.000	19.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	017	Jalan rusak dan rendah	Jl.Komplek Pemadam Rt.02 Rw.017#100#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100 m2	140.363	14.036.333	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	017	jalan rusak dan bergelombang mengakibatkan laka lalin di lingkungan asrama pemadam rt 002/017	asrama pemadam Rt 002/017 kelurahan semper barat kec. cilincing jakarta utara#9 x 245 m x 1,6 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	245 m2	140.363	34.389.016	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Semper Barat	017	jalan rusak perlu pengaspalan	asrama pemadam Rt 003/017 semper barat#120m x 2 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	120 m2	140.363	16.843.600	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
3										Sudin Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	99.765.671.350
	CILINCING	Semper Barat	01	Got mampet, mudah meluap	Gang Jl. Pemadam Terusan Rt 019 Rw 01#340#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	340 m	1.837.643	624.798.559			
	CILINCING	Semper Barat	03	saluran harus diperlebar	RT 005/depan masjid annazhofah#100m#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Semper Barat	03	Saluran harus ditinggikan dan dikeruk lumpurnya serta dipasang trotoarharus dibangun karena ini Tanah Pemda	Jln Rusun Kebersihan#210m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	210 m	2.039.807	428.359.380			
	CILINCING	Semper Barat	04	pendangkalan dan diding tidak berturab	Jalan Tipar Timur Kali Gubuk Genteng RT.01, 06, 07, 08, 09 RW.04 Kel,Semper Barat Jakarta Utara#775 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	775 m	2.039.807	1.580.850.092			
	CILINCING	Semper Barat	04	Penyempitan dan pendangkalan	Jalan Taruna Raya, RT.012 ,017 dan 018 RW.04 Semper Barat, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia#400 M2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	700 m	1.837.643	1.286.349.974			
	CILINCING	Semper Barat	05	saluran rusak dan tidak lancar	jl tipar cakung raya#500 m2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	500 m	1.837.643	918.821.410			
	CILINCING	Semper Barat	05	BANJIR	JL TIPAR sELATAN v DAN vI RT 004 DAN RT 008 RW 05#1000#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400 m	1.837.643	735.057.128			
	CILINCING	Semper Barat	05	SALURAN RUSAK	JL TIPAR CAKUNG RAYA SISI BARAT#400 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400 m	1.837.643	735.057.128			
	CILINCING	Semper Barat	06	saluran dangkal dan sempit.. tidak menampung debit air	Kp. Kurus GG. Masjid Rt.008 Rt.009/06 Kel. Semper barat, Kec. Cilincing#180#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	72 m	1.837.643	132.310.283			
	CILINCING	Semper Barat	06	salurah kumuh, tidak dapt menampung curah hujan, mengakibatkan banjir	Jl. S. Barito Rt.003/06, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara#350 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	154 m	1.837.643	282.996.994			
	CILINCING	Semper Barat	06	belum ada petutup saluran got	Jl. H. Suit Rw.06, Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing, Jakarta Utara#500#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250 m	1.837.643	459.410.705			
	CILINCING	Semper Barat	06	saluran sempit, tdk menampung debit air	Jl. S. Barito I (Ujung Jalan) Rt.001/06 Semper Barat#100 mk#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	CILINCING	Semper Barat	07	Saluran dangkal dan rusak	Jl.Kramat Jaya Gg. II Blok F Rt.004 & 005 Rw.07 Kel.Semper Barat#440 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	440 m	1.837.643	808.562.841			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Semper Barat	07	Saluran dangkal dan rusak	Jl.Duren Rt.001 Rw.07 Kel.Semper Barat#220 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	220 m	1.837.643	404.281.420			
	CILINCING	Semper Barat	09	Bibir Got/Saluran Air Rusak & Rendah serta tidak ada tutup/deuker yang rawan pengguna jalan	Jl. Beting Raya RT.002 & 010 RW.09 Kel. Semper BaratKec. Cilincing Kota Adm Jakarta Utara#900 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	900 m	2.039.807	1.835.825.913			
	CILINCING	Semper Barat	09	Saluran Air sering meluap, sudah tidak dapat menampung air pembuangan.	Jl. Beting Asem RT.002, 004, 006 & 009 RW.09 Kel. Semper BaratKec. Cilincing Kota Adm Jakarta Utara#500#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	500 m	2.039.807	1.019.903.285			
	CILINCING	Semper Barat	09	Saluran Air/Got kecil dan tidak dapat menampung air dan sering meluap	Jl. Beting Indah 2 RT.010/09 Kel. Semper BaratKec. Cilincing Kota Adm Jakarta Utara#220 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	220 m	1.837.643	404.281.420			
	CILINCING	Semper Barat	010	saluran air tidak mengalir dengan lancar	Jl. Y2 RT 005 RW 010 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara#50 meterpersegi#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50 m	1.837.643	91.882.141			
	CILINCING	Semper Barat	010	saluran air tidak mengalir dengan lancar	Jl. X Kebon Baru RT 001006 RW 010 Kel. Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara #300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300 m	1.837.643	551.292.846			
	CILINCING	Semper Barat	010	saluran air mampet dan tidak mengalir dengan lancar	Jl. Y kebon Baru RT 001006 RW 010 Kel. Semper Barat kec. Cilincing Jakarta Utara#300 meter persegi#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300 m	1.837.643	551.292.846			
	CILINCING	Semper Barat	010	saluran tepi jalan rusak dan tidak menampung air saat hujan besar	Jl. Papaya III RT 08 dan RT 09 RW 010 Semper Barat Cilincing Jakarta Utara#250#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250 m	1.837.643	459.410.705			
	CILINCING	Semper Barat	011	Jalur air terhambat dan lokasi rawan banjir	Jl. Angin Puyuh RT.008 RW.011 Kel. Semper Barat#140#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	140 m	1.837.643	257.269.995			
	CILINCING	Semper Barat	011	Jalur air terhambat dan lokasi rawan banjir	Jl. Raya Dewaruci RT.002 Rw.011 Kel. Semper Barat#69#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	69 m	2.039.807	140.746.653			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Semper Barat	011	Jalur air terhambat dan lokasi rawan banjir	Jl. Raya Dewaruci RT.009 RW.011 Kel. Semper Barat#36#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	36 m	2.039.807	73.433.037			
	CILINCING	Semper Barat	011	Jalan air terhambat dan lokasi rawan banjir	Jl. Raya Dewaruci RT.008 Rw.011 Kel. Semper Barat#140#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	140 m	2.039.807	285.572.920			
	CILINCING	Semper Barat	011	Jalur air terhambat dan lokasi rawan banjir	Jl. Raya Dewaruci RT.001 RW.011 Kel. Semper Barat#28#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	28 m	2.039.807	57.114.584			
	CILINCING	Semper Barat	011	Jalur air terhambat dan lokasi rawan banjir	Jl. Angin Kumbang RT.004 RW.011 Kel. Semper Barat #280#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	280 m	1.837.643	514.539.990			
	CILINCING	Semper Barat	011	Jalur air terhambat dan lokasi rawan banjir	Jalan Angin Badai RT.01 RW.011 Kel. Semper Barat #140#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	140 m	2.039.807	285.572.920			
	CILINCING	Semper Barat	011	Jalur air terhambat dan lokasi rawan banjir	Jl. Angin Sejuk VI RT.011 RW.011 Kel. #51#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	51 m	1.837.643	93.719.784			
	CILINCING	Semper Barat	011	Jalur air terhambat dan lokasi rawan banjir	Jl. Angin Sejuk V RT.011 RW.011 Kel Semper Barat#63#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	63 m	1.837.643	115.771.498			
	CILINCING	Semper Barat	014	Tidak ada saluran air / pembuangan	Batas wilayah Rt 4 dan Rt 6 Rw 14#75 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	75 m	1.837.643	137.823.212			
	CILINCING	Semper Barat	014	Tidak ada saluran air / pembuangan	Rt 7 Rw 14#100 m2#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	CILINCING	Semper Barat	015	Saluran dangkal dan rusak	Jl.Dukuh Utra Gg.1, 2 & 3 Rt.001 s/d 008 Rw.015 Kel.Semper Barat#760#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	380 m	1.837.643	698.304.272			
	CILINCING	Semper Barat	015	Saluran dangkal dan rusak	Jl.Camar 1 Rt.001 s/d 003 Rw.015 Kel.Semper Barat#960#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	600 m	1.837.643	1.102.585.692			
	CILINCING	Semper Barat	016	saluran tepi jalan rusak dan tidak menampung air saat hujan besar	Jl. Papaya I RT 013 dan RT 015 RW 016 Semper Barat Cilincing Jakarta Utara#250#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250 m	1.837.643	459.410.705			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Semper Barat	016	saluran tepi jalan rusak dan tidak menampung air saat hujan besar	Jl. Papaya V RT 005 dan RT 006 RW 016 Semper Barat Cilincing Jakarta Utara#250#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250 m	1.837.643	459.410.705			
	CILINCING	Semper Barat	016	saluran tepi jalan rusak dan tidak menampung air saat hujan besar	Jl. Papaya raya RT 016 RW 016 Semper Barat Cilincing Jakarta Utara#250#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250 m	1.837.643	459.410.705			
	CILINCING	Semper Barat	016	saluran tepi jalan rusak dan tidak menampung air saat hujan besar	Jl. Papaya raya RT 01 dan RT 03 RW 016 Semper Barat Cilincing Jakarta Utara#220#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	220 m	1.837.643	404.281.420			
	CILINCING	Semper Barat	016	saluran tepi jalan rusak dan tidak menampung air saat hujan besar	Jl. Papaya raya RT 015 RW 016 Semper Barat Cilincing Jakarta Utara#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	CILINCING	Semper Barat	016	saluran tepi jalan rusak dan tidak menampung air saat hujan besar	Jl. Papaya raya II RT 011 dan RT 012 RW 016 Semper Barat Cilincing Jakarta Utara#250#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250 m	1.837.643	459.410.705			
4										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan Gedung serbaguna Semper Barat	515.509.669
5										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Asrama yon ang air jalan ratatama II rw02 semper barat cilincing iakarta utara	230.504.704
6										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis RT 07 dan 09 Rusun blok A rw 03 Kelurahan Semper Barat	110.993.570
7										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Jl.Komplek Pemadam Rt.006 Rw.017 Kelurahan Semper Barat	110.993.570
8										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Pembangunan Lapangan Olahraga Basket Rw. 15 Kelurahan Semper Barat	230.504.704
9										Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Adm. Jakarta Utara	Rehab Sedang SMP Negeri 231	1.324.480.000