

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

| USULAN MUSRENBANG | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | Keterangan |
|-------------------|--------------------|------------------------|----|---|---|--|-----|--------|-----------------|--|---|----------------|---------------------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | Vol | Satuan | Usulan Anggaran | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | KEMAYORAN - JAKPUS | HARAPAN MULIA - JAKPUS | 2 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | Jl. Timah Rt. 001 Rw.02 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran Jakarta Pusat #300 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 300 | m | 551,292,846 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 2 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | jalan tanah tinggi timur , Rt 05 Rw 02 , Kel Harapan Mulia , kec kemayoran , Jakarta Pusat#300 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 300 | m | 551,292,846 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 2 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | Jl. Letjend Suprpto, Rt 07 Rw 02 , Kel Harapan Mulia, Central Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#600 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 500 | m | 918,821,410 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 2 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | Jalan Perunggu, Harapan Mulya, Central Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#438 m# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 438 | m | 804887555.16 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 2 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | Jalan Tembaga Raya, Harapan Mulya, Central Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#300 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 300 | m | 551,292,846 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 2 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | Jalan Waja 7, Harapan Mulya, Central Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#200 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 200 | m | 367,528,564 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

| USULAN MUSRENBANG | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | Keterangan |
|-------------------|-----------|-----------|----|---|---|--|-----|--------|-----------------|--|---|----------------|---------------------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | Vol | Satuan | Usulan Anggaran | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | | 2 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | Jalan Waja I, Harapan Mulya, Central Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#300 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 300 | m | 551,292,846 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 2 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | Jalan Waja IV, Harapan Mulya, Central Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#300 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 300 | m | 551,292,846 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 2 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | jalan Perunggu Kecil , Rt 04 Rw 02 , Kel Harapan Mulia , Kec Kemayoran , Jakarta Pusat#300 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 300 | m | 551,292,846 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 4 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | Jl. Tembaga Dalam III RT. 008 RW. 04 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran #100# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 100 | m | 183,764,282 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 4 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | Jl. Tembaga Dalam III RT. 008 RW. 04 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran #120# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 120 | m | 220517138.4 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 4 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | Jl. Lingkar Suka Sari RT. 002 RW. 04 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran#100# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 100 | m | 183,764,282 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

| USULAN MUSRENBANG | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | Keterangan |
|-------------------|-----------|-----------|----|--|--|--|-----|--------|-----------------|--|---|----------------|---------------------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | Vol | Satuan | Usulan Anggaran | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | | 4 | Saluran air mampet dan tidak berfungsi secara maksimal | Jl. Suka Mulia VII RT.004, RW. 004 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran #150# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 150 | m³ | 275,646,423 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 1 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | Jl. Sukamulia II RT.0010 RW.01 Kel. Harapan Mulia#25# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 25 | m³ | 45941070.5 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 6 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | Jl. Utan Panjang III RT.0014 RW.06 Kel. Harapan Mulia#200 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 200 | m³ | 367,528,564 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 6 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | Jl. Sukamulia Raya RT.0012 RW.06 Kel. Harapan Mulia#150 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 150 | m³ | 275,646,423 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 6 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar. | Jl. Sukamulia IV RT.010 RW.06 Kel. Harapan Mulia#750 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 750 | m³ | 1,378,232,115 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

| USULAN MUSRENBANG | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | Keterangan |
|-------------------|-----------|-----------|----|--|---|--|-----|--------|-----------------|--|---|----------------|---------------------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | Vol | Satuan | Usulan Anggaran | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | | 5 | Saluran rusak menghambat aliran air dan membuat kumuh | Jln. Harapan Mulia IV RT 005 & 006#240 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 192 | m | 391642861.44 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 5 | Saluran rusak membuat saluran air terhambat dan terlihat kumuh | Jln. Harapan Mulia VIII RT 011#240 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 192 | m | 391642861.44 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 5 | Saluran rusak menghambat aliran air dan membuat kumuh | Jln. Harapan Mulia X RT 013 RW. 05 #240 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 192 | m | 391642861.44 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 5 | Saluran rusak menghambat aliran air dan membuat kumuh | Jln. Harapan Mulia II RT 002 & 003 RW. 05 Kel. Harapan Mulia#240 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 168 | m | 308723993.76 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 5 | Saluran rusak menghambat aliran air dan membuat kumuh | Jln. Harapan Mulia III RT 004 RW. 05 Kel. Harapan Mulia#240 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 168 | m | 308723993.76 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 5 | Saluran rusak menghambat aliran air dan membuat kumuh | Jalan Harapan Mulia VI RT. 008 RW. 05 Kel. Harapan Mulia#240 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 168 | m | 308723993.76 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

| USULAN MUSRENBANG | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | Keterangan |
|-------------------|-----------|-----------|----|--|--|--|-----|--------|-----------------|--|---|----------------|---------------------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | Vol | Satuan | Usulan Anggaran | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | | 5 | Saluran rusak menghambat aliran air dan membuat kumuh | Jalan Harapan Mulia VII RT. 009 & 010 RW. 05 Kel. Harapan Mulia#240 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 168 | m | 308723993.76 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 5 | Saluran rusak menghambat aliran air dan membuat kumuh | Jalan Harapan Mulia IX RT 012 RW 05 Kel. Harapan Mulia#240 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 168 | m | 308723993.76 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 6 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar. | Jl. Sukamulia Raya RT.0012 RW.06 Kel. Harapan Mulia#200 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 200 | m | 367,528,564 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 3 | Banjir karena lumpur tinggi, saluran rusak, jarak bak kontrol jauh dan tertutup rapat | Jalan Cempaka Putih Utara RW. 03 Kel. Harapan Mulia#180 m# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 180 | m | 367165182.6 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 3 | Banjir karena lumpur tinggi, saluran rusak, jarak bak kontrol jauh dan tertutup rapat | Jalan Tembaga Raya RW 03 Kelurahan Harapan Mulia#800# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 500 | m | 1,019,903,285 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 6 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | Jl. Sukamulia III RT.001 RW.06 Kel. Harapan Mulia.#200 M.# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 200 | m | 367,528,564 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

| USULAN MUSRENBANG | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | Keterangan |
|-------------------|-----------|-----------|----|---|---|--|-----|----------------|-----------------|--|---|----------------|---------------------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | Vol | Satuan | Usulan Anggaran | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | | 3 | Banjir karena lumpur tinggi, saluran rusak, jarak bak kontrol jauh dan tertutup rapat | Jalan Letjen Suprptoan RW. 08#144 m# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 52 | m ³ | 106069941.64 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 3 | Sering terjadi genangan karena saluran rusak tidak maksimal menampun air | Jalan Tembaga Dalam I RW 03 Kel. Harapan Mulia #15 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 375 | m ³ | 689116057.5 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 6 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | Jl. Sukamulia III RT.004 RW.06 Kel. Harapan Mulia#50 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 150 | m ³ | 275,646,423 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 9 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | Jl. Cempaka Putih Utara RT.004 RW.09 Kel. Harapan Mulia#100 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 100 | m ³ | 183,764,282 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 2 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | Waja 6, Harapan Mulya, Central Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#200 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 200 | m ³ | 367,528,564 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 2 | Saluran air rusak tidak berfungsi secara maksimal menyebabkan air meluap saat hujan besar | Waja 5 No.5, Harapan Mulya, Central Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#200 M# | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 200 | m ³ | 367,528,564 | SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat | 62,994,037,580 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

| USULAN MUSRENBANG | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | Keterangan |
|-------------------|-----------|-----------|----|--|--|---|-----|--------|-----------------|---|---|---------------|---------------------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | Vol | Satuan | Usulan Anggaran | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | | 2 | Kurangnya Marka Jalan | Jalan Tanah Tinggi Timur, Rt 05 Rw 02 kel Harapan Mulya, Central Jakarta City, Special | Pengecatan Marka Jalan | 100 | m2 | 27,779,967 | SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS | Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway | 875,523,346 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 6 | Cermin Lalu lintas sudah rusak parah | Jl. Utan Panjang III RT.0014 RW. 06 Kel. Harapan Mulia# | Pemasangan Cermin Lalu Lintas | 2 | unit | 7483569.08 | SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS | Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway | 1,628,598,393 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 4 | tidak ada cermin lalu lintas | Jl. lingk. Suka Sari RT. 001 RW. 04 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran# | Pemasangan Cermin Lalu Lintas | 1 | unit | 3741784.54 | SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS | Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway | 1,628,598,393 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 2 | Kurangnya Cermin Lalu lintas yang menyebabkan jalanan jadi bertabrakan | Jalan Perunggu, Rt 04 Rw 02 kel Harapan Mulya, Central Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia# | Pemasangan Cermin Lalu Lintas | 1 | unit | 3741784.54 | SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS | Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway | 1,628,598,393 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 2 | Kurangnya Cermin Lalu lintas yang menyebabkan jalanan jadi bertabrakan | Jalan Perunggu, Rt 04 Rw 02 Harapan Mulya, Central Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia# | Pemasangan Cermin Lalu Lintas | 1 | unit | 3741784.54 | SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS | Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway | 1,628,598,393 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 2 | Kurangnya para kendaraan mobil yang menaruh mobilnya di tepi jalan yang menyebabkan jalanan jadi bertabrakan | Jalan Tembaga Raya, Rt 06 Rw 02 Kel Harapan Mulya, Central Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta | Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Hollow (tinggi 4M) | 3 | unit | 5772888.84 | SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS | Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway | 5,872,028,248 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 2 | Kurangnya para kendaraan mobil yang menaruh mobilnya di tepi jalan yang menyebabkan jalanan jadi bertabrakan | Jalan Timah, Rt 06 Rw 02 kel Harapan Mulya, Central Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#2# | Pemasangan Rambu Lalu Lintas Tiang Hollow (tinggi 4M) | 2 | unit | 3848592.56 | SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS | Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway | 5,872,028,248 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 2 | Kurangnya lampu jalanan yang menyebabkan jalanan jadi rawan tindak kejahatan | Jalan Waja VII RT. 001 RW. 02 Kel. Harapan Mulia# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 4 | Titik | 55107433.48 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkat an pencahayaan kota pada jalan lingkungan | 3,977,214,614 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

| USULAN MUSRENBANG | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | Keterangan |
|-------------------|-----------|-----------|----|--|---|---|-----|--------|-----------------|---|--|---------------|---------------------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | Vol | Satuan | Usulan Anggaran | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | | 2 | Kurangnya lampu jalanan yang menyebabkan jalanan jadi rawan tindak kejahatan | Jalan Waja V Rt. 003 Rw. 02 Kel. Harapan Mulia# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 6 | Titik | 82661150.22 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | 3,977,214,614 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 2 | Kurangnya lampu jalanan yang menyebabkan jalanan jadi rawan tindak kejahatan | Jalan Waja I Rt. 005 Rw. 02 Kel. Harapan Mulia# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 8 | Titik | 110214866.96 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | 3,977,214,614 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 2 | Kurangnya lampu jalanan yang menyebabkan jalanan jadi rawan tindak kejahatan | Jalan Waja VI Rt. 002 Rw. 02 Kel. Harapan Mulia# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 4 | Titik | 55107433.48 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan | 3,977,214,614 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 2 | Kurangnya lampu jalanan yang menyebabkan jalanan jadi rawan tindak kejahatan | Jl. Letjend Suprpto, Rt 04 Rw 02 Kel Harapan Mulia, Central Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 2 | Titik | 20,362,880 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 7 | Belum tersedianya Penerangan Jalan, mengabaikan kondisi rawan | Jl. Swadaya RT 0010/07. Kel. Harapan Mulia. Kec. Kemayoran Jakarta Pusat# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 2 | Titik | 20,362,880 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 1 | Kurangnya lampu jalanan yang menyebabkan jalanan jadi rawan tindak kejahatan | Jl. Sukamulia III RT.0011 RW.01 Kel. Harapan Mulia.# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 2 | Titik | 20,362,880 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 1 | Kurangnya lampu jalanan yang menyebabkan jalanan jadi rawan tindak kejahatan | Jl. Sukamulia I RT.0012 RW.01 Kel. Harapan Mulia.# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 3 | Titik | 30,544,320 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 1 | Kurangnya lampu jalanan yang menyebabkan jalanan jadi rawan tindak kejahatan | Jl. Sukamulia VI RT. 003 RW.01 Kel. Harapan Mulia# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 3 | Titik | 30,544,320 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

| USULAN MUSRENBANG | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | Keterangan |
|-------------------|-----------|-----------|----|--|---|---|-----|--------|-----------------|---|---|---------------|---------------------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | Vol | Satuan | Usulan Anggaran | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | | 6 | Kurangnya lampu jalanan yang menyebabkan jalanan jadi rawan tindak kejahatan | Jl. Sukamulia IV RT.001, 003, 004 RW.06 Kel. Harapan Mulia# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 2 | Titik | 20,362,880 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 6 | Kurangnya lampu jalanan yang menyebabkan jalanan jadi rawan tindak kejahatan | Jl. Sukamulia IV Dalam RT.0010 RW.06 Kel. Harapan Mulia# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 1 | Titik | 10,181,440 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan an pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 4 | Kurangnya lampu jalanan yang menyebabkan jalanan jadi rawan tindak | Jl. Sukasari RT.010 RW.04 Kel. Harapan Mulia# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 1 | Titik | 10,181,440 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan an pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 7 | Belum tersedianya Penerangan Jalan, mengaibatkan kondisi rawan | Gg. Guyub RT 007/07# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 3 | Titik | 30,544,320 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan an pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 7 | Belum tersedianya Penerangan Jalan, mengaibatkan kondisi rawan | Gg. Rukun RT 007/07# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 1 | Titik | 10,181,440 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan an pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 7 | Belum tersedianya Penerangan Jalan, mengaibatkan kondisi rawan | Gg. Rela RT 005 / 07# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 2 | Titik | 20,362,880 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan an pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 4 | Kurangnya lampu jalanan yang menyebabkan jalanan jadi rawan tindak kejahatan | | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan | 1 | Titik | 13776858.37 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan an pencahayaan kota pada jalan lingkungan | 3,977,214,614 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

| USULAN MUSRENBANG | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | Keterangan |
|-------------------|-----------|-----------|----|--|---|--|-----|--------|-----------------|---|---|---------------|---------------------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | Vol | Satuan | Usulan Anggaran | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | | 4 | Kurangnya lampu jalanan yang menyebabkan jalanan jadi rawan tindak kejahatan | Jl. Tembaga Dalam III RT.08/04 Kel. Harapan Mulia# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 3 | Titik | 30,544,320 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 4 | Kurangnya lampu jalanan yang menyebabkan jalanan jadi rawan tindak kejahatan | Jl. lingkaran sukasari RT. 001 RW. 04 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 3 | Titik | 30,544,320 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 4 | Kurangnya lampu jalanan yang menyebabkan jalanan jadi rawan tindak kejahatan | Jl. Lingkar Sukasari RT. 005 RW. 04 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 1 | Titik | 10,181,440 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 4 | Jalanan gelap | Jl. Suka Mulia VII RT. 006 RW.04 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran # | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 2 | Titik | 20,362,880 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 4 | Jalanan gelap | Jl. Tembaga Dalam III RT. 009 RW. 04 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran # | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 2 | Titik | 20,362,880 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 4 | Jalanan gelap sehingga rawan terjadi curanmor | Jl. Suka Mulia VII RT.001 RW. 04 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 3 | Titik | 30,544,320 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 4 | Kurangnya lampu jalanan yang menyebabkan jalanan jadi rawan tindak kejahatan | Jl. Lingkar Suka Sari RT. 007 RW. 04# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 3 | Titik | 30,544,320 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 4 | Kurangnya lampu jalanan yang menyebabkan jalanan jadi rawan tindak kejahatan | Jl. Suka Mulia VII gang M RT. 007 RW. 04 Kel. Harapan Mulia Kec. Kemayoran# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 1 | Titik | 10,181,440 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

| USULAN MUSRENBANG | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | Keterangan |
|-------------------|-----------|-----------|--------|---|---|---|-----|--------|-----------------|--|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | Vol | Satuan | Usulan Anggaran | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | | 9 | Kurangnya lampu jalanan yang menyebabkan jalanan jadi rawan tindak kejahatan | Jl. Cempaka Wangi II RT.0010 RW.09 Kel. Harapan Mulia# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 10 | Titik | 101,814,400 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 9 | Kurangnya lampu jalanan yang menyebabkan jalanan jadi rawan tindak kejahatan | Jl. Cempaka Wangi I RT.009 RW.09 Kel. Harapan Mulia# | Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT | 1 | Titik | 10,181,440 | SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS | Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT | 4,326,560,602 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | 6 | Belum adanya kemampuan mengemudi dan bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan. | | Pelatihan Mengemudi SIM A | 2 | Orang | 5,000,000 | SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA - JAKPUS | Pelatihan Mengemudi SIM A | 1,099,114,000 | Anggaran untuk se Jakarta Pusat |
| | | | RW. 01 | Banyaknya APAR yang sudah kosong dan rusak Banyaknya APAR yang sudah kosong dan rusak | Kantor RW 01 | Pemeliharaan dan Penambahan APAR untuk Masyarakat | 20 | Unit | 2,570,000 | SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA - JAKPUS | Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) | 160,908,000 | |
| | | | NULL | Akte Kelahiran | Kelurahan Harapan Mulia | Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil | 1 | Lokasi | - | SUKU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - JAKPUS | Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Secara Mobile Kota Administrasi Jakarta Pusat | 47,530,440 | |
| | | | 05 | Lapangan rusak dan retakretak membahayakan bagi yang berolah raga | Jalan Harapan Mulia Belakang Pos RW. 05 Kel. Harapan Mulia# | Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis | 2 | unit | 192,383,486 | SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS | Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Jl. Harapan Mulia Belakang Pos RW. 05 Kel. Harapan Mulia | 110,993,570 | |
| | | | 05 | APE banyak yang rusak dan jumlahnya kurang | Mawar Sarinta RW. 05, Jalan Harapan Mulia Barat Belakang Sekretariat RW 05 Nomor 011/12.0.0/31.71.03.003/1.851.1/2015 PTSP Kel. Harapan Mulia | Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD | 1 | paket | 8,477,563 | SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKPUS | Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD) | Rp.690.073.628,0 (se Jakarta Pusat) | |