

**INFORMASI PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2018
KELURAHAN TEBET TIMUR KECAMATAN TEBET**

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|---|--|--|--------|--------|-----------------------|---|--|---------------|-----------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| 1 | Tebet | Tebet Timur | 9 | Perbaikan Jalan | Jalan Tebet Timur Dalam VIII K Jalan Tebet Timur Dalam VIII L Jalan Tebet Timur Dalam VIII M 1200 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 1200 | m2 | 168.435.996 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet | 4.001.846.800 | Anggara se Kec. Tebet |
| | | Tebet Timur | 9 | Perbaikan Jalan | Jalan Tebet Timur Dalam VIII P 250 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 250 | m2 | 35.090.833 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet | | |
| | | Tebet Timur | 9 | Perbaikan Jalan | Jalan Tebet Timur Dalam IX E 600 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 600 | m2 | 84.217.998 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet | | |
| | | Tebet Timur | 4 | Sisa 2 ruas jalan yang belum diaspal di RW 04 berupa Jalan yang beton yang belum difinalisasi | Jalan Tebet Timur Dalam I M dan Jalan Tebet Timur Dalam I D 600 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 600 | m2 | 84.217.998 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet | | |
| | | Tebet Timur | 3 | Jalan Rusak, dan Area Parkir yang mengganggu | Jl. Tebet Timur Dalam III D 140 X 3 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 420 | m2 | 58.952.599 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|-----------------|---|--|--------|--------|-----------------------|---|--|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Tebet Timur | 9 | Perbaikan Jalan | Jalan Tebet Timur Dalam VIII O350 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 207 | m2 | 29.055.209 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet | | |
| | | Tebet Timur | 9 | Perbaikan Jalan | Jalan Tebet Timur Dalam VIII W300 | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 300 | m2 | 42.108.999 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet | | |
| | | Tebet Timur | 9 | Perbaikan Jalan | Jalan Tebet Timur Dalam VIII U187 meter persegi | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 187 | m2 | 26.247.943 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet | | |
| | | Tebet Timur | 9 | Perbaikan Jalan | Jalan Tebet Timur Dalam VIII V445 meter persegi | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 445 | m2 | 62.461.682 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet | | |
| | | Tebet Timur | 9 | Perbaikan Jalan | Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q200 Meter persegi | Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix | 200 | m2 | 28.072.666 | Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL | Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tebet | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|--|--|--|--------|---------|-----------------------|---|---|----------------|--------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| 2 | Tebet | Tebet Timur | 11 | Perlu adanya pembaruan selokan karena sering terjadi genangan air di jalan dan masuk ke dalam teras | Jl. Tebet Timur Dalam IV C110 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 110 | m' | 202.140.710 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | 84.731.758.093 | Anggaran se-Jaksel |
| | | Tebet Timur | 5 | Perbaikan Saluran Air/ Goronggorong RT. 003 RW.05 dekat Pasar PSPT | Jalan Tebet Timur Dalam VA RT.003 RW.05 dekat Pasar PSPT 50 m2 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 50 | m' | 91.882.141 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Tebet Timur | 11 | Perlu adanya pembaruan selokan karena sering terjadi genangan air di jalan dan terkadang masuk ke | Jl. Tebet Timur Dalam IV450 m1 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 800 | m' | 1.631.845.256 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Tebet Timur | 5 | Saluran Air tsb harus dibongkar serta diperbaiki supaya mengoptimalkan dan ukurannya harus sama dari ujung jalan Tebet Timur II, Jalan Tebet Timur IIB, dan Jalan Tebet Timur IIC RT.007 RW.05 | Jalan Tebet Timur II, Jalan Tebet Timur IIB, Jalan Tebet Timur IIC RT.007 RW.05 500 m2 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 500 | m' | 918.821.410 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|---|--|--|--------|---------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Tebet Timur | 11 | Perlu adanya pembaruan selokan karena sering terjadi genangan air di jalan dan masuk ke dalam teras rumah warga apabila terjadi hujan | Jl. tebet Timur Dalam IV B120 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 120 | m' | 220.517.138 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Tebet Timur | 11 | Saluran got di depan restoran berdikari masih terputus sehingga saluran gotnya tidak berjalan lancar | jalan Tebet Timur Dalam Raya No. 41120 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 35 | m' | 71.393.230 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Tebet Timur | 11 | perlu nya pembaruan selokan karena selokan yang ada tidak sesuai ukuran | Jalan Tebet Timur Dalam II200 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 200 | m' | 407.961.314 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Tebet Timur | 8 | Pasang Tutup Beton dan Bak Kontrol | Jl. Tebet Timur IV E120 m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 20 | m' | 36.752.856 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Tebet Timur | 11 | Perlu adanya pembaruan seloka karena sering terjadi genangan air di jalan masuk ke dalam teras rumah warga | Jalan Tebet Timur Dalam IV E80 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 80 | m' | 147.011.426 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|---|---|--|--------|---------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Tebet Timur | 1 | Saluran Yang Kurang Lebar | Jl. Tebet utara II E100 M | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 100 | m' | 183.764.282 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Tebet Timur | 2 | Perbaikan Saluran yang Membahayakan | Jl. Tebet Utara III Rw. 02 Kelurahan Tebet Timur125 m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 125 | m' | 229.705.353 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Tebet Timur | 6 | Genangan air sepanjang JL. Tebet Timur Dalam VI E RW 06 | Jl. Tebet Timur Dalam VI E RW 06125 m1 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m) | 400 | m' | 815.922.628 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Tebet Timur | 1 | Konblok Tidak Layak | Jl. Tebet Utara II A,B,C,D,E Kel. Tebet Timur53 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 53 | m' | 97.395.069 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Tebet Timur | 1 | Konblok Rusak | Jl. Tebet Utara II A 254 m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 254 | m' | 466.761.276 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|--|---|--|--------|--------|-----------------------|---|---|----------|------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Tebet Timur | 3 | Crossing Saluran, Sering Terjadi Banjir Bila Hujan | Jl. Tebet Timur Dalam III Rw. 03400 m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 400 | m | 735.057.128 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Tebet Timur | 1 | Konblok Butuh Diperbaiki dan Saluran yang kurang lebar | Jl. Tebet Utara II C136 m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 136 | m | 249.919.424 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Tebet Timur | 6 | Saluran air tidak lancar | Jl. Tebet Timur Dalam VI K RT 003 RW 0690 m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 50 | m | 91.882.141 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Tebet Timur | 1 | Saluran yang kurang lebar | Jl. Tebet Utara IID59 m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 59 | m | 108.420.926 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| | | Tebet Timur | 8 | Pembuatan Bak kontrol | Jl Tebet Timur IV G110 | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 20 | m | 36.752.856 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|-----------------------|---|--|--------|--------|-----------------------|--|---|----------------|--------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| | | Tebet Timur | 8 | Perapihan Saluran Air | Jl. Tebet Timur IV D 136 m | Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m) | 135 | m | 248.081.781 | Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL | Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan | | |
| 3 | Tebet | Tebet Timur | 09 | | Taman Nilam, Jl. Tebet Timur VIII RW.09 | | | | | Sudin Perumahan Dan Kawasan Pemukiman - JAKSEL | Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) | 17.620.565.785 | Anggaran se-Jaksel |
| 4 | Tebet | Tebet Timur | 10 | | Jl. Tebet Timur Raya | | | | | Sudin Perumahan Dan Kawasan Pemukiman - JAKSEL | Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) | 1.550.510.309 | Anggaran se-Jaksel |
| | | Tebet Timur | 02 | | Taman Mandala Jl. Tebet Utara IV | | | | | Sudin Perumahan Dan Kawasan Pemukiman - JAKSEL | Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) | | |
| 5 | Tebet | Tebet Timur | | | Kolong Fly Over Tebet | | | | | Sudin Kehutanan - JAKSEL | Penataan Ruang Terbuka Hijau Hutan di Wilayah Jakarta Selatan | 3.640.799.373 | Anggaran se-Jaksel |

| Usulan Musrenbang | | | | | | | | | | RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang | | | KETERANGAN |
|-------------------|-----------|-------------|----|---------------------|---|---|--------|--------|-----------------------|---|--|---------------|-----------------------------------|
| No | Kecamatan | Kelurahan | RW | Masalah | Lokasi | Usulan Kegiatan | volume | Satuan | Anggaran Indikatif | SKPD/UKPD Tujuan | Kegiatan | Anggaran | |
| 6 | Tebet | Tebet Timur | 10 | pengangguran | LPK Mengemudi Jakarta Selatan | Pelatihan Mengemudi SIM A | 2 | Orang | 5.000.000 | Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota - JAKSEL | Pelatihan Mengemudi SIM A | 622.140.000 | NOVARA WAHYU ANDARI, SITI JANUARI |
| 7 | Tebet | Tebet Timur | 10 | TIDAK ADA PELATIHAN | Rptra Teratai - Taman Honda Jl. Tebet Timur Raya RT. 010/10 | Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Rumah Susun Tingkat Kota | 2 | Orang | 3.500.000 | Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota - JAKSEL | Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Rumah Susun Jakarta Selatan | 3.107.128.720 | Anggaran se-Jaksel |
| | | Tebet Timur | 10 | | Rptra Teratai - Taman Honda Jl. Tebet Timur Raya RT. 010/10 | Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Rumah Susun Tingkat Kota | | | | Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota - JAKSEL | Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Rumah Susun Jakarta Selatan | | |
| | | Tebet Timur | 02 | | RPTRA Taman Mandala Jl. Tebet Utara IV Rw.01 | Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Rumah Susun Tingkat Kota | | | | Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota - JAKSEL | Pembinaan Seni Budaya di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Rumah Susun Jakarta Selatan | | |
| 8 | Tebet | Tebet Timur | | | BPP Ragunan | | 1 | orang | | SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA - JAKSEL | Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Tingkat Kota (50 org penerima sertifikasi) | 328.983.292 | Anggaran se-Jaksel |
| 9 | Tebet | Tebet Timur | 9 | Pengembalian fu | Jalan Tebet Timur Dalam VIII M | Perbaiki Lapangan Olahraga Basket | 1 | unit | 270.543.504 | Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - JAKSEL | Perbaiki Lapangan Olahraga Basket Jalan Tebet Timur Dalam VIII M TebetTimur-RW09 Tebet | 189.617.987 | |