

**INFORMASI PEMBANGUNAN  
KELURAHAN PEGANGSAAN DUA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1								192.000		Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kelapa Gading	2.000.000.000
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	03	Jalanan Rusak	Jl. Kp. Rawa Indah RT. 001 005 RW. 03 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara 14250#RT. 001/03 = 810 mRT. 002/03 = 583 m RT. 003/03 = 462 m RT. 004/03 = 514 m RT. 005/03 = 346 m #	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	2715 m2	192.000	521.280.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	05	Jalanan Belum di Hotmix	Jl. Kompi Udin Kelurahan Pegangsaan Dua RT. 06/05#900#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	900 m2	140.363	126.326.997	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	05	Jalanan tidak rata, sehingga pada saat hujan turun menimbulkan genangan air.	Jl. kompi Udin RT. 05 dan 06 Kelurahan Pegangsaan Dua#295#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	295 m2	192.000	56.640.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	08	Jalan masih rendah	Jl. TMN Lumbini II, RT.09 / RW.08, Pegangsaan DUa, Kelapa Gading, Jakarta Utara#184#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	184 m2	192.000	35.328.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	08	Jalan masih rendah dan rawan banjir	Jl. Bongo IV, RT.08/RW.08, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara#405 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	405 m2	192.000	77.760.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	010	genangan air yang tinggi karena masih rendah dibanding dengan jalan diluarnya	jalan ekspor#540#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	540 m2	192.000	103.680.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	010	jalan tergenang karena lebih rendah dari jalan diluarnya	jalan ekspor 1#300#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300 m2	192.000	57.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	010	jalan belum dibeton sehingga terjadi genangan ketika hujan dan sangat mengganggu aktivitas warga	jalan ekspor barat 5 atau jalan ekspor C2#500#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500 m2	192.000	96.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	010	jalan lebih rendah dari jalan diluarannya sehingga mengakibatkan genangan ketika hujan	jalan gading mas timur 1#375#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	375 m2	192.000	72.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	010	jalan lebih rendah karena belum di beton sehingga terjadi genangan yang tinggi ketika hujan	jalan impor 2#300#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300 m2	192.000	57.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	010	Perbaiki jalan yang rusak dan peninggian jalan akses keluar masuk di lingkungan RW12/5Kelapa Gading Timur	Jl Gading Elok Barat II#2600 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	2600 m2	192.000	499.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	010	jalan belum dibeton sehingga terjadi genangan ketika hujan dan sangat mengganggu aktivitas warga	jalan ekspor 4(Disamping Sekretariat RW)#225#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	225 m2	192.000	43.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	010	jalan lebih rendah dari jalan diluarnya sehingga mengakibatkan genangan ketika hujan	jalan gading mas timur#375#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	375 m2	192.000	72.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	010	jalan belum dibeton sehingga terjadi genangan ketika hujan dan sangat mengganggu aktivitas warga	jalan ekspor 5#225#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	225 m2	192.000	43.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	010	jalan lebih rendah dari jalan diluarnya sehingga mengakibatkan genangan ketika hujan	Jalan Impor Raya#540#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	540 m2	192.000	103.680.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	010	jalan lebih rendah dari jalan luar sehingga mengakibatkan genangan tinggi ketika hujan	jalan giro 1#405#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	405 m2	192.000	77.760.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	010	jalan belum dibeton sehingga terjadi genangan ketika hujan dan sangat mengganggu aktivitas warga	jalan impor 1#375#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	375 m2	192.000	72.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	010	jalan lebih rendah karena belum di beton sehingga terjadi genangan yang tinggi ketika hujan	jalan ekspor 2#300 #	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300 m2	192.000	57.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	015	Ketinggian jalan yg berbedabeda sehingga timbul genangan pada saat hujan deras	Jl. Gading Ayu 2, Jl. Kelapa Hybrida VI blok RA, Jl. Kelapa Hybrida IV blok RA dan RB#4500 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	4500 m2	192.000	864.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	016	Lingkungan perumahan sering banjir, area seperti cawan, karena wilayah sekitar sudah ditinggikan, dan adanya Jl. Raya Arteri, dan jalan lingkungan disekitar perumahan sudah ditinggikan pemda.	Jl. Pegangsaan Indah Barat II(Perumahan Pondok Gading Utama)#14.792#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	14792 m2	192.000	2.840.064.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	016	Jalan lingkungan yang ada dipermukaan sudah banyak yang rusak, level tidak rata, kualitas hasil perbaikan swadaya tidak bagus dan sudah banyak yang retak.	Jl. Pegangsaan Indah Barat I (Perumahan Pondok Gading Utama dan Puspa Gading)#27.938#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	27938 m2	140.363	3.921.470.714	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	018	Jalan lingkungan tersebut sudah tidak sama ketinggian jalan jalan lingkungan RW 018 yang sudah ditinggikan secara swadaya. Karena banyak rumah dijalan tersebut kosong dan tidak ada penghuninya maka sulit untuk melakukan swadaya.	Jalan Raya Janur Elok Blok PD RT.002 RW 018 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara 14250#175 m (P) x 7 m (L) = 1225 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1225 m2	192.000	235.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	019	seringnya mengalami banjir di wilayah perumahan taman pegangsaan indah sehingga kali yang ada di wilayah TPI meluap dan tidak bisa menampung lagi	Jalan Pegangsaan Dua, Pegangsaan Dua, Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14250, Indonesia#988m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	988 m2	192.000	189.696.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
2										Sudin Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	99.765.671.350
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	02	Got banyak yang alirannya kurang lancar. Karena banyaknya lumpur dan kurangnya elevasi turun/landai	Jl. H. Oyar RT. 01, 02, 03, dan 04 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan kelapa Gading#700 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	700 m	1.837.643	1.286.349.974			
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	03	Banyaknya genangan air yang mengakibatkan jalanan air tidak mengalir dan menyebabkan banyak sampah serta jentik nyamuk	Kp. Rawa Indah RT. 006 dan 007/RW. 03 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara 14250#RT. 006 dan RT. 007 / RW. 03 RT. 006 = 215 m RT. 007 = 215 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	430 m	2.039.807	877.116.825			
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	07	Saluran air tidak lancar	Jl. Harpa Raya Jl. Melodi Mas#94#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	94 m	1.837.643	172.738.425			
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	07	Tidak adanya pembatas saluran sehingga seringnya menimbulkan kecelakaan.	1. Jl. Acordion 2. Jl. Suluang 3. Jl. Seruling#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200 m	1.837.643	367.528.564			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	08	Saluran air belum menggunakan UDitch sehingga sering kali arus air tidak lancar	Jl. Taman Bellyra, RT.07/RW.08, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara#57#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	57 m	1.837.643	104.745.641			
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	08	Saluran tepi jalan belum di beton dan pakai tutup	Jl. Bongo 3, RT.03/RW.08, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara#176#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	176 m	1.837.643	323.425.136			
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	08	Saluran tepi jalan belum di beton dan pakai tutup	Jl. Bellyra II, RT.06/RW.08, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara#184#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	184 m	1.837.643	338.126.279			
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	08	Saluran air belum menggunakan UDitch sehingga sering kali arus air tidak lancar	Jl. Simponi Mas VI, RT.10/RW.08, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara#95#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	95 m	2.039.807	193.781.624			
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	08	Saluran air belum menggunakan UDitch sehingga sering kali arus air tidak lancar	Jl. Simponi Mas IV, RT.10/RW.08, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara#145#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	145 m	2.039.807	295.771.953			
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	010	Saluran air belum menggunakan UDitch sehingga sering kali arus air tidak lancar	Jl. Simponi Mas V, RT.010/RW.010, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara#113#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	113 m	2.039.807	230.498.142			
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	014	Turap saluran rusak	Jl. Gading Asri 2, Komplek Kelapa Nias, Kelapa Gading#20 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	20 m	2.039.807	40.796.131			
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	018	Saluran di ditepi jalan masuk wilayah RW 018 tidak ada tutup beton	Jl. Kelapa Nias XII RW 018 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara#5 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	5 m	2.039.807	10.199.033			
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	019	seringnya kemampetan pada got dikarenakan saluran depan rumah warga yang sudah tidak berfungsi dengan baik sehingga jika turun hujan pembuangan air tidak lancar dan mengakibatkan kebairan	Taman Pegangsaan Indah Blk. Q No.7, RT.7/RW.19, Pegangsaan Dua, Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14250#75m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300 m	1.837.643	551.292.846			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	KELAPA GADING	Pegangsaan Dua	020	1. Dimensi saluran Kurang2. Aliran tidak terarah/lambat3. Aliran tersumbat/buntu	1. Jl. Taman Griya Pratama 2. Jl. Griya Pratama I, II, III, IV, V, VI dan VI 3. Jl. Griya Pratama Raya4. Melodi Mas II, III, dan IV#3190#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	3190 m	2.039.807	6.506.982.958			
3										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Jalan Tifa RW. 7 Kelurahan Pegangsaan Dua	110.993.570
4										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Perbaikan Lapangan Olahraga Volley jalan ekspor 2 ujung RW. 10 Kelurahan Pegangsaan Dua	127.757.904
5										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Jl.Kelapa Puan I blok RW. 12 Kelurahan Pegangsaan Dua	230.504.704
6										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Perbaikan Lapangan Olahraga Futsal Jl.Gading VIII RW. 12 Kelurahan Pegangsaan Dua	225.253.050
7										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Jl. Pegangsaan Indah Barat II(Perumahan Pondok gading utama dan Puspa Gading) RW. 16 Kelurahan Pegangsaan Dua	230.504.704
8										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Rw. 22 Kelurahan Pegangsaan Dua	230.504.704
9										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Jl. Gading Nirwana XVII, RW. 23 Kelurahan Pegangsaan Dua	230.504.704
10										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Jl. Grande Utara RW. 25 Kelurahan Pegangsaan Dua	230.504.704

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11										Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Adm. Jakarta Utara	Rehab Sedang SD Negeri Pegangsaan Dua 07	528.000.000