

**INFORMASI PEMBANGUNAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
9	Pasar Rebo	Kampung Baru	9	Jalan Rusak/berlubang	Jl.gongseng Gg.H.Matsani Rt 001/09#180#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	180	m2	252.653.994	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kampung Baru	3	Saluran kecil	Rt.002 Rw.03 Kel. Baru#500 m#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	500	m	1.121.893.500	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kampung Baru	1	Jalan Rusak	Jl. H hasan 1 RT.001 /01 Kel. Baru#3 x 10 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300	m2	42.108.999	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kampung Baru	2	jalan lingkungan rusak	gg h naam rt.001/02#123 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	139	m2	1.951.050.287	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kampung Baru	2	jalan rusak	Jl. H Moong RT.006/02#646#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	646	m2	9.067.471.118	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kampung Baru	10	Area Banjir	Jl. H Akin , dan Jl. H Abd Karim dan Gg. langgar RT.001/10#1362#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	1362	m	3.056.037.894	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	
		Kampung Baru	1	Jalan berlubang	Jl. Gotong royong dalam Rt.006 Rw.01#350 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	350	m2	491.271.655	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kota Administrasi Jakarta Timur	88.500.918.800	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Kampung Baru	1	Saluran Air Rusak	Jl. Serbaguna RT.003/01#130 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250	m&apos;	459.410.705	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kampung Baru	9	Saluran air kurang lebar sering tersumbat	Jl.H.Hasan Gg.Matsani Rt 001/09#120#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	120	m&apos;	2.205.171.384	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kampung Baru	9	Banjir jika hujan	Jl.Mts Rt 005,Rt 006,Rt 007 /009#600#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	600	m&apos;	1.223.883.942	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKTIM	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya	72.784.624.108	
		Kampung Baru	10	Bantuan APE Program PAUD	NAMA PAUD : TUMBUH KEMBANGALAMAT : JL. H. HASAN GG. BARU NO. 34 RT.002/010 KELURAHAN BARUIJIN PRINSIP : SUDIN PENDIDIKAN MENENGAH JAKARTA TIMUR 2561/1.851.4#IJJIN PRINSIP : SUDIN PENDIDIKAN MENENGAH JAKARTA TIMUR 2561/1.851.4#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	5	paket	42.387.815	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 2 KOTA - JAKTIM	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	827.820.435	
		Kampung Baru	6	Lapangan bulutangkis kondisinya kurang baik dan tidak layak pakai	RT .001 dan RT .004 RW. 06 Kel. Baru#	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	2	unit	1.923.834.857	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis RT .001 dan RT .004 RW. 06 Kel. Kampung Baru Kec. Pasar Rebo	178.552.778	
		Kampung Baru	6	Lapangan Volley Ball yang ada kurang layak,bisa memciderai para pemain	RT.003 RW.06 Kel. Baru#	Perbaikan Lapangan Olahraga Volley	1	unit	1.131.053.352	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Volley RT.003 RW.06 Kel. Kampung Baru Kec. Pasar Rebo	112.979.761	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Kampung Baru	2	Lapangan Rusak Perlu perbaikan	JL KH Mugni RT.009 Rw.02 Kel. baru pasar Rebo#	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	1	unit	9.619.174.285	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis JL KH Mugni RT.009 Rw.02 Kel. Kampung baru Kec. Pasar Rebo	96.101.389	
		Kampung Baru	5	Fasilitas kurang	Kobang Diklat RW.05 Kel. Baru Pasar rebo#	Perbaikan Lapangan Olahraga Volley	1	unit	1.131.053.352	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	Perbaikan Lapangan Olahraga Volley Kobang Diklat RW.05 Kel. Kampung Baru Kec. Pasar rebo	112.979.761	
		Kampung Baru	2	Rawan dan Gelap Di RT.005/02 Kel. Baru	jl. h. moong, rt 005/02#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	6	Titik	8.266.115.022	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Kampung Baru	1	Rawan Dan Gelap	Jl. H Noin rt 4 rw 01, Jl. Batas rt 4 rw 01#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	9	Titik	12.399.172.533	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Kampung Baru	7	Rawan Dan Gelap	Rt.003/07, kel. Baru#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	13	Titik	17.909.915.881	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Kampung Baru	7	Jalan lingkungan gelap gulita di jalan Bates Rt 01 Rw 07 Kelurahan Baru Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur	Bates Rt 01 Rw 07 #	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	6	Titik	8.266.115.022	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Kampung Baru	3	Rawan Dan Gelap Di RW.03	Jl. Satya Rw.03 Kel. Baru#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	23	Titik	31.686.774.251	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Kampung Baru	8	Jalanan gelap	JL.Chandraqa 8 Rt 007/08#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	6	Titik	8.266.115.022	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Kampung Baru	2	Rawan dan Gelap Di RT.006/02	RT.006/02, Kel. Baru, East Jakarta City, Special Capital Region of Jakarta, Indonesia#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	9	Titik	12.399.172.533	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Kampung Baru	7	Jalan lingkungan gelap	Rt.0004/07#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	5	Titik	6.888.429.185	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Kampung Baru	7	Jalanan Lingkungan Gelap	Rw.07#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	7	Titik	9.643.800.859	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Kampung Baru	10	Rawan dan Perlu penerangan	Gg. Langgar, RT.001/010, Kel.Baru#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	6	Titik	8.266.115.022	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKTIM	Pembangunan/pe ningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.576.491.847	
		Kampung Baru								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar Masjid Ar-Rahman Jl. H. Hasan RT 002/01
		Kampung Baru								Sudin Perhubungan Jaktim	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	567.640.404	Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar Masjid Al-Jadid Jl. Gongseng Raya RT 004/09