

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KELURAHAN MARUNDA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan Zona Timur (Kecamatan Cilincing, Koja, Kelapa Gading)	13.500.000.000
	CILINCING	Marunda	03	Mohon Lannjutkan TROTOAR YANG MANGKRAK Pada APBD 2015 sampai saat ini belum diselesaikan	Jln. Marunda Baru Rt/Rw. 005/03 Sepajang jalan iRt. 005/03 dibahu jalan sebelah kanan#2 m#	Pembangunan trotoar	200 m2	444.500	88.900.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
2										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Cilincing	9.094.336.657
	CILINCING	Marunda	01	Banyak orang yang sering jatuh karena jalan rusak.	Jalan Marunda Makmur, RT.04, RT.06, RT.05, RT.09/RW.01. Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.#4000 M untuk 4 RT (4000 : 4)#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	4000 m2	192.000	768.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Marunda	01	Banyak sering jatuh karena jalan rusak	Jalan Marunda Makmur RT.01/RW.01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.#100#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	100 m2	192.000	19.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Marunda	02	Jalan Rusak dan Berlubang di RT012/RW02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing	Jalan Raya Bambu Kuning, Gang Merpati 3, RT012/RW02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#50 Meter#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	50 m2	140.363	7.018.167	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Marunda	02	Jalan Rusak dan Berlubang	Jalan Raya Bambu Kuning, RT003/RW02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#350 Meter#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	350 m2	140.363	49.127.166	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Marunda	02	Jalan Rusak dan Berlubang di RT012/RW02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing	Jalan Raya Bambu Kuning, Gang Merpati 2, RT012/RW02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#100 Meter#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100 m2	140.363	14.036.333	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Marunda	02	Jalan Rusak dan Berlubang	Jalan Raya Bambu Kuning, Gang Merpati Utama, RT012/RW02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.#350 Meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	350 m2	140.363	49.127.166	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Marunda	02	perbaikan jalan lingkungan dengan hotmix	Jalan Marunda Baru (Gang Kutilang) RT12/RW02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.#375#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	375 m2	140.363	52.636.249	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Marunda	02	Jalan rusak dan berlubang	Jalan Raya Bambu Kuning, Gang Merpati Utama#375 Meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	375 m2	140.363	52.636.249	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Marunda	02	Jalan masih banyak yang berlubang/rusak	Jalan Raya Marunda (Gang Kutilang) RT 012/RW 02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.#500 Meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500 m2	192.000	96.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Marunda	02	Gang Rusak.	Jalan Sungai Tiram (Gang Boyong) RT01/RW02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.#300#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300 m2	140.363	42.108.999	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Marunda	04	Jalan rusak di wilayah RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.05, RT.06, RT.07, RT.08, RT.09/RW 04, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing	Jalan Sarang Bango, RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, RT.05, RT.06, RT.07, RT.08, RT.09/RW 04, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.#900 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	900 m2	192.000	172.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Marunda	05	Jalan gang rusak.	Jalan Sarang Bango (Gang Swadaya) RT 03/RW 05, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#86 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	86 m2	192.000	16.512.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Marunda	05	Jalan Gang Rendah	Jalan Sarang Bango (Gang Swadaya) RT 02/RW 05, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#495 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	495 m2	192.000	95.040.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Marunda	05	Jalan gang rusak.	Jalan Sarang Bango (Gang H. Harun) RT 03,04/RW 05, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#370#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	370 m2	192.000	71.040.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Marunda	07	Jalan Rusak.	Jalan Marunda Besar (Rumah Sipitung) RT 08/RW 07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.#400 M#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	400 m2	192.000	76.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	CILINCING	Marunda	09	Perbaiki jalan	Sungai Tiram#1065#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1065 m2	192.000	204.480.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
3										Sudin Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	99.765.671.350
	CILINCING	Marunda	02	jika hujan akan terjadi banjir	Jalan sungai tiram RT05/RW02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.#70 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	70 m	1.837.643	128.634.997			
	CILINCING	Marunda	02	Jalan Rusak	Jalan Bambu Kuning RT006/RW02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.#500 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	500 m	1.837.643	918.821.410			
	CILINCING	Marunda	02	jalan terendam air rob	Jalan sungai tiram RT011/RW02#300 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300 m	1.837.643	551.292.846			
	CILINCING	Marunda	02	Jalan sering tergenang ROB.	Jalan Sungai Tiram (Gang Al Iklas 2) RT10/RW02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200 m	1.837.643	367.528.564			
	CILINCING	Marunda	02	Jalan Rusak.	Jalan Sungai Tiram (Gang Al Iklas 1) RT10/RW02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.#300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300 m	1.837.643	551.292.846			
	CILINCING	Marunda	02	Got sering mampet.	Jalan Sungai Tiram (Gang Allman) RT05/RW02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.#150#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	CILINCING	Marunda	02	Jalan rusak	Jalan sungai tiram RT011/RW02#150 Meter x 1,5 Meter Persegi#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	CILINCING	Marunda	02	Jalan rusak (Ambles)	Jalan Sungai Tiram RT 09/RW 02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.#500 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	500 m	1.837.643	918.821.410			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Marunda	02	Hujan/Becek air Rob	Jalan Sungai Tiram RT03/RW02, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#150 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	CILINCING	Marunda	02	jika hujan akan terjadi banjir	Jalan sungai tiram RT04/RW02#100 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	CILINCING	Marunda	02	Jalan rusak, danperlu perbaikan jalan	Jalan Bambu Kuning RT009/RT02#225 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	225 m	1.837.643	413.469.635			
	CILINCING	Marunda	03	harap dibuat Tutup Got agar jalan menjadi lebar dan perbaikan got serta goronggorong yang ambruk	seluruh Wilayah RW. 03#1500#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1500 m	1.837.643	2.756.464.230			
	CILINCING	Marunda	04	Tidak adanya tutup saluran air dan saluran air yang dalam keadaan rusak di wilayah RT.01 RT.02 RT.03 RT.04 RT.05 RT.06 RT.07 RT.08 RT.09/RW 04, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing	Jalan Sarang Bango, RT.01 RT.02 RT.03 RT.04 RT.05 RT.06 RT.07 RT.08 RT.09/RW04, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.#54 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	54 m	1.837.643	99.232.712			
	CILINCING	Marunda	05	Saluran Air.	Jalan Sarang Bango (Gang Swadaya) RT 02/RW 05, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#150 M&apos:#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	CILINCING	Marunda	05	Saluran Air.	Jalan Sarang Bango (Gang Barokah) RT 09/ RW 05, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#20#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	20 m	1.837.643	36.752.856			
	CILINCING	Marunda	05	Saluran air.	Jalan Sarang Bango (Gang H. Dulhag) RT 06/RW 05, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#135 M&apos:#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	135 m	1.837.643	248.081.781			
	CILINCING	Marunda	05	Saluran Air.	Jalan Sarang Bango (Gang Barokah) RT 09/RW 05, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#250 M&apos:#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	250 m	1.837.643	459.410.705			
	CILINCING	Marunda	06	Jalan Rusak sering terkena genangan air	JALAN Marunda Gang 4 RT 06/RW 06#200 Meter, Tinggi 30Cm, Lebar 180 Cm#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200 m	1.837.643	367.528.564			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Marunda	06	Air tergenang, Sering banjir	Jalan MAN 5 (Cabang 4) RT 04/RW 06, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.#230 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	230 m	1.837.643	422.657.849			
	CILINCING	Marunda	06	Saluran air Rusak	Jalan Marunda Gang 4 RT05/RW06#120 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	120 m	1.837.643	220.517.138			
	CILINCING	Marunda	06	Saluran air rusak sehingga menjadi manpet, dan tergenang	Jalan Marunda gang 4 terusan RT09/RW06#30 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	30 m	1.837.643	55.129.285			
	CILINCING	Marunda	06	Saluran Air (Got) Rusak.	Jalan Marunda Baru RT.07 s/d RT.09/RW.06, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.#600 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	600 m	1.837.643	1.102.585.692			
	CILINCING	Marunda	06	Saluran air rusak dan mampet	Jalan Marunda Gang 4#60#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	60 m	1.837.643	110.258.569			
	CILINCING	Marunda	06	Saluran air rusak, dan mampet, sering tergenang	Jalan Marunda Gang 4 Terusan RT05/RW06, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing.#40 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	40 m	1.837.643	73.505.713			
	CILINCING	Marunda	07	Saluran mampet.	Jalan Marunda Empang (Rumah Sipitung) RT 03/RW 07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#220 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	220 m	1.837.643	404.281.420			
	CILINCING	Marunda	07	Jalan Gang Masih Bambu	Jalan Marunda Besar (Rumah Sipitung), RT 01/ RW 07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#70 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	70 m	1.837.643	128.634.997			
	CILINCING	Marunda	07	Jalanan rendah. Kalau air rob masuk maka akan tenggelam	Jalan Marunda Besar (Rumah Sipitung), RT 01/RW 07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#280 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	280 m	1.837.643	514.539.990			
	CILINCING	Marunda	07	Jalanan Gang Rusak.	Jalan Marunda Kepu (Rumah Sipitung) RT 09/RW 07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#210 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	210 m	1.837.643	385.904.992			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CILINCING	Marunda	07	Jalanan rendah singga pada saat air rob masuk akan tenggelam	Jalan Marunda Besar (Rumah Sipitung) RT 01/RW 07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#400 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400 m	1.837.643	735.057.128			
	CILINCING	Marunda	07	Perbaikan jalan papan. Karena sudah tidak layak pakai	Jalan Marunda Besar (Rumah Sipitung) RT 02/RW 07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#150 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	CILINCING	Marunda	07	Perbaikan Got.	Jalan Marunda Kepu (Rumah Sipitung) RT 09/RW 07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#210 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	210 m	1.837.643	385.904.992			
	CILINCING	Marunda	07	Saluran Mampet.	Jalan Marunda Empang (Rumah Sipitung) RT 07/RW 07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#220 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	220 m	1.837.643	404.281.420			
	CILINCING	Marunda	07	Perbaikan saluran warga yang rusak.	Jalan Marunda Besar (Rumah Sipitung) RT 03/RW 07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#170#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	170 m	1.837.643	312.399.279			
	CILINCING	Marunda	07	Jalan di gang rendah	Jalan Marunda Besar (Rumah Sipitung) RT 03/RW 07, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing#150 Meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150 m	1.837.643	275.646.423			
	CILINCING	Marunda	09	Saluran air rusak dan menghambat laju air di sepanjang saluran RT 01, RT 02, RT 03, RT 04/RW 09, Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing	Jalan Sungai Tiram#1420#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1420 m	1.837.643	2.609.452.804			
4										Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	Pemagaran Tanah Aset Dinas Pendidikan di Depan SMPN 162 Jakarta Utara	311.038.193
5										Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Adm. Jakarta Utara	Rehab Berat Gedung Sekolah SDN Marunda 03 Pagi/04	1.095.900.000
6										Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Adm. Jakarta Utara	Rehab Sedang SMP Negeri 162	735.840.000
7										Sudin Pendidikan Wilayah 2 Kota Adm. Jakarta Utara	Rehab Sedang Sekolah Terpadu Marunda	752.000.000