

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Vol	Satuan	Usulan Anggaran	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	KEMAYORAN-JAKPUS	GUNUNG SAHARI SELATAN - JAKPUS			RW 4,9					SUDIN BINA MARGA KOTA - JAKPUS	1.03.05.002 Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Wilayah Jakaa Pusat	12,746,320,450	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			4	Saluran sudah rusak dan yang sudah tertutup mati tidak ada yang kecil juga yang lebar (Sisi Utara dan Selatan) RT 001, RT 008, RT 016, RT 015, RT 004 RW 04 Mencakup wilayah 5 RT	Gg. Spoor IV RT 001, RT 008, RT 016, RT 015, RT 004 RW 04 Mencakup wilayah 5 RT#270 meter x 80 cm x 80 cm = 175 m ³ x 2 sisi = 350 m ³ #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	350	m	713932299.5	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			6	Saluran dan tutup saluran rusak di RT 010 RW 06	Jl. Kran Raya RT 010 RW 06#140 M x 0,8 M x 0,8 M = 90 M ³ #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	90	m	183582591.3	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			4	Saluran air tidak lancar krn sudah dangkal dan rusak parah di RT 002, RT 003, RT 05 RW 04 Jalan Bungur Besar 17	Jalan Bungur Besar 17 Sisi Selatan RT 002, RT 003, RT 05 RW 04#150 m x 70 cm x 80 cm = 28 m ³ #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	84	m	154361996.88	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			2	normalisasi saluran Jl. Bungur Besar Buntu gang 27 RT 011 RW 02	Jl. Bungur Besar Buntu gang 27 RT 011 RW 02#270 m x 0,8 m x 0,8 m = 173 m ³ #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	173	m	352886536.61	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Vol	Satuan	Usulan Anggaran	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
			9	Selokan rusak di RT 009 dan RT 008	Jl. Kran Raya RT 009 dan RT 008 RW 09#115 m x 0,4 m x 0,6 m = 28 m ³ #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	28	m ³	51453998.96	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			4	Saluran air di RT 010 RW 04 Jalan Sawo Sudah Rusak mau ambles dindingnya harus diganti	Jl. Sawo RT 010 RW 04#500 meter x 0,5 meter x 0,5 meter = 125 m ³ #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	125	m ³	229705352.5	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			9	Saluran air tidak lancar RT 005 RW 09	Jl. Kran Raya RT 005 RW 09#100 m x 0,3 m x 0,3 m = 9 m ³ #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	24	m ³	44103427.68	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			9	Ruas saluran air yang terlalu kecil Jl. Kran Raya RT 007 RW 09	Jl. Kran Raya RT 007 RW 09#105 m x 0,4 m x 0,6 m = 26 m ³ #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	26	m ³	47778713.32	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			7	Saluran di RT 011 RW 07 penuh lumpur dan sudah lama tidak terawat (2 sisi)	Jalan Gunung Sahari III RT 011 RW 7 (2 sisi)#2 sisi x 300 m x 0.8 m x 0.8 m = 384 m ³ #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	384	m ³	783285722.88	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			7	Banjir di RT 008 RW 07	Saluran Sepanjang Jalan Gunung Sahari 4 RT 008 RW 07 (2 sisi)#=2 sisi x 300 m x 0.8 m x 0.8 m = 384 m ³ #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	384	m ³	783285722.88	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Vol	Satuan	Usulan Anggaran	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
			7	Saluran penuh lumpur di RT 012 RW 07	Jalan Gunung Sahari II RT 012 RW 07#300 m x 0.8 m x 0.8 m = 192 m3#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	192	m	391642861.44	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			7	Saluran penuh lumpur di RT 014 RW 07 dan dinding saluran perlu perbaikan	Jalan Bangau VI RT 014 RW 07#0.3 m x 1.5 m x 300 m = 135 m3#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	135	m	248081780.7	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKPUS	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,994,037,580	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			5	Pemasangan Cermin Lalu Lintas Jl.Gang Mangga Rt 003 RW 05	Jl.Gang Mangga Rt 003 RW 05#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	3741784.54	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	1,628,598,393	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			1	Sering Macet Karena Keluar Masuk Mobil Tidak Tahu Jalan Bungur Besar 17 RT.014 RW.01 Depan Pos RW.01	Jalan Bungur Besar 17 RT.014 RW.01 Depan Pos RW.01#	Pemasangan Cermin Lalu Lintas	1	unit	3741784.54	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KOTA - JAKPUS	Pengadaan Prasarana Penunjang Keselamatan Lalu Lintas di Non Koridor Busway	1,628,598,393	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			4	Jalan Lingkungan RT 005 dan pelataran MCK RT 005 RW 04 Gelap, kurangnya penerangan.	Jln. Bungur Besar Dlm 17 RT 005 /04#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	2	Titik	20,362,880	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			4	Jln lingkungan RT 002 RW 04 gelap /remang2 bila malam, krn kurangnya penerangan	Jln. Bungur Besar 17 RT 002/04#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	2	Titik	20,362,880	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			4	Penerangan /pencahayaan RT 007 RW 04	Lapangan warga RT 007 RW 04#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27553716.74	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG									RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan	
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Vol	Satuan	Usulan Anggaran	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan		Anggaran
			9	kurangnya lampu penerangan jalan di RT 011 RW 09	Jl. Angkasa RT 011 RW 09#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT	4	Titik	40,725,760	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			9	pemasangan lampu jalan RT 007 RW 09	jl. Kran Raya RT 007 RW 09#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT	2	Titik	20,362,880	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			7	Jalan Lingkungan Belum ada lampu di RT 014 RW 07	Jalan Lingkungan RT 014 RW 07 Jalan Bangau VI#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13776858.37	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			1	Kondisi Jalan Lingkungan Gelap Menjadi Rawan Pencurian DiLingkungan RT.003 RW.01	Jalan Lingkungan RT 003 RW 01#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41330575.11	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			7	Keamanan Lingkungan Gelap di RT 008 RW 07	Jalan Lingkungan di Jalan Gunung Sahari IV No. 15 RT 008 RW 07#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13776858.37	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			8	Jalan Gelap di RT 007 RW 08	Jalan Lingkungan Bangau II RT 007 RW 8#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41330575.11	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			8	PJU di RT 006 RW 08	PJU jalan lingkungan di RT 006 RW 08#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13776858.37	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Vol	Satuan	Usulan Anggaran	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
			3	belum ada lampu penerangan jalan (Jalan angkasa dalam I RT 004 RW 03 gunung sahari selatan kemayoran jakarta pusat)	PJU Jalan Lingkungan RT 004 RW 03#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27553716.74	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			3	Belum ada penerangan disekitar wilayah ini RT 03 RW 03 gunung sahari selatan kemayoran jakarta pusat	Jalan Lingkungan RT 003 RW 03#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	4	Titik	55107433.48	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			3	Blm terdapat lampu penernagan di JAlaan Angkasa dalam I RT 09 RW 03 gunung sahari selatan Kemayoran jakarta pusat	Jalan Angkasa dalam I RT 09 RW 03 Gunung Sahari Selatan Kemayoran Jakarta Pusat#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	3	Titik	30,544,320	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			10	kurangnya penerangan pada jalan lingkungan di RT 003 RW 010	jalan lingkungan di RT 003 RW 010#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan	3	Titik	41330575.11	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			10	kurangnya lampu PJU di Jl Merpati II RT 002 RW 010	Jl Merpati II RT 002 RW 010#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13776858.37	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			10	Jalan gelap kurangnya lampu PJU di RT 001 RW 010		Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13776858.37	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	3,977,214,614	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			9	Pengadaan PJU baru Jl. Kran Raya RT 006 RW 09	Jl. Kran Raya RT 006 RW 09#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	1	Titik	10,181,440	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			5	Peningkatan Pencahayaan Pada Jalan MHT	Jl. Gang Spoor IV Dalam Rt 012 RW 05#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	3	Titik	30,544,320	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			9	penambahan titik lampu di RT 004 RW 09	Jl. Angkasa RT 004 RW 09#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan MHT	1	Titik	10,181,440	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			Keterangan
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Vol	Satuan	Usulan Anggaran	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
			9	penambahan tiang lampu baru di RT 002 RW 09	Jl. Angkasa RT 002 RW 09#	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaannya Kota pada Jalan MHT	2	Titik	20,362,880	SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI KOTA - JAKPUS	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan MHT	4,326,560,602	Anggaran untuk se Jakarta Pusat
			RW. 04 RW. 08 RW. 09	- Rawan terjadi kebakaran - Tidak ada alat pemadam api - Sarana antisipasi kebakaran sudah kadaluarsa dan tidak ada	Kantor Kelurahan Gunung Sahari Selatan	Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	17 28 15	Unit	75,600,000	SUKU DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA - JAKPUS	Penyediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	160,908,000	