

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KELURAHAN SUNGAI BAMBU - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan Zona Barat (Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok)	13.500.000.000
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	01	Jalan tergenang air dan rusak, memohon peninggian jalan	Jalan Ganggeng V RW 01#700#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	700 m2	192.000	134.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	01	Jalan tergenang air dan rusak, memohon peninggian jalan	Jalan Ganggeng II RW 01#525 m ² #	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	525 m2	192.000	100.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	01	Jalan tergenang air dan rusak, memohon peninggian jalan	Jalan Gorontalo V RW 01#950 M ² #	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	950 m2	192.000	36.864.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	01	Jalan tergenang air dan rusak, memohon peninggian jalan	Jalan Ganggeng III RW 01#840 M ² #	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	840 m2	192.000	161.280.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	01	Jalan tergenang air dan rusak, memohon peninggian jalan	Jalan ganggeng IV RW 01#1050 M ² #	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1050 m2	192.000	201.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	02	Beberapa jalan orang/ lingkungan sudah terke lupas aspal dan beton nya	Jl.Enim Raya RT.001,00 dan 006#200#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	200 m2	140.363	28.072.666	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	04	jalan rendah dan rusak	Jl. Sungai Bambu VI RT. 004 RW. 04 Kelurahan Sungai Bambu#100 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	100 m2	192.000	19.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	04	Jalan rendah dan rusak	Jl. Sungai Bambu VII RT. 002 RW. 04 Kelurahan Sungai Bambu#0.10 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	70 m2	192.000	13.440.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	06	Jembatan Rendah	Jalan Jati I RW 06#25 M ² #	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	25 m2	192.000	4.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	06	Jalan berlobang dan sudah rata dengan saluran Air	Jalan. JATI Vd Rt.005/06 Kelurahan Sungai Bambu#650 m ² #	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	650 m2	192.000	124.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	06	Jalan Rusak serta berlobang dan pada saat hujan jalan terendam air	Jalan Jati V C RW 06# 700 M ² #	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	700 m2	192.000	134.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	06	Jalan Rusak serta berlobang	Jalan VD (Lingkungan) Rt.007/06 Kelurahan Sungai Bambu#2 m x 30 m = 60 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	60 m2	192.000	11.520.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	07	kondisi jalan tdk rata, sebagian rendah dan sebagian tinggi, sering banjir	Jl.Gembira RT.007/RW.07, Kel.Sungai Bambu, Kec.Tanjung Priok, Jakarta 14330#70m x 1.5m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	105 m2	192.000	20.160.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	07	kondisi jalan lokal rendah, rusak & mudah banjir	Jl.Ganggeng XIII RT.012/RW.07, Kel.Sungai Bambu, Kec.Tanjung Priok, Jakarta 14330#320 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	320 m2	192.000	61.440.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	08	Jalan rendah dan rusak	Jl.Sungai Bambu 1 B Rt.010 Rw.08 Kelurahan Sungai Bambu#115 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	115 m2	140.363	16.141.783	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	08	Jl.Rendah dan Rusak	Jl.Sungai Bambu 8 Rt.004 Rw.08 Kelurahan sungai bambu#100#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	100 m2	192.000	19.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	08	Jalan Rendah dan Rusak	Jl.PLN RT.001,003 RW.08 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.#425 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	425 m2	192.000	81.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	09	Sering terjadi kecelakaan karena jalan berlobang (jalan rusak)	Jl. Sungai Bambu 1 RT 010 RW 09 Kel.Sungai Bambu, Kec. Tanjung Priok#220#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	220 m2	140.363	30.879.933	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	010	Kondisi Jalan Raya rusak dan rendah	Jl Enim 1 dari RT.001 s/d RT.009 RW.10 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara#3200 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	3200 m2	192.000	614.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
2										Sudin Sumber Daya Air Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara	99.765.671.350
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	02	Saluran Rusak,mengecil terlalu dangkal	Jalan Gadang RT 10 RW 02#300#	Perbaiki/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	300 m	2.039.807	611.941.971			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	02	Saluran Tepi jalan pada kiri kanan sepanjang jalan Enim kondisinya rusak (dinding saluran runtuh) berdampak terjadinya genangan air yang tidak pernah surut	Jl. Enim I RT. 004, 05, 06, 07, 08, 09 RW. 02#350 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	700 m	2.039.807	1.427.864.599			
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	03	dinding saluran tepi jalan rusak, dan dangkal akibat lumpur. mengakibatkan saluran air meluap jika hujan deras	jl. enim no. 94 rt. 004 / rw. 03#300#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	300 m	2.039.807	611.941.971			
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	03	dinding saluran tepi jalan rusak, dan dangkal akibat lumpur. mengakibatkan saluran air meluap jika hujan deras	jl. enim no. 80#150 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150 m	2.039.807	305.970.986			
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	03	dinding saluran tepi jalan rusak, dan dangkal akibat lumpur. mengakibatkan saluran air meluap jika hujan deras	jl. enim no. 75#4#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	4 m	1.837.643	7.350.571			
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	04	Saluran rusak	Jl. Sungai Bambu III RT. 007 RW. 04 Kelurahan Sungai Bambu#110 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	110 m	1.837.643	202.140.710			
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	05	Saluran air (Got/Selokan) tidak lancar karena Rusak pinggiran longsor dan banyak Jembatan rumah warga rendah	Jl. Jati 3 Rt. 003, 004, 005 RW. 05 Kel. Sungai Bambu Kec. Tanjung Kota Administrasi Jakarta Utara#200#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200 m	2.039.807	407.961.314			
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	06	Saluran Air Rusak	Jalan JATI VC RT.006/06 kelurahan Sungai Bambu#360 meter#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	360 m	2.039.807	734.330.365			
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	06	Tepi Saluran Rusak	Jalan JATI VA Rt.005/06 Kelurahan Sungai Bambu #200 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200 m	1.837.643	367.528.564			
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	07	saelokan sempit, dangkal dan tidak lancar mengakibatkan luapan air/banjir	Jl.Gembira RT.007/RW07, Kel.Sungai Bambu, Kec.Tanjung Priok, Jakarta 14330#100 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100 m	1.837.643	183.764.282			
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	07	saluran tepi jalan dangkal, sempit dan tidak lancar mengakibatkan luapan air / banjir saat hujan besar	jl Gadang I RT.004/RW.07, Kel.Sungai Bambu, Kec.Tanjung Priok, Jakarta 14330#450m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	450 m	2.039.807	917.912.957			

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	07	saluran tepi jalan dangkal dan sempit/ kecil, saluran tidak lancar, dinding tepi saluran rusak	jl.Gembira RT.002/RW.07, Kel.Sungai Bambu, Kec.Tanjung Priok, Jakarta 14330#200m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200 m	2.039.807	407.961.314			
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	07	saluran tepi jalan lokal dangkal, sempit tidak lancar & tidak tertutup membahayakan pengguna jalan dan anak-anak sering terjeblos jatuh ke selokan	selokan kanan kiri jl.Ganggeng IX RT.009/RW.07, Kel.Sungai Bambu, Kec.Tanjung Priok, Jakarta 14330#200m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200 m	1.837.643	367.528.564			
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	08	Saluran air dangkal dan aliran air tidak lancar	Jl.Sungai Bambu 1 B RT.009,010,011 RW.08 Kelurahan Sungai Bambu#175 M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	175 m	1.837.643	321.587.494			
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	09	Got dalam / membahayakan anak-anak dan rawan kecelakaan	Jl. Jati VI A,E,F dan XI RT 001,009 RW 09 Kel.Sungai Bambu, Kec. Taniung Priok#240#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	240 m	1.837.643	441.034.277			
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	09	Sering terjadi kecelakaan anak-kecebur got	Jl. Jati VI E,VI C,VI D RT 001, 002,003,004,005,007,008, 009,010 RW 09 Kel.Sungai Bambu, Kec. Taniung Priok#609 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	322 m	1.837.643	591.720.988			
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	010	Dinding Saluran Tepi Jalan rusak dan rendah bila hujan turun mengakibatkan air meluap kejalan raya dan kepemukiman warga.	Saluran Air / Got Jl. Enim 1 sisi Barat panjang 400 m RW.10 Kelurahan Sungai Bambu Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara#400 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	400 m	2.039.807	815.922.628			
	TANJUNG PRIOK	Sungai Bambu	010	Dinding Saluran Tepi Jalan rusak mengakibatkan air meluap kejalan raya dan kepemukiman	Saluran air/got Jalan Enim 1 sisi Timur panjang 800 m Kelurahan Sungai Bambu Kelurahan Sungai Bambu Tanjung Priok Jakarta Utara #800 m3#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	800 m	2.039.807	1.631.845.256			