

**INFORMASI PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2018
KELURAHAN RAWABARAT KECAMATAN KEBAYORAN BARU**

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	Kebayoran Baru	Rawa Barat	2	Banyak Jalan Setapak/MHT yang Rusak Sehingga Jika Terjadi Hujan Akan Tergenang	JI Rengas 1 Rt 01 Rw 02 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan127	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	127	m2	17.826.143	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Baru	2.503.246.600	Anggaran se Kec.Kebayoran Baru
		Rawa Barat	2	Banyak Jalan Setapak/MHT yang Rusak Sehingga Jika Terjadi Hujan Akan Tergenang	JI Rengas 4 dan Rengas 5 Rt 02 RW 02 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan254.6	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	254	m2	35.652.286	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Baru		
		Rawa Barat	2	Banyak Jalan Setapak/MHT yang Rusak Sehingga Jika Terjadi Hujan Akan Tergenang	JI Rengas 3 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan164.9	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	164	m2	23.019.586	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Baru		
		Rawa Barat	2	Banyak Jalan Setapak/MHT yang Rusak Sehingga Jika Terjadi Hujan Akan Tergenang	JI Rengas 1 Rt 004 Rw 002 Kelurahan rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan122	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	122	m2	17.124.326	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Baru		
		Rawa Barat	2	Banyak Jalan Setapak/MHT yang Rusak Sehingga Jika Terjadi Hujan Akan Tergenang	JI Rengas 1 Rt 005 Rw 002 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru97.2	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	97	m2	13.615.243	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Baru		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawa Barat	2	Banyak Jalan Setapak/MHT yang Rusak Sehingga Jika Terjadi Hujan Akan Tergenang	JI Rengas 1 Rt 006 Rw 002 Kelurahan Rawa BARat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan150	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	120	m2	16.843.600	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Baru		
		Rawa Barat	2	Banyak Jalan Setapak/MHT yang Rusak Sehingga Jika Terjadi Hujan Akan Tergenang	JI Rengas 1 Rt 008 Rw 02 Kelurahan rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan95	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	95	m2	13.334.516	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Baru		
2	Kebayoran Baru	Rawa Barat	2	Pada Saat Hujan Debit Air hujan dari wilayah RW 06 Sangat Besar dan Deras sementara Saluran air diwilayah RW 02 Masih Kecil Standard yang lama Sehingga Debit air tersebut tidak tertampung	JI Rengas 1 meliputi Rt 007, Rt 004, Rt 008, Rt 003, Rt 005 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan300	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	300	m'	551.292.846	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan	84.731.758.093	Anggaran se-Jaksel
		Rawa Barat	1	SALuran Air Rusak	Jalan Ciomas 1 Rt 01 RW 01 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan400	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400	m'	735.057.128	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawa Barat	7	Saluran Air Terlalu Sempit	Jalan Ciawi 2 ;Jalan Ciawi 3;Jalan Ciragil 1;Jalan Cikatomas 1 Rt02 Rw 07 Kelurahan Rawa Barat KEcamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan750 Meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	750	m'	1.378.232.115	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawa Barat	5	Saluran Air Rusak	Jalan Kebalen 5 RW 05 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru520	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	520	m'	955.574.266	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawa Barat	1	Saluran Air Rusak	Jalan Ciomas 5 Citayam 1 Kartanegara Rt 07 Rw 01 Kelurahan rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan674	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	674	m'	1.238.571.261	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawa Barat	7	Terjadi Genangan Air di Sepanjang Jl Ciawi 1 Akibat Saluran Air Terlalu Sempit sehingga tidak dapat menampung Debit air	Jalan Ciawi 1 Rt 01 RW 07 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan390 Meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	390	m'	716.680.700	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawa Barat	7	Saluran Air Kecil dan Mampet	Jalan Cipayung 1 Rt 03 Rw 07 Kelurahan rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan280 Meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	280	m'	514.539.990	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawa Barat	7	Saluran Air Mampet	Jalan Cipayung 2 Rt 04 Rw 07 Kelurahan rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan400 Meter	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400	m	735.057.128	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawa Barat	7	Saluran Air Rusak	Jalan Ciawi 4 dan Jalan Ciawi 5 Rt 05 Rw 07 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan400	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400	m	735.057.128	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawa Barat	3	Saluran Air Rusak	Jalan Ciniru V RT02 RW 03 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran BARu Jakarta Selatan300	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	300	m	611.941.971	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawa Barat	2	Pada Saat Hujan Debit Air hujan dari wilayah RW 06 Sangat Besar dan Deras sementara Saluran air diwilayah RW 02 Masih Kecil Standard yang lama Sehingga Debit air tersebut tidak tertampung	Jalan Woltermongsidi RT001 RW 002 Kelurahan Rawa Barat150	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150	m	305.970.986	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawa Barat	1	Saluran Air Rusak	Jalan Cipanas dan Jalan Ciranjang Rt 02 RW 01 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan369	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	369	m	752.688.624	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawa Barat	1	Saluran Air Rusak	Jalan Ciomas 2 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan320	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	320	m'	588.045.702	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawa Barat	1	Saluran Air Rusak	Jalan Ciomas 3 Rt 04 RW 01 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan kebayoran Baru Jakarta Selatan320	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	320	m'	588.045.702	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawa Barat	1	Saluran Air Rusak	Jalan Cikatomas 1 Rt 05 Rw 01 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan432	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	432	m'	881.196.438	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawa Barat	1	Saluran Air Rusak	Jalan Ciomas 4 Rt 6 Rw 01 Kelurahan Rawa Barat KEcamatan Kebayoran Baru jakarta Selatan310	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	310	m'	569.669.274	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawa Barat	3	Saluran Air Rusak	Pertigaan Jalan Ciranjang dengan Kartanegara RT 004 RW 03 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan50	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	50	m'	101.990.329	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawa Barat	5	Saluran Air Rusak	Jalan Kebalen 7 RW 05 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan400	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400	m'	735.057.128	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawa Barat	5	Saluran Air Rusak	Jalan Pecandran RW 05 Kelurahan rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan1000	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1000	m&aposis;	1.837.642.820	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawa Barat	5	Saluran Air Rusak	Jalan Kebalen 4 RW 05 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru400	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400	m&aposis;	735.057.128	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
3	Kebayoran Baru	Rawa Barat	3	Lampu Taman Rusak	Taman Cibeber RW 03 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	3	Titik	41.330.575	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan	8.138.838.174	Anggaran se-Jaksel
		Rawa Barat	5	Tidak Ada PJU	Jalan Kebalen 3 RW 05 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru jakarta Selatan	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	5	Titik	68.884.292	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Rawa Barat	6	Tidak adanya PJU	Jalan Birah 2 Rw 06 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Rawa Barat	1	Jalan Gelap	Pertigaan Jalan Ciomas 4 dengan Ciragil 2 RW 01 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
		Rawa Barat	6	Tidak adanya PJU	Jalan Suren 3 Rw 06 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Rawa Barat	1	Jalan Gelap	Simpang Jalan Cikatomas 2 dengan Ciranjang RW 01 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakartas Selatan	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaan Kota pada Jalan Lingkungan	1	Titik	13.776.858	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota - JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaan kota pada jalan lingkungan		
4	Kebayoran Baru	Rawa Barat	6	Tidak ada Marka Jalan	Jalan Suryo Rt 03, Rt 05, Rt 06 Rw 06 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Pengecatan Marka Jalan	650	m2	180.569.786	Suku Dinas Perhubungan Kota - JAKSEL	Pembangunan Prasarana Rekayasa Lalu Lintas di Non Koridor Busway	1.330.525.204	Anggaran se-Jaksel
5	Kebayoran Baru	Rawa Barat			Taman Ciniru					Sudin Kehutanan - JAKSEL	Pemeliharaan Ruang terbuka hijau taman di wilayah Jakarta Selatan	14.889.864.231	Anggaran se-Jaksel
		Rawa Barat			Taman Cibeber					Sudin Kehutanan - JAKSEL	Pemeliharaan Ruang terbuka hijau taman di wilayah Jakarta Selatan		
		Rawa Barat			Taman Laksana					Sudin Kehutanan - JAKSEL	Pemeliharaan Ruang terbuka hijau taman di wilayah Jakarta Selatan		
6	Kebayoran Baru	Rawa Barat					1	orang		SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KOTA - JAKSEL	Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan Tingkat Kota (pelatihan 90 orang pengolah ikan)	328.983.292	

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
7	Kebayoran Baru	Rawa Barat	3	Lapangan Suda	Taman Cibeber RW 03 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	1	unit	96.191.743	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - JAKSEL	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Taman Cibeber RW 03 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Rawa Barat-RW03 Kebayoran Baru	99.514.841	
8	Kebayoran Baru	Rawa Barat	6	Lapangan Olahr	Jalan Suren 2 Rt 3 Rw 06 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis	1	unit	96.191.743	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - JAKSEL	Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Perbaikan Lapangan Olahraga Bulutangkis Jalan Suren 2 Rt 3 Rw 06 Kelurahan Rawa Barat Kecamatan Kebayoran Baru Rawa Barat-RW06 Kebayoran Baru	99.514.841	