

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KELURAHAN SUNTER AGUNG - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan Zona Barat (Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok)	13.500.000.000
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	001	minta pembuatan turap karena anakanak sering tercebur ke kali jika bermain disana	sepanjang kali penghubung mulai dari RT 013, 014, 015, 016 dan sebagian RT 017 RW 001#900m2#	Pembangunan trotoar	900 m2	444.500	400.050.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	06	tidak tersedianya trotoar di sepanjang jalan Danau Sunter Barat. Sehingga sangat membahayakan bagi para pejalan kaki.Sepanjang 745 meter	Jl. Danau Sunter Barat, Kel. Sunter Agung, Kec. Tg. Priok#1118#	Pembangunan trotoar	1118 m2	444.500	496.951.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	08	Perbaiki Trotoar	Jl. Danau Sunter Utara, RT.014/RW. 08, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara#400 m2#	Pembangunan trotoar	400 m2	444.500	177.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	09	Trotoar Rusak Parah	Jl. Agung Utara Raya, Blok A36D, RT.011 RW.09, Kel. Sunter Agung#293 M2#	Pembangunan trotoar	293 m2	444.500	130.238.500	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	010	Belum ada trotoar	Jalan Danau Sunter Utara rw 010, Sunter Agung jakarta utara#870 M2#	Pembangunan trotoar	870 m2	444.500	386.715.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	011	Belum ada trotoar	Jalan danau sunter utara Blok C1 dan C2 Rt016 Rw011 Kel. Sunter Agung Jakarta Utara#465 M2#	Pembangunan trotoar	465 m2	444.500	206.692.500	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	012	Belum ada trotoar	Jalan Danau Sunter Utara Rw012 Kel Sunter Agung Jakarta Utara#450 M2#	Pembangunan trotoar	450 m2	444.500	200.025.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	014	trotoar rusak dan selokan/got menyempit	Danau Sunter Utara Blok J 12 RT010/014#750 m2#	Pembangunan trotoar	750 m2	444.500	333.375.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	015	Belum ada trotoar	Jalan Danau sunter utara depan ruko taman nyiur rw 015 kel. sunter agung jakarta utara#350#	Pembangunan trotoar	525 m2	444.500	233.362.500	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	015	Belum ada trotoar	Jalan Agung indah 3 Blok J4 rt002 rw014 Sunter Agung Jakarta Utara#150#	Pembangunan trotoar	150 m2	444.500	66.675.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	016	Belum ada trotoar	Jalan danau agung 15 Blok E Rw 016 Sunter Agung Jakarta Utara#600 M2#	Pembangunan trotoar	600 m2	444.500	266.700.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	016	Belum ada trotoar	Jalan danau agung 21 blok E rw 016 sunter agung jakarta utara#900 M2#	Pembangunan trotoar	900 m2	444.500	400.050.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	016	Tidak ada trotoar	Jalan danau agung 14 blok E Rw 016 kel sunter agung jakarta utara#900 M2#	Pembangunan trotoar	900 m2	444.500	400.050.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	016	Belum ada trotoar	Jalan danau agung 20 blok E rw 016 kel sunter agung jakarta utara#900 M2#	Pembangunan trotoar	900 m2	444.500	400.050.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	019	belum ada trotoar	Jalan Danau sunter Utara Blok R Rw. 019 Kel. Sunter Agung#450 M2#	Pembangunan trotoar	450 m2	444.500	200.025.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	020	Trotoar rusak	Jl. Griya Utama Blok A dan A1 RT. 003 dan RT. 005 RW. 020 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara.#600 Meter#	Pembangunan trotoar	600 m2	444.500	266.700.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	09	jalan tanah dan jika hujan menjadi licin,dan jalan digunakan pakai untuk pejalan kaki	Jl.sunter mandor iren Rt.001 Rw.009 kel.sunter jaya jakarta utara#1.5 m#	Pembangunan trotoar	390 m2	444.500	173.355.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
2										Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Tanjung Priok	9.000.000.000
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	01	Jalan Rendah	Jl.Muara Bahari RT.015/01 Kel.Sunter Agung, Kec.Tg.Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara#60x1.65 #	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	99 m2	192.000	19.008.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	01	Jalan Rendah	Jl.Muara Bahari RT.004/01, Kel.Sunter Agung, Kec.Tg.Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara#32x2.5#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	80 m2	192.000	15.360.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	01	Jalan Rusak, Banjir	Jl.Muara Bahari RT.006/01 Kel.Sunter Agung, Kec.Tg Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara#150#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	150 m2	192.000	28.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	01	Jalanan Rusak	Gang Muara Bahari Timur 1, RT.020/01 Kel.Sunter Agung, Kec.Tg.Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara#130#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	130 m2	192.000	24.960.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	01	Peninggian Jalanan	Jl.Muara Bahari dari RT.016 RT.004 (Jembatan), Kel.Sunter Agung, Kec.Tg.Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara#400x5#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	2000 m2	192.000	384.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	01	Jalan Rusak, Banjir	Jl. Muara Bahari RT.006/01, Kel.Sunter Agung, Kec.Tg.Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara#450#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	450 m2	192.000	86.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	01	Jalan Rusak	Jl.Muara Bahari RT.022/01, Kel.Sunter Agung, Kec.Tg.Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara#29x2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	58 m2	192.000	11.136.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	01	Jalan Rendah	Jl. Muara Bahari RT.015/01, Kel.Sunter Agung, Kec.Tg.Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara#60x1.65#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	99 m2	192.000	19.008.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	02	Peninggian Jalan	Jalan Sunter Elok II RT 013 RW 02 Sunter Agung#200 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	200 m2	192.000	38.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	03	Jalan rendah dan rusak, rawan banjir	jalan Melati I dan Melati II RT 012/03 kelurahan Sunter Agung, kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.#400#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	400 m2	192.000	76.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	03	jalan rendah dan rusak, mudah banjir bila hujan turun	jalan teratai RT 001, RT 002, RT 003, RT 017 RW 03 kelurahan Sunter Agung, kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.#1140#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1140 m2	192.000	218.880.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	03	jalan rendah	Jl. Seroja Dalam RT 14 dan RT 15 RW 03 Kelurahan Sunter Agung, Kec. Tg. Priok, Jakarta Utara.#1200#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1200 m2	192.000	230.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	04	Jalan Rusak	Jalan Seroja/Jalan Setia Agung 8#157#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	157 m2	192.000	30.144.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	04	Jalan Rusak	Jalan Seroja/Jalan Setia Agung 2#131#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	131 m2	192.000	25.152.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	04	Jalan Rusak	Jalan Seroja/Jalan Setia Agung#241#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	241 m2	192.000	46.272.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	04	Jalan Rusak	Jalan Seroja/Jalan Setia 00#180#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	180 m2	192.000	34.560.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	04	Jalan Rusak	Jalan Seroja/Jalan Setia Agung 5#110#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	110 m2	192.000	21.120.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	04	Jalan Rusak	Jalan Setia Agung Raya/Depan Kantor RW.#112#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	112 m2	192.000	21.504.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	04	Jalan Rusak	Jalan Seroja/Jalan Setia Agung Raya RW.04#925#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	925 m2	192.000	177.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	04	Jalan Rusak	Jalan Seroja, Jalan Setia Agung 6#119#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	119 m2	192.000	22.848.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	04	Jalan Rusak	Jalan Seroja/Jalan Setia Agung 4#150#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	150 m2	192.000	28.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	04	Jalan Rusak	Jalan Seroja/Jalan Setia Agung 7 Rw 04 Kel Sunter Agung Jakarta Utara#140#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	140 m2	192.000	26.880.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	04	Jalan Rusak	Jalan Seroja/Jalan Setia Agung 3#55,3 x 2,40#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	133 m2	192.000	25.536.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	04	Jalan Rusak	Jalan Seroja/Jalan Setia Agung 1#122#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	122 m2	192.000	139.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	04	Jalan Rusak	Jalan Setapak Kaki Rw,04#397#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	397 m2	192.000	76.224.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	05	Jalan/Gang rusak	Gang Sunter Muara Tengah 3, RT 004 & 005 RW 05 kelurahan Sunter AGung#panjang 125 M, lebar 1.5 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	188 m2	192.000	36.096.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	05	jalan rendah sering tergenang air hujan	Jalan Sunter Muara Barat II, RT 001 & 002 RW 05 kelurahan sunter agung#panjang 20.5 M, lebar 3.8 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	88 m2	192.000	16.896.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	05	Kondisi jalan rusak dan rendah sehingga sering tergenang air hujan	Jalan Sunter Muara Tengah II, RT 001, 002, 003 RW 05 kelurahan sunter agung#panjang 183 M, lebar 4 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	732 m2	192.000	140.544.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	05	jalan rusak karena posisi rendah sering tergenang air banjir	Jalan Sunter Muara Tengah I, RT 010 & 011 RW 05 Kelurahan Sunter Agung#panjang 88 M, lebar 3.3 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	290 m2	192.000	55.680.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	05	Jalan/Gang rendah dan rusak karena sering tergenang air	Gang Sunter Muara 14D RT 014 RW 05 Kelurahan Sunter Agung#panjang45 M, lebar 1.5 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	68 m2	192.000	13.056.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	05	jalan rendah sehingga sering tergenang air hujan	Sunter Muara RT 002 RW 05 Kelurahan Sunter Agung#panjang 25 M, lebar 2.3 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	50 m2	192.000	9.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	05	jalan rusak karena sering tergenang air	Gang Sunter Muara 7, RT 007 RW 05 kelurahan sunter Agung#panjang 50 M, lebar 2 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	100 m2	192.000	19.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	05	Jalan rusak karena sering tergenang air	Jalan Sunter Muara Tengah I, RT 002 RW 05 Kelurahan Sunter AGung#panjang 70 M, lebar 2.8#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	195 m2	192.000	37.440.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	05	jalan rusak	Jalan Sunter Muara Timur III, RT 018 & 019 RW 05 Kelurahan Sunter Agung#panjang 65 M, lebar 2 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	130 m2	192.000	24.960.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	05	Jalan rendah dan rusak karena sering tergenang air banjir	Gang Sunter Muara RT 014 RW 05 Kelurahan Sunter Agung#panjang 35 M, lebar 1.5 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	53 m2	192.000	10.176.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	05	Jalan/gang rendah dan rusak sering tergenang air	Gang Sunter Muara 14A, RT 012, 013, 014 RW 04 Kelurahan Sunter Agung#panjang 300 M #	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	300 m2	192.000	57.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	05	jalan rusak sering tergenang air	Gang Masjid RT 018 RW 05 Kelurahan Sunter Agung#panjang 53 M, lebar 3.3#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	175 m2	192.000	33.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	05	Posisi gang rendah sehingga sering banjir	Sunter Muara Gang 12, RT 012 & 013 RW 05 Kelurahan Sunter Agung#panjang 53 M, lebar 1.5 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	80 m2	192.000	15.360.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	05	Jalan rusak karena sering tergenang air banjir	Jalan Sunter Muara Barat IV RT 002, 003, 006, 011, 010, 009, 008, 007#panjang 223 meter, lebar 3 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	669 m2	192.000	128.448.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	05	jalan rusak sering tergenang air banjir	Jalan/gang Sekretariat RT 018 RW 05 kelurahan Sunter Agung#panjang 25 M, lebar 3.75 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	94 m2	192.000	18.048.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	05	jalan rusak karena sering tergenang air hujan/banjir	Jalan sunter muara timur 4, RT 013, 014, 015 RW 05 kelurahan Sunter Agung#panjang 127 M, lebar 3.75 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	476 m2	192.000	91.392.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	05	Jalan rusak dan tidak rata	Gang Sunter Muara 14 C, RT 014 & 015 RW 05 Kelurahan Sunter Agung#panjang 160 M, lebar 2.8 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	456 m2	192.000	87.552.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	05	jalan rusak karena sering tergenang air banjir	Jalan Sunter Muara Timur III, RT 018, 019, 020 RW 05 Kelurahan Sunter Agung#panjang 80 M, lebar 3.3 M#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	264 m2	192.000	50.688.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	06	kondisi jalan di wilayah RT 013/06 yang rendah sehingga sering menimbulkan genangan air (banjir) di waktu hujan.P 70 meter, L 1.5 meter	Jl. Gang Gorengan RT. 013/06. Kel. Sunter Agung. Kec. Tg. Priok#105 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	105 m2	192.000	20.160.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	06	kondisi jalan di wilayah RT 015/06 yang rendah sehingga sering menimbulkan genangan air (banjir) di waktu hujan.P 63 meter. L 3 meter	Jl. Sunter Permai Raya RT. 015/06, Kel. Sunter Agung. Kec. Tg. Priok#189 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	189 m2	192.000	36.288.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	06	kondisi jalan yang sudah rendah, sehingga selalu mengakibatkan banjir apabila terjadi hujanP 600 meter L 4,6 meter	Sepanjang Jl. Tridasawarsa, Wilayah RT. 001, 002, 003, 004, 005, 006, RW. 06, Kel. Sunter Agung, Kec. Tg. Priok#2760#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	2760 m2	192.000	529.920.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	06	kondisi jalan di wilayah RT 015/06 yang rendah sehingga sering menimbulkan genangan air (banjir) di waktu hujan.P 40 meter. L 2,5 meter	Jl. Sunter Permai Raya RT. 015/06, Kel. Sunter Agung. Kec. Tg. Priok#100 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	100 m2	192.000	19.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	06	kondisi jalan di wilayah RT. 006/06 yang sudah terlalu rendah, dan menakibatkan banjir apabila hujan.P 119 meter. L 4,2 meter	Jl. Dadap Baru, RT. 006/06, Kel. Sunter Agung, Kec. Tg. Priok#500 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500 m2	192.000	96.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	06	kondisi jalan di wilayah RT 015/06 yang rendah sehingga sering menimbulkan genangan air (banjir) di waktu hujan.P 120 meter L 5 meter	Jl. Sunter Permai Raya RT. 015/06, Kel. Sunter Agung. Kec. Tg. Priok#600#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	600 m2	192.000	115.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	06	kondisi jalan di wilayah RT. 006/06 yang sudah terlalu rendah, dan menakibatkan banjir apabila hujan. P 79 meter. L 2,75 meter	Jl. Dadap Baru, RT. 006/06, Kel. Sunter Agung, Kec. Tg. Priok#218#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	218 m2	192.000	41.856.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	07	Jalan terlalu rendah dan tergenang banjir jika hujan lebat	Gang Masjid IV RT 014 RW 07 Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara#72 m x 2,5 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	180 m2	140.363	25.265.399	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	07	Jalan terlalu rendah	Gang Masjid II RT 014 RW 07 Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara#16 m x 2 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	32 m2	140.363	4.491.627	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	07	Jalan terlalu rendah	Gang Masjid @ RT 014 RW 07 Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara#56 m x 2,8 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	157 m2	140.363	22.037.043	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	07	Jalan terlalu rendah dan tergenang banjir jika hujan lebat	Gang Arang RT 001 RW 07 Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara#90 m x 1,6 m#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	144 m2	140.363	20.212.320	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	07	jalan terlalu rendah dan tergenang banjir jika hujan lebat	Jalan Pasar Bambu Kuning RT 001 RW 07 Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara#60 m x 4 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	240 m2	140.363	33.687.199	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	07	Jalan terlalu rendah dan tergenang banjir jika hujan lebat	Gang Masjid I RT 014 RW 07 Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara#40 m x 1 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	40 m2	140.363	5.614.533	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	07	Jalan terlalu rendah dan tergenang banjir jika hujan lebat	RT 009 RW 07 Ke;urahan Sunter Agung Jakarta Utara#50 m x 2,4 m#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	120 m2	140.363	16.843.600	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	08	Peninggian jalan dan perbaikan jalan	Jl. Agung Utara 6C, RT. 002 RW. 08, Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara#504 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	504 m2	192.000	96.768.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	08	Perbaikan Jalan	Jl. Agung Utara 5E, RT. 006/RW. 08, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara#300 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300 m2	140.363	42.108.999	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	08	Perbaikan dan Peninggian Jalan	Jl. Agung Utara 2, RT. 005, RT. 012 dan RT. 015 RW. 008, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara#3500 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	3500 m2	192.000	672.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	08	Perbaikan Jalan	Jl. Agung Utara 3B, RT. 011/ RW. 08, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara#525 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	525 m2	140.363	73.690.748	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	08	Perbaikan jalan	Jl. Agung Utara 5A, Rt. 005/Rw. 08, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara#720 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	720 m2	140.363	101.061.598	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	08	Perbaikan Jalan	Jl. Agung Utara 6D, RT. 001 Rw. 08, Sunter Agung, Jakarta Utara#504 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	504 m2	140.363	70.743.118	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	08	Perbaikan Jalan	Jl. Agung Utara 5B, RT. 005/RW.08, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara#360 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	360 m2	140.363	50.530.799	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	08	Perbaikan dan Peninggian Jalan	Jl. Agung Utara 6, RW. 008, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara#1200 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1200 m2	192.000	230.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	08	Perbaikan dan Peninggian Jalan	Jl. Agung Utara 6B, RT. 003/08, Sunter Agung, Jakarta Utara#420 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	420 m2	192.000	80.640.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	08	Perbaikan Jalan	Jl. Agung Utara 3A, RT. 012/RW. 08, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara#1050#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1050 m2	140.363	147.381.497	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	08	Perbaikan dan Peninggian Jalan	Jl. Agung Utara 5C, RT. 008/RW. 08, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara#348 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	348 m2	192.000	66.816.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	08	Perbaikan Jalan	Jl. Agung Utara 5D, RT. 007/ RW. 08, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara#426#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	426 m2	140.363	59.794.779	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	08	Perbaikan dan Peninggian Jalan	Jl. Agung Utara 4, RT. 013/ RW. 08, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara#600 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	600 m2	192.000	115.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	08	Perbaikan dan Peninggian Jalan	Jl. Agung Utara 3D, RT. 009/RW. 08, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara#438#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	438 m2	192.000	84.096.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	09	Jalan rusak parah	Jl. Agung Utara 19A, RT.09 RW.09 Kel. Sunter Agung#270 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	270 m2	140.363	37.898.099	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	09	Jalan rusak	Jl. Agung Utara 19 dan Jl penghubung dengan Jl. Agung Utara 18, RT.09 RW.09, Kel. Sunter Agung#727 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	392 m2	140.363	55.022.425	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	09	Jalanan tidak rata	Jl. Agung Utara 9, RT.005 RW.09, Kel. Sunter Agung#196 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	196 m2	140.363	27.511.213	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	09	Jalanan rusak	Jl Agung Utara 18, RT.013 RW.09, Kel. Sunter Agung#480 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	480 m2	192.000	92.160.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	09	Jalan Rusak	Jl. Agung Utara 18, RT.09 RW.09 Kel. Sunter Agung#476 m2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	392 m2	140.363	55.022.425	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	09	Jalan bergelombang	Jl. Agung Utara 4, RT.008 RW.09, Kel. Sunter Agung#712 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	712 m2	192.000	136.704.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	09	Jalanan rusak tidak rata	Jl. Agung Utara 12, RT.03 RW.09, Kel.Sunter Agung#725 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	725 m2	192.000	139.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	09	jalanan rusak	Jl. Agung Utara 13, RT.001 RW.09, Kel. Sunter Agung#800 M2#	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	800 m2	192.000	153.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	09	Jalan rusak	Jl. Agung Utara 24 berbatasan dengan Komp. STS, RT.09 RW.09, Kel. Sunter Agung#720 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	720 m2	192.000	138.240.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	09	Jalan Rusak	Jl Agung Utara 19, RT.013 RW.09, Kel. Sunter Agung#600 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	600 m2	192.000	115.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	09	Jalan rusak dan sudah lama tidak dibenahi	Jl. Agung Utara 20 & 20A, RT.04 RW.09, Kel. Sunter Agung#282 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	352 m2	140.363	49.407.892	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	010	jalan rusak	jl.agung jaya 14 rt 017 rw 010 kelurahan sunter agung kecamatan tanjung priok jakarta utara#700#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	700 m2	192.000	134.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	010	jalan rusak dan tergenang air	jl.agung jaya 4 rw 010 kelurahan sunter agung kecamatan tanjung priok jakarta utara#2800 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	2800 m2	140.363	393.017.324	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	010	jalan rusak	Jl.agung barat 4 rt 001 rw 010 kelurahan sunter agung kecamatan tanjung priok jakarta utara#700 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	700 m2	192.000	134.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	010	Jalan rusak dan rendah apabila hujan banjir	Jalan Agung Barat 23 Rw 010 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara#1400 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1400 m2	192.000	268.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	010	Jalan rusak dan rendah kalau hujan banjir	Jalan Agung Barat 8 Rw. 010 Kel. Sunter Agung Kecamatan tanjung Priok Jakarta Utara#1400 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1400 m2	192.000	268.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	010	jalan rusak	jl.agung jaya 15 rt 017 rw 010 kelurahan sunter agung kecamatan tanjung priok jakarta utara#700#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	700 m2	192.000	134.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	010	jalan rusak	jl.agung barat 7 rt 009 rw 010 kelurahan sunter agung kecamatan tanjung priok jakarta utara#1400 mt#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1400 m2	192.000	268.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	010	jalan rusak	jl.agung barat 26 rt 007 rw 010 kelurahan sunter agung kecamaotan tanjung priok jakarta utara#500#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500 m2	192.000	96.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	010	jalan rusak	jl.agung barat 29 rw 010 kelurahan sunter agung kecamatan tanjung priok jakarta utara#700#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	700 m2	192.000	134.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	010	jalan rusak	jl.agung jaya 5 rw 010 kelurahan sunter agung kecamatan tanjung priok jakarta utara#1050 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	150 m2	192.000	28.800.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	010	jalan rusak	jl.agung jaya 23 rt 018 rw 010 kelurahan sunter agung kecamatan tanjung priok jakarta utara#350 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	350 m2	192.000	67.200.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	010	jalan rusak	jl.agung barat 35 rw 010 kelurahan sunter agung kecamatan tanjung priok jakarta utara#1750 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1750 m2	192.000	336.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	010	JALAN RUSAK	jl.agung jaya 9 rw 010 kelura3han sunter agung kecamatan tanjung priok jakarta utara#700 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	700 m2	192.000	134.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	010	Jalan rusak	Jalan agung barat 5 rw010 kel. sunter agung jakarta utara#2100 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	2100 m2	140.363	294.762.993	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	010	jalan rusak	jl.agung barat 9 rw 010 kelurahan sunter agung kecamatan tanjung priok jakarta utara#1050#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1050 m2	192.000	201.600.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	011	Jalan berlubang	Jalan Agung Permai I Rw 011 dan Rw 010 Kel Sunter Agung Jakarta Utara#500 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	5000 m2	140.363	701.816.650	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	014	Jalan Danau Permai Raya yang merupakan jalan utama berada dalam kondisi tidak layak karena banyak lubang di jalan, perlu dilakukan pembetonan	Jl Danau Permai Raya (Hotel Sunlake s.d Perempatan Ruko Sunter Indah), Kel. Sunter Jaya#panjang 400 meter dengan lebar 5 meter, ada 2 sisi (400m x 5m x 2)#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	4000 m2	192.000	768.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	014	jalan rendah dan berlubang	Jln.Agung Perkasa Raya blok J 8/2 RT008/014#120m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	120 m2	192.000	23.040.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	016	Jalan rusak	Jalan agung Indah 2 Blok L Rw 016 kel sunter agung jakarta utara#280 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	280 m2	140.363	39.301.732	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	016	Jalan rusak berlubang	Jalan Agung indah 1 rt 015 rw 016 Kel sunter agung Jakarta utara#1600#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1600 m2	140.363	224.581.328	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	016	Jalan rusak	Jl. Agung Tengah I kompleks kehakiman Rw 016, Sunter Agung jakarta utara#2450 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	2450 m2	192.000	470.400.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	016	Jalan rusak	Jalan danau agung 15 blok E rw 016 kel sunter agung jakarta utara#2400#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	2400 m2	140.363	336.871.992	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	016	jalan rusak	Jalan danau agung 21 blok E rw 016 kel sunter agung jakarta utara#3600 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	3600 m2	140.363	505.307.988	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	016	jalan rusak	Jalan danau agung 20 blok E rw 016 kel sunter agung jakarta utara#3600 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	3600 m2	140.363	505.307.988	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	016	Jalan rusak	Jalan danau agung 14 blok E rw 016 kel sunter agung jakarta utara#3600#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	3600 m2	140.363	505.307.988	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	017	Jalan rendah sering banjir	Jalan nusantara raya,RW 017, RT 011#4000m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	4000 m2	192.000	768.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	017	Jalan rusak dan bergelombang	Jalan nusantara timur RT 003 RW 017#4000m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	4000 m2	192.000	768.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	017	Jalan rendah dan berlobang	Jl Nusantara selatan RT 001 ,RW 017#1000 m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	1000 m2	192.000	192.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	018	Jalan rusak dan retak	Jl. Sunter Agung Utara D7 Blok : I RT 003/018 : panjang 268 x lebar 6 = 1608m ² Jl. Sunter Agung Utara D7 Blok : J RT 003/018 : panjang 100 x lebar 6 = 600m ² Jl. Sunter Agung Utara D7 Blok : K RT 003/018 : panjang 100 x lebar 6 = 600m ² Jl. Sunter Agung Utara D7 Blok : L RT 003/018 : panjang 100 x lebar 6 = 600m ² Jl. Sunter Agung Utara D7 Blok : N RT 003/018 : panjang 134 x lebar 6 = 804m ² Jl. Sunter Agung Utara D7 Blok : O RT 003/018 : panjang 174 x lebar 6 = 1044m ² Jl. Sunter Agung Utara D7 Blok : OI RT 003/018 : panjang 180 x lebar 6 = 1080m ² #6336m ² #	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	6336 m ²	140.363	889.342.059	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	018	Jalan rusak	Jl. Sunter Agung Utara 24 Blok : B RT 001/018 dan Blok : A RT 002/018 panjang : 550 x lebar 6 = 3300m ² Jl. Sunter Agung Utara 24 Blok : B RT 001/018 panjang 205 x lebar 6 = 1230m ² Jl. Agung Utara D7 Blok : M RT 001/0181 : panjang 150 x lebar 6 = 900m ² #5420m ² #	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	5430 m ²	140.363	762.172.882	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	018	jalan rusak dan retak	Jl. Sunter Agung Utara D2 Blok : A dan C RT 002/018 panjang 130 x lebar 6 = 780m ² Jl. Sunter Agung Utara D2 Blok : C1 RT 002/018 panjang 187 x lebar 6 = 1122m ² #317 x 6 = 1902m ² #	Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1902 m ²	140.363	266.971.054	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	018	Jalan Rusak	Jl. Agung Utara D1 Blok : D8 dan Blok : B7 RT 005/018 : panjang 550 x lebar 6 = 3300m2Jl. Sunter Garden Blok : D1 RT 005/018 : panjang 150 x lebar 6 = 900m2Jl. Sunter Garden Blok : D2 RT 005/018 : panjang 150 x lebar 6 = 900m2Jl. Sunter Garden Blok : D3 RT 005/018 : panjang 100 x lebar 6 = 600m2Jl. Sunter Garden Blok : D4 RT 005/018 : panjang 100 x lebar 6 = 600m2Jl. Sunter Garden Blok : D5 RT 005/018 : panjang 100 x lebar 6 = 600m2Jl. Sunter Garden Blok : D6 RT 005/018 : panjang 150 x lebar 6 = 900m2Jl. Agung Utara D1 RT 005/018 : panjang 450 x lebar 6 = 2700m2Jl. Agung Utara D1 Blok B1 RT 005/018 : panjang 132 x lebar 6 = 792m2Jl.	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	16692 m2	140.363	2.342.944.704	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	018	Jalan rusak dan retak	Jl. Sunter Agung Utara D2 Blok : H RT 004/018 : panjang 200 x lebar 6 = 1200 m2 Jl. Sunter Agung Utara D2 Blok : D RT 004/018 : panjang 134 x lebar 6 = 804 m2Jl. Sunter Agung Utara D2 Blok : IM RT 004/018 : panjang 60 x lebar 6 = 360m2Jl. Sunter Agung Utara D2 Blok : E RT 004/018 : panjang 100 x lebar 6 = 600m2Jl. Sunter Agung Utara D2 Blok : F RT 004/018 : panjang 100 x lebar 6 = 600m2Jl. Sunter Agung Utara D2 Blok : G RT 004/018 : panjang 134 x lebar 6 = 804m2#4368m2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	4368 m2	192.000	838.656.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	019	Jalan rendah bila hujan banjir	Jalan Paradise 15 (depan kantor rw 019) Rw 019 Kel. Sunter Agung#285 M2#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	285 m2	192.000	54.720.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	020	Kalau Hujan deras dan Air selalu Tergenang	Jl. Griya Sentosa RT. 003 RW. 020 Komplek Griya Inti Sentosa, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara.#10 Meter X 200 meter = 2000 meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	2000 m2	192.000	384.000.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		
	TANJUNG PRIOK	Sunter Agung	020	Banjir	Jl. Griya Utama sepanjang Blok A dan Blok A1 RT. 003 dan RT. 005 RW. 020 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara.#5.640 Meter#	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	5640 m2	192.000	1.082.880.000	Sudin Bina Marga Kota Adm. Jakarta Utara		

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKDP/UKPD Tindang Lanjut Musrenbang		
NO	KECAMATAN	KELURAHAN	RW	MASALAH	LOKASI	USULAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGRAN INDIKATIF	SKPD/UKPD TUJUAN	KEGIATAN	ANGGARAN
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Perbaikan Lapangan Olahraga Volley Jl. Griya Lestari Blok Fasum RT. 008 RW. 020 Komplek Griya Inti Sentosa, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok - Kota Administrasi Jakarta Utara	127.757.904
4										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Jl. Sunter Agung Utara D7 RT 003/018 kel. sunter agung kec. taniung priok	230.504.704
5										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Perbaikan Lapangan Olahraga Basket Nusantara selatan Rw 017. Rt 004 kelurahan sunter agung	230.504.704
6										Sudin Pemuda dan Olahraga Kota Adm. Jakarta Utara	Perbaikan Lapangan Olahraga Volley jl.agung barat 28 rw 010 kelurahan sunter agung kecamatan taniung priok jakarta utara	127.757.904
7										Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Adm. Jakarta Utara	Rehab Berat Gedung Sekolah SMP Negeri 221	3.635.709.221
8										Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Adm. Jakarta Utara	Pemagaran dan Peninggian HalamanSDN Pejagalan 09/10	2.174.048.035
9										Sudin Pendidikan Wilayah 1 Kota Adm. Jakarta Utara	Rehab Berat Gedung Sekolah SMAN 15	3.340.063.840