

**INFORMASI PEMBANGUNAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
TAHUN 2018**

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
1	Kalideres	Kamal	2	Saluran Air Mampet dan Cepat Penuh Lumpur Sehingga Perlu Penutupan Atas Saluran Air atau Drenase Saluran Depan Jalan dengan Penutupan COR Beton RT. 008 RW. 02 Kamal	Jl. Benda Raya Gang Pandawa RT. 008 RW. 02 Kel. Kamal#400 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	400	m	735.057.128,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	735.057.128
2	Kalideres	Kamal	3	Tidak ada APE Sehingga Perlu Diadakannya APE 1 Set untuk PAUD MAWAR di Wilayah Jl. Kampung Belakang RT. 005 RW. 03 Kamal	PAUD MAWAR RT. 005 RW. 03 Kamal #ADA#	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) PAUD	1	paket	8.477.563	SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA - JAKBAR	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE-PAUD)	9.325.319
3	Kalideres	Kamal	3	Tidak ada saluran air	kampung belakang RT 003/03 Kelurahan kamal Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat#500 m#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	500	m	1.121.893.500,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	100.000.000.000
4	Kalideres	Kamal	3	Saluran Air yang sudah Rusak Sehingga Perlu Perbaikan Saluran Air atau Pembuatan Saluran Air di Wilayah Jl. Kampung Belakang RT. 001 s/d RT. 009 RW. 03 Kamal	Jl. Kampung Belakang dari RT. 001 s/d RT. 009 RW. 03 Kel. Kamal #3050 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	3050	m	5.604.810.601,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	5.604.810.601
5	Kalideres	Kamal	4	Saluran Air yang sudah Rusak Sehingga Perlu Perbaikan dan Pembuatan Saluran Air di Wilayah RT. 001 s/d RT. 004 Kecuali RT. 005 RW. 04 Kamal	Jl. Gaga Rawa Kompeni RT. 001 s/d RT. 008 Kecuali RT. 005 RW. 04 Kel. Kamal #2310 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	2310	m	4.244.954.914,2	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	4.244.954.914
6	Kalideres	Kamal	5	Tidak adanya Saluran Air Sehingga Perlu Pembangunan Saluran Air di Wilayah Jl. Benda Raya RT. 004, RT. 005 & RT. 009 RW. 05 Kamal #3000 Meter #	Jl. Benda Raya RT. 004, RT. 005 & RT. 009 RW. 05 Kamal #3000 Meter #	Pembangunan saluran (tepi jalan)	3000	m	6.731.361.000,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	100.000.000.000
7	Kalideres	Kamal	6	Saluran Rusak dan tidak berfungsi	Jl. Kebon Dua Ratus RT.002, Rt.001, RT.004, RT.005 dan 08 RW.06 Kel Kamal perbatasan perumahan Griya Dadap#750 m#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	750	m	1.682.840.250,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	100.000.000.000
8	Kalideres	Kamal	7	Saluran Air Menyempit dan Terputus	Jl. Mandor Imang RT. 001 dan RT. 004 RW. 07 Kamal #200 Meter #	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	200	m	367.528.564,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	367.528.564
9	Kalideres	Kamal	8	Tidak adanya Saluran Air Sehingga Perlu Pengadaan atau Pembuatan Saluran Air yang Baru di Wilayah Jl. KH. MOh. Rais Poncol RT. 001 dan RT. 004 s/d RT. 006 RW. 08 Kamal	Jl. KH. MOh. Rais Poncol RT. 001 dan RT. 004 s/d RT. 006 RW. 08 Kamal #1150 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1150	m	2.113.289.243,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	2.113.289.243

USULAN MUSRENBANG										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang		
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	Volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran
10	Kalideres	Kamal	9	Tidak adanya Saluran Air Sehingga Perlu Pembuatan Saluran Air yang Baru di Wilayah Jl. Prepedan Gang Jambu Perbatasan RT. 009 s/d RT. 001 RW. 09 Kamal #200	Jl. Prepedan Gang Jambu Perbatasan RT. 009 s/d RT. 001 RW. 09 Kamal #200 Meter#	Pembangunan saluran (tepi jalan)	200	m	448.757.400,0	SUKU DINAS BINA MARGA KOTA - JAKBAR	Pembangunan/peningkatan jalan di Kota Adm. Jakarta Barat	100.000.000.000
11	Kalideres	Kamal	9	Saluran Air yang tidak berfungsi Sehingga Perlu Perbaikan Saluran Air di Wilayah Jl. Prepedan RT. 005 RW. 09 Kamal	Jl. Prepedan RT. 005 RW. 09 Kamal #60 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	60	m	110.258.569,2	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	110.258.569
12	Kalideres	Kamal	10	Tutup Saluran sudah rusak	Rt 002/10 Citra Garden 5 Kelurahan Kamal#1000 m'#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	1000	m	1.837.642.820,0	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KOTA - JAKBAR	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Barat	1.837.642.820
					TOTAL				25.006.871.552,4			415.022.867.158