

**INFORMASI PEMBANGUNAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2018  
KELURAHAN GROGOL SELATAN KECAMATAN KEBAYORAN LAMA**

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
1	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	13	perbaiki jalan berlubang dan rusak	Komplek Deplu RT 008 RW 13500 m	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	16	m2	2.245.813	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Lama	10.001.095.203	Anggaran se Kec. Kebayoran Lama
		Grogol Selatan	1	jalan rusak dan berlobang	Jln Mesjid Nur III RT 010/01 Kelurahan Grogol Selatan Keb Lama50 M2	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	20	m2	2.807.267	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Lama		
		Grogol Selatan	6	Jalan rusak	Cidodol RT. 006, 012 dan 014 RW.061200	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	1200	m2	168.435.996	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Lama		
		Grogol Selatan	6	Jalan berlubang	MHT Cidodol RT. 002 sd 014 RW.064200	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	4200	m2	806.400.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Lama		
		Grogol Selatan	5	jalan rusak,	jalan rawa simprug 1B, Jalan MHT 150	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100	m2	14.036.333	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Lama		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Grogol Selatan	1	Jalan rusak dan berlobang	Jalan Jiban I RT 004/01 Kel Grogol Selatan Kebayoran Lama 300 M2	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	300	m2	42.108.999	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Lama		
		Grogol Selatan	1	Jalan rusak berlobang	Jln Mesjid Nur III RT 014/01 didepan SMP 66 Kel Grogol Selatan Kebayoran Lama 500M	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Beton	500	m2	96.000.000	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Lama		
		Grogol Selatan	10	Pengaspalan dan Perbaikan	Jl. Seha RT 01 s/d RT 11 Grogol Selatan, Kebayoran Lama. 2500m2	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	2500	m2	350.908.325	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Lama		
		Grogol Selatan	2	jalan rusak	jalan simpruk garden VIII rt02 rw02 grogol selatan jakarta selatan 100x3	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	100	m2	14.036.333	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Lama		
		Grogol Selatan	13	jalan rusak	Di RT 004 RW 13 Masjid nurul yakin 150 m	Perbaiki Jalan Lingkungan/Orang dengan Hotmix	4	m2	561.453	Suku Dinas Bina Marga Kota - JAKSEL	Pemeliharaan jalan lingkungan dan orang di Kecamatan Kebayoran Lama		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
2	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	1	Got/Saluran air rusak	Jln Kramat I RT 002/01 Kelurahan Grogol Selatan Kebayoran Lama#100 M&apos;#	Perbaikan/peningk atan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	100	m&apos;	203.980.657	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan	84.731.758.093	Anggaran se- Jaksel
		Grogol Selatan	8	Saluran air tidak berfungsi tertutup material bekas pembangunan Jalan Layang Permata Hijau Patal Senayan.	Jl. Simprug Golf 12 samping Flyover Jl. Patal Senayan Simprug.#Panjang Trotoar 60 m&apos; Saluran airnya panjangnya 150 m2#	Perbaikan/peningk atan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150	m&apos;	305.970.986	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Grogol Selatan	3	perbaikan saluran air	Jl. Simprug Garden Raya RT 007 RW 03#150 m#	Perbaikan/peningk atan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	150	m&apos;	275.646.423	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Grogol Selatan	2	saluran berada dibawah jalan aspal dan tidak ada mainhoul sehingga sulit untuk dibersihkan	jalan kramat rt01rw02 kel grogol selatan kec kebayoran lama jakarta selatan#300m#	Perbaikan/peningk atan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	300	m&apos;	611.941.971	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Grogol Selatan	1	adanya penumpukan lumpur yang sangat banyak	Jalan Mesjid Nur III RT 014/01 Kel Grogol Selatan Keb Lama#500 M#	Perbaikan/peningk atan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	400	m&apos;	815.922.628	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Grogol Selatan	9	Saluran air rusak dan kurang dalam	Jalan Rawa Simprug VII RT.003/09, Jl. Rawa Simprug RT. 006/09, RT. 007/09, RT. 008/09 RT. 009/09 Kelurahan Grogol Selatan#500	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	500	m&apos;	1.019.903.285	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Grogol Selatan	1	Saluran Air rusak	Jln H Solihun RT 006/01 Kelurahan Grogol Selatan Kebayoran Lama#250 m&apos;#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	200	m&apos;	407.961.314	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Grogol Selatan	13	perbaikan selokan air	Gg. Dalam RT 001 RW 13#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m&apos;	183.764.282	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Grogol Selatan	8	Jalan rusak dan got penuh material kalau hujan air meluber ke jalan dari RT. 009 sampai dengan RT. 10	Jl. Simprug Golf 2 RT. 009 sampai dengan RT. 10#180 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	98	m&apos;	180.088.996	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Grogol Selatan	10	Saluran air yang tersumbat.	MHT. Limo RT 01 s/d RT 04 RW 10 Grogol Selatan, Kebayoran Lama#500#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	500	m&apos;	1.019.903.285	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Grogol Selatan	2	got menyempit menyebabkan banjir	jalan simpruk garden VII rt02 rw02 grogol selatan jakarta selatan#50M#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	150	m&apos;	305.970.986	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Grogol Selatan	1	Saluran air /got rusak	Jln Mesjid Nur III RT 010/01 Kelurahan Grogol Selatan Kebayoran Lama#50 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	50	m&apos;	91.882.141	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Grogol Selatan	3	Perbaikan Saluran air	Jl. Simprug garden Raya RT 007 RW 03#50 m#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	20	m&apos;	40.796.131	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Grogol Selatan	6	air meluar perlu penurapan	Cidodol RT.015/006#800#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lokal (lebar jalan > 3m)	800	m&apos;	1.631.845.256	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		
		Grogol Selatan	13	Saluran Air tidak berfungsi / Perbaikan Udith	Jl. Cidodol RT 006 RW 13#100#	Perbaikan/peningkatan Saluran Tepi Jalan Lingkungan (lebar jalan < 3m)	100	m&apos;	183.764.282	Suku Dinas Sumber Daya Air Kota - JAKSEL	Pemeliharaan saluran tepi jalan, saluran penghubung dan kelengkapannya di wilayah Jakarta Selatan		



Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
4	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	1	Rawan keamanan , karena lokasi jalan umum yang merupakan perputaran microlet ke arah	Jalan Jiban RT 004/01 Kelurahan Grogol Selatan	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaaaan Kota pada Jalan MHT	10	Titik	101.814.400	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaaaan kota pada jalan MHT	5.342.236.412	Anggaran se-Jaksel
		Grogol Selatan	1	rawan keamanan, karena tidak ada penerangan di malam hari	Jln Mesjid Nur III RT 011/RW 01 Kelurahan Grogol Selatan	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaaaan Kota pada Jalan MHT	3	Titik	30.544.320	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaaaan kota pada jalan MHT		
		Grogol Selatan	1	Rawan keamanan, karena kurangnya penerangan di malam hari	Jln H Solihin RT 006/01 Kelurahan Grogol Selatan Kebayoran Lama	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaaaan Kota pada Jalan MHT	4	Titik	40.725.760	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaaaan kota pada jalan MHT		
		Grogol Selatan	1	Kurangnya penerangan di Jl. Samping SDN Kubur Islam	Jl MHT samping SDN Kubur Islam	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaaaan Kota pada Jalan MHT	3	Titik	30.544.320	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaaaan kota pada jalan MHT		
		Grogol Selatan	11	Kurangnya cahaya penerangan jalan	Jalan Komplek Hankam Cidodol RT. 011 dan RT 004 RW. 11 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaaaan Kota pada Jalan MHT	4	Titik	40.725.760	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peningkatan pencahayaaaan kota pada jalan MHT		

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Grogol Selatan	5	Jalan gelap	Jl. Rawa Simprug I dan II RT. 003 dan 004 RW.05	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaaaan Kota pada Jalan MHT	6	Titik	61.088.640	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peni ngkatan pencahayaaaan kota pada jalan MHT		
		Grogol Selatan	9	Kurangnya cahaya penerangan jalan	Jl. Rawa Simprug VII RT. 003/09, Jl. Rawa Simprug X RT. 005/09, Jl. Rawa Simprug VI RT. 008/09 Kelurahan Grogol Selatan	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaaaan Kota pada Jalan MHT	8	Titik	81.451.520	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peni ngkatan pencahayaaaan kota pada jalan MHT		
5	Kebayoran Lama	Grogol Selatan	13	lanmpu PJU rusak	Jl. Komp Lemigas RT.007/013	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaaaan Kota pada Jalan Lingkungan	2	Titik	27.553.717	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peni ngkatan pencahayaaaan kota pada jalan lingkungan	8.138.838.174	Anggaran se- Jaksel
		Grogol Selatan	3	belum ada penerangan jalan	RT.007/03	Pembangunan/ Peningkatan Pencahayaaaan Kota pada Jalan Lingkungan	5	Titik	68.884.292	Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota JAKSEL	Pembangunan/peni ngkatan pencahayaaaan kota pada jalan lingkungan		
6	Kebayoran Lama	Grogol Selatan			TPU Cidodol					Sudin Kehutanan - JAKSEL	Pemeliharaan Ruang terbuka hijau makam di Wilayah Jakarta Selatan	16.293.622.475	Anggaran se- Jaksel

Usulan Musrenbang										RAPBD SKPD/UKPD Tindak Lanjut Musrenbang			KETERANGAN
No	Kecamatan	Kelurahan	RW	Masalah	Lokasi	Usulan Kegiatan	volume	Satuan	Anggaran Indikatif	SKPD/UKPD Tujuan	Kegiatan	Anggaran	
		Grogol Selatan			TPU Grogol Selatan					Sudin Kehutanan - JAKSEL	Pemeliharaan Ruang terbuka hijau makam di Wilayah Jakarta Selatan		
7	Kebayoran Lama	Grogol Selatan			TPU Cidodol					Sudin Kehutanan - JAKSEL	Penataan Ruang terbuka hijau makam di Wilayah Jakarta Selatan	6.205.662.823	Anggaran se-Jaksel